


บทที่ 4

ผลการดำเนินงานค้นคว้าแบบอิสระ

จากที่มาและความสำคัญของปัญหากระบวนการตรวจสอบทางไฟฟ้ามีหลายขั้นตอนที่ได้ทำการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้กระบวนการมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีการนำเทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวนำมาใช้ในการปรับปรุงการหยิบจับงานใส่เครื่องจักรมีการออกแบบวงจรถักเคลื่อนเข้าออกอัตโนมัติ (JIG Auto Slider) เพื่อลดขั้นตอนการทำงานของพนักงาน เทคนิคการลดเวลาปรับเปลี่ยนเครื่องจักรขณะเปลี่ยนชิ้นงานใหม่หรือขณะดำเนินการหยุดทำงานของเครื่องจักรโดยออกแบบจิ๊กฟิกเจอร์ (Jig Fixture) ชิ้นงานใหม่ ในส่วนของการตรวจสอบชิ้นงานได้ออกแบบวิธีการตรวจสอบชิ้นงานใหม่ด้วยการลดจำนวนการตรวจสอบลงเหลือ 8 ครั้งจาก 90 ครั้ง ซึ่งจะได้อธิบายในส่วนต่อไป

4.1 การคัดเลือกปัญหาจากกระบวนการตรวจสอบทางไฟฟ้า (Selective problem in electrical inspection)



รูป 4.1 การวิเคราะห์ปัญหาการทำงานด้วยแผนภูมิแก๊งปลา

ในการคัดเลือกปัญหาในกระบวนการตรวจสอบไฟฟ้าทางพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งวิศวกร หัวหน้างานพนักงานฝ่ายผลิต ได้มีการนัดประชุมเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งมีการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อที่ต้องการทำการปรับปรุงจากผลการให้คะแนนปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องการให้ทำการแก้ไขคือ ผลผลิตการตรวจสอบต่ำ (Low Productivity) จึงได้หยิบยกเอาปัญหานี้มาทำการแก้ไข โดยใช้แผนภูมิแก๊งปลาช่วยในการวิเคราะห์โดยใช้ 4 M เข้ามาช่วยคือ Man-คน, machine-เครื่องจักร, Method-กระบวนการ และ Material-วัตถุดิบ แต่ในกระบวนการนี้ Material-วัตถุดิบ ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ขอกล่าวถึงโดยพิจารณาปัญหาได้จากรูป 4.1

4.2 การวิเคราะห์ปัญหา (Analysis the problem)

จากแผนภูมิแก๊งปลาหรือแผนภูมิวิเคราะห์สาเหตุ หัวเรื่องผลผลิตการตรวจสอบต่ำ (Low Productivity) ทำให้ทราบสาเหตุของปัญหาซึ่งอธิบายได้ดังนี้

4.2.1 เครื่องจักร (Machine)

4.2.1.1 รอบการทำงานนาน

ในการตรวจสอบทางไฟฟ้าจะมีการตรวจสอบค่าความเป็นฉนวน (Insulation) หรือการตรวจสอบเส้นลายนจรัดวงจร (Short Circuit) หรือไม่ซึ่งใช้เวลาในการตรวจสอบ 3 วินาที หลังจากนั้นทำการตรวจสอบคีย์ว่าเส้นลายนจรขาด (Open Circuit) หรือไม่โดยการกดคีย์ทีละ 1 คีย์ ใช้เวลา 10 วินาที

4.2.1.2 เครื่องจักรหยุดทำงานบ่อยครั้ง

การที่เครื่องจักรหยุดทำงานมีสาเหตุแรกมาจากการออกแบบเพลทสำหรับใส่กระบอกสูบเล็ก (Small Cylinder) ที่ใช้ในการกดคีย์บนชิ้นงานไม่ค่อยเหมาะสม เมื่อมีการเปลี่ยนชิ้นงานใหม่ต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนเพลทนานประมาณ 3-4 ชม. อีกสาเหตุเกิดการหยุดงานขณะดำเนินการอยู่เพราะจิ๊ก (JIG) มีการเคลื่อนที่ขณะทำการตรวจสอบชิ้นงานสาเหตุมาจากใช้เทปดำทำการยึดจิ๊กกับตัวเครื่องตรวจสอบ และอีกสาเหตุเกิดจากการเสียดสีกันของชุดคีมน้ำหนัก (Weight) และตัวยึดคีมน้ำหนัก (Holder) ทำให้การกดคีย์สะดุดไม่ตรงจังหวะกันต้องเสียเวลาทำการตรวจสอบชิ้นงานใหม่อีกครั้ง

4.2.2 พนักงาน (Man)

4.2.2.1 พนักงานมีการเคลื่อนไหวบ่อยครั้ง

เนื่องมาจากต้องทำการหยิบงานใส่จิ๊กและดันจิ๊กเข้าเครื่องจักรเองอีกทั้งปุ่มกดสวิทช์เริ่มงานอยู่ไกลทำให้ต้องเอื้อมมือกดปุ่มและกลองใส่งานคืออยู่ในระยะที่ไม่เหมาะสมทำให้เสียเวลาหยิบงานใส่กล่องงานดี

4.2.2.2 พนักงานไม่มีทักษะในการทำงาน

พนักงานบางคนเริ่มเข้ามาทำงานใหม่หรือบางคนเป็นพนักงานเก่าแต่ถูกโอนมาจากแผนกอื่นซึ่งต้องมีการสอนงานใหม่ยังไม่มีความถนัดในงานมากพอทำให้การทำงานช้ากว่าคนอื่น

4.2.3 ขั้นตอนการทำงาน (Method)

4.2.3.1 หยิบงานใส่จิ๊กยาก

เพราะว่าชิ้นงานชนิดนี้ทางคอนเนกเตอร์ถูกออกแบบมาให้มีหางแบบโค้งเป็นตัวแอล (L) ทำให้หางของคอนเนกเตอร์ เมื่อจะใส่ในจิ๊กลำบากบางทีโพรบพิน (Probe Pin) ลงไม่ตรงตำแหน่งคอนเนกเตอร์ของชิ้นงานทำให้ชิ้นงานดัดกลายเป็นชิ้นงานเสียและไม่มีไกด์พิน (Guide Pin) ที่ช่วยให้สามารถนำคอนเนกเตอร์สวมใส่บนจิ๊กได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

4.3 วิเคราะห์แนวทางปรับปรุง

เมื่อเราได้ทำการวิเคราะห์ปัญหาที่ได้จากการอธิบายไปข้างต้นแล้วนำปัญหาแต่ละอย่างมาวิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุงซึ่งในงานค้นคว้าแบบอิสระนี้ได้เลือกทำการปรับปรุงเฉพาะบางส่วนที่สำคัญและสามารถทำการแก้ไขได้ซึ่งจะได้อธิบายเป็นตารางดังนี้

ตารางที่ 4.1 ตารางการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางปรับปรุง

ลำดับที่	4M	ปัญหา	แนวทางปรับปรุง
1	Machine	ตรวจสอบทีละ 1 คีย์	ตรวจสอบทีละ 9-12 คีย์
2		จิ๊กเคลื่อนตัวบ่อยครั้งขณะทำงาน	ใช้ตัวล็อกยึดจิ๊ก (Clamp lock JIG)
3		ติดตั้งเครื่องจักรนาน	ออกแบบชุดตรวจสอบใหม่
4	Machine	ชุดค้อนและตัวยึดค้อนติดขัด	ออกแบบตัวยึดค้อนใหม่
5	Man	มีการเคลื่อนไหวบ่อยครั้ง	นำหลักการศึกษากการเคลื่อนไหวมาใช้
6		เลื่อนชิ้นงานเข้าออกด้วยมือ	ทำจิ๊กเลื่อนเข้าออกอัตโนมัติ
7		เอื้อมมือส่งงานไกล	ปรับเปลี่ยนตำแหน่งการวางงาน


ลำดับที่	4M	ปัญหา	แนวทางปรับปรุง
8		ปั๊มกดเริ่มงานเครื่องจักรอยู่ไกล	ปรับเปลี่ยนตำแหน่งการวางปั๊มกดใหม่
9	Method	หยิบงานใส่จิ๊กยาก	ใส่ไกด์พินบนจิ๊กเพิ่มและใช้บูช (Bush)

4.4 ประยุกต์ใช้แนวทางที่ได้จากการวิเคราะห์


ก่อนประยุกต์ใช้แนวทางการปรับปรุงเราวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานของกระบวนการตรวจสอบทางไฟฟ้าของชิ้นงานเป็นพิมพ์แม่แบบบนสวิตช์ก่อนด้วยการวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิการทำงานดังตาราง 4.2 และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานของคนและเครื่องจักรตาราง 4.3

การวิเคราะห์แผนภูมิการทำงาน

แผนภูมิวิเคราะห์การทำงาน



คน



เครื่องจักร

Chart No. 1 ขั้นตอนวิธีการทำงานก่อนการปรับปรุง
กิจกรรม การตรวจสอบทางไฟฟ้าของชิ้นงาน

ตารางที่ 4.2 แผนภูมิวิเคราะห์การทำงานการตรวจสอบทางไฟฟ้าของชิ้นงานก่อนการปรับปรุง

ขั้นตอนการทำงาน	○	⇔	D	▽	ระยะทาง(เมตร)	เวลา(วินาที)
1. หยิบชิ้นงานใส่จิ๊ก1	○					3
2. สไลด์จิ๊ก1 เข้าเครื่อง	○					1.5
3. กดปุ่มเริ่มงาน1	○					1.5
4. เครื่องจักร1ทำงาน	○					13
5. ดึงสไลด์จิ๊ก1ออกมา	○					1.5
6. หยิบงานใส่ Good Box1	○					1.5
รวม	6					22

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานของคนและเครื่องจักร

ทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคนและเครื่องจักรเพื่อหาเวลาที่เครื่องจักรหรือคนหยุดทำงานนำไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคนและเครื่องจักร

กิจกรรม การตรวจสอบทางไฟฟ้าของชิ้นงาน

ชื่อชิ้นงาน เป็นพิมพ์แม่เบอร์นสวิทซ์



ก่อนการปรับปรุง



หลังการปรับปรุง

ชื่อเครื่องจักร เครื่องตรวจสอบทางไฟฟ้า (Schaffner)

ตารางที่ 4.3 แผนภูมิความสัมพันธ์คนและเครื่องจักรก่อนการปรับปรุง

Operator	Time		Machine	Time	
หยิบชิ้นงานใส่จิ๊ก	3		Idle Time	6	
สไลด์จิ๊กเข้าเครื่อง	1.5				
กดปุ่มเริ่มงาน	1.5				
Idle Time	13		เครื่องจักรทำงาน	13	
ดึงสไลด์จิ๊กออกมา	1.5		Idle Time	3	
หยิบงานใส่ Good Box	1.5				
	22			22	
	การปฏิบัติงานของคน		การปฏิบัติงานของเครื่องจักร		
เวลาปฏิบัติงาน(วินาที)	9		13		
เวลาวางงาน(วินาที)	13		9		
เวลาครบรอบการทำงาน	22		22		
%การปฏิบัติงาน	$9/22 \times 100 = 40.9\%$		$13/22 \times 100 = 59.09\%$		

การคำนวณหาจำนวนเครื่องจักรที่เหมาะสมกับคนงานคนเดียว


เวลาคนทำงาน = 9 วินาที เวลาเครื่องจักรทำงาน = 13 วินาที

$$n' = \frac{T}{a} = \frac{(a+t)}{a} \tag{4.1}$$

n' = จำนวนเครื่องจักร a = เวลาที่คนงานทำงาน T = เวลาตั้งวัฏจักร t = เวลาที่เครื่องจักรทำงาน

$$n' = (9 + 13) / 9 = 2.44 \text{ เครื่อง}$$

ตารางที่ 4.4 ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพจำนวนเครื่องจักรต่อคนงานก่อนการปรับปรุง



จากตารางที่ 4.3 เราจะเห็นได้ว่าค่าเปอร์เซ็นต์การปฏิบัติงานทั้งของคนและเครื่องจักรมีค่าต่ำอยู่มาก โดยเฉพาะคนมีเปอร์เซ็นต์การปฏิบัติงานค่อนข้างต่ำจึงใช้การคำนวณหาจำนวนเครื่องจักรที่เหมาะสมกับคนงานหนึ่งคน จากตารางที่ 4.4 พบว่าควมคุม 3 เครื่องจักรมีประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพของคนเป็นหลัก และในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคนและเครื่องจักรสามารถทำการปรับปรุงเพิ่มเติมได้ในส่วนต่างๆดังนี้

4.4.1 เครื่องจักร (Machine)

4.4.1.1 ตรวจสอบทีละ 1 คีย์

ในการตรวจสอบชิ้นงานแป้นพิมพ์จะทำการกดบนคีย์ทีละ 1 คีย์เพื่อตรวจสอบว่าครบวงจรหรือไม่ ถ้าไม่ครบวงจรหรือเส้นลวดวงจรขาดจะไม่มีสัญญาณทางไฟฟ้าในขณะที่ทำการตรวจสอบชิ้นงานนั้นจะกลายเป็นของเสียทันที ในวิธีการเดิมจะตรวจสอบทีละ 1 คีย์ซึ่งแป้นพิมพ์จะมีคีย์ทั้งหมดประมาณ 90 คีย์ทำให้เราใช้เวลาในการตรวจสอบนานจึงได้มีการคิดค้นวิธีการตรวจสอบใหม่ควรจะทำการตรวจสอบคีย์ทีละแถวของเมทริกซ์ ทำให้ช่วยลดจำนวนครั้งในการกดคีย์ลงได้เหลือเพียง 8 ครั้ง

ก่อนการปรับปรุง

ในการตรวจสอบคีย์จะทำการตรวจสอบโดยใช้ชุดคีมนำหน้าช่วยในการกดคีย์แทนนิ้วมือคน โดยกดทีละ 1 คีย์ เริ่มจาก แถวนบนเรียงจากซ้ายไปขวาจนสุดแล้วต่อด้วยคีย์ในแถวถัดไปจากขวาไปซ้ายทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ตัวอย่าง F00,F01,F02,...,F16,E14,E12,E11,...E00,D00,D01,D02,...D13,C13,C11,...C00,.....,A13



รูป 4.2 ลำดับการกดแป้นพิมพ์ก่อนการปรับปรุง

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Y1		E14 (Backspace)	F15 (Insert)	F16 (Delete)	C13 (Enter)		D13 (\)	
Y2					B12 (↑)	A13 (→)	A12 (↓)	A11 (←)
Y3		E12 (=)	F13 (Num LK)	F14 (Prt Sc)	D12 ()	C11 (')		
Y4					A03 (L-Alt)			A08 (R-Alt)
Y5	A02 (Win)							
Y6	D11 ([)	D10 (P)	F12 (F12)	E11 (-)			B10 (/)	A09 (APP)
Y7	C00 (CapsLk)	D00 (Tab)	F00 (Esc) 1	E00 (~)	C10 (;)	A05 (Space)		
Y8	E02 (2)	E01 (1)	F01 (F1) 2	F02 (F2) 3	D01 (Q)	D02 (W)	C02 (S)	B01 (Z)
Y9	E04 (4)	E03 (3)	F03 (F3) 4	F04 (F4) 5	D03 (E)	C03 (D)	C01 (A)	B02 (X)
Y10	D04 (R)	E05 (5)	F05 (F5) 6	F06 (F6) 7	D05 (T)	C04 (F)	B03 (C)	B04 (V)
Y11	D06 (Y)	E07 (7)	F07 (F7) 8	E06 (6)	C05 (G)	C06 (H)	C08 (K)	B06 (N)
Y12	D07 (U)	E08 (8)	F08 (F8) 9	F09 (F9) 10	D08 (I)	C07 (J)	B05 (B)	B07 (M)
Y13	E10 (0 zero)	E09 (9)	F10 (F10)	F11 (F11)	D09 (O)	C09 (L)	B09 (.)	B08 (,)
Y14				A01 (FN)				
Y15			A00 (L-Ctrl)				A10 (R-Ctrl)	
Y16		B00 (L-Shift)				B13 (R-Shift)		

รูป 4.3 ตารางเมทริกซ์ของแป้นพิมพ์

เมื่อเราทำการกด คีย์ที่ 1 คือ F00 เครื่องจักรจะรับข้อมูลเป็น (X3, Y7)

คีย์ที่ 2 คือ F01 เครื่องจักรจะรับข้อมูลเป็น (X3, Y8)

คีย์ที่ 3 คือ F02 เครื่องจักรจะรับข้อมูลเป็น (X4, Y8)

คีย์ที่ 4 คือ F03 เครื่องจักรจะรับข้อมูลเป็น (X3, Y9)

หลักในการกดคีย์ถ้าเราทำการเขียน โปรแกรมให้เครื่องจักรตรวจสอบการกดคีย์แบบเรียงลำดับจะต้องทำการกดแบบคีย์แบบเรียงลำดับด้วยจะทำการกดคีย์แบบข้ามคีย์ไม่ได้เครื่องจักรจะแสดงผลเป็นงานเสียทันที


หลังการปรับปรุง

เราได้มีการทดสอบวิธีการลดเวลาการกดคีย์หลายวิธีแต่วิธีที่ทดสอบแล้วได้ประสิทธิภาพมากที่สุดคือ การกดคีย์ครั้งละแถว ในงานค้นคว้าแบบอิสระนี้จะขอกล่าวถึงวิธีที่ได้ผลที่ดีที่สุดเท่านั้นซึ่งก็คือ การกดคีย์ครั้งละแถว แถวหนึ่งจะมีประมาณ 9-12 คีย์แล้วแต่เมทริกซ์ของชิ้นงาน

แป้นพิมพ์โดยเราเลือกค่านที่มีแฉวนน้อยที่สุดเพราะคือจำนวนครั้งการกดคีย์ในที่นี้เราเลือกแฉวนของเมทริกซ์ X มีทั้งหมด 8 แฉวน จึงมีจำนวนครั้งการกดคีย์ 8 ครั้ง

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Y1		E14 (Backspace)	F15 (Insert)	F16 (Delete)	C13 (Enter)		D13 (\)	
Y2					B12 (↑)	A13 (↔)	A12 (↓)	A11 (←)
Y3		E12 (=)	F13 (Num LK)	F14 (Pref. Sc)	D12 ([])	C11 (')		
Y4					A03 (L-Alt)			A08 (R-Alt)
Y5	A02 (Win)							
Y6	D11 ([)	D10 (P)	F12 (F12)	E11 (-)			B10 (/)	A09 (APP)
Y7	C00 (CapsLk)	D00 (Tab)	F00 (Esc)	E00 (` ~)	C10 (:)	A05 (Space)		
Y8	E02 (2)	E01 (1)	F01 (F1)	F02 (F2)	D01 (Q)	D02 (W)	C02 (S)	B01 (Z)
Y9	E04 (4)	E03 (3)	F03 (F3)	F04 (F4)	D03 (E)	C03 (D)	C01 (A)	B02 (X)
Y10	D04 (R)	E05 (5)	F05 (F5)	F06 (F6)	D05 (T)	C04 (F)	B03 (C)	B04 (V)
Y11	D06 (Y)	E07 (7)	F07 (F7)	E06 (6)	C05 (G)	C06 (H)	C08 (K)	B06 (N)
Y12	D07 (U)	E08 (8)	F08 (F8)	F09 (F9)	D08 (I)	C07 (J)	B05 (B)	B07 (M)
Y13	E10 (0 zero)	E09 (9)	F10 (F10)	F11 (F11)	D09 (O)	C09 (L)	B09 (.)	B08 (,)
Y14				A01 (FN)				
Y15			A00 (L-Ctrl)				A10 (R-Ctrl)	
Y16		B00 (L-Shift)				B13 (R-Shift)		

รูป 4.4ตารางเมทริกซ์ของแป้นพิมพ์แบบกดทีละแฉวนเมทริกซ์ X



รูป 4.5 การกดคีย์บนแป้นพิมพ์ทีละแฉวนเมทริกซ์ X

ตารางที่ 4.5 ตารางค่าประจำคีย์ของแต่ละแถว

คีย์ที่	แถวที่1 (X1)	ค่าประจำคีย์	แถวที่2 (X2)	ค่าประจำคีย์	แถวที่3 (X3)	ค่าประจำคีย์
1	A02	X1, Y5	E14	X2,Y1	F15	X3,Y1
2	D11	X1, Y6	E12	X2,Y3	F13	X3,Y3
3	COO	X1, Y7	D10	X2,Y6	F12	X3,Y6
4	EO2	X1, Y8	D00	X2,Y7	F00	X3,Y7
5	E04	X1, Y9	EO1	X2,Y8	F01	X3,Y8
6	D04	X1, Y10	E03	X2,Y9	F03	X3,Y9
7	D06	X1, Y11	E05	X2,Y10	F05	X3,Y10
8	D07	X1, Y12	E07	X2,Y11	F07	X3,Y11
9	E10	X1, Y13	E08	X2,Y12	F08	X3,Y12
10			E09	X2,Y13	F10	X3,Y13
11			B00	X2,Y16	A01	X3,Y15

จากรูป 4.4 และรูป 4.5 แสดงการกดคีย์ครั้งละแถวได้ตามตารางที่ 4.5 ซึ่งวิธีการแบบนี้สามารถลดขั้นตอนการกดคีย์ได้จากประมาณ 90 ครั้งลดลงเหลือ 8 ครั้ง สีแดงแสดงการกดคีย์ครั้งที่ 1 สีเขียวแสดงการกดคีย์ครั้งที่ 2 สีเขียวแสดงการกดคีย์ครั้งที่ 3 และทำแบบนี้จนกว่าจะครบทั้ง 8 แถวซึ่งวิธีแบบนี้จะสามารถลดเวลาการทำงานจาก 10 วินาทีเหลือเพียง 5 วินาที หรือลดลง 50%


	ก่อนการปรับปรุง	หลังปรับปรุง
เวลาในการกดคีย์(วินาที)	10	5
เปอร์เซ็นต์เวลาลดลง	$(10 - 5)/10 \times 100\% = 50\%$	
รอบเวลาการทำงาน(วินาที)	22	17
เปอร์เซ็นต์เวลาลดลง	$(22 - 17)/22 \times 100\% = 22.72\%$	

4.4.1.2 จิกเคลื่อนตัวบ่อยครั้งขณะทำงาน

เนื่องจากทางฝ่ายผลิตได้ใช้เทปค้ำซึ่งเป็นวัตถุดิบเหลือใช้จากกระบวนการผลิตมาใช้ยึดจิกกับแผ่นรองจิกซึ่งเราต้องทำการดึงจิกเข้าออกเพื่อนำงานเข้าตรวจสอบทางไฟฟ้าในหนึ่งวันจะมีจำนวนครั้งการดึงจิกเข้าออกมากกว่า 5,000 ครั้ง ทำให้จิกมีการเคลื่อนตัวบ่อยครั้งประมาณ 15 ครั้งต่อวันแต่ละครั้งทำให้ทางฝ่ายผลิตเสียเวลาในการปรับตั้งประมาณ 2 นาที

ก่อนการปรับปรุง

พนักงานฝ่ายผลิตได้ใช้เทปดำมาใช้ในการยึดจิกเข้ากับเครื่องซึ่งมีการเคลื่อนที่บ่อยครั้งทำให้จิกเกิดการเคลื่อนตัวขณะทำงาน




รูป 4.6 การใช้เทปยึดจิกก่อนการปรับปรุง

หลังการปรับปรุง

ได้มีการนำตัวยึดล็อกจิก (Clamp Lock JIG) มาใช้ช่วยในการล็อกจิกกับแผ่นรองงานและมีการเจาะรูระหว่างจิกกับแผ่นรองงานแล้วใช้สกรูช่วยยึดอีกทางทำให้ลดการเคลื่อนตัวของจิกลงได้ ทำให้ฝ่ายผลิตสามารถเพิ่มผลผลิตเพิ่มมากขึ้นได้ โดยจำนวนการเคลื่อนที่ลดลงเป็น 0 ครั้ง หรือลดลง 100%

	ก่อนการปรับปรุง	หลังปรับปรุง
จำนวนครั้งการเคลื่อนที่	15	0
เปอร์เซ็นต์การลดลง	$(10 - 0)/10 \times 100\% = 100\%$	



รูป 4.7 การใช้ตัวจับล็อกยึดและใช้สกรูยึด

4.4.1.3 การติดตั้งเครื่องจักรนาน

เมื่อมีการเปลี่ยนการตรวจสอบชิ้นงานใหม่ต้องทำการปรับเปลี่ยนชุดกดคีย์ใหม่ตามชุดของชิ้นงานนั้น ซึ่งใช้เวลาในการถอดออกแล้วนำไปประกอบใหม่ใช้เวลาในการประกอบนานมากกว่าซึ่งสามารถวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิวิเคราะห์การทำงานดังนี้

ก่อนการปรับปรุง

การวิเคราะห์แผนภูมิการทำงาน

แผนภูมิวิเคราะห์การทำงาน




คน





อุปกรณ์

Chart No. 2 วิธีการทำงานแบบเดิมก่อนการปรับปรุง

กิจกรรม การประกอบชุดกดคีย์

ตารางที่ 4.6 ตารางแผนภูมิวิเคราะห์การทำงานของการประกอบชุดกดคีย์ก่อนการปรับปรุง

ขั้นตอนการทำงาน	○	⇒	D	▽	ระยะทาง (เมตร)	เวลา (นาที)
1.สวมน็อตเข้ากับตุ้มน้ำหนักผ่านเพลทกลาง 90 ตัว 	○					50
2.สวมเสาเหล็กชั้นที่ 1 จำนวน 6 ชั้นกับเพลทล่าง 	○					6
3.นำตุ้มน้ำหนักและเพลทกลางมาสวมเข้ากับเพลทล่างแล้วขันน็อตยึดกับเสาเหล็ก 	○					15


ขั้นตอนการทำงาน	○	⇒	□	▽	ระยะทาง (เมตร)	เวลา (นาที)
<p>4.สวมชุดกระบอกสูบเล็กกับเพลทบนแล้ว ขันน็อตยึดอย่างละ1ตัวเป็นจำนวน 90 ตัว</p> 	○					50
<p>5.ขันน็อตสกรูตัวแรกกับกระบอกสูบเล็ก90 ตัว</p> 	○					50
<p>6.สวมตัวยึดคัมกับกระบอกสูบแล้วขันน็อต อีก90 ตัว</p> 	○					50
<p>7.สวมเสาเหล็กชั้นที่ 2 กับเพลทกลาง 6 ตัว</p> 	○					6

ขั้นตอนการทำงาน	○	⇒	□	▽	ระยะทาง (เมตร)	เวลา (นาที)
8. นำชุดเพลทบน (Cylinder, Holder) มาทำการสวมกับชุดค้อนน้ำหนัก (เพลทกลางและเพลทล่าง)	○					6
รวม	8					233


จากแผนภาพทำให้ทราบว่าเวลาที่ใช้ในการประกอบเข้าอย่างเดียวของชุดคดคีย์ใช้เวลาทั้งหมด 233 นาที หรือประมาณ 3 ชม. 53 นาที ยังไม่ได้รวมถึงขั้นตอนการออกออกอีกทำให้เสียเวลาเป็นจำนวนมากในการเปลี่ยนชิ้นงานใหม่ จึงได้ทำการออกแบบชุดคดคีย์ใหม่ให้สามารถถอดเข้าออกได้ง่ายกว่าเดิม

หลังการปรับปรุง

จากปัญหาที่ฝ่ายผลิตได้พบเจอเมื่อได้ทำการวิเคราะห์แล้วพบว่าเกิดจากการมีจำนวนน็อตในการประกอบมากครั้ง จึงได้ทำการออกแบบชุดคดคีย์ใหม่เพราะแบบเดิมเป็นแบบต้องขันน็อตที่หัวค้อนน้ำหนักรูป 4.8 ต้องถอดเข้าออกอยู่ตลอดเวลาจึงได้ออกแบบใหม่ไม่ต้องทำการขันน็อตที่หัวค้อนน้ำหนักแต่ออกแบบให้ใส่อยู่ตลอดเวลาดังรูป 4.9 และทำการปรับปรุงการใช้เนื้อยึดกระบอกสูบเล็กกับเพลทบนแต่ใช้เพลท บน 2 แผ่นทำการหนีบยึดกระบอกสูบเล็กแทนการขันน็อตทำให้ช่วยลดจำนวนการขันน็อตได้มากกว่า 90 ตัว สามารถวิเคราะห์การทำงานด้วยแผนภูมิการทำงานดังนี้



รูป 4.8 ชุดคดคีย์ก่อนการปรับปรุง



รูป 4.9 ชุดคดคีย์หลังการปรับปรุง

การวิเคราะห์แผนภูมิการทำงาน

แผนภูมิวิเคราะห์การทำงาน




คน




อุปกรณ์

Chart No. 3 วิธีการทำงานใหม่หลังการปรับปรุง

กิจกรรม การประกอบชุดกดคีย์

ตารางที่ 4.7 ตารางแผนภูมิวิเคราะห์การทำงานของการประกอบชุดกดคีย์หลังการปรับปรุง

ขั้นตอนการทำงาน	○	⇒	□	▽	ระยะทาง (เมตร)	เวลา (นาที)
1. นำเสาแท่งเหล็กสวมใส่บนเพลทที่ 1 ล่างทั้ง 6 ชิ้น 	○					6
2. นำค้อนน้ำหนักรูที่ใส่น็อตแล้วมาสวมใส่ตามรูบนเพลทล่าง ให้ครบทุกรู เส้นผ่านศูนย์กลางของรู 	○					8
3. นำเพลทกลางมาสวมใส่ทางด้านบนของค้อนน้ำหนักแล้วทำการขันน็อตสกรู 6 ตัวที่เสาเหล็กเพื่อยึดและล็อกเพลท 	○					15

ขั้นตอนการทำงาน	○	⇨	□	▽	ระยะทาง (เมตร)	เวลา (นาที)
4. นำกระบอกสูบมาสวมใส่ตามรูบนเพลทบนชั้น1ให้ครบทุกรู 	○					8
5. นำเพลทบนชั้นที่2มาสวมใส่กระบอกสูบทางด้านบนแล้วขันน็อตสกรู 6 ตัวที่เสาเหล็กเพื่อยึดกระบอกสูบให้แน่น 	○					8
6. นำตัวยึดตุ้มมายึดติดกับปลายกระบอกสูบเล็กโดยใช้ น็อต 2 mm. มาใช้ในการยึดตัวยึดตุ้มทั้งด้านบนและล่างทั้งหมดทุกตัวและบน 1 แล้วขันสกรูยึดให้แน่น 	○					60
รวมเวลาทั้งหมด	7					120


จากการใช้แผนภูมิวิเคราะห์การทำงานตามตารางที่4.7 พบว่าการออกแบบชุดกคดียี่ใหม่ และชุดเพลททำให้เวลาที่ใช้ลดลงเหลือ 120 นาที หรือ 2 ชั่วโมง ซึ่งทำให้สามารถลดเวลาการติดตั้งลงได้มากถึง 113 นาที หรือ 48.5%

	ก่อนการปรับปรุง	หลังปรับปรุง
เวลา	233	120
เปอร์เซ็นต์เวลาลดลง	$(233 - 120)/233 \times 100\% = 48.5\%$	

4.4.1.4 ชุดค้อนน้ำหนักและตัวยึดค้อนติดขัด

ก่อนการปรับปรุง

หลังจากที่ได้ทำการออกแบบชุดค้อนคีย์แบบใหม่แล้วสามารถลดเวลาในการติดตั้งได้แต่มีปัญหานในเรื่องของหัวค้อนน้ำหนัก (Weight) และตัวยึดค้อนติดขัดเสียดสีกันเวลาปล่อยค้อนน้ำหนักลงเพื่อค้อนคีย์ทำให้ค้อนนั้นกดติดบ้างไม่ติดบ้างทำให้ต้องเสียเวลาในการปรับตั้งศูนย์กลางใหม่เพื่อไม่ให้เกิดการติดขัดในหนึ่งวันจะเกิดการติดขัดอยู่ประมาณ 25 ครั้งต่อเครื่องใช้เวลาในการปรับตั้งประมาณครั้งละ 2 นาที จากรูป 4.10 ตัวยึดค้อนที่ผิวในจะเป็นแบบผิวเรียบเมื่อนำหัวค้อนน้ำหนักมาสวมใส่ที่ตัวยึดค้อนเพื่อทำการดึงขึ้นลงขณะทำการดึงขึ้นลงหัวค้อนน้ำหนักจะเสียดสีกับผิวเรียบด้านในตัวยึดค้อน




รูป 4.10 ตัวยึดค้อนเมื่อสวมกับหัวค้อนน้ำหนักก่อนการปรับปรุง

หลังการปรับปรุง

ได้มีการออกแบบตัว ตัวยึดค้อน ใหม่ให้มีการเจียรผิวออกเป็นโค้งรัศมี ประมาณ 4-5 มม. ตาม โค้งของหัวค้อนน้ำหนักทำให้ช่วยลดการเสียดทานระหว่างหัวค้อนน้ำหนักและตัวยึดค้อนได้แต่

ยังคงมีการติดขัดอยู่บ้างจำนวนครั้งการปรับตั้งศูนย์ลดลงเหลือ 3-4 ครั้งต่อวันหรือลดการปรับตั้งได้ 84 %

	ก่อนการปรับปรุง	หลังปรับปรุง
จำนวนครั้งการติดขัด	25	4
เปอร์เซ็นต์การลดลง	$(25 - 4)/25 \times 100\% = 84\%$	



รูป 4.11 ตัวยึดคัมแบบเจียรผิวโค้งเมื่อสวมกับหัวต้อน้ำหนักหลังการปรับปรุง

4.4.2 พนักงาน (Man)

4.4.2.1 มีการเคลื่อนไหวบ่อยครั้ง

จากขั้นตอนการทำงานของพนักงานทำให้เราทราบว่าพนักงานมีการเคลื่อนไหวบ่อยครั้ง ซึ่งเราได้ทำการวิเคราะห์ออกมาด้วยแผนภูมิวิเคราะห์การทำงานตารางที่ 4.2 ซึ่งจากการวิเคราะห์มีหลายขั้นตอนที่เราสามารถทำการปรับปรุงการทำงานให้ลดขั้นตอนหรือลดเวลาการทำงานได้จากแผนภูมิแกงปลารูป 4.1 เราได้วิเคราะห์แล้วว่าพนักงานมีการเคลื่อนไหวบ่อยครั้งด้วยสาเหตุ


1. เลื่อนชิ้นงานเข้าออกด้วยมือ
2. เอื้อมมือส่งงานไกล
3. ปุ่มกดเครื่องจักรอยู่ไกล

4.4.2.1.1 เลื่อนชิ้นงานเข้าออกด้วยมือ

ในส่วนนี้คือการหยิบงานใส่จิ๊กแล้วเราต้องเสียเวลาในการดันจิ๊กเข้าแล้วเอื้อมมือมากค่อม
เริ่มงาน (Start) จากนั้นเครื่องจักรจึงจะทำงานเริ่มการตรวจสอบชิ้นงาน เราสามารถลดขั้นตอนใน
ส่วนนี้ได้โดยการทำจิ๊กเลื่อนเข้าออกอัตโนมัติ (Auto Slider JIG) ซึ่งจะลดขั้นตอนการดันงานเข้า
และดึงงานออก

ก่อนการปรับปรุง

หยิบงานใส่จิ๊กและดันจิ๊กเข้าออกด้วยมือมีขั้นตอนการทำงานตามตารางที่ 4.2 และตารางที่
4.3 ด้วย 6 ขั้นตอนและใช้รอบเวลา 22 วินาที




รูป 4.12 รูปจิ๊กสไลด์เข้าออกด้วยมือก่อนการปรับปรุง

หลังการปรับปรุง

ได้นำระบบนิวเมตริกส์ (Pneumatics) ประกอบไปด้วยกระบอกสูบ (Cylinder) และ โซลีนอยด์วาล์ว (Solenoid Valve) และได้มีการออกแบบวงจรใหม่เพื่อทำการเชื่อมต่อกับวงจรหน่วย
ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรทำให้เครื่องจักรเริ่มทำงานตั้งแต่เรากค่อมเริ่มงานหลังจากนั้นจิ๊ก
จะทำการเคลื่อนที่เข้าไปข้างในเองและในระหว่างที่เครื่องจักรกำลังเคลื่อนที่เข้าไป ได้เริ่มการ
ตรวจสอบแล้วทำให้ช่วยลดเวลาการทำงานของเครื่องจักรลงไปได้อีก 1.5 วินาทีและลดขั้นตอน
ของพนักงานในการเลื่อนจิ๊ก เข้าออก 2 ขั้นตอน เป็นเวลา 3 วินาที

	ก่อนการปรับปรุง	หลังปรับปรุง
จำนวนชั้นตอน	6	4
เปอร์เซ็นต์การลดลง	$(6-4)/6 \times 100\% = 33\%$	
รอบเวลาการทำงาน	17	12.5
เปอร์เซ็นต์การลดลง	$(17-12.5)/17 \times 100\% = 26.47\%$	



รูป 4.13 การนำระบบนิวเมตริกซ์มาช่วยหลังการปรับปรุง

4.4.2.1.2 เอื่อมมือส่งงานไกล

จากที่ได้ปรับปรุงไปในบางส่วนแล้วยังมีจุดที่เราสามารถทำการปรับปรุงได้อยู่คือการเอื่อมมือส่งงานเข้ากล่องงานดี (Good Box) ไกลเกินมือเอื่อมทำให้พนักงานเกิดความเมื่อยล้าได้จากการที่ต้องเอื่อมมือไกลๆบ่อยครั้งจึงได้มีการปรับปรุงจุดส่งงานให้เข้ามาใกล้มือมากขึ้นทำให้หีบงานใส่กล่องได้สะดวกสามารถลดเวลาได้


ก่อนการปรับปรุง

กล่องวางงานคืออยู่ไกลเกินระยะมือเอื่อมถึงให้ทำพนักงานเกิดความเมื่อยล้าและใช้เวลาในการวางงานเพิ่มขึ้น ดังรูป 4.14


หลังการปรับปรุง

ได้ทำการปรับเปลี่ยนจุดวางงานดีใหม่ ให้อยู่ในระยะที่วางงานดีได้สะดวกมากขึ้นโดยวางไว้ที่บนเครื่องตรวจสอบงานดังรูป 4.15 สามารถลดเวลาได้จาก 1.5 วินาที เหลือเพียง 1 วินาที

	ก่อนการปรับปรุง	หลังปรับปรุง
ลดเวลาการวางงาน	1.5	1
เปอร์เซ็นต์การลดลง	$(1.5-1)/1.5 \times 100\% = 33\%$	
รอบเวลาการทำงาน	12.5	12
เปอร์เซ็นต์การลดลง	$(12.5-12)/12.5 \times 100\% = 4\%$	



รูป 4.14 การวางกล่องงานดีก่อนการปรับปรุง



รูป 4.15 การวางกล่องงานดีหลังการปรับปรุง

4.4.2.1.3 ปุ่มกดเครื่องจักรอยู่ไกล

ปุ่มกดเริ่มเครื่องจักรทำงานอยู่ไกลเราต้องทำการเอื้อมมือไปกดที่ตัวเครื่องจักรเพื่อให้เริ่มงานบางครั้งพื้นที่การทำงานไม่เพียงพอทำให้การจัดวางเครื่องจักรต้องอยู่ไกลมากขึ้นอีกทำให้เราเสียเวลากับเรื่องนี้จึงได้มีการออกแบบการต่อเชื่อมปุ่มกดเครื่องจักรออกมาใหม่ให้วางใกล้มือมากที่สุดทำให้เราสะดวกในการกดเพื่อเริ่มงานหรือกดเพื่อเคลียร์งาน

ก่อนการปรับปรุง

ปุ่มกดการเริ่มงานของเครื่องจักรต้องทำการกดปุ่มบนตัวเครื่องจักรดังรูป 4.16 หากเครื่องจักรวางไกลทำให้ต้องเอื้อมมือไปกดไกล ทำให้ใช้เวลามากกว่าปกติ




รูป 4.16 การกดปุ่มเริ่มงานที่เครื่องจักรก่อนการปรับปรุง

หลังการปรับปรุง

ได้มีการออกแบบการต่อเชื่อมปุ่มกดเครื่องจักรออกมาใหม่ให้วางใกล้มือมากที่สุดทำให้เราสะดวกในการกดเพื่อเริ่มงานหรือกดเพื่อเคลียร์งานซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้สามารถช่วยลดเวลาการกดงานจาก 1.5 วินาที เหลือเพียง 1 วินาที

	ก่อนการปรับปรุง	หลังปรับปรุง
ลดเวลาการกดปุ่ม	1.5	1
เปอร์เซ็นต์การลดลง	$(1.5-1)/1.5 \times 100\% = 33\%$	
รอบเวลาการทำงาน	12	11.5
เปอร์เซ็นต์การลดลง	$(12-11.5)/12 \times 100\% = 4.16\%$	



รูป 4.17 การกดปุ่มเริ่มงานหลังการปรับปรุง

4.4.3 ขั้นตอนการทำงาน (Method)

ในส่วนของการปรับปรุงครั้งสุดท้ายจะเป็นในเรื่องของขั้นตอนการทำงาน (Method) จาก การวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิแกงปลาคือ

4.4.3.1 หยิบงานใส่จิ๊กยก

ในการตรวจสอบชิ้นงานเราต้องนำชิ้นงานมาใส่ในจิ๊กเพื่อให้โพรบพิน (Probe Pin) ทำการ เชื่อมต่อระหว่างคอนเน็กเตอร์ (Connector) ของชิ้นงานเพื่อให้เครื่องจักรทำการตรวจสอบเส้นลาย วงจรสมบูรณ์หรือไม่แต่ในการนำชิ้นงานมาใส่เพื่อให้โพรบพิน (Probe Pin) ตรงกับตำแหน่งของ คอนเน็กเตอร์ (Connector) ทำได้ไม่ง่ายมากนักและชิ้นงานมีการออกแบบทางคอนเน็กเตอร์แบบ ทางโค้งเป็นตัวแอล (L) ทำให้บางครั้งชิ้นงานก็ตรงตำแหน่งแต่บางครั้งก็ไม่ตรงตำแหน่งพนักงาน ต้องเสียเวลานำชิ้นงานเข้าใส่ใหม่เพื่อให้ตรงตำแหน่งถ้าใส่ครบ 2 ครั้งแล้วไม่ดีให้ถือว่าเป็นงานเสีย ทันทีซึ่งโอกาสที่ชิ้นงานจะไม่ตรงตำแหน่งมีมากถึง 30% ของจำนวนครั้งการใส่ ก่อนการปรับปรุง


จากเดิมเราใช้จิ๊กแบบบานพับในการนำโพรบพินเชื่อมต่อเข้ากับคอนเน็กเตอร์ของชิ้นงาน เมื่อใช้งานไปนานๆจะพบว่าบานพับมีการสั่นครอนไม่มั่นคงเอียงซ้ายเอียงขวาทำให้เกิดการไม่ตรง ตำแหน่งของชิ้นงาน

หลังการปรับปรุง


ได้มีการออกแบบจิ๊กใหม่โดยเปลี่ยนจากบานพับมาเป็นแบบบุช (Bush) ให้โพรบพินมีการ เคลื่อนตำแหน่งในแกน Z หรือแกนตั้งให้โพรบพินเคลื่อนที่ขึ้นกับลงเท่านั้นและในส่วนของทาง

คอนเน็กเตอร์ได้มีการใส่ไกด์พิน (Guide Pin) ทำการยึดตำแหน่งทางคอนเน็กเตอร์ของชิ้นงานไม่ให้เคลื่อนที่ทำให้การนำชิ้นงานมาใส่จิ๊ก สะดวกมากขึ้นกว่าเดิม โอกาสไม่ตรงตำแหน่งลดน้อยลงกว่าเดิม และลดเวลาการใส่ชิ้นงานเข้าจิ๊กจาก 3 วินาที เหลือเพียง 2 วินาที

	ก่อนการปรับปรุง	หลังปรับปรุง
ลดเวลาการใส่งาน	3	2
เปอร์เซ็นต์การลดลง	$(3-2)/3 \times 100\% = 33\%$	
รอบเวลาการทำงาน	11.5	10
เปอร์เซ็นต์การลดลง	$(11.5-10)/11.5 \times 100\% = 13\%$	



รูป 4.18 จิ๊กใช้งานแบบเดิมก่อนการปรับปรุง



รูป 4.19 จิ๊กออกแบบใหม่หลังการปรับปรุง

4.5 ประเมินผลประสิทธิภาพ

หลังจากการปรับปรุงในส่วนของเครื่องจักร (Machine) พนักงาน (Man) และขั้นตอนการทำงาน (Method) แล้วเราใช้แผนภูมิวิเคราะห์การทำงานได้ดังตารางที่ 4.8 พบว่าขั้นตอนการทำงานลดลงจาก 6 ขั้นตอนเหลือ 4 ขั้นตอน และรอบเวลาจาก 22 วินาที เหลือ 10.5 วินาที และสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานของคนและเครื่องจักรหลังการปรับปรุงได้ดังตารางที่ 4.9

การวิเคราะห์แผนภูมิการทำงาน

แผนภูมิวิเคราะห์การทำงาน



คน



เครื่องจักร

Chart No.4

ขั้นตอนวิธีการทำงานหลังการปรับปรุง

กิจกรรม

การตรวจสอบทางไฟฟ้าของชิ้นงาน

ตารางที่ 4.8 แผนภูมิวิเคราะห์การตรวจสอบทางไฟฟ้าหลังการปรับปรุงเครื่องจักรและพนักงาน

ขั้นตอนการทำงาน	○	⇨	◻	▽	ระยะทาง (เมตร)	เวลา (วินาที)
1.หยิบชิ้นงานใส่จิก1	○					2
2.กดปุ่มเริ่มงาน1	○					1
3.เครื่องจักร1ทำงาน	○					6.5
4.หยิบงานใส่ Good Box1	○					1
รวม	4					10.5

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานของคนและเครื่องจักร

กิจกรรม


การตรวจสอบทางไฟฟ้าของชิ้นงาน

ชื่อชิ้นงาน

เป็นพิมพ์เมมเบรนสวิทช์



ก่อนการปรับปรุง



หลังการปรับปรุง

ชื่อเครื่องจักร เครื่องตรวจสอบทางไฟฟ้า (Schaffner-W324)

ตารางที่ 4.9 แผนภูมิความสัมพันธ์คนและเครื่องจักรหลังการปรับปรุง

Operator	Time		Machine1	time	
หยุดชิ้นงานใส่จิก1	2		Idle Time	3	
กดปุ่มเริ่มงาน1	1				
Idle Time	6.5		เครื่องจักรทำงาน	6.5	
หยุดงานใส่ Good Box1	1		Idle Time	1	
รวมเวลา	10.5			10.5	
	การปฏิบัติงานของคน		การปฏิบัติงานของเครื่องจักร		
เวลาปฏิบัติงาน(วินาที)	4		6.5		
เวลาว่างาน(วินาที)	6.5		4		
เวลาครบรอบการทำงาน	10.5		10.5		
%การปฏิบัติงาน	$4/10.5 \times 100 = 38\%$		$6.5/10.5 \times 100 = 62\%$		

ผลจากการที่เราสามารถลดรอบเวลาการทำงานทั้งของคนและเครื่องจักรลงได้ จึงต้องมีการคำนวณค่าความสัมพันธ์ของคนและเครื่องจักรใหม่เพื่อหาจำนวนเครื่องจักรที่เหมาะสมกับจำนวนพนักงานซึ่งสามารถคำนวณได้ดังต่อไปนี้

การคำนวณหาจำนวนเครื่องจักรที่เหมาะสมกับคนงานคนเดียว

เวลาคนทำงาน = 4 วินาที

เวลาเครื่องจักรทำงาน = 6.5 วินาที


$$n' = \frac{T}{a} = \frac{(a + t)}{a}$$

n' = จำนวนเครื่องจักร a = เวลาที่คนงานทำงาน T = เวลาตั้งวัฏจักร t = เวลาที่เครื่องจักรทำงาน

$$n' = (4 + 6.5) / 4 = 2.65 \text{ เครื่อง}$$

จำนวนเครื่องจักรที่เหมาะสมที่สุดที่คนงาน 1 คนควรควบคุมคือ 3 เครื่องพิจารณาการทำงานของคนเป็นหลัก ดูค่าเปรียบเทียบได้จากตารางที่ 4.10 พบว่า 3 เครื่องมีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งสามารถใช้คนได้คุ้มประสิทธิภาพมากถึง 100% และใช้ประสิทธิภาพของเครื่องจักร 54.17%

ตารางที่ 4.10 ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพจำนวนเครื่องจักรต่อคนงานหลังการปรับปรุง



การเปรียบเทียบก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง

ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจสอบทางไฟฟ้าของเมมเบรนสวิทช์ ได้มีการปรับปรุงตั้งแต่เครื่องจักร พนักงาน และ กระบวนการ ซึ่งทั้งหมดที่ได้ปรับปรุงมา สามารถสรุปได้ดังตาราง 4.11

ตารางที่ 4.11 ตารางการเปรียบเทียบก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง

หัวเรื่อง	ก่อนการปรับปรุง	หลังการปรับปรุง	วิธีการปรับปรุง	ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เวลาตรวจสอบคีย์(วินาที)	10	5	ตรวจสอบทีละ 1 แฉว	50%
จำนวนครั้งจิกเคลื่อนตัว	15	0	ใช้ตัวล๊อคยัดจิก	100%

เวลาที่ใช้ในการติดตั้งเครื่องจักร(นาทีก)	233	120	ออกแบบชุดตรวจสอบใหม่	48.5%
จำนวนครั้งถูกตุ้มคิดขัด	25	4	ออกแบบตัวยึดตุ้มใหม่	84%
หัวเรื่อง	ก่อนการปรับปรุง	หลังการปรับปรุง	วิธีการปรับปรุง	ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
จำนวนขั้นตอนการทำงาน	6	4	ทำจิ๊กเลื่อนเข้าออกอัตโนมัติ	33.33%
เอื้อมือส่งงานไกล	1.5	1	ปรับเปลี่ยนตำแหน่งการวางกล่องงานดีใหม่	33.33%
ปุ่มกดเริ่มงานอยู่ไกล	1.5	1	ออกแบบปุ่มกดใหม่ให้วางใกล้มือ	33.33%
หยิบงานใส่จิ๊กยาก	3	2	เปลี่ยนเป็นแบบบุช	33.33%
เวลาที่คนทำงาน	9	4	-	55.55%
เวลาเครื่องจักรทำงาน(วินาที)	13	6.5	-	50%
รอบเวลาการทำงาน(วินาที)	22	10.5	-	52.27%
%ประสิทธิภาพการทำงานเครื่องจักรต่อ3เครื่อง	48.15%	54.17%	-	6.02%