

## สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ฉ
สารบัญตาราง	ฎ
สารบัญภาพ	ฅ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	2
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.4 ขอบเขตวิธีวิจัย	3
บทที่ 2 หลักการ ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม	4
2.1 เทคโนโลยีสะอาด	4
2.1.1 ความหมายของเทคโนโลยีสะอาด	4
2.1.2 เทคนิคของเทคโนโลยีสะอาด	5
2.1.3 ขั้นตอนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาด	7
2.2 การบริหารแบบมีส่วนร่วม	16
2.2.1 แนวคิดพื้นฐานของการบริหารแบบมีส่วนร่วม	16
2.2.2 ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม	16
2.3 การควบคุมด้วยการมองเห็น	17
2.3.1 ความหมายของการควบคุมด้วยการมองเห็น	17
2.4 การปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยหลักการอีซีอาเอส (ECRS)	19
2.4.1 การขจัดงานที่ไม่จำเป็น (E=Eliminate)	19
2.4.2 การรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานเข้าด้วยกัน (C=Combine)	19
2.4.3 การจัดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่ (R=Rearrange)	19

2.4.4 การทำให้การปฏิบัติงานที่จำเป็นนั้นง่ายขึ้น (S=Simplify)	19
2.5 การออกแบบและวิเคราะห์ผลการทดลอง	19
2.5.1 หลักการ 3 ประการ สำหรับการออกแบบการทดลอง	20
2.5.2 ปัจจัยในกระบวนการผลิต	20
2.5.3 การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล	21
2.5.4 การวิเคราะห์ส่วนตกค้าง	22
2.6 การทบทวนวรรณกรรม	24
2.6.1 ขั้นตอนการดำเนินงานเทคโนโลยีสะอาด	24
2.6.2 การประยุกต์ใช้แนวคิดเทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิต	26
2.6.3 เทคนิคทางด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์	27
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานวิจัย	29
3.1 การประเมินเบื้องต้น	29
3.2 การประเมินละเอียด	30
3.3 การศึกษาความเป็นไปได้	31
3.4 การนำข้อเสนอไปปฏิบัติและติดตามผล	31
3.5 การสรุปผลดำเนินงานวิจัย	32
บทที่ 4 ผลการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล	33
4.1 กระบวนการประกอบอาร์มคอยล์ของส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์	33
4.2 ผลการประเมินเบื้องต้น	36
4.2.1 การประเมินผลกระทบทางด้านเทคนิค	37
4.2.2 การประเมินทางด้านเศรษฐศาสตร์	39
4.2.3 การประเมินทางด้านสิ่งแวดล้อม	40
4.2.4 สรุปผลการประเมินเบื้องต้น	41
4.3 ผลการประเมินละเอียด	43
4.3.1 สมดุลมวลสารของการประกอบอาร์มคอยล์	43
4.3.2 ของเสียอาร์มคอยล์	44
4.3.3 การใช้พลังงานไฟฟ้า	46
4.3.4 การสูญเสียความร้อนระหว่างกระบวนการผลิต	48

4.3.5 การใช้สารไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ในกระบวนการผลิต	50
4.4 การเลือกบริเวณหรือหน่วยการผลิตที่เกิดการสูญเสีย	50
4.4.1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	50
4.4.2 การลงทุน	51
4.4.3 โอกาสในการทำเทคโนโลยีสะอาดที่เห็นได้ชัด	52
4.4.3 ความสนใจ/ความร่วมมือ	52
4.5 การระบุสาเหตุและทางเลือกที่สามารถปฏิบัติได้	53
4.5.1 สาเหตุการเกิดของเสียอาร์มคอยล์	53
4.5.2 สาเหตุการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เต็มประสิทธิภาพ	54
4.5.3 สาเหตุการสูญเสียการ	55
4.6 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของข้อเสนอเทคโนโลยีสะอาด	57
4.7 ผลการประยุกต์ใช้ข้อเสนอและเทคนิคทางด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม	59
4.7.1 การลดของเสียอาร์มคอยล์: หยุดผลิตชั่วคราวเมื่อเกิดของเสีย	59
4.7.2 การลดของเสียอาร์มคอยล์: ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการผลิตด้วยเทคนิคอีซีเอเอส	64
4.7.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า: การเพิ่มความเร็วของสายพาน เตาอบชิ้นงาน	67
4.7.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า: ออกแบบอุปกรณ์ช่วยประหยัด พลังงานไฟฟ้า	73
4.7.5 การลดการสูญเสียการ: การหาปริมาณการที่เหมาะสมเดิมระหว่างอาร์มคอยล์ และการลดการใช้สารไอพีเอในกระบวนการล้างอาร์ม	75
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ	85
5.1 สรุปผลการวิจัย	85
5.2 อภิปรายผลการวิจัย	88
5.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย	89
5.4 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในอนาคต	90
บรรณานุกรม	91
ภาคผนวก	95

ภาคผนวก ก แบบประเมินเทคโนโลยีสะอาด	96
ภาคผนวก ข ผลการประเมินความเป็นไปได้ ด้านเทคนิค ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม	107
ภาคผนวก ค รายละเอียดอุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า	132
ประวัติผู้เขียน	135



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Copyright© by Chiang Mai University  
All rights reserved

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า	
1.1	เปอร์เซ็นต์ค่าความเสียหายภายในแผนกต่างๆ เดือน พ.ค. 2550 - เม.ย.2551	2
2.1	เกณฑ์การพิจารณาเพื่อประเมินความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น	10
2.2	การจัดลำดับความสำคัญของประเด็นปัญหาในโรงงานจากข้อมูลตรวจประเมินเบื้องต้น	11
4.1	การประเมินผลกระทบทางด้านเทคนิค	38
4.2	การประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์	40
4.3	การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	41
4.4	การประเมินลำดับความสำคัญของปัญหา	42
4.5	ของเสียที่เกิดขึ้น 6 อันดับในกระบวนการผลิตเดือนมีนาคม –เมษายน 2551ก่อนปรับปรุง	45
4.6	การเลือกหน่วยผลิตเพื่อทำการประเมิน โดยละเอียด	53
4.7	การคัดทางเลือกข้อเสนอเทคโนโลยีสะอาด	57
4.8	การศึกษาความเป็นไปได้ของข้อเสนอทางเทคโนโลยีสะอาด	58
4.9	ตำแหน่งในการตรวจสอบอาร์มคอยล์	65
4.10	ข้อมูลเปรียบเทียบของเสียก่อนและหลังการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการผลิต	67
4.11	การคำนวณความเร็วของสายพานเปรียบเทียบกับผลผลิต	69
4.12	ผลการทดลองวัดค่าอุณหภูมิในแต่ละโซน	71
4.13	ปัจจัยและค่าที่ใช้ในการทดลอง	76
4.14	ผลการทดลองในแต่ละเงื่อนไขในการออกแบบการทดลอง	76
4.15	ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลต่อผลตอบ	79
4.16	การวิเคราะห์ความแปรปรวนของทุกพจน์	81
4.17	ปริมาณกาวที่เหมาะสมและค่าแรงยึดเหนี่ยว	83
5.1	สาเหตุการสูญเสีย ข้อเสนอเทคโนโลยีสะอาด และเทคนิควิศวกรรมอุตสาหกรรมที่ใช้	86
ก.1	แบบประเมินเทคโนโลยีสะอาด การรวบรวมข้อมูลการผลิต	97
ก.2	แบบประเมินเทคโนโลยีสะอาด ข้อมูลกระบวนการผลิต	98
ก.3	แบบประเมินเทคโนโลยีสะอาด จัดลำดับความสำคัญของประเด็นปัญหา	99
ก.4	แบบประเมินเทคโนโลยีสะอาด การเลือกบริเวณที่จะทำโดยละเอียด	100

ก.5	แบบประเมินเทคโนโลยีสะอาด การคัดทางเลือกที่สามารถปฏิบัติได้	101
ก.6	แบบประเมินเทคโนโลยีสะอาด การประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิค	102
ก.7	แบบประเมินเทคโนโลยีสะอาด การประเมินความเป็นไปได้เศรษฐศาสตร์	103
ก.8	แบบประเมินเทคโนโลยีสะอาด การประเมินความเป็นไปได้ทางสิ่งแวดล้อม	104
ก.9	แบบประเมินเทคโนโลยีสะอาด การคัดทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อนำไปปฏิบัติ	105
ก.10	แบบประเมินเทคโนโลยีสะอาด การประเมินผลประหยัดข้อเสนอเทคโนโลยีสะอาด	106
ข.1	แบบประเมินเทคโนโลยีสะอาด การประเมินทางเทคนิค การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการผลิตโดยการตรวจสอบอาร์มก่อนเข้ากระบวนการผลิต	108
ข.2	แบบประเมินเทคโนโลยีสะอาด การประเมินเศรษฐศาสตร์ การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการผลิตโดยการตรวจสอบอาร์มก่อนเข้ากระบวนการผลิต	109
ข.3	แบบประเมินเทคโนโลยีสะอาด การประเมินทางสิ่งแวดล้อม การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการผลิตโดยการตรวจสอบอาร์มก่อนเข้ากระบวนการผลิต	110
ข.4	แบบประเมินเทคโนโลยีสะอาด การประเมินทางเทคนิค การหยุดการผลิตชั่วคราวเมื่อเกิดของเสียในกระบวนการผลิต	111
ข.5	แบบประเมินเทคโนโลยีสะอาด การประเมินเศรษฐศาสตร์ การหยุดการผลิตชั่วคราวเมื่อเกิดของเสียในกระบวนการผลิต	112
ข.6	แบบประเมินเทคโนโลยีสะอาด การประเมินทางสิ่งแวดล้อม การหยุดการผลิตชั่วคราวเมื่อเกิดของเสียในกระบวนการผลิต	113
ข.7	แบบประเมินเทคโนโลยีสะอาด การประเมินทางเทคนิค การเพิ่มความเร็วของสายพานเตาอบชิ้นงาน	114
ข.8	แบบประเมินเทคโนโลยีสะอาด การประเมินเศรษฐศาสตร์การเพิ่มความเร็วของสายพานเตาอบชิ้นงาน	115
ข.9	แบบประเมินเทคโนโลยีสะอาด การประเมินทางสิ่งแวดล้อม การเพิ่มความเร็วของสายพานเตาอบชิ้นงาน	116
ข.10	แบบประเมินเทคโนโลยีสะอาด การประเมินทางเทคนิค อุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า	117
ข.11	แบบประเมินเทคโนโลยีสะอาด การประเมินเศรษฐศาสตร์ อุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า	118
ข.12	แบบประเมินเทคโนโลยีสะอาด การประเมินทางสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า	119

ข.13 แบบประเมินเทคโนโลยีสะอาด การประเมินทางเทคนิค การลดการสูญเสียกา ว โดยการหาปริมาณกาที่เหมาะสม เติมระหว่างอาร์มคอยล์	120
ข.14 แบบประเมินเทคโนโลยีสะอาด การประเมินเศรษฐศาสตร์ การลดการสูญเสียกา ว โดยการหาปริมาณกาที่เหมาะสม เติมระหว่างอาร์มคอยล์	121
ข.15 แบบประเมินเทคโนโลยีสะอาด การประเมินทางสิ่งแวดล้อม การลดการสูญเสียกา ว โดยการหาปริมาณกาที่เหมาะสม เติมระหว่างอาร์มคอยล์	122
ข.16 แบบประเมินเทคโนโลยีสะอาด การประเมินทางเทคนิค การนำกาเหลือ จากปลายหลอดมาใช้ใหม่	123
ข.17 แบบประเมินเทคโนโลยีสะอาด การประเมินเศรษฐศาสตร์ การนำกาเหลือ จากปลายหลอดมาใช้ใหม่	124
ข.18 แบบประเมินเทคโนโลยีสะอาด การประเมินทางสิ่งแวดล้อม การนำกาเหลือ จากปลายหลอดมาใช้ใหม่	125
ข.19 แบบประเมินเทคโนโลยีสะอาด การประเมินทางเทคนิค ลดการใช้สารไอฟิเอ ในกระบวนการล้างอาร์ม	126
ข.20 แบบประเมินเทคโนโลยีสะอาด การประเมินเศรษฐศาสตร์ ลดการใช้สารไอฟิเอ ในกระบวนการล้างอาร์ม	127
ข.21 แบบประเมินเทคโนโลยีสะอาด การประเมินทางสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารไอฟิเอ ในกระบวนการล้างอาร์ม	128
ข.22 แบบประเมินเทคโนโลยีสะอาด การประเมินทางเทคนิค อุปกรณ์ใส่วัตดูดิบแท่งโลหะ	129
ข.23 แบบประเมินเทคโนโลยีสะอาด การประเมินเศรษฐศาสตร์ อุปกรณ์ใส่วัตดูดิบแท่งโลหะ	130
ข.24 แบบประเมินเทคโนโลยีสะอาด การประเมินทางสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ใส่วัตดูดิบ แท่งโลหะ	131

สารบัญภาพ

รูป	หน้า	
1.1	สัดส่วนการประกอบอาร์มคอยล์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเดือน พ.ศ. 2550 - เม.ย.2551	3
2.1	แนวคิดเทคโนโลยีสะอาด	5
2.2	วิธีการของเทคโนโลยีสะอาด	6
2.3	การทำคูลมวล์และพลังงานของหน่วยปฏิบัติการเดี่ยว	13
2.4	สาเหตุหลักของการสูญเสีย 5 ประเด็นหลัก	14
2.5	วิธีการสร้างข้อเสนอของเทคโนโลยีสะอาด	15
2.6	การพล็อตกราฟการแจกแจงแบบปกติของส่วนตกค้าง	22
2.7	การพล็อตกราฟระหว่างส่วนตกค้างกับค่าทำนาย	23
2.8	การพล็อตกราฟระหว่างส่วนตกค้างกับลำดับการทดลอง	24
4.1	วัตถุดิบอาร์มคอยล์ในกระบวนการผลิต	33
4.2	กระบวนการประกอบอาร์มคอยล์ผลิตภัณฑ์ A	34
4.3	การไหลของงานการประกอบอาร์มคอยล์ในปัจจุบัน	35
4.4	การคูลมวล์สารการประกอบอาร์มคอยล์ของผลิตภัณฑ์ A	43
4.5	ตัวอย่างของเสียหลังจากการประกอบเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป	44
4.6	การใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิต	46
4.7	การอบกาวให้แห้งหลังจากการเติมกาวระหว่างอาร์มคอยล์	46
4.8	การใช้เตาอบงานไม่เต็มประสิทธิภาพ	47
4.9	ความเร็วของสายพานและมิเตอร์ที่ติดอยู่ด้านข้างของบริเวณเตาอบชิ้นงาน	48
4.10	กาวส่วนเกินหลังจากการเติมกาวระหว่างอาร์มคอยล์	48
4.11	ผ้าคลีนที่ใช้ในการทำความสะอาดกาวส่วนเกิน	49
4.12	โคมสเว็บบที่ใช้ในการกำจัดกาวส่วนเกิน	49
4.13	การล้างอาร์มด้วยสาร ไอพีเอและการทิ้งหลังจากการใช้แล้ว	50
4.14	สาเหตุการเกิดของเสียอาร์มคอยล์	54
4.15	สาเหตุการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เต็มประสิทธิภาพ	55
4.16	สาเหตุการการสูญเสียการระหว่างการเติมกาวอาร์มคอยล์	56
4.17	พนักงานกดหยุดปั๊มเพื่อหยุดผลิต	60



4.18	ใบลีดที่ใช้เขียนชนิดของเสียบ	60
4.19	ขั้นตอนการหยุดผลิตเมื่อเกิดของเสียบในกระบวนการผลิต	61
4.20	ตัวอย่างของเสียบกาวเปื้อนบนชิ้นงาน	62
4.21	ปริมาณกาวที่มากเกินไป	62
4.22	ทิศทางการกำจัดกาว	62
4.23	ก่อนการปรับปรุงเปลี่ยนทิศทางการกำจัดกาวส่วนเกิน จาก 1 ไป 2	63
4.24	หลังการปรับปรุงเปลี่ยนทิศทางการกำจัดกาวส่วนเกิน จาก 2 ไป 1	63
4.25	ตำแหน่งของการตรวจสอบของพนักงานบนชิ้นงาน	64
4.26	แผนผังการไหลของการประกอบอาร์มคอยล์หลังการปรับปรุง	66
4.27	การวัดค่าอุณหภูมิภายในเตาอบแต่ละ โชน	70
4.28	เครื่องมือการวัดค่าอุณหภูมิในเตาอบ	70
4.29	ความเร็วของสายพานเตาอบ 180 มิลลิเมตรต่อนาทีหลังปรับปรุง	72
4.30	เปรียบเทียบจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ก่อนและหลังการปรับความเร็วสายพาน	73
4.31	อุปกรณ์ในการอบชิ้นงานในปัจจุบัน	73
4.32	อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน	74
4.33	กระบวนการใช้พลังงานไฟฟ้าในปัจจุบัน	74
4.34	อุปกรณ์ประหยัดพลังงานใช้ร่วมกับกระบวนการผลิต	75
4.35	การทดสอบหาค่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอาร์มคอยล์	78
4.36	ชิ้นงานหลังจากการทดสอบ	78
4.37	กราฟความน่าจะเป็นแบบปกติของผลกระทบต่อข้อมูลผลตอบ	79
4.38	การวิเคราะห์ส่วนตกค้างของข้อมูลผลตอบ	80
4.39	แผนภาพแบบกล่อง (Box plot) เปรียบเทียบค่าแรงยึดเหนี่ยวอาร์มคอยล์ระหว่างการ ใช้ กระบวนการ V และการไม่ใช้กระบวนการ V	81
4.40	ภาพตัดแสดงความลึกของกาวสูงสุดที่สามารถยอมรับได้	82
4.41	ภาพตัดแสดงการล้นของกาวสูงสุดที่สามารถยอมรับได้	82
4.42	ตัวอย่างปริมาณกาวที่เติมระหว่างอาร์มคอยล์ระดับกลาง	83