

บทที่ 1

บทนำ

1.1 คำนำ (1, 2, 3, 4)

ทินุกมาจากภาษาอาหรับว่า stannum ประวัติศาสตร์ของทินุกเกี่ยวพันกับโลหะผสมระหว่างทองแดงกับทินุก (ทินุก 10-18 %) ซึ่งเรียกว่า บรอนซ์ (Bronze) หรือทองสัมฤทธิ์ โดย 3500 BC มีการใช้บรอนซ์ใน Ur (ประเทศอิรักในปัจจุบัน) ซึ่งการใช้ยังไม่แพร่หลายนัก ต่อมาใน 3000 BC มีการใช้อย่างแพร่หลายของ Persian Bronze โดยใช้ในการทำอาวุธ เครื่องมือ ราชรถ เครื่องประกอบและเครื่องประดับต่าง ๆ 1500 BC มีหลักฐานการทำเหมืองทินุกใน Caucasia ตามชายประเทศ Persia (ประเทศอิหร่านในปัจจุบัน) อังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปน ตามลำดับ 1100 BC พวก Phoenician และกรีก ได้กระจายการใช้บรอนซ์ไปยังที่ต่าง ๆ โดยการค้า เนื่องจากในตะวันออกกลาง (Middle East) ทินุกมีจำนวนจำกัดจึงมีการซื้อขายโดยทางเรือกับประเทศอังกฤษ และสเปน AD79 Pliny ได้พรรณนาโลหะผสมระหว่างทินุกกับตะกั่วที่เรียกว่า Solder ซึ่งชาวโรมันได้นำมาใช้ในการเชื่อมโลหะและการใช้ทินุกเคลือบทองแดง (Tinned copper) ศตวรรษที่ 17 ในประเทศอังกฤษได้มีการใช้ทินุกอาบเหล็ก (Tin plate or Tinned-Steel Sheet) ใน ค.ศ.1893 Isaac Babbit ได้ทำโลหะผสมทินุก พลวง และทองแดง (Babbit metal) ซึ่งใช้ในการทำเครื่องจักรไอน้ำ ในศตวรรษที่ 20 นี้ ก็ได้มีการปรับปรุงทำทินุกใหม่บริสุทธิ์ และการทำโลหะผสมทินุกต่าง ๆ

ประวัติทินุกในประเทศไทย⁽⁴⁾ ในสมัยโบราณคนไทยใช้ทินุกมาสร้างพระพุทธรูป และอาวุธต่าง ๆ ในสมัยพระนารายณ์มหาราชก็ได้มีการใช้ทินุกแลกเปลี่ยนสินค้ากับต่างประเทศ และเมื่อประมาณร้อยกว่าปีมานี้ได้มีการใช้ทินุกเป็นเงินตรา ส่วนการทำเหมืองทินุกนั้นมีหลักฐานแสดงว่ามีการทำเหมืองทินุกครั้งแรก

ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งผลิตแร่ดีบุกได้มา และทำการถลุง ณ บริเวณแหล่งแร่ ทำให้เกิดซึ่ตะกอนโบราณที่ซุกพบกันในปัจจุบัน

1.2 สมบัติทางกายภาพและทางเคมี (1, 2, 3, 5)

ดีบุกเป็นโลหะมีสมบัติต่าง ๆ ดังรายละเอียดที่แสดงไว้ในตารางที่ 1 ดีบุกมีสมบัติอ่อนไม่เปราะ มีสีเงินขาวเจือฟ้า (silvery-white metal with a bluish tinge) ซึ่งเกิดจากผิวของดีบุกถูกออกซิไดซ์ (oxidize) โดยก๊าซออกซิเจน (oxygen, O_2) ในอากาศเกิดเป็นสแตนนิกออกไซด์ (stannic oxide, SnO_2) เคลือบเป็นผิวบางรอบโลหะซึ่งมีคุณสมบัติที่เสถียรและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ คัดยึดแน่นอย่างมั่นคงกับผิวโลหะต่าง ๆ ใกล้เคียง เหล็ก ทองแดง และโลหะผสมต่าง ๆ จึงใช้ดีบุกเคลือบผิวโลหะพวกนี้เพื่อป้องกันการเกิดสนิม (corrosion) มีจุดหลอมเหลวที่ต่ำเมื่อเทียบกับโลหะที่มีโครงสร้างคล้ายกันและมีจุดเดือดที่สูง จึงทำให้มีอุณหภูมิระหว่างจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่างกันอย่างากแก่การที่จะระเหยหรือสูญหาย เมื่อทำให้หลอมเหลวหรือการผสมทำโลหะผสมต่าง ๆ ไม่เป็นพิษจึงนิยมใช้ในการเคลือบกระป๋องหรือภาชนะที่บรรจุอาหาร มีโครงสร้างผลึกที่เป็นระเบียบและแข็งแรง ทั้งจะเห็นได้จาก การโค้งงอของแผ่นดีบุกจะเกิดเสียงดังที่เรียกว่า tin cry ซึ่งเกิดจากบิควัตถุ หรือชนกันภายในโครงสร้างผลึก มีโครงสร้างผลึก 2 ชนิด คือ white tin (beta tin) และ Gray tin (alpha tin) ซึ่งมีการเปลี่ยนไปมาได้ โดยดีบุกที่มีความบริสุทธิ์จะมีการเปลี่ยนจาก white tin ไปยัง Gray tin เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า $13.2^{\circ}C$ ซึ่งเรียกว่า tin pest หรือ tin disease และการบดเป็นผงของ white tin ที่มีความบริสุทธิ์สูงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่น

เดียวกัน ถึงแม้อุณหภูมิจะไม่ต่ำนักซึ่งป้องกันได้โดยการเพิ่มสารเจือปน (impurity) ต่าง ๆ ปริมาณเล็กน้อยลงไป เช่น Sb, Bi, Cu, Pb, Ag และ Au

ดีบุกเป็นธาตุอยู่ใน Group (IV) A มีสารประกอบได้ 2 แบบคือ สแตนนัสทิน (stannous tin, Sn(II)) และสแตนนิคทิน (stannic tin, Sn(IV)) นอกจากนี้ สารประกอบบางชนิดของดีบุกมีออกซิเดชันนัมเบอร์ (oxidation number) -4 ซึ่งเกิดจากอิเล็กตรอนวงนอก 8 ตัว ไข้ร่วมกับ อะตอมที่มีประจุบวก

กรดไฮโดรเจน (Halogen acid, HF, HCl, HBr และ HI) สามารถละลายดีบุกได้ก็เมื่อร้อนและเข้มข้น กรดซัลฟูริก (Sulfuric acid, H_2SO_4) สามารถละลายดีบุกได้ก็เมื่อร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน oxidizing agent ส่วนกรดไนตริก (Nitric acid, HNO_3) ละลายดีบุกได้อย่างช้า ๆ เมื่อเย็นและเจือจาง แต่เมื่อร้อนจะเปลี่ยนดีบุกเป็น metastannic acid (hydrate tin oxide, $SnO_2 \cdot n \cdot H_2O$) ดีบุกไม่ทำปฏิกิริยากับกรดอินทรีย์ (organic acid) ในอาหาร ทำปฏิกิริยาโดยตรงกับไฮโดรเจน ออกซิเจน ซัลเฟอร์ และฟอสฟอรัส ได้สารประกอบต่าง ๆ เช่น สแตนนิคไอโอไดด์ (Stannic iodide, SnI_4) สแตนนิคออกไซด์ (Stannic oxide, SnO_2) แต่ไม่ทำปฏิกิริยาโดยตรงกับไนโตรเจนและไฮโดรเจน เบสอ่อนเช่น แอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ (Ammonium hydroxide) หรือโซเดียมคาร์บอเนต (Sodium carbonate) มีผลน้อยมากต่อดีบุก ส่วนเบสแก่เช่น โซเดียมหรือโพแทสเซียม ไฮดรอกไซด์ (Sodium or Potassium hydroxide) ละลายดีบุกและเกิด สแตนเนต (stannate) เช่น โซเดียมและโพแทสเซียม สแตนเนต (sodium and potassium stannate, $Na_2Sn(OH)_6$ and $K_2Sn(OH)_6$)

ดีบุกสามารถเกิดพันธะกับคาร์บอนได้มากกว่า 500 ชนิด เรียก
organotin compounds โดยดีบุกถูกจับด้วย alkyl หรือ aryl

1 ถึง 4 กลุ่ม

ตารางที่ 1 สมบัติทางกายภาพของดีบุกบริสุทธิ์ (1, 5)

Symbol	Sn
Atomic number	50
Atomic weight	118.69
Isotope	120, 118, 116, 119, 117, 124, 122, 112, 114, 115
Crystal system	
White tin (β)	tetragonal
Gray tin (α)	cubic
Melting point ($^{\circ}\text{C}$)	231.9
Boiling point ($^{\circ}\text{C}$)	2,270
Density or Specific gravity (g/cm^3 at 20°C)	
White tin (β)	7.31
Gray tin (α)	5.75
Oxidation number	+2, +4
Electron configuration	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ $3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6$ $4d^{10} 5s^2 5p^2$

ตารางที่ 1 (ต่อ)

Tensile strength as cast psi at 15°C	2,100
200°C	650
-40°C	2,900
Electric resistivity (microhm/cm) at 0°C	11.0
100°C	15.5
Thermal conductivity (cal/cm/cm ² /sec/°C) at 100°C	0.145
Magnetic susceptibility, cgs unit	0.027 x 10 ⁻⁶
Modulus of elasticity million psi	6-6.5
Specific heat (cal/g) at 25°C	0.053
Latent heat of fusion (cal/g)	14.2
Latent heat of vapourization (cal/g)	520 ± 20
Shrinkage of solidification (%)	2.8
Coefficient of linear expansion (per degree)	
at 0°C	19.9 x 10 ⁻⁶
100°C	23.8 x 10 ⁻⁶

1.3 ชนิดและการเกิดของแร่ดีบุก (1, 3, 4)

แร่ดีบุกมีกระจายในความเข้มข้นน้อย ๆ ทั่วทุกทั้งโลก แต่มีเพียงบางพื้นที่ที่มีความเข้มข้นสูงจนมีความสำคัญในทางการค้าและเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ เช่น มาเลเซีย โบลิเวีย ไทย อินโดนีเซีย ในจีเรีย จีน ฮ่องกง และบราซิล

แร่ดีบุกมีหลายชนิดด้วยกัน แร่ดีบุกที่สำคัญที่สุดของแหล่งแร่และทางการค้าคือ แร่แคสซิเทอไรต์ (Cassiterite, SnO_2) ซึ่งรู้จักทั่วไปในชื่อว่า tin stone ถ้ายึดวิธีที่มีเปอร์เซ็นต์โลหะดีบุก 78.6 % มีรูปร่างผลึกเป็น tetragonal หรือ ditetragonal-dipyramidal มีสีน้ำตาล แต่อาจพบสีขาว น้ำผึ้ง แดง ม่วง ค่าขึ้นอยู่กับสิ่งเจือปนที่ประกอบอยู่ในแร่ มีความวาวแบบเพชร (adamantine luster) มีความแข็ง 6-7 มีความถ่วงจำเพาะ 6.8-7.1 และทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริก และแผ่นสังกะสี ไคโอโลหะดีบุกสีเทาคำน นอกจากนั้น ยังมีแร่ดีบุกชนิดอื่น ๆ เช่น Stannite ($\text{Cu}_2\text{S}\cdot\text{FeS}\cdot\text{SnS}_2$), Cylindrite ($\text{Pb}_3\text{Sn}_4\text{FeSb}_2\text{S}_{14}$), Teallite (PbSnS_2), Canfieldite (Ag_8SnS_6) และ Malayaite (CaSnSiO_5)

แร่ดีบุกมีการเกิดสัมพันธ์กับหินแกรนิต โดยแร่ดีบุกปฐมภูมิ (primary tin ore) มีความสัมพันธ์กับหินแกรนิต หังสเทน ควอตซ์ ไวท์ไมก้า และบางที่ยังพบเงินและโมลิบดีนัมปะปนอยู่ด้วย เกิดจากการคั่นตัวขึ้นมาของหินละลาย แล้วเกิดการเย็นตัวแข็งกลายเป็นหินแกรนิต ทอมน้ำแร่ที่อยู่ในสภาวะของก๊าซหรือสารละลายก็จะถูกบีบตัวออกมาจากภายในหินแกรนิตเกิดเป็นแร่ดีบุกในลักษณะเปกมาไทต์ (pegmatite) หรือแบบฝังประ (disseminated type) อยู่บริเวณช่วงตอนบนของหินแกรนิต หรือเกิดเป็นสายแร่ควอตซ์ดีบุกอุณหภูมิสูง (Hypothermal) สายแร่อุณหภูมิปานกลาง (Mesothermal) อยู่ในตัวหินแกรนิต

ไกล่รอยสัมพันธ์กับหินข้างเคียง หรืออยู่ตามรอยร้าวของหินข้างเคียง ซึ่งเป็น การสะสมตัวของแร่คิงก์แบบสายแร่ แต่เดิมจะเกิดอยู่ที่ผิวโลก ประมาณ 3-10 กิโลเมตร เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับของพื้นผิวโลก โดยหินชนิดต่าง ๆ ที่ทับถมอยู่บนสายแร่ เกิดการยุบตัวสลายตัวกลายเป็นหินสาย แร่จึงไหลให้เห็นดังตัวอยู่ในหิน ซึ่งพบในประเทศอังกฤษ และโบลิเวีย แหล่งแร่อีกชนิดหนึ่งคือ แหล่งลานแร่ หรือลานแร่พลัค (placer deposit) เกิดจากการยุบตัวของแหล่งแร่คิงก์ปฐมภูมิ แล้วถูกฝนหรือพลังงานอื่นพัดพา เอาแร่คิงก์ไปสะสมตัวอยู่ตามท้องลำธาร หรือในบริเวณที่เป็นแอ่ง แร่ที่เบา ก็จะถูกพัดพาไปเหลือแต่แร่หนัก ๆ คือ แร่แคสซิเทอไรต์ ซึ่งแหล่งแร่ชนิดนี้ จะมีแร่ทั้งสเทนและแร่ เหล็กปะปนอยู่ด้วย และส่วนใหญ่จะถูกพัดพาไปไม่กี่ไกล จากแหล่งแร่ เดิมมากนักเนื่องจากเป็นแร่หนักซึ่งพบในประเทศมาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ไนจีเรีย คองโก และจีน โดยแร่คิงก์ส่วนใหญ่ 80 % ของผล ผลิตมาจากแหล่งแร่ เหล่านี้

1.4 ประโยชน์และการใช้งาน (1, 2, 3, 6)

จากสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของคิงก์ เป็นผลทำให้มีการ ใช้โลหะคิงก์อย่างกว้างขวางกว่าโลหะตัวอื่น ๆ ถึงแม้จำนวนโลหะคิงก์ที่ถูกใช้ จะน้อยเมื่อเทียบกับโลหะตัวอื่น แต่ก็โค้ชื่อว่าเป็นโลหะที่มีความสำคัญอย่างมาก ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ของคิงก์มีความจำเป็นสำหรับความ เจริญและชีวิตประจำวัน มีการใช้คิงก์อย่างสม่ำเสมอในหลายรูปแบบ แม้ว่าคิงก์จะมีราคาแพงแต่ความ เฉพาะเจาะจงและคุณสมบัติที่โลหะตัวอื่นไม่มี ทำให้มีการใช้คิงก์อย่างประหยัด

เราสามารถแบ่งประโยชน์และการใช้งานของโลหะคิงก์ได้เป็น 3 รูปแบบคือ โลหะคิงก์บริสุทธิ์ โลหะผสมคิงก์ และสารประกอบของคิงก์

1.4.1 โลหะบริสุทธิ์ (Pure metal) โลหะที่บริสุทธิ์ที่มีประโยชน์และ
การใช้งานหลายอย่างคือ

Tin plate โลหะที่บุกถูกใช้มากที่สุดในการทำ tin plate
คือ ประมาณ 40 % ของโลหะที่บุกที่ผลิตได้ ส่วนมากจะใช้ในอุตสาหกรรมทำ
กระป๋องสำหรับบรรจุอาหารและเครื่องคั้น นอกจากนี้ก็ใช้ในการเคลือบบนผิว
โลหะและโลหะผสมต่าง ๆ การทำ tin plate และการเคลือบบนผิวโลหะ
ทำได้หลายวิธีคือ วิธี electro plating โดยใช้ไฟฟ้าในการเคลือบเป็นวิธี
การที่ไม่มีขีดจำกัดความหนาที่ใช้ง่ายในการเตรียมและควบคุม วิธี Hot-dip
tinning โดยการจุ่มวัตถุที่ต้องการเคลือบลงในโลหะที่บุกที่หลอมเหลวจะได้
ความหนา 0.0001-0.0005 นิ้ว และวิธีเคลือบโดยปฏิกิริยาเคมี โดยจุ่มใน
สารละลายเช่น sodium stannate acetate

Tin pipe ใช้เป็นท่อสำหรับน้ำกลั่นและเบียร์

Tin wire ใช้เป็น electric fuse

Tin anode ใช้เป็น anode สำหรับการทำ electroplating

Tin in glass manufactory ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตกระจก
โดยกระจกแบนทำจากแก้วที่หลอมเหลวบนผิวโลหะที่บุกที่หลอมเหลว

1.4.2 โลหะผสม (Alloy) โลหะที่บุกมีคุณสมบัติอ่อนจึงมีการใช้น้อย
เมื่อเป็นโลหะบริสุทธิ์ และโลหะที่บุกสามารถผสมกับโลหะอื่น ๆ ได้ง่าย เช่น
Cu, Sb, Bi, Cd, Ag, Pb, Co, Ni, Al, Ti, Na และ Zr ทำให้
เกิดโลหะผสมที่บุกมากมาย ซึ่งการผสมของโลหะที่บุกเป็นการเพิ่มคุณสมบัติ
ของโลหะผสม เช่น การป้องกันสนิม ความแข็ง mechanical strength
และความสามารถในการใช้งาน

Bronze เป็นโลหะผสมที่เก่าแก่ที่สุดเกิดจากการผสมระหว่าง
 ติบกับทองแดงใช้ในงานที่มีความไวสูง (high speed) และต้องการความ
 พนทานสูง (heavy duty bearing) เช่น วาล์วสำหรับไอน้ำ แปรง

Solder โลหะที่บุกถูกใช้มากที่สองใน solder รองจาก tin
 plate เป็นโลหะผสมระหว่างติบกับตะกั่ว มีจุดหลอมเหลวต่ำ ใช้ในงาน
 เชื่อมชิ้นส่วนของโลหะมีติบ 2-70 % ที่เหลือเป็นตะกั่ว

ส่วนโลหะผสมติบตัวอื่น ๆ มีส่วนประกอบและการใช้ประโยชน์
 ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ส่วนประกอบและการใช้ประโยชน์ของโลหะผสมติบบางตัว (2)

trade name or type	composition (percent)											uses
	Cu	Sn	Pb	Sb	Ni	Al	Si	Ti	Zr	Cr	Fe	
Tin base and lead base												
Babbitt metal (grade 1)	4.5	91		4.5								turbines, centrifugal pumps
Babbitt metal (grade 2)	3.5	89		7.5								automotive bearings
Babbitt metal (grade 3)	8	84		8								
Babbitt metal (grade 4)	3	75	10	12								bearings
Babbitt metal (grade 5)	2	65	18	15								costume jewelry
Jeweler's white metal		92		8								plates, domestic utensils
Pewter (casting)	0.5	92		7.5								tea and coffee service, trays, tankards
Pewter (spinning)	2	91		7								
Pewter (soft)	2	95		3								
Britannia metal	1-3	90-95		4-8								castings, ornamental objects
Linotype		3-5	balance	11-12								type metal
Stereotype		6-8	balance	13-15								type metal
Monotype		7-8	balance	15-17								type metal
Foundry type		10-13	balance	20-25								type metal
Aluminum base												
Alcoa 80S	1	6.5			0.5	balance	1.5					solid bearings subject to high loads
Aluminum-Tin	1	20				balance						automotive bearings-connecting rod, main camshaft
Miscellaneous												
Alpha titanium		2.5				5		balance				structural material for aircraft and spacecraft
Zircaloy-2		1.5			0.05				balance	0.10	0.12	nuclear power reactor fuel cladding
Superconducting Nb ₃ Sn		33.4										solenoid magnets
Dental amalgam*		12										fillings

*Plus mercury, silver balance.

1.4.3 สารประกอบดีบุก (Tin compounds) ดีบุกทำปฏิกิริยากับสารประกอบอินทรีย์และอินทรีย์ ได้สารประกอบมากมายซึ่งมีการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การใช้ประโยชน์ของสารประกอบดีบุก^(1, 6)

Compound	Application
tin metal	manufacture of tin plate, solders, bronzes, pewter, alloys, amalgams, chemicals
tin(IV) oxide	ceramic glaze opacifier, ceramic pigments
tin(IV) hydride	gas-plate tin on metal, ceramics
tin(II) acetate	catalyst
tin(II) chloride	electrotinning of steel strip, tin coating of sensitized paper, antisludge agent for oils, stabilizer of perfumes in soaps, additive for drilling muds, electroplating, catalyst in organic reactions
tin(II) fluoroborate	tin-plating baths
tin(II) fluoride	toothpaste and dental preparations
tin(II) 2-ethylhexoate	catalyst for polyurethane foam production and incurring silicone oil formulations

Compound	Application
tin(II) oxalate	catalyst for coal hydrogenation, catalyst for acid-type esterification, transesterification or polyesterification
tin(II) oxide	manufacture of gold-tin and copper-tin ruby glass
tin(II) sulfate	immersion plating of steel wire, electroplating strip, with copper sulfate for lacquer finishes
tin(II) tartrate	dyeing and printing of textiles
tin(IV) chloride	mordant in dyeing of silk, preparation of other inorganic and organic tins, manufacture of blueprint and other sensitized papers
sodium stannate	alkaline electroplating tin baths
sodium pentafluorostannate	dentifrice formulations
tin(II) oleate	catalyst for polymerization
dibutyltin dilaurate and dibutyltin maleate	prevent the decomposition of polyvinyl chloride
tributyltin oxide	antifoulant in marine plant, wood preservative, fungicide, bactericide

1.5 วิธีการวิเคราะห์^(6, 7)

ที่ทุกมีวิธีการวิเคราะห์ให้หลายวิธีด้วยกัน การเลือกวิธีใด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของวิธีการอื่นใดแก่ ปริมาณสารที่ต้องการวิเคราะห์ ขบวนการของตัวอย่าง ความถูกต้อง ความแม่นยำ ปริมาณต่ำสุด ความ สะดวก ความรวดเร็วของวิธีการ เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีอยู่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ ตัวอย่างวิธีการวิเคราะห์ที่ทุกมีดังนี้คือ

1.5.1 Volumetric method เป็นวิธีการวิเคราะห์ที่ใช้ทั่วไปในการ วิเคราะห์หาปริมาณที่ทุกในแร่ซึ่งมีปริมาณที่ทุกมาก (5 mg) ที่มีโลหะต่าง ๆ หลายชนิดปะปนอยู่ด้วย โดยการรีดักชัน (reduction) ที่ทุกให้อยู่ในรูป สแตนนิสออส (Sn(II)) แล้วนำมาออกซิไดซ์ให้เป็นสแตนนิคออส (Sn(IV)) โดยสารละลายไอโอดีนมาทำ ฐานซึ่งเป็น titrant

1.5.2 Gravimetric method เป็นวิธีที่นิยมใช้กันในการวิเคราะห์ หาปริมาณที่ทุกในแร่ ที่มีโลหะต่าง ๆ ปะปนอยู่น้อย โดยหาค่าที่ทุกให้ตกตะกอน อยู่ในรูปของสแตนนิคออกไซด์ (stannic oxide, SnO₂) หลังจากการอมให้ แห้งแล้วชั่งน้ำหนัก

1.5.3 Atomic absorption spectroscopy เป็นวิธีการวิเคราะห์ ที่ใช้อย่างกว้างขวางในการวิเคราะห์หาปริมาณที่ทุกปริมาณน้อย ๆ ปริมาณต่ำสุด ของการวิเคราะห์จะให้ผลได้ก็กับ เปลวไฟที่มี เชื้อเพลิงมาก (a fuel rich, reducing flame) โดยวิเคราะห์ที่ทุกที่มีความเข้มข้นต่ำสุดเมื่อใช้เปลวไฟ air-hydrogen, air-ethylene และ nitrous oxide-ethylene flame เป็น 1-1.5, 2-2.5 และ 4-5 ppm ตามลำดับ โดยวัดค่าการดูดกลืนแสง (absorbance) ที่ความยาวคลื่น 224.61, 235.48, 286.33 nm ตามลำดับ

ซึ่งให้ข้อมูลไม่แตกต่างกันมากมาย ปัจจุบันมีรายงานว่า วิธี AAS สามารถวิเคราะห์ตะกั่วที่มีความเข้มข้นต่ำสุด 0.1-0.5 ppm และโดยการจัดโดยวิธี aspiration เมื่อใช้ร่วมกับเทคนิค hydride generation จะสามารถหาปริมาณตะกั่วได้ต่ำสุดถึง 5×10^{-3} ppm

1.5.4 Emission spectrometry เป็นวิธีการวิเคราะห์ที่รวดเร็วและเฉพาะเจาะจงวิธีหนึ่ง สามารถใช้วิเคราะห์ธาตุต่าง ๆ หลายธาตุไปพร้อมกัน แต่วิธีการนี้ต้องการความชำนาญที่สูงของผู้ทำการวิเคราะห์และเครื่องมือที่มีราคาแพง

1.5.5 Neutron activation analysis ถึงแม้ความเข้มข้นต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้โดยวิธีนี้จะดีกว่าวิธีอื่น ๆ แต่วิธีการนี้มีข้อเสียคือ มีความจำเป็นที่จะต้องมี nuclear reactor และความเป็นไปได้ของสิ่งรบกวน จากการเตรียมของไอโซโทป (isotope) ต่าง ๆ

1.5.6 Spectrophotometric method เป็นวิธีการวิเคราะห์ที่ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ใช้สารที่ทำปฏิกิริยากับตะกั่วเกิดสารประกอบเชิงซ้อนที่มีสี ซึ่งความสามารถต่าง ๆ ของวิธีการนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของสารที่ใช้ทำปฏิกิริยากับตะกั่ว เช่น กาเลอีน ฟีนิลฟลูโอโรน รายละเอียดจะอธิบายในบทที่ 3

1.5.7 Miscellaneous analytical methods ได้แก่ X-ray fluorescence, Infrared internal reflection spectroscopy, Fluorimetric method และ Electroanalytical method

1.6 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วในตัวอย่างดินและตะกอนห้องน้ำ
2. เพื่อศึกษาปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วโดยวิธีสเปกโตรโฟโตเมตรี

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved