

บทที่ 2 กฤษฎี

2.1 ความหมายว่า ไปของออกติเวชัน (Activation)^(4,5)

ออกติเวชัน (Activation) เป็นขบวนการเปลี่ยนแปลงลักษณะและคุณสมบัติ (Transformation) สารใด ๆ ที่ตามให้ออยู่ในรูปที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กฤษฎีออกติเวชัน (Activation theory) ถูกบรรยายเป็นครั้งแรกโดย Chaney และผู้ร่วมงาน พบว่าเมื่อได้รับการปรับปรุงจากผู้เกี่ยวข้องจนในปัจจุบันนี้กฤษฎี ออกติเวชันคือ ปฏิกิริยาใด ๆ ที่นำมาใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเอาไอดโรเจน หรือ Hydrogen – rich fractions ออกจากวัตถุที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ เพื่อที่จะได้สิ่งที่เหลือมีส่วนเป็นรูปหุนกว้างขึ้น

2.2 การเตรียมถ่านที่มีปฏิกิริยา⁽¹⁾

การผลิตถ่านที่มีปฏิกิริยาโดยใช้วิธีทางเคมี (Chemical Activation)

การเตรียมโดยวิธีนี้มีวิธีการเตรียมคือนำวัตถุดิบไปแช่ในสารเคมี ชิงค์คลอไรต์ ไฮಡรัสเซียมชัลไฟต์ ไฮಡรัสเซียมไอโซไซาเนท กรดฟอสฟอริก และกรดซัลฟูริก หรือเป็นสารประกอบไฮดรอกไซด์ของโลหะอัลคาไล เมื่อนำ去ให้เข้ากันดีแล้วนำมาเผาในเตาหมุนที่อุณหภูมิสูงโดยไม่ให้อากาศเข้า เมื่อยังคงเผาอยู่สักครู่ให้เกิดปฏิกิริยาออกก๊าซได้ถ่านที่มีปฏิกิริยาตามต้องการ

การผลิตถ่านที่มีปฏิกิริยาโดยใช้วิธีทางด้านฟิสิกส์ (Physical Activation)

การเตรียมชิ้นแรก คือการเผาให้เป็นคาร์บอน (Carbonization) เมื่อเผาวัตถุดิบที่อุณหภูมิ 170 °C วัตถุดิบจะถูกทำให้แห้ง ที่อุณหภูมิประมาณ 270 °C จะมีการคาร์บอน化ออกไซต์ คาร์บอนแม่นอนออกไซต์ กรดอะซิติก น้ำมันดิบ (Ter) และเมธิลแอลกอฮอล์ ละลายออกมานั่งอุ่นๆ ที่อุณหภูมิ 300 °C เป็นการลื้นสุดการทำเป็นถ่านจะมีคาร์บอนประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์

การแอกติเวชัน (Activation) เป็นการใช้ไอน้ำ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไออกซิเจน แลก替ในไตรเจโน่ย่าง โดยผ่านสารตั้งกล่าวไปบนแผงถ่านที่เผาอยู่ที่ อุณหภูมิ 600-900 °C จะทำให้ผงถ่านมีคุณสมบัติในการคุ้ปชันสูงขึ้นตามต้องการ

2.3 ส่วนประกอบของกากلامะพร้าว⁽⁶⁾


กากلامะพร้าวมีลักษณะแข็ง หนักประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผลมะพร้าว ทั้งหมด ส่วนประกอบของกากلامะพร้าวเหมือนกับส่วนประกอบไม้เนื้อแข็งโดยทั่วไป แต่มี ปริมาณ Lignin ค่อนข้างสูง มีเซลลูโลส (Cellulose) ค่อนข้างจะต่ำ จากการคำนวณ ปริมาณของสารประกอบต่าง ๆ ของกากلامะพร้าว พบว่ามีส่วนประกอบดังนี้

Moisture	8.0 %
Ash	0.6 %
Solvent extractive	4.2 %
Lignin	29.4 %
Cellulose	26.6 %
Pentosan	27.7 %

หลังการเผาโดยใช้อุณหภูมิสูงในที่ไม่มีอากาศ ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่อยู่ภายในจะ สลายตัวมีส่วนประกอบดังนี้

Carbon	34 %
Pyrolytic acid	40 %
Tar	6 %
Gas	20 %

แผนภูมิข้างล่างนี้จะแสดงรายละเอียดผลผลิตต่าง ๆ ที่ได้จากการเผากากلامะ-พร้าว ในที่อุณหภูมิสูงในที่อันอากาศ



การทดสอบคุณสมบัติของถ่านที่มีปฏิกิริยาที่มีผลลัพธ์ต่างๆ ไปนี้^(๑, ๗, ๘)

คุณสมบัติในด้านการคุณชีบ

ความหนาแน่น (Density)

ขนาดอนุภาคถ่าน (Particle - size distribution)

ขนาดความกว้างของรูพรุน (Porosity)

ผิวที่ผิวของถ่าน (Surface area)

อัตราการไหหล่านถ่านของเหลวและก๊าซ (Filtration rate)

ความชื้น (Moisture)

ความเป็นกรดและด่าง (pH)

ปริมาณเชื้อถ่าน (Total ash)

อุณหภูมิในการเผาไหม้ (Ignition temperature)

ในการทดลองครั้งนี้จะมีการทดสอบคุณสมบัติถ่านเบื้องต้น

การคุณชีบของถ่านที่มีปฏิกิริยา การทดสอบการคุณชีบ ผลที่ได้คือตัวเลขไอодีน (Iodine number) ซึ่งเป็นตัวชี้ประสีที่ใช้ในการคุณชีบสารมากหรือน้อย ถ้าตัวเลขมากการ

คุณภาพมาก ถ้าตัวเลขน้อยการดูดซึบก็น้อย ตัวเลขไอโอดีน (Iodine number) คือจำนวน มิลลิกรัมของไอโอดีนที่ถูกดูดซึบไว้บนแผ่นถ่าน 1 กรัม

ความหนาแน่นของถ่าน (Apparent density) ความหนาแน่นของถ่านคือน้ำหนักของถ่านต่อหนึ่งหน่วยปริมาตร ปริมาตรของถ่านผิดจากกระบอกทางที่ผงถ่านให้ลดลงมา ด้วยความเร็วคงที่มาตรฐาน

ความชื้น (Moisture) ความชื้นเกิดจากจำนวนไอน้ำในอากาศที่ผงถ่านดูดซึบไว้ ความชื้นนี้จะไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของในการดูดซึบ แต่มีผลหากองถ่านน้ำหนักเพิ่มขึ้นถ่านที่ได้มาตรฐานควรจะผ่านการอบเพื่อความคุณที่อยู่หมู่ 110 °C เป็นเวลาสาม 24 ชั่วโมง และเก็บรักษาในภาชนะอันสะอาดและมีสารดูดความชื้น

ชี๊เดักษ์ของถ่าน (Total ash) การหาชี๊เดักษ์ทำโดยนำถ่านที่เป็นผงละเอียด (Powder) ประมาณ 2 กรัม หรือถ้าเป็นเม็ดcarbon ใช้ 10-20 กรัมใส่ลงในถ้วยทนไฟ (Crucible) และนำไปป้อนในเตาที่มีอากาศผ่านตลอดอุณหภูมิอย่างต่อเนื่องสูงสุด 600 °C เพาจถ่านเป็นชี๊เดักษ์หมด ส่วนที่เหลือภายในถ้วยทนไฟจะ เป็นชี๊เดักษ์ซึ่งประกอบด้วยสารอินทรีย์ที่ปะปนอยู่กับถ่าน จากปริมาณชี๊เดักษ์ที่ได้จะเป็นตัวแสดงคุณภาพ (Carbon grade) ของถ่าน แต่ละชนิด ดังแสดงข้างล่างนี้

	Found in ash	Eluted from
Carbon Grade	from 100 g. carbon	100 g. origin carbon
EE	0.75 g.	0.50 g.
FF	0.80 g.	0.41 g.
GG	1.52 g.	1.55 g.
MM	2.50 g.	1.20 g.
NN	3.50 g.	2.05 g.

การทดสอบความต้านทาน เป็นการวัดความต้านทานของน้ำที่จะล้างผงถ่าน ทำโดยนำผงถ่านไปแช่ในน้ำแล้วกรองน้ำออกเพื่อนำมาวัดความต้านทาน