

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ค
บทคัดย่อภาษาไทย	๔
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๕
สารบัญตาราง	๖
สารบัญภาพ	๗
อักษรย่อ	๘
บทที่ ๑ บทนำ	๑
1.1 ประเภทของธาตุอาหารที่พืชต้องการ	๑
1.2 การวิเคราะห์ด้วยวิธีอีกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์	๓
1.2.1 ทฤษฎีพื้นฐานของอีกซเรย์	๓
1.2.2 การเรืองรังสีเอ็กซ์ (X-ray fluorescence)	๔
1.2.3 การเกิดรังสีเอ็กซ์ (generation of X-ray)	๗
1.2.4 แอนซอร์ฟชันเอดจ์ (absorption edge)	๙
1.2.5 ความเข้มรังสีเอ็กซ์	๑๓
1.2.6 การคำนวณปริมาณธาตุ	๑๖
1.2.7 การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ของการคุกคิ่นเชิงมวลรวม (χ_i)	๑๗
1.2.8 การทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์ของการคุกคิ่นเชิงมวลรวม (χ_i)	๑๗
1.2.9 ความหน่วงดูดของตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์โดยวิธีการวาระสีเอ็กซ์	๑๙
1.3 วัสดุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย	๒๐
บทที่ ๒ การทดสอบ	๒๑
2.1 เครื่องมือ อุปกรณ์ และสารเคมี	๒๑
2.1.1 ต้นกำเนิดรังสี	๒๑
2.1.2 ระบบตรวจวัดรังสี	๒๑
2.1.3 เครื่องอัคเม็ดแบบไฮดรอลิกส์	๒๒

	หน้า
2.1.4 สารเคมี	22
2.2 การจัดอุปกรณ์ในการทดลอง	22
2.3 วิธีทดลอง	23
2.3.1 การเตรียมตัวอย่างคินเพื่อใช้ในการศึกษา	23
2.3.2 ศึกษาการเตรียมสารตัวอย่าง	25
2.3.3 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	25
2.3.4 ศึกษาการคุณคิดลีนรังสีเอ็กซ์ของธาตุในสารตัวอย่างและ การแก้ไขการคุณคิดลีน	25
2.3.5 การตรวจสอบความแม่นยำของการวิเคราะห์	29
2.3.6 การวิเคราะห์ปริมาณธาตุเหล็ก ทองแดง สังกะสี และแมงกานีส ในตัวอย่างดิน	29
บทที่ 3 ผลการทดลอง	31
3.1 ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	31
3.2 ผลการศึกษาการคุณคิดลีนรังสีเอ็กซ์ของธาตุในสารตัวอย่าง และการแก้ไขการคุณคิดลีน	32
3.3 ผลการหาค่าความไวของการวิเคราะห์	45
3.4 ผลการตรวจสอบความแม่นยำของการวิเคราะห์	47
3.5 ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุเหล็ก ทองแดง สังกะสี และแมงกานีส ในตัวอย่างดิน	56
บทที่ 4 วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง	57
เอกสารอ้างอิง	62
ภาคผนวก ก ตัวอย่างการคำนวณหาค่าความหนาเชิงมวล ($\rho_{\text{ม}} \text{ D}$) ค่าสัมประสิทธิ์ การคุณคิดลีนเชิงมวลรวม (χ) ค่าแก้ไขการคุณคิดลีนรังสีเอ็กซ์ (F) และค่า ความเข้มรังสีเอ็กซ์ที่แก้ไขการคุณคิดลีนแล้ว	64
ภาคผนวก ข ตัวอย่างการคำนวณหาปริมาณของ โลหะออกไซด์ในสารตัวอย่าง มาตรฐานผสมและปริมาณของธาตุเหล็ก ทองแดง สังกะสี และ แมงกานีส ที่มีอยู่ทั้งหมดในดินตัวอย่าง	67
ประวัติการศึกษา	72

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1.1	พัฒนาขีดเห็นยิ่งของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียส และพัฒนา รังสีเอ็กซ์เรดตัว'	5
2.1	ส่วนประกอบของตัวอย่างสารมาตรฐานที่เตรียมขึ้นเพื่อการศึกษา การคุณคุณรังสีเอ็กซ์ของธาตุเหล็ก	26
2.2	ส่วนประกอบของตัวอย่างสารมาตรฐานที่เตรียมขึ้นเพื่อการศึกษา การคุณคุณรังสีเอ็กซ์ของธาตุทองแดง	26
2.3	ส่วนประกอบของตัวอย่างสารมาตรฐานที่เตรียมขึ้นเพื่อการศึกษา การคุณคุณรังสีเอ็กซ์ของธาตุสังกะสี	27
2.4	ส่วนประกอบของตัวอย่างสารมาตรฐานที่เตรียมขึ้นเพื่อการศึกษา การคุณคุณรังสีเอ็กซ์ของธาตุแมงกานีส	27
2.5	ส่วนประกอบของตัวอย่างดินที่ต้องการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุเหล็ก ทองแดง สังกะสี และแมงกานีส	30
3.1	พัฒนา ชนิดของรังสีเอ็กซ์เรดตัว และพื้นที่ได้พิเศษ จากการกระตุ้น ของธาตุที่สนใจ	32
3.2	ส่วนประกอบ และค่าความเข้มของรังสีเอ็กซ์ของธาตุเหล็ก	32
3.3	ส่วนประกอบและค่าความเข้มข้นของรังสีเอ็กซ์ของธาตุทองแดง	33
3.4	ส่วนประกอบและค่าความเข้มของรังสีเอ็กซ์ของธาตุสังกะสี	33
3.5	ส่วนประกอบและค่าความเข้มของรังสีเอ็กซ์ของธาตุแมงกานีส	33
3.6 ก.	ค่าความหนาเชิงมวล ($\rho_m D$) และค่าสัมประสิทธิ์การคุณคุณรังสีเอ็กซ์ของธาตุที่สนใจ	37
3.6 ข.	เชิงมวลรวม (χ) ของตัวอย่างสารมาตรฐานของเหล็ก ค่าความหนาเชิงมวล ($\rho_m D$) และค่าสัมประสิทธิ์การคุณคุณรังสีเอ็กซ์ของธาตุที่สนใจ	37
3.7 ก.	(χ) ของตัวอย่างสารมาตรฐานของเหล็ก หลังการเจือจางตัวอย่าง ค่าความเข้มรังสีเอ็กซ์ (I) ค่าแก้การคุณคุณรังสีเอ็กซ์ (F) ของตัวอย่างเหล็ก และความเข้มรังสีที่ถูกต้อง (I_{corr})	37

ตารางที่	หน้า
3.7 ข. ค่าความเข้มรังสีเอ็กซ์ของเหล็ก (I dil) ค่าแก้การคุณค่าในรังสีเอ็กซ์ (F) ของตัวอย่างเหล็ก และความเข้มรังสีที่ถูกต้อง (I dil, corr) หลังการเจือจางตัวอย่าง	38
3.8 ก. ค่าความหนาเชิงมวล ($\rho_m D$) และค่าสัมประสิทธิ์การคุณค่าในเชิงมวลรวม (χ) ของตัวอย่างสารมาตรฐานของทองแดง	38
3.8 ข. ค่าความหนาเชิงมวล ($\rho_m D$) และค่าสัมประสิทธิ์การคุณค่าในเชิงมวลรวม (χ) ของตัวอย่างสารมาตรฐานของทองแดง หลังการเจือจางตัวอย่าง	39
3.9 ก. ค่าความเข้มรังสีเอ็กซ์ (I) ค่าแก้การคุณค่าในรังสีเอ็กซ์ (F) ของตัวอย่างทองแดง และความเข้มรังสีที่ถูกต้อง (I corr)	39
3.9 ข. ค่าความเข้มรังสีเอ็กซ์ของทองแดง (I dil) ค่าแก้การคุณค่าในรังสีเอ็กซ์ (F) ของตัวอย่างทองแดง และความเข้มรังสีที่ถูกต้อง (I dil, corr) หลังการเจือจางตัวอย่าง	39
3.10 ก. ค่าความหนาเชิงมวล ($\rho_m D$) และค่าสัมประสิทธิ์การคุณค่าในเชิงมวลรวม (χ) ของตัวอย่างสารมาตรฐานของสังกะสี	40
3.10 ข. ค่าความหนาเชิงมวล ($\rho_m D$) และค่าสัมประสิทธิ์การคุณค่าในเชิงมวลรวม (χ) ของตัวอย่างสารมาตรฐานของสังกะสี หลังการเจือจางตัวอย่าง	40
3.11 ก. ค่าความเข้มรังสีเอ็กซ์ (I) ค่าแก้การคุณค่าในรังสีเอ็กซ์ (F) ของตัวอย่างสังกะสี และความเข้มรังสีที่ถูกต้อง (I corr)	41
3.11 ข. ค่าความเข้มรังสีเอ็กซ์ของสังกะสี (I dil) ค่าแก้การคุณค่าในรังสีเอ็กซ์ (F) ของตัวอย่างสังกะสี และความเข้มรังสีที่ถูกต้อง (I dil, corr) หลังการเจือจางตัวอย่าง	41
3.12 ก. ค่าความหนาเชิงมวล ($\rho_m D$) และค่าสัมประสิทธิ์การคุณค่าในเชิงมวลรวม (χ) ของสารมาตรฐานของแมงกานีส	42
3.12 ข. ค่าความหนาเชิงมวล ($\rho_m D$) และค่าสัมประสิทธิ์การคุณค่าในเชิงมวลรวม (χ) ของสารมาตรฐานของแมงกานีส หลังการเจือจางตัวอย่าง	42
3.13 ก. ค่าความเข้มรังสีเอ็กซ์ (I) ค่าแก้การคุณค่าในรังสีเอ็กซ์ (F) ของตัวอย่างแมงกานีส และความเข้มรังสีที่ถูกต้อง (I corr)	42

ตารางที่		หน้า
3.13 ข.	ค่าความเข้มรังสีเอ็กซ์ของแมงกานีส (I dil) ค่าแก้การคูคอกลีนรังสีเอ็กซ์ (F) ของตัวอย่างแมงกานีส และความเข้มรังสีที่ถูกต้อง I dil, corr หลังการเจือจางตัวอย่าง	43
3.14	ค่า S ของวิเคราะห์ธาตุเหล็ก เมื่อวัดความเข้มของรังสีเอ็กซ์ (I) จากการกระตุ้นของต้นกำเนิด Pu-238	45
3.15	ค่า S ของวิเคราะห์ธาตุทองแดง เมื่อวัดความเข้มของรังสีเอ็กซ์ (I) จากการกระตุ้นของต้นกำเนิด Pu-238	46
3.16	ค่า S ของวิเคราะห์ธาตุสังกะสี เมื่อวัดความเข้มของรังสีเอ็กซ์ (I) จากการกระตุ้นของต้นกำเนิด Pu-238	46
3.17	ค่า S ของวิเคราะห์ธาตุแมงกานีส เมื่อวัดความเข้มของรังสีเอ็กซ์ (I) จากการกระตุ้นของต้นกำเนิด Pu-238	47
3.18	ส่วนประกอบ ค่าความเข้มของรังสีเอ็กซ์ I ($Fe K_{\alpha}$) ความหนาเชิงมวล ($\rho_m D$) ค่าสัมประสิทธิ์การคูคอกลีนเชิงมวลรวม (χ) เพื่อตรวจสอบความแม่นยำของการวิเคราะห์ปริมาณเหล็ก	48
3.19	ค่าแก้การคูคอกลีน (F) ค่าความเข้มของรังสีเอ็กซ์ที่แก้การคูคอกลีน (I corr) ของตัวอย่างเหล็กแล้ว รวมทั้งผลการวิเคราะห์ปริมาณเหล็กจากกราฟความสัมพันธ์ก้อน-หลังการแก้การคูคอกลีนและจากสูตร	48
3.20	ส่วนประกอบ ค่าความเข้มของรังสีเอ็กซ์ I ($Cu K_{\alpha}$) ความหนาเชิงมวล ($\rho_m D$) ค่าสัมประสิทธิ์การคูคอกลีนเชิงมวลรวม (χ) เพื่อตรวจสอบความแม่นยำของการวิเคราะห์ปริมาณทองแดง	49
3.21	ค่าแก้การคูคอกลีน (F) ค่าความเข้มของรังสีเอ็กซ์ที่แก้การคูคอกลีน (I corr) ของตัวอย่างทองแดง แล้วรวมทั้งผลการวิเคราะห์ปริมาณทองแดงจากกราฟความสัมพันธ์ก้อน-หลัง การแก้การคูคอกลีนและจากสูตร	49
3.22	ส่วนประกอบ ค่าความเข้มของรังสีเอ็กซ์ I ($Zn K_{\alpha}$) ความหนาเชิงมวล ($\rho_m D$) ค่าสัมประสิทธิ์การคูคอกลีนเชิงมวลรวม (χ) เพื่อตรวจสอบความแม่นยำของการวิเคราะห์ปริมาณสังกะสี	50

ตารางที่		หน้า
3.23	ค่าแก้การคูคอกลีน (F) ค่าความเข้มของรังสีเอ็กซ์ที่แก้การคูคอกลีน (I_{corr}) ของตัวอย่างสังกะสีแล้ว รวมทั้งผลการวิเคราะห์ปริมาณสังกะสีจากกราฟ ความสัมพันธ์ก่อน-หลัง การแก้การคูคอกลีน และจากสูตร	50
3.24	ส่วนประกอบ ค่าความเข้มของรังสีเอ็กซ์ I ($Mn K_\alpha$) ความหนาเชิงมวล ($\rho_m D$) ค่าสัมประสิทธิ์การคูคอกลีนชิงน้ำรวม (χ) เพื่อตรวจสอบ ความแม่นยำของการวิเคราะห์ปริมาณแมงกานีส	51
3.25	ค่าแก้การคูคอกลีน (F) ค่าความเข้มของรังสีเอ็กซ์ที่แก้การคูคอกลีน (I_{corr}) ของตัวอย่างแมงกานีส แล้วรวมทั้งผลการวิเคราะห์ปริมาณแมงกานีสจากกราฟ ก่อน - หลัง การแก้การคูคอกลีน และจากสูตร	51
3.26	ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุเหล็กทึ้งหมวดที่มีอยู่ในตัวอย่างดิน	56
3.27	ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุทองแดงทึ้งหมวดที่มีอยู่ในตัวอย่างดิน	57
3.28	ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุสังกะสีทึ้งหมวดที่มีอยู่ในตัวอย่างดิน	57
3.29	ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุแมงกานีสทึ้งหมวดที่มีอยู่ในตัวอย่างดิน	58

สารบัญภาพประกอบ

รูปที่		หน้า
1.1	ชั้นผลิตงานของอะตอม และการเกลือนที่ของอิเล็กตรอนเมื่อเกิดไฟว่าง พร้อมทั้งชนิดของรังสีเอ็กซ์เนื้าผ้าตัวที่เกิดขึ้น	4
1.2	กระบวนการเกิดรังสีเอ็กซ์	7
1.3	ลักษณะแบบของรังสีเอ็กซ์ของธาตุยูเรเนียม	9
1.4	ความสัมพันธ์ระหว่างแบบของรังสีเอ็กซ์กับเลขอะตอมของ K_{ab} , L_{ab} และ M_{ab}	10
1.5	ค่าสัมประสิทธิ์การคูณคลินิฟ็อกซ์บนขนาดผลิตงาน 15 keV และ 30 keV ของธาตุที่มี K_{ab} ระหว่าง 2-15 keV	11
1.6	แผนภาพแสดงการเกิด โอดิ เอฟเฟค	12
1.7	ลักษณะการกระตุ้นตัวอย่างและการเกิดรังสีเอ็กซ์ของธาตุ	13
1.8	การจัดตัวอย่างและเป้า ในการวัดรังสีเอ็กซ์ของธาตุเพื่อหาค่าแก้ การคูณคลินิโดยวิธี E-T method	18
2.1	แผนผังการจัดเครื่องมือในการวัดรังสีเอ็กซ์	22
2.2	การจัดตำแหน่งของอุปกรณ์ในการทดลองที่เหมาะสม	23
2.3	การเก็บตัวอย่างดิน	24
3.1	สเปกตรัมรังสีเอ็กซ์ของธาตุในสารตัวอย่าง จากการกระตุ้นด้วย ต้นกำเนิด Pu-238	31
3.2	ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มรังสีเอ็กซ์ของเหล็กที่ 6.399 keV ที่วัดได้ กับ % Fe ₂ O ₃ ในตัวอย่างสารมาตรฐาน	34
3.3	ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มรังสีเอ็กซ์ของทองแดง ที่ 8.041 keV ที่ วัดได้กับ % CuO ในตัวอย่างสารมาตรฐาน	34
3.4	ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มรังสีเอ็กซ์ของสังกะสี ที่ 8.631 keV ที่ วัดได้กับ % ZnO ในตัวอย่างสารมาตรฐาน	35
3.5	ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มรังสีเอ็กซ์ของแมกนีส ที่ 5.895 keV ที่ วัดได้กับ % MnO ₂ ในตัวอย่างสารมาตรฐาน	35

รูปที่	หน้า
3.6 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มรังสีเอ็กซ์ของเหล็ก ที่ 6.399 keV ที่ แก้การคุณค่าเฉลี่วกับ % Fe ₂ O ₃ ในตัวอย่างสารมาตรฐาน	43
3.7 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มรังสีเอ็กซ์ของทองแดง ที่ 8.041 keV ที่ แก้การคุณค่าเฉลี่วกับ % CuO ในตัวอย่างสารมาตรฐาน	44
3.8 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มรังสีเอ็กซ์ของสังกะสี ที่ 8.631 keV ที่ แก้การคุณค่าเฉลี่วกับ % ZnO ในตัวอย่างสารมาตรฐาน	44
3.9 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มรังสีเอ็กซ์ของแมงกานีส ที่ 5.895 keV ที่ แก้การคุณค่าเฉลี่วกับ % MnO ₂ ในตัวอย่างสารมาตรฐาน	45
3.10 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของรังสีเอ็กซ์ (I) ที่ 6.399 keV ที่วัดได้ ก่อนแก้ การคุณค่าเฉลี่วกับ % Fe ₂ O ₃ ในตัวอย่างสารมาตรฐานผสม	52
3.11 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของรังสีเอ็กซ์ (I corr) ที่ 6.399 keV ที่ แก้การคุณค่าเฉลี่วกับ % Fe ₂ O ₃ ในตัวอย่างสารมาตรฐานผสม	52
3.12 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของรังสีเอ็กซ์ (I) ที่ 8.041 keV ที่วัดได้ ก่อนแก้ การคุณค่าเฉลี่วกับ % CuO ในตัวอย่างสารมาตรฐานผสม	53
3.13 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของรังสีเอ็กซ์ (I corr) ที่ 8.041 keV ที่แก้การคุณค่าเฉลี่วกับ % CuO ในตัวอย่างสารมาตรฐานผสม	53
3.14 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของรังสีเอ็กซ์ (I) ที่ 8.631 keV ที่วัดได้ ก่อนแก้การคุณค่าเฉลี่วกับ % ZnO ในตัวอย่างสารมาตรฐานผสม	54
3.15 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของรังสีเอ็กซ์ (I corr) ที่ 8.631 keV ที่แก้การคุณค่าเฉลี่วกับ % ZnO ในตัวอย่างสารมาตรฐานผสม	54
3.16 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของรังสีเอ็กซ์ (I) ที่ 5.895 keV ที่วัดได้ ก่อนแก้ การคุณค่าเฉลี่วกับ % MnO ₂ ในตัวอย่างสารมาตรฐานผสม	55
3.17 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของรังสีเอ็กซ์ (I corr) ที่ 5.895 keV ที่แก้ การคุณค่าเฉลี่วกับ % MnO ₂ ในตัวอย่างสารมาตรฐานผสม	55

อักษรย่อ

I_i	ความเข้มรังสีเอ็กซ์ของธาตุ i ที่ได้จากการตัวอย่าง
I_i^{**}	ความเข้มรังสีเอ็กซ์ของธาตุ i ที่ได้จากการวัดเมื่อนำตัวอย่างมาบีบเป็น (target)
I_i^*	ความเข้มรังสีเอ็กซ์ของธาตุ i เมื่อวัดเป็น (target) โดยตรง
χ	ค่าสัมประสิทธิ์ของการดูดกลืนเชิงมวลรวมสำหรับการวัดรังสีเอ็กซ์ของธาตุ
$\rho_m D$	ความหนาเชิงมวลของตัวอย่าง
S_i	ค่าความไวของการวิเคราะห์ธาตุ i
F_i	ค่าแก้การดูดกลืนรังสีเอ็กซ์ของธาตุ i ในตัวอย่าง
keV	kiloelectron volt
g	gram
cm ²	square centimeter
μm	micrometer
μg	microgram
cps	counts per second

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 Copyright[©] by Chiang Mai University
 All rights reserved