

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 พอลิเมอร์คอมโพสิต (Polymer composites)[1-2]

พอลิเมอร์คอมโพสิต (Polymer composites) คือ วัสดุที่ประกอบด้วยส่วนประกอบอย่างน้อย 2 ชนิดที่มีสมบัติต่างกัน ทำให้ได้สารที่มีสมบัติที่ดีขึ้น และสามารถนำไปใช้งานได้ โดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นเมทริกซ์ (Matrix) ซึ่งจะเป็นสารพลาสติกพอลิเมอร์ และส่วนเสริมแรง (Reinforcement) ซึ่งตัวเสริมแรงจะมีลักษณะรูปร่างได้หลายแบบ อาจเป็นแผ่น เส้นใย หรือ อนุภาคเด็กๆ ก็ได้ ตัวเสริมแรงที่นิยมใช้ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นเส้นใย (Fibre) โดยเส้นใยอาจมีความยาวต่อเนื่องตลอดความยาวของเมทริกซ์ หรืออาจจะเป็นเส้นไขขนาดสั้นกระจายตัวอยู่ในเมทริกซ์ก็ได้ ความแข็งแรงของพอลิเมอร์เสริมแรงด้วยเส้นใยจะถูกกำหนดโดยสมบัติของเส้นใย สัดส่วน โดยปริมาตรของเส้นใยในเมทริกซ์ ความยาวและการกระจายตัวของเส้นใย และความแข็งแรงของพันธะระหว่างเส้นใยและเมทริกซ์ซึ่งต้องแข็งแรงเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้แรงกระแทกภายนอกสามารถแยกเส้นใยและเมทริกซ์ออกจากกันได้

##### 1.1.1 เมทริกซ์ (Matrix)

ในพอลิเมอร์คอมโพสิต เมทริกซ์ที่ใช้อาจจะเป็นพลาสติกเทอร์มอฟพลาสติก (Thermoplastic) หรือ เทอร์มอเซต (Thermosets) โดยที่เมทริกซ์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) ให้เส้นใยกระจายตัวและยึดเกาะตามทิศทางที่ต้องการ
- (2) ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับเส้นใย
- (3) สามารถกระจายหรือส่งถ่ายแรงที่ได้รับจากภายนอกไปยังเส้นใยได้
- (4) ช่วยกำหนดรูปร่างและขนาดของวัสดุคอมโพสิต
- (5) ต้องเชื่อมต่อกับตัวเสริมแรง

พอลิเมอร์เมทริกซ์ที่ใช้โดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

###### (1) เทอร์มอเซต (Thermoset)

พอลิเมอร์กลุ่มนี้เมื่อผ่านกรรมวิธีการผลิตจะมีรูปทรง固定 ผลิตผลที่ได้นำไปหลอมอีกไม่ได้ และไม่ละลายในตัวทำละลาย คือ ไม่เกิดกระบวนการย้อนกลับ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้

เพราะว่าก่อนผ่านกระบวนการเตรียม โครงสร้างพอลิเมอร์ยังไม่เป็นร่างแท้ เมื่อผ่านกระบวนการโดยให้ความร้อนหรือความดันเข้าไป จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในโครงสร้าง โดยเกิดการเชื่อมโยง (Crosslinking) ระหว่างสายโซ่โนมเลกุล มีการสร้างพันธะโคavaเลนท์ระหว่างสายโซ่โนมเลกุล ทำให้ผลิตผลที่ได้มีความคงทนไม่หลอมเหลว ไม่ละลาย แต่ถ้าให้ความร้อนมากๆ จะใหม่เกริยมเกิดการสลายตัว และสมบัติเปลี่ยนไปจากเดิม

เทอร์มอเซตที่ใช้เป็นเมทริกซ์ส่วนใหญ่ ได้แก่ อิพ็อกซี พอลิเอสเทอร์ และไวนิลเอสเทอร์ เมื่อเทอร์มอเซตเรซินที่หลอมเหลวเริ่มแข็งตัว จะเกิดการเชื่อมโยงขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดรอยต่อที่แน่นของโครงสร้างเหลามนติ การเกิดการเชื่อมโยงจะทำให้พอลิเมอร์แข็งตัว มีความต้านทานสารละลาย มีเสถียรภาพทางความร้อน และต้านทานการเกิดออกซิเดชันได้ดี สมบัติเหล่านี้จะสัมพันธ์โดยตรงกับความหนาแน่นของการเกิดการเชื่อมโยง นอกจากนี้เมื่อมีการเชื่อมโยงเกิดขึ้นน้ำหนักโนมเลกุลของสายโซ่ระหว่างการเชื่อมโยง (Crosslinking) จะมีค่าลดลง ซึ่งทำให้การเคลื่อนที่ของโนมเลกุลเกิดได้ยาก เกิดความerasre มีความสามารถในการยึดตัวต่ำ ความต้านทานต่อแรงกระแทกน้อย และไม่เหนียว

### (2) เทอร์มอพลาสติก (Thermoplastic)

เทอร์มอพลาสติกจะละลายได้ดีในตัวทำละลายบางชนิด เมื่อถูกความร้อนสามารถหลอมตัวได้ และเมื่อยืดกลับก็จะแข็งตัว สามารถทำให้หลอมและแข็งตัวหลายๆ ครั้ง โดยไม่ทำให้สมบัติทางเคมีเปลี่ยนไป อาจแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเทอร์มอพลาสติกอสัญญาณ (Amorphous thermoplastic) และ เทอร์มอพลาสติกที่มีผลึกบางส่วน (Semi-crystalline thermoplastic)

เทอร์มอพลาสติกจะไม่เกิดการเชื่อมโยง ดังนั้นความแข็งแรงและความแข็งของเมทริกซ์ที่ได้นี้ เป็นผลโดยตรงจากสมบัติของหน่วยซ้ำหรือโมโนเมอร์ และน้ำหนักโนมเลกุลที่สูง ตัวอย่างเทอร์มอพลาสติก เช่น พอลิสไตรีน พอลิพropilene และพอลิเอทิลีน เป็นต้น

#### 1.1.2 ตัวเสริมแรง (Reinforcement)

เป็นส่วนที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรง (Reinforcement) ให้กับวัสดุ มีรูปร่างได้หลายแบบ อาจเป็นแผ่น เส้นใย หรือนูภาค์ได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมใช้ตัวเสริมแรงที่มีลักษณะเป็นเส้นใยตัวอย่างเส้นใยที่ใช้เสริมแรงในพอลิเมอร์คอมโพสิต ได้แก่ เส้นไนแก้ว (Glass fibre) เส้นไนคาร์บอน (Carbon fibre) เส้นไยอะรามิด (Aramid fibre) และเส้นไยธรรมชาติต่างๆ

หน้าที่ของตัวเสริมแรงในคอมโพสิตมีดังต่อไปนี้

(1) เพิ่มความแข็งแรงให้กับพอลิเมอร์คอมโพสิต

(2) สามารถรับแรงกระแทกจากภายนอกที่กระทำต่อพอลิเมอร์คอมโพสิตได้ช่วยไม่ให้เกิดการเสียสภาพหรือการผิดรูปภายใต้แรงกระทำนั้นๆ โดยแรงกระทำนั้นจะถูกถ่ายทอดไปตามเส้นใย

โดยที่ลักษณะของเส้นใยที่เป็นตัวเสริมแรงที่ดี จะต้องมีลักษณะดังนี้

(1) เส้นผ่านศูนย์กลางมีขนาดเล็ก

(2) อัตราส่วนความยาวต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมีค่าสูง

(3) มีความโค้งงอและความยืดหยุ่นสูง

(4) มีค่ามอคูลัสของยังและค่าความแข็งแรงสูง

## 1.2 คอมโพสิตที่เสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติ[3-5]

ในอดีตเส้นใยที่ใช้ในการเสริมแรงพอลิเมอร์คอมโพสิตจะนิยมใช้เส้นใยสังเคราะห์ที่เป็นตัวเสริมแรง ได้แก่ เส้นใยแก้ว เส้นใยคาร์บอน และเส้นใยอะรามิด โดยในกลุ่มเส้นใยสังเคราะห์เส้นใยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ เส้นใยแก้ว เนื่องจากมีราคาถูกเมื่อเทียบกับเส้นใยสังเคราะห์ด้วยกันเอง แต่เป้าหมายในการพัฒนาวัสดุคอมโพสิตในปัจจุบัน นักวิจัยจะมุ่งไปในเรื่องการปรับปรุงสมบัติต่างๆ ของวัสดุให้ดีขึ้นแล้ว ยังต้องคำนึงถึงเรื่องของราคา และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย ด้วยเหตุนี้เองจึงได้มีความสนใจที่จะนำเส้นใยธรรมชาติหลายชนิดมาใช้ประโยชน์ โดยใช้เป็นเส้นใยเสริมแรงในพอลิเมอร์คอมโพสิตทดแทนเส้นใยสังเคราะห์ เส้นใยธรรมชาติที่ถูกนำมาใช้เป็นเส้นใยเสริมแรงมีอยู่หลายชนิด แต่ส่วนใหญ่มักนิยมใช้เส้นใยจากพืช เช่น เส้นใยป่านปอ กัญชง ไซซอล (Sisal) ใบสับปะรด กากหลั่ย และไผ่ เป็นต้น

การที่เส้นใยธรรมชาติสามารถนำมาใช้เป็นเส้นใยในพอลิเมอร์เสริมแรงได้ เนื่องจากเส้นใยเหล่านี้มีสมบัติเด่นหลายด้าน ดังนี้

- ราคาถูกกว่าเส้นใยสังเคราะห์บางชนิด เช่น เส้นใยแก้ว เส้นใยคาร์บอน และเส้นใยอะรามิด เนื่องจากเส้นใยธรรมชาติบางชนิดอาจได้มาจากการหมักหรือของเหลวที่เจ้าอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม
- หาง่าย มีมากในธรรมชาติ
- ลดการสึกหรอที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ทำให้อุปกรณ์ในการผลิตมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
- ความหนาแน่นต่ำ น้ำหนักเบา เป็นผลให้วัสดุมีสมบัติจำเพาะ (สมบัติต่อน้ำหนักของวัสดุ) เช่น ความแข็งแรงจำเพาะ และมอคูลัสจำเพาะสูง
- ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ทำให้ไม่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม
- ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ผลิตอย่างเช่นเส้นใยแก้ว

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบวัสดุคอมโพสิตที่ใช้เส้นใยธรรมชาติเป็นตัวเสริมแรงกับวัสดุคอมโพสิตที่ใช้ออยู่หัวไป เช่น พลาที่เสริมแรงด้วยเส้นใยแก้ว พบร่วมกับคอมโพสิตจากเส้นใยธรรมชาติมีน้ำหนักเบากว่า และมีความแข็งแรงจำเพาะดี

**แต่อ่อนไรก็ดี** การใช้เส้นใยธรรมชาติเป็นตัวเสริมแรงในพอลิเมอร์คอมโพสิตก็ยังมีข้อจำกัดที่ต้องการการปรับปรุงคือ

- เส้นใยธรรมชาติคุดซึมความชื้นได้ดี หันนี้ เพราะเส้นใยธรรมชาติชนิดที่มีโครงสร้างเป็นเซลลูโลสและเอมิเซลลูโลสมีหมุนไฮดรอกซิล (Hydroxyl group; -OH) เป็นองค์ประกอบ จึงทำให้เส้นใยมีปริมาณความชื้นอยู่สูง ซึ่งส่งผลต่อสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์คอมโพสิตที่ได้ เนื่องจากในระหว่างการขึ้นรูปพอลิเมอร์คอมโพสิตที่มีเทอร์มoplastิกเป็นเมทริกซ์ ความชื้นที่มีอยู่ในเส้นใยจะส่งผลทำให้กระบวนการขึ้นรูปเสียหายและชั้นงานที่ได้มีฟองอากาศ
- มีการยึดเกาะที่ไม่ดีกับวัสดุอื่น เช่น พอลิเมอร์เมทริกซ์ เนื่องจากเส้นใยมีสมบัติเข้ากันได้กับน้ำ (Hydrophilic) แต่ในขณะที่พอลิเมอร์ส่วนใหญ่จะมีสมบัติเข้ากับน้ำได้ไม่ดี (Hydrophobic) สมบัติที่แตกต่างกันนี้เองทำให้การยึดเกาะระหว่างผิวของเส้นใยธรรมชาติกับพอลิเมอร์ไม่ดี เมื่อความแข็งแรงของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างตัวเสริมแรงกับเมทริกซ์ต่ำ ทำให้พันธะไไซโตรเจนที่เกิดระหว่างเส้นใยด้วยกันเองมีความแข็งแรงกว่าเส้นใยจึงเกิดกลุ่มกันไม่กระจายตัวในเมทริกซ์

นอกจากนี้การใช้เส้นใยธรรมชาตินามาเป็นส่วนเสริมแรง ยังมีข้อจำกัดอีกบางประการคือเส้นใยธรรมชาติส่วนใหญ่จะมีเสถียรภาพทางความร้อนต่ำ โดยทั่วไปจะเริ่มลายตัวที่อุณหภูมิประมาณ  $240^{\circ}\text{C}$  ทำให้สมบัติต่างๆ ของเส้นใยธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์คอมโพสิตที่ได้ด้วย


### 1.3 เส้นใยธรรมชาติ[3-6]

เส้นใยธรรมชาติเป็นวัสดุอินทรีย์ที่สำคัญ พนได้ง่ายหัวไปตามธรรมชาติ เส้นใยธรรมชาติสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ตามแหล่งกำเนิดเส้นใยแสดงดังรูป 1.1 ซึ่งจำแนกได้ดังนี้

(1) เส้นใยที่ได้มาจากการพืช (Vegetable fibre) ซึ่งรวมถึงเส้นใยฝ้าย (Cotton) เส้นใยแฟลกซ์ (Flax) เส้นใยป่าน ปอ และพืชชนิดอื่นๆ เช่น สับปะรด ผักตบชวา และกล้วย เป็นต้น เส้นใยเหล่านี้จะมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นพลาที่เซลลูโลส (Cellulose)

(2) เส้นใยที่ได้มาจากการสัตว์ (Animal fibre) เป็นเส้นใยที่ได้มาจากการสัตว์ เช่น แพะ แกะ และไก่ เป็นต้น ซึ่งเส้นใยเหล่านี้จะมีส่วนประกอบของกรดอะมิโนต่างๆ ประกอบเป็นโปรตีน


(3) เส้นใยที่ได้มาจากการแร่ธาตุ (Mineral fibre) ซึ่งไม่ค่อจะนิยมใช้ในงานสิ่งทอปกติ แต่จะนิยมใช้กับงานด้านทนไฟ และความร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นใยหิน (Asbestos)



รูป 1.1 การจำแนกเส้นใยตามแหล่งกำเนิด [6]

### 1.3.1 โครงสร้างของเส้นใยเซลลูโลส

เส้นใยธรรมชาติข้าพวกเส้นใยพืชเป็นเส้นใยเซลลูโลส ประกอบด้วย ไมโครไฟเบอร์ลิล (Microfibrils) ซึ่งเป็นส่วนที่มีการจัดเรียงตัวอยู่ในส่วนของสัญญาณที่เป็นพากลิกิน (lignin) และเอมิเซลลูโลส (Hemicellulose) โดยไมโครไฟเบอร์ลิลจะเรียงตัวตามความยาวของเส้นใย มุมที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดเรียงตัวของ fibril กับแนวแกนเส้นใย เรียกว่า Microfibrillar angle ซึ่งถือ喻 โครงสร้างภายในเส้นใยเซลลูโลสแสดงดังรูป 1.2 การเกิดพันธะไฮโดรเจนและการพันกันภายในเส้นใย ทำให้เกิดความแข็งแรง (Strength) และความแข็งตึง (Stiffness) ของเส้นใย



รูป 1.2 โครงสร้างภายในของเส้นใยเซลลูโลส ( $\theta$  = Microfibrillar angle) [5]

### 1.3.2 องค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยเซลลูโลส

องค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยเซลลูโลสเป็นอยู่กับชนิดของเส้นใย โดยทั่วไปเส้นใยจะประกอบด้วย เซลลูโลส เอ晦ลูโลส เพคติน และลิกนิน ซึ่งสมบัติของแต่ละองค์ประกอบจะส่งผลต่อสมบัติของเส้นใยด้วย เอ晦ลูโลสจะเกี่ยวข้องกับการย้อมสลายตัวตามธรรมชาติของเส้นใย การดูดซึมน้ำ และการสลายตัวทางความร้อนของเส้นใย ส่วนลิกนินค่อนข้างเสถียรต่อความร้อนแต่จะสลายตัวเมื่อไดร์บ์แสลงแคด ดังนั้นถ้าสัดส่วนของแต่ละองค์ประกอบที่มีอยู่ในเส้นใยนั้นแตกต่างกันจึงส่งผลทำให้สมบัติของเส้นใยเซลลูโลสนั้นๆ แตกต่างกันด้วย สัดส่วนขององค์ประกอบของเส้นใยเซลลูโลสโดยทั่วไปจะมี เซลลูโลส 60-80% ลิกนิน 5-20% และความชื้นสูงสุด 20%

### 1.3.3 การตัดเปลี่ยนใย (Fibre modification)

จากสมบัติการเข้ากันได้กับน้ำของเส้นใยธรรมชาตินี้เองที่ทำให้เกิดปัญหาความไม่เข้ากันระหว่างเส้นใยเซลลูโลสกับแมทริกซ์ การยึดเกาะระหว่างผิวของเส้นใยเซลลูโลสกับพอลิเมอร์เกิดได้ไม่ดี การถ่ายทอดความดันและกระจายแรงกระแทกที่ได้รับจากภายนอกระหว่างเส้นใยกับแมทริกซ์จึงทำได้ไม่ดีด้วย ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสมบัติเชิงกลของคอมโพสิต การกำจัดปัญหาดังกล่าวของเส้นใยเซลลูโลสสามารถทำได้โดยทำการตัดเปลี่ยนสมบัติของเส้นใย เพื่อเพิ่มสมบัติการด้านทานการดูดซึมน้ำและเพิ่มการยึดเกาะระหว่างผิวของเส้นใยกับพอลิเมอร์ การตัดเปลี่ยนสมบัติของเส้นใยสามารถทำได้ทั้งทางกายภาพ (Physical method) และทางเคมี (Chemical method).

(1) การตัดเปลี่ยนสมบัติทางกายภาพของเส้นใย จะเป็นการเปลี่ยนสภาพโครงสร้างและสมบัติทางพื้นผิวของเส้นใยเท่านั้น ไม่ได้ทำการเปลี่ยนองค์ประกอบทางเคมีของเส้นใย เช่น วิธีทางไฟฟ้า (Electrical discharge method และ Corona treatment)

(2) การตัดเปลี่ยนสมบัติทางเคมีของเส้นใย จะเป็นการเปลี่ยนองค์ประกอบทางเคมีของเส้นใย โดยนำสารเคมีบางอย่างมาทำปฏิกิริยา กับหมู่ไฮดรอกซิล (-OH groups) ของเส้นใย ทำให้เกิดการต่อ กิ่งของหมู่ฟังก์ชัน หรือเกิดการยึดเกาะที่ผิวนอก เช่น การทำปฏิกิริยา กับสารคู่คบ (Coupling agent treatments) การทำโโคพอลิเมอร์ด้วยการต่อ กิ่ง (Graft copolymerization) และอะเซทิเลชัน (Acetylation)

ซึ่งพอลิเมอร์แต่ละชนิดก็มีความชอบที่จะเข้ากันได้กับเส้นใยเซลลูโลสที่ผ่านการตัดเปลี่ยนแตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากพอลิเมอร์แต่ละชนิดนั้นมีโครงสร้างทางเคมีแตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกว่าจะใช้การตัดเปลี่ยนไยด้วยวิธีใดก็ต้องคำนึงถึงเรื่องการเข้ากันได้กับตัวเคมีที่ใช้ด้วย

#### 1.4 เส้นใยจากใบสับปะรด (Pineapple leaf fibre)[7-8]

สับปะรด (Pineapple) เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า *Ananas comosus*(L.) Merr. ในวงศ์ Bromeliaceae การปลูกสับปะรดในประเทศไทยในปี 2543 มากถึง 608,235 ไร่ และให้ผลผลิตสับปะรดมากที่สุดในโลก มีปลูกอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ภาคกลางมีปลูกที่ สุพรรณบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรี ภาคเหนือที่ ลำปาง เชียงราย และอุทัยธานี ภาคตะวันออกที่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ อุดรธานี หนองคาย และนครพนม และภาคใต้ที่เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร

ลักษณะทั่วไปของสันบปะรอดคือ มีใบสีเขียวเข้มและเป็นร่องตรงกลาง ผิวใบด้านบนเป็นมัน  
เงา ส่วนใต้ใบจะมีลักษณะเดียวกัน ขอบใบเรียบมีหนามเล็กน้อยบริเวณปลายใบ ก้านดอกมีสีม่วงอม  
น้ำเงิน ผลมีขนาดและรูปทรงต่างกันไป เป็นรูปผลเมี่องดิบมีสีเขียวคล้ำ เมื่อแก่ขึ้นจะเป็นสีเหลืองอม  
ส้มทางด้านล่างสันบปะรอดประมวลครึ่งผล

การปลูกสับปะรดสามารถทำได้โดยใช้ชูกหรือหน่อ มีอายุตั้งแต่ปลูกจนถึงการเก็บผลประมาณ 15-21 เดือน เกษตรกรรับเทคโนโลยีการใช้สารเคมีแคลเซียมคาร์บอเนต ( $\text{CaC}_2$ ) บังคับให้สับปะรดออกผลและแก่พร้อมกันในเวลาที่ต้องการเพื่อตัดผลส่งโรงงาน ซึ่งมีการตัดผลสับปะรดหมุนเวียนเพื่อป้อนโรงงานตลอดทั้งปี หลังการเก็บผลแล้วใบจะถูกตัดแล้วถูกนำกล่องรวมกันไว้ในแปลงปลูก ทำให้เกิดการหมักเน่าเป็นเหลวพาะฉุกливทรีฟ และส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคพืชหลายโรค เช่น โรคยอดเน่า โรคโคนเน่า โรครากเน่า เป็นต้น เกษตรกรต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการกำจัดเชื้อร้าย ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น นับว่าในสับปะรดเป็นเศษเหลือทางการเกษตรที่ต้องการการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มน้ำผลิต

#### 1.4.1 ประโยชน์ของสันปะรด

สับปะรดมีส่วนค่างๆ ที่ใช้ประโยชน์ได้ก็ว่างขาวดังนี้

(1) เมื่อ ใช้รับประทานสดหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สับปะรดอื่นๆ เช่น สับปะรด กวน แยมสับปะรด หรือนำมาน้ำรุ่งกระป่อง ผลพลอยได้จากเศษเหลือของเนื้อสับปะรดจากอุดสาหกรรมบรรจุกระป่อง สามารถนำมาแปรรูปทำอย่างอื่นได้ เช่น นำเข้าอบ น้ำส้มสายชู ไว้

(2) เปลี่ยน มีการใช้เปลี่ยนสัน配偶ที่เป็นแค่เหลือทิ้งจากโรงงานเพื่อเลี้ยงวัว

(3) ใน ใบสัมปร็อทให้เส้นไขซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านสิ่งทอได้ มีการผลิตในเชิงการค้าที่ฟิลิปปินส์ตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 เส้นไขที่ได้จากใบสัมปรมีความยาวเท่าขนาดในสามารถจัดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

- เส้นใยหางาน (Coarse fibre) หรือ Bastos เป็นเส้นใยมีสีน้ำตาล เส้นใยหางาน มีปริมาณ 75% ของเส้นใยทั้งหมด ใช้ทำเชือกผู้กรองเท้า เชือกเย็บรองเท้า ใช้ร้อยสายรั้วยกอ ทำฟุ่มศักดา และด้ายเย็บผ้าสมัยสังคมรามโลกครั้งที่ 2
- เส้นใยละเอียด (Fine fibre) หรือ Pinarupok เป็นเส้นใยสีขาวนวลสะอาด เส้นใยมีขนาดเล็กและนุ่มนิ่ม มีความนิ่นและเงางามคล้ายไหม มีความเหนียวทนต่อการหักพับมากแต่เนื้อไขว่น้อยกว่าเส้นใยหางาน มีปริมาณ 25% ของเส้นใยทั้งหมด สามารถถอดเป็นผ้าบางเนื้อละเอียดที่มีความนุ่มนวล แต่มีความคงรูปในเนื้อผ้า จับโค้งได้ และรูปทรงดี สามารถปัก漉คลายอันวิจิตรลงบนผืนผ้าได้ นอกจากนี้การย้อมสีหรือเติมสารตกแต่งผ้าทำได้ง่ายและหลายหลาย รวมทั้งการดูแลรักษาง่าย ใช้ประโยชน์ในการทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เส้นด้าย ทอเป็นผ้าพันคอ ชุดแต่งงาน ชุดราตรี และเสื้อเชิ้ตบาง
- เส้นใยละเอียดมาก (Finest fibre) หรือ Liniuan เป็นเส้นใยที่มีการคัดเลือกแยกออกมาอย่างประณีต

#### 1.4.2 การแยกเส้นใยจากใบสับปะรด

สิ่งสำคัญในการแยกเส้นใยจากใบสับปะรดเพื่อนำเส้นใยไปใช้ประโยชน์ ก็คือ การคัดเลือกใบที่จะให้เส้นใยที่เหนียวและยืดหยุ่นได้ดี เส้นใยที่มีคุณภาพจะแยกได้จากใบสับปะรดที่ไม่แก่จัดจนเกินไป ใบสด และมีความสมบูรณ์ ใบอ่อนจะให้เส้นไนนุ่มแต่ไม่เหนียว ส่วนใบที่แก่เกินไปจะได้เส้นใยค่อนข้างสั้นและกระด้าง

การแยกเส้นใยเป็นขั้นตอนของการผลิตเส้นใยที่สำคัญ วิธีในการแยกเส้นใยจากพืชอาจแตกต่างกัน เช่น เส้นใยที่ได้จากการลอกหนังหรือกิง นิยมใช้วิธีการแซ่หมัก เส้นใยที่ได้จากการนิยมขูดแยกเส้น โดยวิธีมือหรือใช้เครื่องทุนแรงช่วยแยก ซึ่งการแยกเส้นใยจากใบสับปะรดสามารถทำได้ 3 วิธี คือ

(1) การแยกเส้นใยจากใบสับปะรดสดด้วยมือ (Scraping) โดยใช้อุปกรณ์ช่วยขูดแยก เป็นวิธีการแยกเส้นใยที่สิ้นเปลืองเวลามากและเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน เพราะว่านำใบในสับปะรดสดมีสภาพเป็นกรดจัด ทำให้ผิวน้ำของผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสเปื่อย ผู้ที่แพ้มากๆ ผิวน้ำ บริเวณนิ้วจะแตกเป็นร่องลึกตามรอยย่นของผิวน้ำ จนมีน้ำเหลืองหรือโลหิตไหลซึม ซึ่งเส้นใยที่ได้จากการขูดแยกด้วยมือมีคุณภาพดี


(2) การแซ่หมักเพื่อแยกเส้นใยออกจากใบสับปะรดสด (Water retting) ใน การแซ่หมักแบบที่เรียกจะเป็นตัวทำลายเพื่อเอื้อให้เน่าเปื่อย แล้วจึงแยกเส้นใยออกจากผิวและเนื้อใบ แนวคิดที่เรียกจะไปยับยั้งส่วนประกอบเพคติน (Pectin) จากเนื้อเยื่อรอบกลุ่มเส้นใย (Fibre bundle) ออก ให้แยกออกเป็นเส้น

เดียว การ เช่า หมักใช้เวลาประมาณ 5-12 วัน ต้องระมัดระวังให้ใบสับปะรด爛อยู่ได้น้ำลดเวลา เช่า หมัก จึงควรใช้วัสดุหนักพอควรวางทับข้างบนเพื่อให้ใบอยู่ได้ผิวน้ำลดลดเวลาที่ เช่า หมัก ถ้า เช่า หมักในทางน้ำ ให้ลดได้จะช่วยให้สีของเส้นใยสวยขึ้นและไม่มีกลิ่นเหม็น การควบคุมการ เช่า หมัก ต้องมีความปราณีตและชำนาญมากจึงจะไม่เกิดความเสียหาย การ เช่า หมัก กานานเกินไปเมื่อให้เส้น ไปเยื่อขาดง่าย


(3) การแยกเส้น ออกจากใบสับปะรดด้วยเครื่อง (Decorticating machine) พบว่า การแยกเส้น ออกจากใบสับปะรดด้วยเครื่องแยกเส้น สามารถแยกเส้น ให้ได้รวดเร็วกว่าการบูดด้วยมือ หรือการ เช่า หมัก แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางอย่าง เช่น การขาดของเส้น ไป และได้เปอร์เซ็นต์ของเส้น ไป แห้งตัว

### 1.5 พอลิสไตรีน (Polystyrene)[9-11]

พอลิสไตรีน มีสูตรโครงสร้างคือ



พอลิสไตรีน เตรียมจากมอนомерสไตรีน โดยปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบรวมตัว ได้ดัง สมการ



มักใช้ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันที่มีกลไกแบบเดคิคลอิสระในการเตรียมพอลิสไตรีน โดย เทคนิคแบบบล็อก (Bulk) หรือแบบแขวนลอย (Suspension) แต่ก็สามารถเตรียมได้โดยเทคนิคสาร ละลายนและแบบอิมลัชัน ได้ด้วย

### 1.5.1 สมบัติของพอลิสไตรีน

พอลิสไตรีนมีความหนาแน่น  $1.05 \text{ g/cm}^3$  มีโครงสร้างเชิงเส้นตรงแบบแก๊สติก และเป็นอัมอร์ฟาน (Amorphous) หรือไม่มีความเป็นผลึกเลย จึงมีสมบัติโปร่งแสงและใส มีอุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (Glass transition temperature;  $T_g$ )  $80^\circ\text{C}$  คุณภาพดีที่สุด ไม่ขึ้นหิ่ง ไม่หักง่าย ทนต่อแรงกระแทกได้ดี พอลิสไตรีนสามารถถลายน้ำในตัวทำละลายหลายชนิด ได้แก่ ตัวทำละลายจำพวกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน เช่น เบนซินและโทลูอิน ในตัวทำละลายจำพวกคลอรีโนเดค ไฮโดรคาร์บอน เช่น คาร์บอนเตตระคลอไรด์ คลอโรฟอร์ม ไตรคลอโรเอทธิลีน คลอโรเบนซิน และ 1,2-ไดคลอโรเบนซิน ในตัวทำละลายจำพวกคีโตัน เช่น เมทิลเอทิลคีโตัน และตัวทำละลายจำพวกเอสเทอร์ เช่น เอทิลอะซิตेट แต่พอลิสไตรีนจะไม่ละลายในแอลกอฮอล์ และ ไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ เช่น เอกเซน เอปเทน เป็นต้น พอลิสไตรีนมีสมบัติเรียบต่อปฎิกริยาเคมีทั่วไป พอลิเมอร์นี้สามารถทนทานต่อกรดแก๊สและเบสแก๊สทั่วไปเป็นอย่างดี สามารถทนต่อกรดไฮด์ร็อกซิไดต์ ตัวออกซิไดต์ และตัวรีดิวช์ทั่วไป อย่างไรก็ตามสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์นี้จะเสื่อมลงถ้าให้พอลิเมอร์นี้สัมผัสกับแสงแดดที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานานๆ เช่น อาจเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและเกิดรอยแตกได้

พอลิสไตรีนที่ผลิตทางการค้ามี 2 แบบ คือ แบบใช้งานทั่วไป (General purpose; GPPS) กับแบบทนแรงกระแทกได้สูง (High impact; HIPS) ซึ่งแบบหลังนี้จะเป็นพอลิเมอร์ร่วมกับบิวต์ไซอินประมาณ 5%

### 1.5.2 การนำไปใช้ประโยชน์ของพอลิสไตรีน

พอลิสไตรีนใช้ประโยชน์ในการทำตับเหปุ ตับวีติทัศน์ ไม้บรรทัด คำมปาภากลูกถิน ของเล่น องค์ประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้า ภาชนะและขวดบรรจุอาหาร ใช้ทำโพม ใช้ทำเรซิน และเปลี่ยนไอ้อน เป็นต้น

## 1.6 แรงยึดเหนี่ยวระหว่างเส้นใยและเมทริกซ์ (Fibre-matrix interface)[1, 12-13]

สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์คอมโพสิตที่มีเส้นใยเป็นตัวเสริมแรงไม่ได้ขึ้นกับความแข็งแรงของเส้นใยและเมทริกซ์เท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับลักษณะของผิวสัมผัสระหว่างเส้นใยและเมทริกซ์ซึ่งพบว่าผิวสัมผัสระหว่างเส้นใย และ เมทริกซ์เป็นส่วนสำคัญทำให้พอลิเมอร์คอมโพสิตมีสมบัติเชิงกลใกล้เคียงกับพอลิเมอร์ในทางปฏิบัติ ระหว่างเส้นใยกับเมทริกซ์จะต้องมีแรงยึดเหนี่ยวที่ดีเพื่อใช้ในการถ่ายเทแรงกระทำจากเมทริกซ์สู่เส้นใย ซึ่งแรงยึดเหนี่ยววนั้นจะขึ้นอยู่กับชนิดและธรรมชาติของพันธะที่เกิดขึ้น อาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของเมทริกซ์และเส้นใยที่ใช้ในแต่ละระบบ

แรงยึดเหนี่ยวระหว่างเส้นใยกับเมทริกซ์เบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ

(1) การดูดซับและการเปียก (Adsorption and Wetting)


เมื่อผิวสัมผัสของวัตถุ 2 ชนิดที่ผิวหายาเข้าใกล้กันจะเกิดแรงยึดเหนี่ยวที่เรียกว่า แรงแวน-เดอร์วัลลส์ (Van der waals force) ซึ่งที่ผิวสัมผัสของวัตถุทั้ง 2 ชนิดจะเข้าใกล้ชิดกันและทำให้แรงยึดเหนี่ยวมีค่ามากนั้น ต้องทำให้ผิวสัมผัสของวัตถุทั้ง 2 ชนิดเกิดการดูดซับและการเปียก ได้ดี โดยทำให้วัตถุชนิดหนึ่งเป็นของเหลวที่มีความหนืดต่ำ เพื่อทำให้เกิดการกระจายไปยังพื้นผิวอีกชนิดหนึ่งทำให้เกิดการสัมผัสระหว่างผิวสูงสุด (Maximum interface contact) ดังรูป 1.3



รูป 1.3 แรงยึดเหนี่ยวระหว่างผิวสัมผัสสองผิวหายา [1]

(2) การแพร่ (Diffusion)


การยึดติดระหว่างผิวของพอลิเมอร์ทั้งสองชนิดอาจเกิดได้จากการแพร่ระหว่างโมเลกุลของพอลิเมอร์บนผิวสัมผัสหนึ่งไปยังโครงสร้างตัวข่ายโมเลกุลของอีกผิวสัมผัสหนึ่งทำให้เกิดการยึดติดกันของวัตถุทั้ง 2 ชนิด ความแข็งแรงของการยึดเหนี่ยวที่ขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่น (Flexibility) และสภาพการเคลื่อนที่ได้ (Mobility) ของสายโซ่โมเลกุลในพอลิเมอร์ การแพร่จะเบ่งออกเป็นสองชนิด คือ การแพร่ของโมเลกุลในทิศทางเดียว และการแพร่ของโมเลกุลในสองทิศทาง แสดงดังรูป 1.4



รูป 1.4 การแพร่ระหว่างโมเลกุล [1]

(3) การดึงดูดในทางไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic attraction)


แรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิตย์ จะทำให้เกิดการยึดติดระหว่างผิวสัมผัสที่มีชาร์จไฟฟ้าต่างกัน ซึ่งยึดติดกันดีขึ้น เช่น กรณีแรงกระทำระหว่างกรดและเบสหรือแรงดึงดูดไอออนิก แสดงดังรูป 1.5



รูป 1.5 แรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิตย์[1]

(4) พันธะเคมีระหว่างผิวสัมผัส (Chemical bonds across the interface)


การยึดติดแบบนี้โดยทั่วไปเกิดในการพิมพ์ที่มีการใช้ตัวประสานคู่คบ (Coupling agent) คือ พันธะเคมีถูกสร้างขึ้นโดยหมุนทางเคมีที่มาจากการพิวของเส้นใยและเมทริกซ์ ความแข็งแรงของการยึดติดขึ้นอยู่กับจำนวนและชนิดของพันธะที่เกิดขึ้น แสดงดังรูป 1.6



รูป 1.6 พันธะเคมีระหว่างผิวสัมผัส[1]

(5) การยึดติดเชิงกล (Mechanical adhesion)

เกิดจากการแพร่กระจายของเมทริกซ์บนเส้นใยที่มีรูพรุน เมทริกซ์จะทำหน้าที่เป็นตัวยึดเหนี่ยวเส้นใยไว้ โดยทั่วไปแล้วเส้นใยจะต้องถูกปรับสภาพพิwa ซึ่งจะทำให้ผิวของเส้นใยหยาบขึ้น โดยการละลายส่วนที่เป็นอัลตราโซนิกที่ผิวออกไประบุ เมทริกซ์สามารถแผ่กระจายและแทรกตัวไปบนผิวของเส้นใยได้ดีขึ้น ดังนั้นกลไกนี้จะช่วยลดความหยาบของเส้นใย แสดงดังรูป 1.7




รูป 1.7 การยึดติดเชิงกล[1]

1.7 การเสริมแรง (Reinforcement)[1,14]

1.7.1 ชนิดของการเสริมแรง

การเรียงตัวของเส้นใยในเมทริกซ์ ในพอลิเมอร์คอมโพสิตที่เสริมแรงด้วยเส้นใยอาจมีการเรียงตัวเป็น 3 แบบ ดังรูป 1.8 คือ

- (1) เส้นใยต่อเนื่องเรียงตัวในทิศทางเดียว (Unidirectional continuous fibres)
- (2) เส้นใยไม่ต่อเนื่องเรียงตัวในทิศทางเดียว (Aligned discontinuous fibres)
- (3) เส้นใยไม่ต่อเนื่องเรียงตัวแบบไม่เป็นระเบียบ (Randomly oriented discontinuous fibres)



รูป 1.8 การเรียงตัวของเส้นใยในพลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใย[14]

### 1.7.2 กลไกการเสริมแรงด้วยเส้นใย

เมื่อเส้นใยต่อเนื่องเรียงตัวในทิศทางเดียว พอลิเมอร์คอมโพสิตชนิดนี้จะมีเส้นใยยาวเรียงตัวในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องตลอดความยาวของเมทริกซ์ ถ้าสมมุติว่าเส้นใยทุกเส้นเหมือนกัน และพื้นที่ที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นใยและเมทริกซ์สมบูรณ์ ถ้าให้แรงกระทำจากภายนอกอยู่ในทิศทางเดียวกับทิศทางที่เส้นใยเรียงตัวอยู่ในเมทริกซ์ ความเครียด (strain;  $\epsilon$ ) ในพอลิเมอร์คอมโพสิตจะเท่ากับความเครียดของเส้นใยและเมทริกซ์ แรงกระทำต่อพอลิเมอร์คอมโพสิต ( $W_c$ ) จะถูกแบ่งไปยังเส้นใย ( $W_f$ ) และเมทริกซ์ ( $W_m$ ) แสดงดังรูป 1.9


ในกรณีที่ให้แรงกระทำในทิศทางเดียวกับทิศทางที่เส้นใยเรียงตัวอยู่ในเมทริกซ์

$$\text{ดังนั้น} \quad W_c = W_f + W_m \quad (1.1)$$

$$\text{เนื่องจาก} \quad W = \sigma A \quad (1.2)$$

เมื่อ  $\sigma$  คือค่าความดันเฉลี่ย (Average stress) และ  $A$  คือพื้นที่หน้าตัด

$$\text{ดังนั้น} \quad \sigma_c A_c = \sigma_f A_f + \sigma_m A_m \quad (1.3)$$



รูป 1.9 แรงกระทำต่อพอลิเมอร์คอมโพสิตกรณีเส้นใยต่อเนื่องเรียงตัวในทิศทางเดียวกันตลอดความยาวของเมทริกซ์

ค่าความเก็บ  $\sigma_c$ ,  $\sigma_f$  และ  $\sigma_m$  เป็นค่าความเก็บเลี้ยงของพอลิเมอร์คอมโพสิต เส้นใย และเมทริกซ์ ตามลำดับ และ  $A_c$ ,  $A_f$  และ  $A_m$  เป็นพื้นที่หน้าตัดของพอลิเมอร์คอมโพสิต เส้นใย และเมทริกซ์ ต่ำน  $l_c$ ,  $l_f$  และ  $l_m$  เป็นความยาวของพอลิเมอร์คอมโพสิต เส้นใย และ เมทริกซ์ ตามลำดับ จะได้สมการใหม่ ดังนี้

$$\sigma_c = \frac{\sigma_f A_f}{A_c} + \frac{\sigma_m A_m}{A_c} \quad (1.4)$$

$$\text{สัดส่วน โดยปริมาตรของเส้นใย} (V_f) = \frac{\text{ปริมาตรของเส้นใย}}{\text{ปริมาตรของวัสดุผสม}} = \frac{A_f l_f}{A_c l_c} = \frac{V_f}{V_c}$$

เมื่อ ความยาวของเส้นใยเท่ากับความยาวของพอลิเมอร์คอมโพสิต จะได้

$$\text{สัดส่วนโดย ปริมาตรของ เส้นใย} (V_f) = \frac{\text{ปริมาตรของ เส้นใย}}{\text{ปริมาตรของ วัสดุผสม}} = \frac{A_f}{A_c} \quad (1.5)$$

$$\text{สัดส่วนโดยปริมาตรของเมทริกซ์} (V_m) = \frac{\text{ปริมาตรของเมทริกซ์}}{\text{ปริมาตรของวัสดุผสม}} = \frac{A_m l_m}{A_c l_c} = \frac{V_m}{V_c}$$

เมื่อความยาวของเมทริกซ์เท่ากับความยาวของพอลิเมอร์คอมโพสิต จะได้

$$\text{สัดส่วนโดยปริมาตรของเมทริกซ์} (V_m) = \frac{\text{ปริมาตรของเมทริกซ์}}{\text{ปริมาตรของวัสดุผสม}} = \frac{A_m}{A_c} \quad (1.6)$$

แทนสมการ (1.5) และ (1.6) ลงในสมการ (1.4) จะได้

$$\sigma_c = \sigma_f V_f + \sigma_m V_m \quad (1.7)$$

และ

$$V_f + V_m = 1 \quad (1.8)$$

ดังนั้น

$$\sigma_c = \sigma_f V_f + \sigma_m (1 - V_f) \quad (1.9)$$

เมื่อพอลิเมอร์กอมโพสิต เส้นใยและแมทริกซ์มีสมบัติของความยืดหยุ่น ค่าความเค้น (Stress;  $\sigma$ ) จะมีความสัมพันธ์กับค่าความอคุลลัสของเย็บ (Young's modulus;  $E$ ) ดังนี้

$$\sigma_c = E_c \varepsilon_c, \sigma_f = E_f \varepsilon_f, \sigma_m = E_m \varepsilon_m \quad (1.10)$$

เนื่องจากค่าความเครียดของพอลิเมอร์กอมโพสิต ( $E_c$ ) เส้นใย ( $E_f$ ) และแมทริกซ์ ( $E_m$ ) ในพอลิเมอร์กอมโพสิต เท่ากัน

$$\varepsilon_c = \varepsilon_f = \varepsilon_m \quad (1.11)$$


ดังนั้น

$$E_c = E_f V_f + E_m (1 - V_f) \quad (1.12)$$

เมื่อ  $E_c$ ,  $E_f$  และ  $E_m$  คือค่าความอคุลลัสของบังของพอลิเมอร์กอมโพสิต เส้นใย และแมทริกซ์ตามลำดับ

ซึ่งค่าความเค้นของพอลิเมอร์กอมโพสิต ( $\sigma_c$ ) ที่ได้จากการ (1.9) จะเป็นเพียงค่าความเค้นเฉลี่ยของพอลิเมอร์กอมโพสิต ณ จุดที่ความเครียดคงที่ค่าหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่ความเค้นที่จุดแตกหักหรือความทนแรงดึงสูงสุด ( $\sigma_c^{TS}$ ) ของพอลิเมอร์กอมโพสิต ซึ่งในการพิจารณาถึงค่า  $\sigma_c^{TS}$  ของพอลิเมอร์กอมโพสิตนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ของค่าความเครียด ณ จุดแตกหัก ( $\varepsilon^*$ ) ของทั้งเส้นใยและแมทริกซ์ที่ใช้ในระบบเป็นสำคัญ

กรณีที่ 1 เมื่อพอลิเมอร์กอมโพสิต ได้จากการผสมระหว่างแมทริกซ์ที่ยืดหยุ่นกับเส้นใย กรณีนี้ค่าความเครียด ณ จุดแตกหักของแมทริกซ์มีค่ามากกว่าของเส้นใย ( $\varepsilon_m^* > \varepsilon_f^*$ ) ดังรูป 1.10(a)



รูป 1.10 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดของเส้นใยและแมทริกซ์ เมื่อ (a) เป็นระบบที่ใช้แมทริกซ์ที่ยืดหยุ่น ( $\varepsilon_m^* > \varepsilon_f^*$ ) ส่วน (b) เป็นระบบที่ใช้แมทริกซ์ที่เปราะ ( $\varepsilon_m^* < \varepsilon_f^*$ ) [14]

เมื่อสัดส่วนโดยปริมาตรของเส้นใย ( $V_f$ ) สูงเกินกว่า สัดส่วนโดยปริมาตรของเส้นใยที่ต่ำที่สุด ( $V_{f(\min)}$ ) พอลิเมอร์คอมโพสิตจะเกิดการเสียสภาพเมื่อเส้นใยเสียสภาพ ดังนี้


$$\sigma_c^{TS} = \sigma_f^{TS} V_f + \sigma_m^{TS} V_m \quad (1.13)$$

เมื่อ  $\sigma_c^{TS}$  = ค่าความหนาแน่นของพอลิเมอร์คอมโพสิต

$\sigma_f^{TS}$  = ค่าความหนาแน่นของเส้นใย

$\sigma_m^{TS}$  = ค่าความหนาแน่นของเมทริกซ์ในพอลิเมอร์คอมโพสิต ณ ความเครียดที่ทำให้พอลิเมอร์คอมโพสิตเสียสภาพ

ซึ่งในกรณีนี้ วัสดุมีลักษณะของการเสียสภาพดังรูป 1.11(a)



รูป 1.11 ลักษณะการแตกหักในแบบต่างๆ ของพอลิเมอร์คอมโพสิต ที่สัมพันธ์กับค่าความเครียด ณ จุดแตกหักของทั้งเส้นใย ( $\varepsilon_f^*$ ) และเมทริกซ์ ( $\varepsilon_m^*$ ) และสัดส่วนโดยปริมาตรของเส้นใย ( $V_f$ ) [14]

แต่เมื่อสัดส่วนโดยปริมาตรของเส้นใย ( $V_f$ ) มีค่าต่ำกว่าสัดส่วนโดยปริมาตรของเส้นใยที่ต่ำที่สุด ( $V_{f(\min)}$ ) พอลิเมอร์คอมโพสิตจะเสียสภาพเมื่อเมทริกซ์เสียสภาพ

ดังนี้


$$\sigma_c^{TS} = \sigma_m^{TS} V_m \quad (1.14)$$

เมื่อ  $\sigma_m^{TS}$  = ค่าความหนาแน่นของเมทริกซ์

โดยในกรณีนี้ วัสดุมีลักษณะของการเสียสภาพดังรูป 1.11(b)

เมื่อนำสมการ (1.13) และ (1.14) มาสร้างเส้นกราฟความสัมพันธ์จะได้ค่า  $V_{f(\min)}$  ดังแสดงในรูป 1.12 และค่า  $V_{f(\min)}$  จะหาได้จากสมการ (1.15)

$$\sigma_c^{\text{TS}}_{(min)} = \sigma_f^{\text{TS}} V_{f(\min)} + \sigma'_m V_m = \sigma_m^{\text{TS}} V_m \quad (1.15)$$



รูป 1.12 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแนงดึงของพอลิเมอร์คอมโพสิตกับสัดส่วนโดยปริมาตรของเส้นใยที่เรียงตัวตลอดความยาวของเมทริกซ์ตามสมการ(1.13)และ (1.14)[14]

ตามที่

$$V_m = 1 - V_f$$

$$V_{f(\min)} = \frac{\sigma_m^{\text{TS}} - \sigma'_m}{\sigma_f^{\text{TS}} + \sigma_m^{\text{TS}} - \sigma'_m} \quad (1.16)$$

สำหรับค่าวิกฤตของสัดส่วนโดยปริมาตรของเส้นใย ( $V_{f(\text{crit})}$ ) เป็นอัตราส่วนโดยปริมาตรเส้นใยที่มากที่สุด ที่ทำให้ความหนาแนงดึงของพอลิเมอร์คอมโพสิตเท่ากับความหนาแนงดึงของเมทริกซ์ ซึ่งค่า  $V_{f(\text{crit})}$  จะมีค่ามากกว่า  $V_{f(\min)}$  โดยหาได้จากสมการ (1.19)

เนื่องจาก  
ดังนั้น

$$\sigma_c^{\text{TS}} = \sigma_m^{\text{TS}} \text{ และ } V_m = 1 - V_{f(\text{crit})}$$

$$\sigma_m^{\text{TS}} = \sigma_c^{\text{TS}} = \sigma_f^{\text{TS}} V_{f(\text{crit})} + \sigma'_m (1 - V_{f(\text{crit})}) \quad (1.17)$$

จัดรูปสมการใหม่ได้

$$V_{f(\text{crit})} = \frac{\sigma_m^{\text{TS}} - \sigma'_m}{\sigma_f^{\text{TS}} - \sigma'_m} \quad (1.18)$$

$$\sigma'_m \ll \sigma_m^{\text{TS}} \text{ และ } \sigma'_m \ll \sigma_f^{\text{TS}}$$

ดังนั้น

$$V_{f(\text{crit})} \cong \frac{\sigma_m^{\text{TS}}}{\sigma_f^{\text{TS}}} \quad (1.19)$$

กรณีที่ 2 เมื่อพอลิเมอร์คอมโพสิตได้จากการผสมระหว่างเมทริกซ์ที่เปราะกับเส้นใย กรณีความเครียด ณ จุดแตกหักของเมทริกซ์จะค่าน้อยกว่าของเส้นใย ( $E_m < E_f$ ) ดังรูป 1.10(b)

เมื่อสัดส่วนโดยปริมาตรของเส้นใย ( $V_f$ ) ต่ำกว่าสัดส่วนโดยปริมาตรของเส้นใยที่ต่ำที่สุด ( $V_{f(min)}$ ) ในกรณีเมื่อเมทริกซ์เสียสภาพ เส้นใยที่มีอยู่จะไม่สามารถช่วยรับแรงกระทำที่ได้รับได้ พอลิเมอร์คอมโพสิตจะเกิดการเสียสภาพเมื่อเมทริกซ์เสียสภาพ ดังนั้น

$$\sigma_c^{TS} = \sigma'_f V_f + \sigma_m^{TS} V_m \quad (1.20)$$

เมื่อ  $\sigma'_f$  = ค่าความเค็มแบบดึงของเส้นใยในพอลิเมอร์คอมโพสิต ณ ความเครียดที่ทำให้พอลิเมอร์คอมโพสิตเสียสภาพ

ซึ่งลักษณะการเสียสภาพของพอลิเมอร์คอมโพสิตกรณีเป็นดังรูป 1.11(c)


เมื่อสัดส่วนโดยปริมาตรของเส้นใย ( $V_f$ ) มากกว่าสัดส่วนโดยปริมาตรของเส้นใยที่ต่ำที่สุด ( $V_{f(min)}$ ) ในกรณีเมื่อเมทริกซ์เกิดการเสียสภาพ ปริมาณเส้นใยที่มีอยู่ในพอลิเมอร์คอมโพสิต จะเป็นตัวช่วยรับแรงที่ถ่ายทอดมาจากเมทริกซ์ พอลิเมอร์คอมโพสิตจะเกิดการเสียสภาพเมื่อเส้นใยเสียสภาพ ดังนั้น

$$\sigma_c^{TS} = \sigma_f^{TS} V_f \quad (1.21)$$

ซึ่งลักษณะการเสียสภาพของพอลิเมอร์คอมโพสิตกรณีเป็นดังรูป 1.11(d)

เมื่อนำสมการ (1.20) และ (1.21) มาสร้างเส้นกราฟความสัมพันธ์จะได้ค่า  $V_{f(min)}$  ดังแสดงในรูป 1.13 และค่า  $V_{f(min)}$  จะหาได้จากสมการ (1.22)

$$\sigma_c^{TS} = \sigma'_f V_{f(min)} + \sigma_m^{TS} V_m = \sigma_f^{TS} V_{f(min)} \quad (1.22)$$



รูป 1.13 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแรงดึงของพอลิเมอร์คอมโพสิตกับสัดส่วนโดยปริมาตรของเส้นใยที่เรียงตัวลดความยาวของเมทริกซ์ตามสมการ (1.20) และ (1.21)[14]

ตามที่

$$V_m = 1 - V_f$$


$$V_{f(min)} = \frac{\sigma_m^{TS}}{\sigma_f^{TS} - \sigma'_f + \sigma_m^{TS}} \quad (1.23)$$

### 1.8 การขึ้นรูปโดยวิธีการอัด (Compression moulding)[15-17]

การขึ้นรูปพลาสติก โดยวิธีการอัด เป็นกรรมวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เป็นกรรมวิธีแบบหนึ่งในการขึ้นรูปพลาสติกที่ง่ายและธรรมชาติที่สุด ผลิตได้ไม่เร็วนัก พลาสติกที่ใช้ส่วนมาก เป็นพลาสติกชนิดเทอร์มอเซต การผลิตด้วยวิธีนี้สามารถทำได้หลายลักษณะ ทั้งทางด้าน รูปร่าง ลวดลาย หรือพื้นผิวเรียบ ผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้วิธีนี้ผลิต เช่น งาน ชาม ถ้วยเมลามีน สวิตช์ไฟฟ้า พื้นรองเท้า เป็นต้น

การขึ้นรูปโดยวิธีการอัดนี้ เป็นเทคนิคที่อาศัยการ ไหลดัวของพลาสติกร้อนภายในแม่แบบ (mould) ในขณะทำการอัด แม่แบบจะถูกปิดลงอย่างช้าๆ พลาสติกจะเริ่มหลอมตัวและไหลดัวในขณะที่แม่แบบถูกปิดสนิท พลาสติกส่วนเกินจะไหลดันออกมานอกแม่แบบ (Flash) แม่แบบจะถูกปิดอยู่ช่วงเวลาหนึ่งซึ่งเรียกว่า เวลาการบ่ม (Cured time) ในช่วงเวลาดังนี้พลาสติกจะเกิดการจัดเรียงตัวของโมเลกุล ถ้าเป็นพลาสติกชนิดเทอร์มอเซตจะเกิดการเขื่อนโยงได้โครงสร้างแบบโครงร่างดาบ่าย ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีรูปร่างเป็นเหมือนแม่แบบทำให้เกิดความแข็งแรงทนทานของชิ้นงานด้วย สำหรับระยะเวลาในการกดอัดจะขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง อันได้แก่ ชนิดของพลาสติกที่ใช้ ขนาดและความหนาของผลิตภัณฑ์ อุณหภูมิและความดันที่ใช้ในการกดอัด เป็นต้น หากเรซินที่ใช้เป็นพลาสติกชนิดเทอร์มอพลาสติก ในการเอาชนะผลิตภัณฑ์ออกจากแม่แบบจะต้องทำให้เย็นตัวก่อน ถ้านำเอาผลิตภัณฑ์ออกจากแม่แบบในขณะแม่แบบยังร้อนจะทำให้รูปร่างของผลิตภัณฑ์เสียหายได้ แต่สำหรับเทอร์มอเซตแล้วไม่จำเป็นต้องรอให้แม่แบบเย็นตัวก่อนก็สามารถนำผลิตภัณฑ์ออกได้ทันที เพราะเกิดการเขื่อนโยงระหว่างสายโซ่ไม่แตก เมื่อออกจากแม่แบบแล้ว นอกจากนี้ในการผลิตอาจได้ผลิตภัณฑ์ดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับแม่แบบ โดยเฉพาะพื้นผิวสัมผัสของแม่แบบกับผลิตภัณฑ์จะต้องเรียบ และนำเอาผลิตภัณฑ์ออกจากได้ง่าย แม่แบบจะต้องมีความแข็งแรง ทนต่อความคัน ได้สูงด้วย แม่แบบที่ใช้โดยทั่วไปจะเป็นโลหะ และสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามลักษณะ โครงสร้างดังนี้ คือ


(1) Flash mould เป็นแบบที่ง่ายที่สุดแสดงลักษณะของแม่แบบดังรูป 1.14



รูป 1.14 แม่แบบชนิด Flash mould[16]

สำหรับแม่แบบชนิดนี้ปริมาณของพลาสติกที่ใช้ไม่จำเป็นต้องแน่นอนส่วนที่เกินจะถูกคัดออกมานอกแม่แบบในแนวระดับ แม่แบบมีราคาถูก “ไม่ต้องใช้แรงอัดมากแต่มีข้อเสียคือเนื้อของพลาสติกไม่ค่อยแน่น ทำให้ความแข็งแรงน้อยกว่าชนิดอื่นๆ และต้องนำชิ้นของผลิตภัณฑ์ไปขัดตอกเด่งมาก เพราะมีพลาสติกส่วนเกินมาก ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปด้วยแม่แบบชนิดนี้ควรบางและตื้น”


(2) Fully positive mould เป็นแบบตรงข้ามกับ Flash mould คือยอมให้พลาสติกไหลออกน้อยที่สุดหรือไม่ให้ไหลออกเลย แสดงลักษณะแม่แบบดังรูป 1.15



รูป 1.15 แม่แบบชนิด Fully positive mould[16]

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากแม่แบบชนิดนี้จะมีเนื้อที่แน่นและแข็งแรง พลาสติกที่ใช้ต้องมีปริมาณแน่นอน ถ้าใส่มากเกินไปแรงอัดจะทำให้แม่แบบแตกเสียหายได้


(3) Semi-positive mould เป็นแบบผสมระหว่าง Flash mould กับ Fully positive mould ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความแข็งแรงสูงกว่าแบบ Flash mould แต่ต่ำกว่าแบบ Fully positive mould พลาสติกส่วนที่เกินสามารถไหลออกได้ทั้งในแนวระดับและในแนวตั้ง เมน้ำสมกับงานหัวไปแสดงลักษณะของแม่แบบดังรูป 1.16



รูป 1.16 แม่แบบชนิด Semi-positive mould[16]

แม่แบบส่วนใหญ่จะทำจากเหล็กกล้า (Steel) ทนความดันสูง เพื่อไม่ให้ชิ้นงานติดแม่แบบ จะต้องชุบด้วยโครเมียม (Chrome-plated surface) หรือทาหน้ากากอุดแบบ (Mould release หรือ Releasing agent) เช่น Silicone oil waxes stearate หรือใช้น้ำยาอุดแบบที่ผสมเข้าไปกับเม็ดพลาสติกโดย เรียกว่า Internal releasing agent

เครื่องมือที่ใช้ในการขึ้นรูปด้วยวิธีการนี้ เรียกว่า Compression moulding press ซึ่งมีทั้งแบบที่ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกและแบบที่ทำงานด้วยมือ (Hand-operated) แสดงลักษณะดังรูป 1.17




รูป 1.17 เครื่อง Compression press แบบทำงานด้วยมือ[17]

สำหรับการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) ซึ่งมี 2 แบบด้วยกัน คือ

1. Upstroke type ดังแสดงในรูป 1.18
2. Downstroke type

Upstroke type และ Downstroke type ต่างกันตรงการเคลื่อนที่ของถูกสูบ (Ram) คือ Upstroke type ส่วนของถูกสูบจะเคลื่อนที่ยกแพ่นล่าง (Lower platen) ขึ้น ในขณะที่แพ่นบน (Upper platen) จะถูกยืดติดอยู่กับที่ ส่วน Downstroke type จะมีลักษณะตรงกันข้ามกับ Upstroke type



รูป 1.18 เครื่อง Compression press ชนิด Upstroke type[17]

ซึ่งในงานวิจัยนี้ใช้แม่พิมพ์แบบ Flash mould และใช้เครื่องกดอัดด้วยระบบไฮดรอลิกแบบ Upstroke type


## 1.9 สมบัติเชิงกล (Mechanical properties)[11, 18-20]

### 1.9.1 ความทันแรงดึง (Tensile strength)

ความทันแรงดึงของวัสดุคือ ความด้านทานของวัสดุนั้นต่อการยืด (Elongation) หรือ การแตกหัก (Breaking) เมื่อมีแรงดึงวัสดุ พฤติกรรมความเดินและความเครียดของวัสดุส่วนมากขึ้นอยู่กับเวลา ดังนั้นต้องคำนึงถึงความเร็วที่ให้ความเดินด้วย เช่น ถ้าคึ่งวัสดุอย่างรวดเร็วทันทีทันใด อาจทำให้วัสดุขาดออกได้ แต่ถ้าใช้แรงเท่ากันแต่เดินช้าๆ อาจทำให้วัสดุเพียงแต่ยืดออกเท่านั้น ความด้านทานต่อการขาดของวัสดุมีค่าสูงขึ้น

ในการทดสอบความทันแรงดึงมักเขียนกราฟระหว่างความเดินกับความเครียด ดังรูป

1.19



รูป 1.19 แผนภาพแสดงความเดิน-ความเครียด (Stress-strain) [18]

คำจำกัดความหมายต่างๆ ของกราฟระหว่างความเดินกับความเครียด

ความเดิน (Stress) คือ แรงที่ใช้เพื่อทำให้เกิดการเสียรูป (Deformation) ในหนึ่งหน่วยพื้นที่ของชิ้นทดสอบหรือบอกได้ว่า ความเดินเป็นอัตราส่วนที่ใช้ต่อพื้นที่หน้าตัด

ความเครียด (Strain) คือ อัตราส่วนของส่วนที่เพิ่มขึ้นต่อความยาวเดิมของชิ้นทดสอบ หรือความยาวที่เปลี่ยนไปต่อหน่วยความยาวเริ่มต้น

จุดคราก (Yield point) คือ จุดแรกบนเส้นกราฟระหว่างความเดิน-ความเครียด ที่เกิดการเพิ่มความเครียดขึ้นในขณะที่ความเดินไม่ได้เพิ่มขึ้น

ความเดินที่จุดคราก (Yield stress) คือ ความเดิน ณ จุดที่ความชันของเส้นกราฟระหว่างความเดิน-ความเครียดเป็นศูนย์

ความเดินสูงสุด (Ultimate strength) คือ ค่ามากสุดของความเดินซึ่งวัสดุสามารถทนอยู่ได้ภายใต้แรงดึง ค่านี้จะอยู่ที่จุดขาด (Break point) ซึ่งเป็นจุดที่วัสดุที่ใช้ทดสอบขาดหรือแยกออกจากกัน


ความทนแรงดึงสูงสุด (Tensile strength) คือ ค่าความเค้นที่มากที่สุดที่ชิ้นงานสามารถทนได้ระหว่างการทดสอบ เมื่อประยุกต์ความเค้นที่มากที่สุดที่จุดคราก็จะเป็นค่าความทนแรงดึงที่จุดคราก แต่เมื่อเกิดความเค้นมากที่สุดที่จุดขาดก็กำหนดว่าเป็นความทนแรงดึงที่จุดขาดสำหรับความทนแรงดึง คำนวณได้โดยค่าแรงสูงสุดหารด้วยพื้นที่หน้าตัดเริ่มต้นของชิ้นงาน

เปอร์เซ็นต์การยืดตัว (%Elongation) คือ การยืดออกของชิ้นงานที่แสดงเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ของความยาวเริ่มต้น ซึ่งเปอร์เซ็นต์การยืดตัวนี้เป็นการเพิ่มขึ้นของความยาวของชิ้นงานที่ถูกดึง ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์การยืดตัวที่จุดขาด (%Elongation at break) จะเป็นการคิดเปอร์เซ็นต์การยืดขณะที่ชิ้นงานขาดหรือแตกออก

มอดูลัส หรือมอดูลัสของยัง (Young's modulus) หรือมอดูลัสแบบยืดหยุ่น (Elastic modulus) คือ อัตราส่วนของความเค้นต่อความเครียดที่เกิดขึ้นในบริเวณที่ความเครียดเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเค้น ค่านมอดูลัสของยังเป็นสิ่งวัดความแข็งแกร่งหรือแข็งตึง (Stiffness) ของวัสดุ ซึ่งเป็นความสามารถในการด้านทานการแปรรูปหรือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุในช่วงขีดจำกัดความยืดหยุ่น (Elastic limit) ขณะรับแรง การหาค่านมอดูลัสยังคงสามารถหาได้จากการฟ์ความเค้น-ความเครียด โดยมุมอดูลัสแบบยืดหยุ่นจะเป็นความชันในช่วงเริ่มต้นที่ความเค้นและความเครียดมีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรง

พื้นที่ภายใต้กราฟระหว่างความเค้น-ความเครียดเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความเหนียว (Toughness) ของวัสดุ ถ้าวัสดุไม่มีพื้นที่ใต้เส้นกราฟมากจึงเป็นวัสดุที่มีความเหนียวมาก ส่วนวัสดุที่มีพื้นที่ใต้เส้นกราฟน้อยจึงเป็นวัสดุที่ประมาณ 1.1

ซึ่งพลาสติกแต่ละประเภทก็มีลักษณะกราฟฟ์ระหว่างความเค้นกับความเครียดที่แตกต่างกันดังรูป 1.20 ซึ่งลักษณะเส้นโค้งที่ปรากฏทำให้สามารถจำแนกสมบัติของพลาสติกได้ดัง



รูป 1.20 ประเภทของกราฟความเค้น-ความเครียด[18]

ตาราง 1.1 ลักษณะของกราฟความเด่น-ความเครียดที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของพอลิเมอร์[18]

สมบัติของพลาสติก	ลักษณะของกราฟระหว่างความเด่น-ความเครียด			
	Modulus	Yield stress	Ultimate strength	Elongation at break
Soft, weak	Low	Low	Low	Moderate
Soft, tough	Low	Low	Yield stress	High
Hard, brittle	High	None	Moderate	Low
Hard, strong	High	High	High	Moderate
Hard, tough	High	High	High	High

การคำนวณเกี่ยวกับสมบัติความทนแรงดึง

$$\text{ความทนแรงดึงสูงสุด} = \frac{\text{แรงดึงสูงสุด}}{\text{พื้นที่หน้าตัดน้อยที่สุดของชิ้นทดสอบ จุดเริ่มต้น}}$$

$$\text{เปอร์เซ็นต์การยึดตัว} = \frac{\text{ความยาวที่เพิ่มขึ้น ณ จุดขาด} \times 100}{\text{ความยาวเดิมของชิ้นทดสอบ}}$$

$$\text{มอดูลัส} = \frac{\text{ความเด่น}}{\text{ความเครียด}} = \frac{(\text{แรง/พื้นที่หน้าตัด})}{(\text{ความยาวที่ยืดออก}/\text{ความยาวเดิม})}$$

ปัจจัยที่มีผลกระบวนการต่อค่าความทนแรงดึง การยึดตัว และมอดูลัสของยัง

1) การเตรียมชิ้นทดสอบและขนาดชิ้นทดสอบ


การจัดเรียงโครงสร้างโมเลกุล มีผลกระทบมากต่อค่าความทนแรงดึง การให้แรง ข้านกับทิศทางการจัดเรียงตัวของโมเลกุลอาจให้ผลการทดสอบที่ได้สูงกว่าให้แรงตั้งฉากกับการจัดเรียงตัวของโมเลกุล กระบวนการเตรียมชิ้นทดสอบก็มีผลกระทบสำคัญ

2) อัตราของความเครียด (Rate of straining)

ถ้าอัตราความเครียดเพิ่มขึ้นจะให้ค่าความทนแรงดึงและมอดูลัสของยังเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามการยืดยาวออกจะแปรผันกับสัดส่วนของอัตราความเครียด นั่นคือเมื่ออัตราความเครียดเพิ่มขึ้น การยึดตัวจะลดลง

### 3) อุณหภูมิ (Temperature)


สมบัติความทันแรงดึงของพลาสติกบางอย่างจะเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนเล็กน้อย เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ความทันแรงดึงจะลดลง ขณะที่การยืดยาวเพิ่มขึ้น รูป 1.21 แสดงผลของอุณหภูมิต่อค่าความทันแรงดึง



รูป 1.21 ผลกระทบของอุณหภูมิต่อความทันแรงดึง[18]


#### 1.9.2 ความทันแรงโค้งงอ (Flexural strength)

ความทันแรงโค้งงอเป็นค่าความเด่นที่ได้จากการทดสอบให้เกิดการงอตัวโดยใช้หัวกด (Indentor) ซึ่งกดลงตั้งจากกับชิ้นทดสอบที่อยู่ในลักษณะแนวอน朵บมีตัวรองรับ (Supporting jig) เป็นตัวกำหนดช่วงห่าง (Span) การทดสอบแบบนี้ชิ้นทดสอบจะได้รับทั้งแรงเค้นดึง (Tensile stress) และแรงเค้นกด (Compressive stress) แสดงดังรูป 1.22 ซึ่งแรงเค้นกดจะเกิดขึ้นบนชิ้นทดสอบ ส่วนแรงเค้นดึงจะเกิดได้ชิ้นทดสอบ การทดสอบนี้สามารถทดสอบได้ 2 ลักษณะ คือ การทดสอบแรงโค้งงอแบบ 3 จุด (Three point bending) และการทดสอบแรงโค้งงอแบบ 4 จุด (Four point bending)



รูป 1.22 แรงเค้นในชิ้นทดสอบที่หาความทันแรงโค้งงอแบบ 3 จุด[11]

การทดสอบความทนแรงโค้งงอแบบ 3 จุด เป็นการทดสอบความเคี้ยวโดยจะมีตัวกุดสำหรับให้แรงกด 1 จุด ซึ่งจะอยู่ด้านบนของชิ้นทดสอบ และมีตัวรองรับที่กำหนดระยะห่างอยู่ด้านล่างชิ้นทดสอบ 2 จุด แสดงดังรูป 1.23



รูป 1.23 การทดสอบความทนแรงโค้งงอแบบ 3 จุด[11]

สามารถคำนวณความเคี้ยวมากที่สุด หรือความเคี้ยวโค้งงอ (Maximum stress or flexural stress;  $\sigma_{\max}$ ) ที่เกิดตรงกลางชิ้นทดสอบตรงส่วนพิวนอก ตามสมการ (1.24)

$$\sigma_{\max} = \frac{3FL}{2bh^2} \quad (1.24)$$

โดยค่าความทนแรงโค้งงอ (Flexural strength;  $\sigma^{FS}$ ) ที่คือค่าความเคี้ยวโค้งงอ ณ จุดที่วัสดุเสียสภาพ ซึ่งได้จากสมการ (1.25)

$$\sigma^{FS} = \frac{3F_{\max}L}{2bh^2} \quad (1.25)$$

เมื่อ  $F$  = แรงกระทำที่ตรงกลางชิ้นทดสอบ

$F_{\max}$  = แรงกระทำสูงสุดที่ตรงกลางชิ้นทดสอบ ณ ที่วัสดุเสียสภาพ

$L$  = ระยะห่างของตัวรองรับชิ้นทดสอบ

$b$  = ความกว้างของชิ้นทดสอบ

$h$  = ความหนาของชิ้นทดสอบ

ส่วนค่ามอคูลัสของความยืดหยุ่นในการโค้งงอ ( $E_b$ ) สามารถคำนวณได้ดังสมการ

(1.26)

$$E_b = \frac{L^3 F}{4bh^3 \Delta l} \quad (1.26)$$

### 1.9.3 ความทนแรงกระแทก (Impact strength)

การทดสอบสมบัติความทนแรงกระแทกเป็นการทดสอบเชิงกลในลักษณะการ ไดร์รับแรงกระทำอย่างทันทีทันใด จึงนับว่าเป็นสมบัติที่มีความสำคัญในเชิงสศคุศาสตร์ วัสดุต่างๆ ที่ต้องทดสอบสมบัติความด้านทานแรงกระแทกจึงควรเป็นวัสดุที่นำไปใช้งานที่มีโอกาสที่รับแรงในลักษณะดังกล่าว เช่น วัสดุเพื่อการหินห่อ การขนส่ง เป็นต้น

สมบัติความทนแรงกระแทกสนใจในเชิงพลังงานที่ถูกดูดกลืนไว้จากการ ไดร์รับแรงเชิงกลฟ้าดกระทบต่อพื้นที่หน้าตัดตามแนวเดียวกับแนวแรง ซึ่ง จากค่าพลังงานที่ถูกดูดกลืนไว้โดยชั้นทดสอบ ( $E_{ab}$ ) สามารถทราบค่าพลังงานของการทดสอบแรงกระแทกของชั้นทดสอบ ( $E_{lm}$ ) ได้ดังสมการ (1.27)

$$E_{lm} = \frac{E_{ab}}{B \times h} \quad (1.27)$$

เมื่อ  $B$  = ความกว้างของชั้นทดสอบ

$h$  = ความหนาของชั้นทดสอบ (หากมีรอยบาก หักส่วนความลึกรอยบากออก)

เครื่องทดสอบความด้านทานแรงกระแทกของวัสดุที่ใช้กันมากเบ่งได้ 2 แบบ คือ

1. แบบตุ้มน้ำหนักเหวี่ยงกระแทก (Pendulum impact) ซึ่งอาจใช้การทดสอบแบบ


อิซอด (Izod type) หรือ แบบชาร์ปี (Charpy type)

2. แบบนำหนักตกกระแทก (Drop weight impact)

การทดสอบโดยใช้ตุ้มน้ำหนักเหวี่ยงกระแทกแบบอิซอด ทดสอบตามมาตรฐาน

ASTM D256, BS 2782 method 306A, ISO R180 ซึ่งมีการใช้เครื่องทดสอบความด้านทานแรงกระแทกแสดงดังรูป 1.24

การทดสอบการกระแทกแบบอิซอดนี้แสดงถึงพลังงานที่ต้องใช้ในการทำให้ชิ้นทดสอบที่รอยบากเกิดการแตกหัก คำนวณออกมาเป็นหน่วย พุต-ปอนด์ต่อตารางนิวตันของรอยบาก



รูป 1.24 เครื่องทดสอบความด้านทานแรงกระแทกโดยตุ้มน้ำหนักแบบอิซอด[11]


ค่าความต้านทานแรงกระแสไฟฟ้า ที่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ เป็นประยุกต์ในการเปรียบเทียบพลาสติก เกรดต่างๆ การทดสอบการต้านทานแรงกระแสไฟฟ้าจะระบุให้ทราบถึงความจำเป็นในการหลักเลี้ยงการมีมุนที่คุณในการใช้งานชิ้นงานที่ทำด้วยวัสดุคุณภาพ

#### 1.10 การทดสอบสมบัติทางความร้อนโดยใช้วิวิเคราะห์ปริมาณความร้อนเมืองผลต่าง (Differential scanning calorimetry; DSC)[18, 21-25]

ในปัจจุบันเทคนิคการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและการเปลี่ยนแปลงของสัมฐาน ในพอลิเมอร์ คือ Differential scanning calorimetry (DSC) เป็นกลุ่มของเทคนิคโดยให้ความร้อนซึ่งหากจากลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์

DSC เป็นเทคนิคที่วัดถึงการแตกต่างของพลังงานที่ใส่เข้าไปในการตัวอย่างและวัสดุเชื่อมเปรียบเทียบกับอุณหภูมิที่ให้กับสารทั้งสองในขณะนั้น ดังนั้น DSC จึงเป็นการวัดพลังงานความร้อนที่ให้เข้าไปหรือปล่อยออกมากับสารตัวอย่างในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลง ถ้าสารเกิดปฏิกิริยาดูดความร้อนในขณะเกิดการเปลี่ยนแปลง แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นแบบดูดความร้อน (endothermic) เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะแก้ว และการหลอมเหลว ถ้าสารเกิดปฏิกิริยาด้วยความร้อนในขณะเปลี่ยนแปลง แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นแบบด้วยความร้อน (Exothermic) เช่น การตกผลึก

เครื่องมือที่ใช้ในเทคนิคนี้เรียกว่า Differential scanning calorimeter ส่วนที่สำคัญที่สุดของเครื่องคือ Sample pan และ Reference pan และดังรูป 1.25



รูป 1.25 ส่วนประกอบของเครื่อง DSC[25]


Reference pan จะเป็น Aluminum pan เป็นไม่มีอะไรมุ่งเสีย หรือจะบรรจุสารข้างอิง ซึ่งเป็นสารพากที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงอุณหภูมิที่สนใจ เช่น MgO, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> หลักการทำงานของ

เครื่องมือ คือ การชดเชยพลังงานเพื่อให้อุณหภูมิของสารตัวอย่าง ( $T_s$ ) และสารอ้างอิง ( $T_r$ ) มีค่าเท่ากันตลอดการทดลองของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ นั่นคือ

$$\Delta T = T_s - T_r = 0$$

เพื่อให้อุณหภูมิมีค่าเท่ากันตลอด เครื่อง DSC จะต้องใช้หลักการ Null balance คือ ถ้าสารตัวอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบคุณความร้อน จะมีการดูดกลืนพลังงานทำให้  $T_s$  ลดลงเมื่อเทียบกับ  $T_r$  ( $T_s < T_r$ ) ดังนั้นเครื่อง DSC จะทำการชดเชยโดยให้ความร้อนจากพลังงานไฟฟ้าให้กับสารตัวอย่าง ซึ่งเท่ากับจำนวนที่สารตัวอย่างนั้นดูดกลืนเข้าเปลี่ยนแปลงสภาวะ ทำให้  $T_s = T_r$  ดังเดิมและค่าพลังงานการชดเชยนี้เครื่อง DSC จะบันทึกไว้ ถ้าสารตัวอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบคายความร้อน จะมีการคายพลังงานทำให้  $T_s$  เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ  $T_r$  ( $T_s > T_r$ ) ดังนั้นเครื่อง DSC จะทำการชดเชยโดยให้ความร้อนจากพลังงานไฟฟ้าให้กับสารอ้างอิง ทำให้  $T_s = T_r$

ผลการวัดค่าที่ได้จาก DSC แสดงออกมาในรูปกราฟระหว่างพลังงานที่สารดูดเข้าหรือคายออกมากับสารตัวอย่างกับอุณหภูมิที่ให้ เรียกว่า เทอร์โมแกรม แสดงดังรูป 1.26



รูป 1.26 เทอร์โมแกรมที่ได้จาก DSC [21]

จากเทอร์โมแกรม DSC จะเห็นว่าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงของพอลิเมอร์ เกิดขึ้นเป็นช่วงมากกว่าที่จะเป็นค่าคงที่ อย่างไรก็ตามในการรายละเอียดของสารเป็นอุณหภูมิค่าหนึ่งดังนี้ คือ  $T_s$  จะใช้ Mid-point temperature ค่า  $T_c$  และ  $T_m$  เป็น Peak temperature


DSC เป็นเทคนิคที่มีประโยชน์และประยุกต์ในการใช้งานในพอลิเมอร์ ทั้งในด้านวิเคราะห์ทางคุณภาพและปริมาณ ดังตัวอย่าง เช่น

- \* หาอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (Glass transition temperature;  $T_g$ )
- \* ศึกษาการหลอมเหลว หาค่า  $T_m$  และ  $\Delta H_m$

- \* ศึกษาการเกิดผลึก หาค่า  $T_c$  และ  $\Delta H_c$
- \* หาค่า % Crystallinity
- \* ศึกษาประวัติทางด้านความร้อน
- \* การวิเคราะห์ Copolymer และ Polymer blends
- \* ศึกษาจลนพลาสต์ เช่น Curing kinetic
- \* การวิเคราะห์ถึงความบริสุทธิ์ เช่น Monomer purity

### 1.11 การทดสอบอุณหภูมิการสลายตัวโดยเทคนิคการวัดการเปลี่ยนแปลงมวลเนื่องจากความร้อน (Thermogravimetry analysis;TGA)[18, 21-22, 26-27]

เทคนิค Thermogravimetry analysis (TGA) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของสารตัวอย่าง โดยการวัดการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารตัวอย่างเมื่อได้รับความร้อนภายใต้บรรยากาศที่สามารถควบคุมได้ ข้อมูลที่ได้จะแสดงในรูปของกราฟซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักของสารตัวอย่างกับอุณหภูมิหรือเวลา เรียกกราฟนี้ว่า Thermogravimetric curve; TGA curve นอกเหนือนี้ยังอาจแสดงข้อมูลอื่นๆ ในรูปของกราฟที่เรียกว่า Derivative thermogravimetric curve; DTG curve ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักเทียบกับเวลา ดังรูป 1.27




รูป 1.27 เทอร์มอแกรมที่ได้จาก TGA

จากรูปเทอร์มอแกรมที่ได้จาก TGA จะแสดงขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารตัวอย่าง เมื่อสารตัวอย่างได้รับความร้อนเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงอุณหภูมิที่เกิดการสลายตัว น้ำหนักของสารตัวอย่างนั้นจะลดลง อุณหภูมิที่แต่ละองค์ประกอบในวัสดุนั้นเกิดการสลายตัวเป็นอุณหภูมิเฉพาะ ดังนั้นจึงอาจแยกองค์ประกอบแต่ละอย่างในสารตัวอย่างนั้นได้ เมื่อองค์ประกอบนั้นมีการสลายตัวที่อุณหภูมิต่างๆ

รูป 1.28 แสดงส่วนประกอบของเครื่อง TGA จะประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญคือ

- (1) ส่วนวัดน้ำหนัก (Balance)
- (2) เตาเผาให้ความร้อน (Furnace)
- (3) ส่วนวัดอุณหภูมิ (Thermocouple)
- (4) ส่วนควบคุมบรรจุภัณฑ์ภายในระบบ (Gas controller)



รูป 1.28 ส่วนประกอบของเครื่อง TGA[26]

การทำงานจะเริ่มขึ้นเมื่อสารตัวอย่างซึ่งบรรจุภายในภาชนะรองรับ (Sample pan) ได้รับความร้อนจากเตาภายในตัวเครื่อง TGA เมื่อถึงอุณหภูมิที่เหมาะสม องค์ประกอบในสารตัวอย่างจะสลายตัว ทำให้น้ำหนักระยะของสารตัวอย่างลดลง ในขณะที่ให้ความร้อนและองค์ประกอบในสารตัวอย่างสลายตัวนี้เครื่อง TGA จะบันทึกค่าอุณหภูมิและค่าน้ำหนักไปพร้อมกันและแสดงผลออกมานะในรูป TGA เทอร์มอแกรม

### 1.12 เทคนิคอินฟราเรดสเปกโถรสโคป (Infrared spectroscopy; IR)[28-29]

เทคนิคอินฟราเรดสเปกโถรสโคป หรือ IR เป็นเทคนิคที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ พิสูจน์ และศึกษาเกี่ยวกับโมเลกุลของสาร เช่น การหาหมู่ฟังก์ชันที่ปรากฏออกมามีความถี่ในอินฟราเรด สเปกตรัมของหมู่ฟังก์ชันต่างกัน เพื่อใช้คิดตามการดำเนินไปของปฏิกิริยาคณิ หรือใช้หาสูตร โครงสร้างของสารตัวอย่าง (ซึ่งอาจจะอยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลว หรือแก๊สก็ได้) เป็นต้น

เทคนิคนี้อาศัยอันตราริยาระหว่างรังสีอินฟราเรดกับมวลของสารตัวอย่าง เมื่อโมเลกุลสูด กดีนรังสีอินฟราเรดที่มีความถี่ตรงกับความถี่ของการสั่นของพันธะแบบยืดหรือตรงกับความถี่ของการสั่นแบบของพันธะใด จะทำให้ช่วงความกว้างของการสั่นของพันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุลเพิ่มขึ้น ซึ่งหมายถึงโมเลกุลอยู่ในภาวะเร้า (Excited vibrational state) เมื่อจะกลับคืนสู่ภาวะปกติ (Ground state) พลังงานที่สูญเสียไปจะถูกปล่อยออกมายังรูปความร้อน

พันธะระหว่างอะตอมต่างชนิดกัน เช่น C—H C=O O—H จะดูดก dein พลังงานจากรังสี อินฟราเรดที่ความถี่ (หรือความยาวคลื่น) แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของพันธะ และมวลของอะตอมระหว่างพันธะด้วย

ในบรรดาการสั่นของโมเลกุลใดๆ เนพาะการสั่นที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง Dipole moment ในโมเลกุลเท่านั้นจึงจะทำให้เกิดการดูดก dein rong sii อินฟราเรดแล้วเกิด สเปกตรัม IR ขึ้น จัดเป็น Infrared active ยิ่งมีความแตกต่างของ Dipole moment ในโมเลกุลมาก ยิ่งทำให้การดูดก dein มีความเข้มมาก ได้แก่หรือ Band ที่มีความเข้มมาก (Strong intensity) แต่ถ้ามีความแตกต่างระหว่าง Dipole moment ในโมเลกุลน้อย จะให้ Band ที่เป็นพวง Weak intensity

ช่วงของอินฟราเรดสเปกตรัมแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงใกล้อินฟราเรด (Near IR region หรือ Overtone region) ช่วงกลางอินฟราเรด (Middle IR หรือ Fundamental region) ช่วงไกล อินฟราเรด (Far IR region) ช่วงที่จะใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์นั้นเป็นช่วงกลางอินฟราเรดเป็นส่วนใหญ่ คือ  $4,000 \text{ ถึง } 400 \text{ cm}^{-1}$  หรือ  $2.5 \text{ ถึง } 5 \mu\text{m}$

อินฟราเรดสเปกตรัมที่ปรากฏบนกระดาษสเปกตรัมจะมีลักษณะเป็นพื้นขาว จะแสดง ลักษณะของฟังก์ชันของเลขคลื่น (Wave number) หรือความยาวคลื่น (Wave length) หรือเป็น ข้อมูลระหว่าง Percent transmittance (%T) กับความยาวคลื่น (Wave length) หรือความถี่ (Frequency) ในบางช่วงของสเปกตรัม ถ้าไม่มีการดูดรังสีเลย %T จะมีค่าเป็น 100% ถ้าดูดก dein rong สีมากที่สุด %T จะมีค่าเป็นศูนย์ พิกัดลงไปต่ำสุดในกระดาษบันทึกสเปกตรัม ตำแหน่งของการดูด ก dein ที่แน่นอนทำให้สามารถหาหมู่ฟังก์ชันที่อยู่ในสารตัวอย่างที่วิเคราะห์ได้

เทคนิคฟูเรียร์ทรายสฟอร์ม-อินฟราเรดスペกโทรมิเตอร์ (FT-IR Spectrometer) เป็นเทคนิคที่วัดความเข้มของแสง หรือกำลังของแสงที่ความยาวคลื่นต่างกันอย่างต่อเนื่องเทียบกับเวลา ต่างจากวิธีอื่นที่สเปกตรัมได้จากการวัดการดูดกลืนแสงที่ความถี่ต่างๆ กันทีละครั้งในช่วงระยะเวลา ขั้นหนึ่ง ทำให้เทคนิคฟูเรียร์ทรายสฟอร์มช่วยในการวิเคราะห์ได้วัดเร็วขึ้น การแยก (Resolution) ดีขึ้น

### 1.13 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope; SEM)[21]

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron microscope) เกิดจากการคิดค้นเพื่อที่จะทำการพัฒนาประสาทศิริภาพในการมองเห็นวัตถุของกล้องจุลทรรศน์ให้สามารถมองแยกแยะรายละเอียดของภาพได้มากกว่าเดิม โดยการประยุกต์นำเอาอิเล็กตรอนในช่วงคลื่นแสง และใช้เลนส์สนามแม่เหล็กไฟฟ้ามาแทนเลนส์กระเจ้า และมีตัวตรวจวัดที่มาจับสัญญาณอิเล็กตรอนที่เกิดจากการที่ลำอิเล็กตรอนไปกระทบผิวตัวอย่าง จำนวนกี่มีอุปกรณ์ในการแปลงสัญญาณที่ได้เป็นสัญญาณภาพปรากฏบนจอรับภาพต่อไป ผลที่ได้คือ ภาพของวัตถุ

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) สัญญาณภาพที่ได้เกิดจากการใช้ตัวตรวจวัดอิเล็กตรอนทุติยภูมิ (Secondary electron detector; SE Detector) มาจับสัญญาณตัวตรวจวัด อิเล็กตรอนทุติยภูมิที่เกิดขึ้น หรือใช้ตัวตรวจวัดอิเล็กตรอนกระเจิงกลับ (Backscatter electron detector; BSE Detector) มาจับสัญญาณอิเล็กตรอนกระเจิงกลับที่เกิดขึ้น ดังนั้นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบนี้จะสามารถประกอบอุปกรณ์วิเคราะห์ธาตุด้วยรังสีเอกซ์ได้ทั้งแบบ Energy dispersive X-ray spectrometry; EDS และ Wavelength dispersive X-ray spectrometry; WDS เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ธาตุโดยอาศัยหลักการการแยกรังสีตามระดับพลังงาน