

บทที่ 5

สรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาพฤติกรรมของจุดต่อภายในของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงกระทำแบบวัฏจักร โดยระบบโครงสร้างที่ได้ทำการศึกษาวิจัยนั้นแบ่งเป็น 2 ส่วนคือระบบโครงสร้างแบบเทในที่ และระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปส่งผลให้ตัวอย่างทดสอบ 4 ตัวอย่างแบ่งออกเป็นระบบเทในที่ 2 ตัวอย่างคือ M1 และ M2 ระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป 2 ตัวอย่างคือ P1 และ P2 โดยในตัวอย่าง M1 เป็นตัวอย่างที่ออกแบบตามมาตรฐาน ACI 318 และบริเวณจุดต่อคาน-เสา ออกแบบตามมาตรฐาน ACI 352 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปและตัวอย่าง M2 เป็นตัวอย่างที่นำรายละเอียดการเสริมเหล็กของตัวอย่าง M1 มาเพิ่มเติมเหล็กเสริมระดับกลางบริเวณจุดต่อและปลายเสา ในส่วนของตัวอย่างระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปนั้นตัวอย่าง P1 เป็นตัวอย่างที่ใช้การเชื่อมต่อชิ้นส่วนคานสำเร็จรูปโดยเหล็กหน้าตัดตัว T หงายและการทาบเหล็กบน และตัวอย่าง P2 เป็นตัวอย่างที่มีการเพิ่มเติมเหล็กเสริมแนวทแยงบริเวณจุดต่อ ในส่วนของชิ้นส่วนเสาของตัวอย่างระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปนั้นใช้วิธีการเชื่อมต่อกันด้วยเหล็ก plate ดังแสดงก่อนหน้า สำหรับพฤติกรรมการรับแรงกระทำแบบวัฏจักรของตัวอย่างทดสอบนั้นมีดังนี้

5.1 การวิบัติของตัวอย่างทดสอบ

ตัวอย่างระบบเทในที่รูปแบบการวิบัติของตัวอย่าง M1 จุดที่เกิดการวิบัติในตัวอย่างนี้เกิดที่บริเวณหน้าเสา โดยเป็นรูปแบบการวิบัติเนื่องจากแรงดัดร่วมกับการอัดแตกของคอนกรีตส่งผลให้บริเวณหน้าเสาสูญเสียพื้นที่ในการต้านทานแรงและกลายเป็นจุดหมุนพลาสติกที่บริเวณดังกล่าว แต่สำหรับตัวอย่าง M2 ซึ่งมีการเสริมเหล็กเสริมระดับกลางบริเวณจุดต่อและปลายเสาพบว่ารูปแบบการวิบัติแตกต่างจากตัวอย่าง M1 โดยจุดที่เกิดการวิบัตินั้นย้ายจากหน้าเสาไปเกิดที่บริเวณภายในคานซึ่งตำแหน่งที่เกิดความเสียหายนั้นเป็นตำแหน่งปลายของเหล็กเสริมระดับกลาง ซึ่งจุดดังกล่าวเป็นจุดที่ค่าความแข็งแกร่งของคานเปลี่ยนทำให้เป็นจุดดังกล่าวเป็นจุดที่อ่อนแอซึ่งตรงกับความต้องการของผู้วิจัยที่ต้องการย้ายการเกิดจุดหมุนพลาสติกให้ห่างออกจากหน้าเสา แต่การทำให้เกิดจุดอ่อนแอดังกล่าวนี้ควรมีกำลังไม่ต่างกันมากเนื่องด้วยคุณสมบัติของโครงสร้าง โดยจุดที่เสียหายของตัวอย่าง M2 นี้เป็นความเสียหายที่เกิดเนื่องจากแรงดัดและลักษณะการวิบัติที่เป็นรูปปลีมนั้นเนื่องจากการบดอัดกันของคอนกรีตเมื่อเกิดการดัด

ลักษณะการวิบัติของตัวอย่างระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปทั้ง 2 ตัวอย่างนั้นในด้านของรูปแบบการวิบัตินั้นไม่แตกต่างกันโดยส่วนที่ต่างกันคือระดับความเสียหาย การวิบัติของตัวอย่าง P1 เกิดจากการรูดไถลของเหล็กเสริมบนของชิ้นส่วนคานสำเร็จรูปโดยบริเวณดังกล่าวเกิดรอยร้าวแนวอนขนานไปกับแนวเหล็กเสริมบนของคานซึ่งเป็นบริเวณที่ทำการต่อทาบเหล็ก และบริเวณหน้าเสาที่ห้องคานมีการเปิดอ้าออกอย่างชัดเจนเมื่อตัวอย่างมีการเคลื่อนที่ด้านข้างลักษณะความเสียหายที่กล่าวมานี้แสดงให้เห็นถึงการวิบัติของตัวอย่าง P1 ว่าเป็นการวิบัติร่วมกันระหว่างการรูดไถลของเหล็กเสริมบนของคานสำเร็จรูปและการวิบัติที่หน้าเสาเนื่องจากแรงดัด และตัวอย่าง P2 ลักษณะการวิบัติคล้ายคลึงกับตัวอย่าง P1 คือความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเกิดทั้งรอยร้าวแนวอนขนานกับแนวเหล็กเสริมบนของคานและการเปิดอ้าออกที่บริเวณห้องคานหน้าเสา แต่ระดับความเสียหายนั้นตัวอย่าง P2 เกิดน้อยกว่าทั้งการเปิดอ้าออกของรอยร้าวที่หลังคานที่มีความกว้างของรอยร่วมน้อยกว่าและการเปิดอ้าออกของรอยร้าวที่หน้าเสาเปิดออกน้อยกว่าโดยสาเหตุที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นน้อยกว่าเนื่องจากเหล็กเสริมแนวทแยงบริเวณจุดต่อช่วยทำหน้าที่รับแรงดัดที่เกิดภายในจุดต่อส่งผลให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นลดน้อยลง

5.2 พฤติกรรมการรับแรงแบบวัฏจักร

ในหัวข้อนี้กล่าวถึงพฤติกรรมโดยรวมของตัวอย่างทดสอบเมื่อรับแรงกระทำแบบวัฏจักร โดยพฤติกรรมที่กล่าวถึงนี้เป็นพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับการรับมือแผ่นดินไหว ประกอบด้วยกำลังต้านทานการเคลื่อนที่ของตัวอย่างทดสอบ ค่าการสลายพลังงาน ค่าความแข็งแรง การเสียรูป และค่าความเหนียว

สำหรับกำลังต้านทานการเคลื่อนที่ของตัวอย่างทดสอบนั้นตัวอย่าง M2 เป็นตัวอย่างที่มีกำลังสูงสุดเนื่องจากจุดที่เกิดการวิบัติเกิดที่คานภายในทำให้ตัวอย่างสามารถพัฒนากำลังได้มากกว่าตัวอย่างอื่นที่เกิดการวิบัติที่บริเวณหน้าเสา และในส่วนของตัวอย่างระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่มีกำลังน้อยกว่าตัวอย่างแบบหล่อในที่เนื่องจากเกิดการรูดไถลของเหล็กเสริมส่งผลให้กำลังต้านทานมีค่าน้อย และพฤติกรรมการลดลงของกำลังหลังจากผ่านจุดที่มีกำลังสูงสุดแล้วพบว่าตัวอย่างแบบหล่อในที่นั้นเมื่อตัวอย่างเข้าสู่ภาวะไม่เชิงเส้นแล้วการลดลงของกำลังนั้นเกิดอย่างช้าๆแตกต่างจากตัวอย่างระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่เมื่อตัวอย่างมีกำลังสูงสุดแล้วกำลังของตัวอย่างลดลงอย่างรวดเร็วแสดงให้เห็นถึงการวิบัติแบบเปราะซึ่งเป็นพฤติกรรมการเสียหายที่ไม่ดีเนื่องจากอาจทำให้โครงสร้างเกิดการล้มพังลงมาเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่

พฤติกรรมการสลายพลังงานของตัวอย่างทดสอบนั้นสอดคล้องกับความสามารถในการเสี
 รูปของตัวอย่างทดสอบ โดยค่าการสลายพลังงานของตัวอย่างแบบหล่อในที่นั้นมีค่ามากกว่าตัวอย่าง
 แบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปอย่างชัดเจนเนื่องจากการวิบัติของตัวอย่างแบบหล่อในที่นั้นเกิดอย่างค่อยเป็น
 ค่อยไปเนื่องจากค่าการสลายพลังงานจะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อโครงสร้างมีความเสียหายเพิ่มมากขึ้น
 แต่ในตัวอย่างแบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปนั้นการวิบัติที่เกิดขึ้นเป็นการวิบัติแบบทันทีทันใดส่งผลให้การ
 สลายพลังงานเกิดได้น้อย

ค่าความเหนียวของตัวอย่างทดสอบคือความสามารถในการเสีรูปโดยที่ตัวอย่างยังไม่วิบัติ
 ซึ่งค่าความเหนียวนั้นมีผลสอดคล้องกับพฤติกรรมของกำลังต้านทานการเคลื่อนที่ของตัวอย่าง
 ทดสอบโดยตัวอย่างแบบหล่อในที่นั้นมีค่าความเหนียวมากกว่าสอดคล้องกับการลดลงของกำลัง
 หลังจากผ่านจุดสูงสุดและตัวอย่างแบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปนั้นมีค่าความเหนียวน้อยเนื่องจากการ
 วิบัติแบบเปราะ

การเสีรูปของโครงสร้างที่กล่าวในหัวข้อนี้เป็นการวิบัติผลของการเสีรูปเนื่องจาก
 แรงเฉือนร่วมกับค่ามมุนที่เกิดขึ้นที่ตำแหน่งต่างๆ

- ตัวอย่าง M1 ค่าการเสีรูปเนื่องจากแรงเฉือนนั้นในช่วงแรกนั้นการเสีรูปบริเวณ
 จุดต่อเกิดขึ้นมากกว่าบริเวณปลายคานแต่เมื่อระยะการเคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้นแล้วกลับพบว่าค่าการ
 เสีรูปที่ปลายคานเกิดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนมีค่ามากกว่าการเสีรูปบริเวณจุดต่อ สำหรับค่าการ
 เสีรูปเนื่องจากแรงคดนั้นค่าการเสีรูปส่วนใหญ่เกิดที่บริเวณหน้าเสาซึ่งสอดคล้องกับการเสีหาย
 ภายนอกที่ปรากฏและค่าการเสีรูปที่ภายในคานเกิดขึ้นเล็กน้อย

- ตัวอย่าง M2 ในตัวอย่างนี้ค่าการเสีรูปที่บริเวณจุดต่อมีค่ามากกว่าบริเวณ
 ปลายคานเนื่องจากการเสริมเหล็กเสริมระดับกลางเพิ่มเติมเข้าไปและจุดที่เกิดความเสีหายนั้นยัง
 เกิดที่คานภายในและอยู่นอกพื้นที่วัดการเสีรูปจึงทำให้บริเวณจุดต่อซึ่งรับภาระแรงหนักที่สุดมีค่า
 การเสีรูปมากที่สุด สำหรับการเสีรูปเนื่องจากแรงคดบริเวณหน้าเสาและคานภายในนั้นพบว่า
 อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าเสีรูปเกิดขึ้นพร้อมกัน โดยค่าการเสีรูปที่บริเวณหน้าเสาเกิดขึ้นมากกว่า
 เนื่องจากอยู่ในตำแหน่งที่มีแรงคดมากกว่าแต่ค่าการเสีรูปจากแรงคดที่ภายในคานนั้นก็เกิดขึ้น
 เช่นกันแสดงให้เห็นความสามารถในการรับแรงคดของบริเวณคานว่ามีความสามารถในการรับแรง
 คดที่เกิดขึ้นได้

- ตัวอย่าง P1 ค่าการเสีรูปเนื่องจากแรงเฉือนในตัวอย่างนี้พบว่าที่บริเวณปลาย
 คานเกิดการเสีรูปน้อยมากแต่ค่าการเสีรูปจากแรงเฉือนส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่บริเวณจุดต่ออีกทั้งการ
 เสีรูปเนื่องจากแรงคดของตัวอย่างนี้ที่ภายในคานก็เกิดน้อยเช่นกันซึ่งอาจกล่าวได้ว่าแรงที่เฉือนที่
 ถ่ายเข้ามาบริเวณปลายคานนั้นไม่ทำให้เกิดการเสีรูปเนื่องจากจุดที่คานเชื่อมต่อกับจุดต่อไม่แข็ง

พอจึงกลายเป็นการเสีรูปเนื่องจากการตัดแทนแสดงให้เห็นถึงความแข็งของจุดต่อว่ายังไม่ดีพอ โดยมีสาเหตุจากการรูดไถลของเหล็กหน้าตัดตัวที่ที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ในส่วนของผลการวิจัย

- ตัวอย่าง P2 ในตัวอย่างนี้นั้นแนวทางสรุปที่ดีคือเปรียบกับตัวอย่าง P1 ซึ่งจะพบว่าเสริมเหล็กแนวทแยงเข้าไปนั้นช่วยเพิ่มค่าการเสีรูปเนื่องจากแรงเฉือนบริเวณปลายคาน แสดงให้เห็นว่าจุดเชื่อมต่อระหว่างคานและจุดต่อนั้นมีความแข็งเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้แรงเฉือนที่ส่งผ่านมายังปลายคานสามารถทำให้คานเกิดการเสีรูปจากแรงเฉือนได้สำหรับการเสีรูปเนื่องจากแรงคั้นนั้นพบว่าเคลื่อนที่ในทิศทางที่เท่ากันที่ทำให้ทำให้ค่าการเสีรูปจากแรงคั้นภายในคานมีค่าเพิ่มมากขึ้นแต่ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเหล็กเสริมแนวทแยงในการช่วยทำให้บริเวณจุดต่อของตัวอย่างชิ้นส่วนสำเร็จนี้มีคุณสมบัติดีขึ้น

ค่าความแข็งเกร็งของตัวอย่างทดสอบคือค่าที่แสดงการรับแรงมากขึ้นโดยที่มีระยะโยกน้อยของตัวอย่างทดสอบซึ่งเป็นค่าที่ได้จากเส้นกราฟวนรอบโดยรวม (hysteresis) จากผลการทดสอบจะเห็นว่าตัวอย่าง M2 เป็นตัวอย่างที่มีค่าความแข็งเกร็งมากที่สุดเนื่องจากบริเวณจุดเชื่อมต่อที่หน้าเสา มีความแข็งแรงมากที่สุดส่งผลให้มีค่าความแข็งเกร็งมากที่สุด แต่ในส่วนของตัวอย่างระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปนั้นในตัวอย่าง P1 เป็นตัวอย่างที่มีค่าความแข็งเกร็งน้อยที่สุดเนื่องจากเหล็กหน้าตัดตัวที่ที่ฝังเข้าไปในบริเวณจุดต่อนั้นเกิดการรูดไถลภายในได้ส่งผลให้ความแข็งภายในจุดต่อลดลงจึงเป็นสาเหตุให้ตัวอย่าง P1 นี้มีค่าความแข็งเกร็งน้อยที่สุด ในส่วนของตัวอย่าง P2 ซึ่งได้มีการเสริมเหล็กแนวทแยงบริเวณจุดต่อนั้นพบว่าช่วยเพิ่มความแข็งบริเวณจุดต่อได้โดยจากผลการทดสอบนั้นแสดงให้เห็นว่าช่วยลดการรูดไถลของเหล็กหน้าตัดตัวที่ภายในบริเวณจุดต่อส่งผลให้จุดต่อมีความแข็งแรงมากขึ้นทำให้ค่าความแข็งเกร็งของตัวอย่าง P2 มีเพิ่มมากขึ้นกว่าตัวอย่าง P1 และเมื่อดูจากผลการทดสอบนั้นยังพบว่าค่าความแข็งเกร็งของตัวอย่างนี้นั้นเข้าใกล้ตัวอย่าง M1 ที่เป็นตัวอย่างอ้างอิงแต่เกิดการวิบัติเสียก่อนจึงทำให้การความแข็งเกร็งลดลงไป

5.3 คุณสมบัติของจุดต่อในการใช้งานในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

สำหรับพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยนั้นจัดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ของรอยเลื่อนที่มีพลังจึงเป็นไปได้ว่าในอนาคตอาจมีการเกิดแผ่นดินไหวขึ้นและเมื่อก้าวถึงคุณสมบัติของจุดต่อแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่จะเลือกใช้ในพื้นที่ภาคเหนืออย่างน้อยจะต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับโครงสร้างแบบหล่อในที่ที่มีการออกแบบรองรับการต้านทานแรงแผ่นดินไหวซึ่งในงานวิจัยนี้ก็ทำการเปรียบเทียบคุณสมบัติดังกล่าวโดยการเปรียบเทียบตัวอย่างระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปกับตัวอย่างแบบหล่อในที่ที่ออกแบบตามมาตรฐานของ ACI แล้วพบว่าในด้านของกำลังนั้นถือได้ว่ามีกำลังเทียบเท่าได้ แต่ในส่วนพฤติกรรมการรับแรงกระทำแบบวัฏจักร

นั้นในตัวอย่างแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปนั้นนั้นยังคงต้องมีการปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบการเชื่อมต่อชิ้นส่วนเพื่อให้มีคุณสมบัติทางด้านต่างที่เกี่ยวข้องกับการรับมือแผ่นไหวได้แก่ คุณสมบัติด้านความเหนียวของจุดต่อซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติพื้นฐาน โดยเมื่อคุณสมบัติในด้านความเหนียวของจุดต่อชิ้นส่วนสำเร็จรูปดีแล้วย่อมส่งผลให้คุณสมบัติในด้านอื่นดีขึ้นด้วย เช่น ค่าการสลายพลังงาน

จากผลการทดสอบจะเห็นว่าในตัวอย่างรูปแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปเกิดการวิบัติที่หน้าเสาและยังเกิดการรูดไหลของเหล็กทาบส่งผลให้ตัวอย่างเกิดการวิบัติแบบเปราะ ซึ่งการรูดไหลของเหล็กเสริมนี้เป็นสาเหตุให้ตัวอย่างเกิดการวิบัติแบบเปราะหากทำการปรับปรุงรายละเอียดการเชื่อมต่อชิ้นส่วนคานสำเร็จรูปให้ดีขึ้นอาจส่งผลให้ตัวอย่างมีคุณสมบัติการรับแรงกระทำแบบวัฏจักรดีมากขึ้น และแนวคิดในการปรับปรุงรูปแบบจุดต่อชิ้นส่วนสำเร็จรูปในอนาคตนั้นควรทำให้บริเวณจุดต่อและหน้าเสามีความแข็งแรงเพื่อให้พฤติกรรมการเสียหายเป็นไปตามแนวคิด “เสาแข็งแรงคานอ่อน” ซึ่งเป็นรูปแบบที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาจุดต่อในอนาคต