


บทนำ

การทำแห้ง (drying) เป็นกระบวนการแยกความชื้นหรือของเหลวออกจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง โดยทั่วไปของเหลวที่ถูกแยกออกมักจะเป็นน้ำจึงเรียกกันว่า ดีไฮเดรชัน (dehydration) วิธีการทำให้แห้งที่นิยมใช้กันทั่วไปในปัจจุบันจะเป็นการให้ความร้อนแก่สารขึ้น เพื่อให้เกิดการระเหยเป็นไอของของเหลวหรือน้ำที่มีปนอยู่กับของแข็งและไอจะถูกแยกออกไปจากของแข็งโดยวิธีการที่เหมาะสม เช่น ถูกแยกออกจากระบบควบแน่นที่เรียกว่าตัวกลางทำให้แห้ง (drying medium) หรือทำให้เกิดการกลั่นตัว ณ บริเวณที่ห่างไกลออกไปหรือโดยการใช้สารดูดความชื้นที่เหมาะสม การทำให้แห้งโดยใช้ความร้อนไม่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สลายตัวได้ง่ายด้วยความร้อน เช่น อาหาร สารอินทรีย์บางชนิด เป็นต้น ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบทางกายภาพและ/หรือทางเคมีของผลิตภัณฑ์ไปจากเดิมจนไม่อาจยอมรับได้ อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์เหล่านี้ อาจทำให้แห้งได้โดยแทบจะไม่มี การเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดด้วยกระบวนการทำแห้งในสภาพแช่แข็ง (Freeze-drying)

1.1 การทำแห้งในสภาพแช่แข็ง (Freeze-drying)

1.1.1 หลักการทั่วไป⁽¹⁾

การทำแห้งในสภาพแช่แข็ง เป็นกระบวนการนำน้ำออกจากสารโดยการระเหิด (Sublimation) โดยตรงจากสถานะแช่แข็ง (frozen state) ไปเป็นไอ (vapor state) โดยไม่ผ่านการเป็นของเหลว (liquid state) ขบวนการนี้จะเกิดภายใต้สภาวะของอุณหภูมิและความดันไอของน้ำต่ำกว่าจุด triple point ของน้ำ



รูป 1.1 แสดงแผนภูมิวัฏภาค (phase diagram) ของน้ำบริสุทธิ์

พิจารณาแผนภูมิวัฏภาค (phase diagram) ของน้ำบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันย่อยของไอน้ำ (partial pressure, P_w) กับอุณหภูมิ (T) ของระบบ ที่จุด triple point (0°C , 4.59 mmHg) น้ำบริสุทธิ์จะประกอบด้วย 3 สถานะคือ ของแข็ง (น้ำแข็ง) ของเหลว (น้ำ) และ ก๊าซ (ไอน้ำ) จะอยู่ในสมดุลกัน น้ำที่อยู่ในสภาวะที่มีความดันสูงกว่า 4.59 mmHg และอุณหภูมิต่ำกว่า 0°C . จะมีสถานะเป็นของแข็ง ถาลดความดันรอบ ๆ น้ำแข็งให้ต่ำมาก ๆ (ต่ำกว่า 4.59 mmHg) และลดอุณหภูมิต่ำกว่า 0°C . น้ำในสถานะของแข็งหรือน้ำแข็งจะเปลี่ยนไปเป็นไอน้ำได้โดยตรง กล่าวคือ เกิดการระเหิดขึ้น

จากหลักการนี้สามารถนำมาใช้ทำอาหารให้แห้งได้ โดยนำอาหารมาแช่แข็งที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของน้ำ จากนั้นนำอาหารไปไว้ในสภาวะที่ความดันต่ำมาก ๆ จะทำให้น้ำแข็งในอาหารเกิดการระเหิดอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งน้ำแข็ง

ที่มีอยู่ในอาหารถูกถ่ายเทออกไปทำให้อาหารแห้ง การระเหิดของน้ำแข็งนี้ต้องใช้
ความร้อนจำนวนหนึ่งเรียกว่า ความร้อนของการระเหิด (Heat of sublimation)
มีค่า 9-12 Kcal/gm mole ดังนั้นขบวนการระเหิดของน้ำแข็งออกจากอาหาร
จึงเกิดได้คือเมื่อ

- ลดความดันย่อยของไอน้ำให้ต่ำและต่ำกว่าความดันไอของน้ำ
ณ อุณหภูมิของระบบ และ
- ให้ความร้อนแก่อาหารด้วยอัตราที่พอเพียงสำหรับการระเหิดของ
น้ำแข็ง

เนื่องจากความดันของระบบจะมีค่าต่ำกว่าความดันบรรยากาศมาก กล่าว
คือ ระบบอยู่ในสภาวะสูญญากาศ (high vacuum) วิธีการที่ใช้ลดความดันย่อยของ
ไอน้ำให้มีความต่ำที่ใช้กันทั่วไปจึงมีเพียง 3 วิธีดังนี้ (2), (3), (4)

ก. การควบแน่นที่อุณหภูมิต่ำ ไอน้ำในระบบจะถูกเปลี่ยนสภาพกลับเป็น
ของเหลว หรือของแข็งโดยใช้วิธีการบีบอากาศที่มีไอน้ำปนอยู่ผ่านเครื่องควบแน่นซึ่ง
จุ่มแช่ในภาชนะหรืออุปกรณ์ที่บรรจุด้วยน้ำแข็งแห้ง (dry ice) หรือสารทำความเย็น
เช่น ฟรีออน (Freon) หรือแอมโมเนีย เป็นต้น

ข. การใช้สารดูดความชื้น ไอน้ำจะถูกดูดจับด้วยสารดูดความชื้น เช่น
 CaCl_2 H_2SO_4 P_2O_5 ซึ่งบรรจุไว้ในอุปกรณ์ดักความชื้น (trap)

ค. การใช้ปั๊ม ไอน้ำที่ระเหิดออกมาจะถูกแยกออกจากระบบโดยตรง
โดยการปั๊มออกไปด้วยปั๊ม (pump) ซึ่งส่วนมากจะใช้ oil-sealed rotary pump
หรือ high vacuum pump

1.1.2 ขั้นตอนการทำแห้งในสภาพแช่แข็ง (5), (6)

ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังแสดงในรูป 1.2 คือ

- การแช่แข็ง (5)
- การทำแห้ง (6)


ก. การแช่แข็ง เป็นการทำให้สารละลายที่มีอยู่ในอาหารเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของแข็ง การแช่แข็งแบ่งได้เป็น 2 วิธีคือ

- การแช่แข็งอย่างรวดเร็ว เป็นการทำให้อาหารแข็งในเวลา 30 นาที อุณหภูมิระหว่าง -18° ซ. ถึง -40° ซ.
- การแช่แข็งอย่างช้า ใช้เวลา 3-72 ชั่วโมง อุณหภูมิประมาณ -15° ซ.

การแช่แข็ง เป็นขั้นตอนสำคัญในการรักษาคุณภาพของอาหาร ดังนั้นขบวนการทำแห้งในสภาพแช่แข็งจึงนิยมใช้การแช่แข็งอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้หน้าเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งอย่างฉับพลัน จึงไม่มีโอกาสรวมตัวและเรียงตัวเป็นผลึกที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และเมื่อน้ำแข็งเกิดการระเหิดแยกออกไปจากอาหาร จะทิ้งช่องว่างขนาดเล็กไว้ทุกๆ แห่งที่เดิมเป็นน้ำแข็ง ทำให้อาหารที่ได้มีรูพรุนขนาดเล็กและอาหารไม่เสียโครงสร้าง การแช่แข็งอย่างรวดเร็วอาจใช้สารทำความเย็นพวกไนโตรเจนเหลวหรืออะซิโตนกับน้ำแข็งแห้ง แต่การใช้ไนโตรเจนเหลวหรืออะซิโตนกับน้ำแข็งแห้งสิ้นเปลืองมากเพราะไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่อีกได้ ส่วนการแช่แข็งอย่างช้าๆที่อยู่ในอาหารจะเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งโคซา โอกาสที่น้ำจะรวมตัวและเรียงตัวเป็นผลึกที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งมีผลทำให้อาหารแห้งช้าและโครงสร้างของอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง การแช่แข็งอย่างช้าอาจใช้วิธีการแช่แข็งในช่องแช่แข็ง (Freezer) โดยใช้สารพวกฟอสเฟตหรือแอมโมเนียเป็นตัวกลางดึงความร้อนออกจากอาหาร

ข. การทำแห้ง หลังจากอาหารถูกแช่แข็งแล้วจะ เป็นการกำจัดน้ำที่มีอยู่ในอาหารออกไปภายใต้สภาวะที่ควบคุมโดยอาศัยขบวนการระเหิด ซึ่งต้องอาศัย 2 ขบวนการคือ




- การลดความชื้นรอบ ๆ ชั้นอาหารให้ต่ำลง
- การเพิ่มอุณหภูมิให้แก่น้ำแข็งโดยที่อุณหภูมิของชั้นอาหารจะต้องไม่สูงกว่าจุดเยือกแข็ง (freezing point)



รูป 1.2 แสดงขั้นตอนการทำแห้งในสภาพแช่แข็ง

ขณะทำความเย็นของไอน้ำรอบชั้นอาหารแข็งจะมีค่าและถูกควบคุมให้ต่ำกว่าความดันไอของน้ำ น้ำแข็งที่บริเวณผิวภายนอกของอาหารจึงเกิดการระเหิดและถูกแยกออกไปจากระบบโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งทีละความหนาแน่น ทำให้ผิวของชั้นอาหารเกิดเป็นชั้นแห้งและความพรุนอันเนื่องจากการระเหิดของไอน้ำที่เกิดขึ้นจะแพร่กระจายหรือเคลื่อนที่ผ่านช่องว่าง ซึ่งเป็นรูพรุนเหล่านั้นออกไปจากชั้นอาหารและออกไปจากระบบในที่สุด โดยวิธีการดังกล่าวนี้เมื่อเวลาผ่านไปประมาณการระเหิด ซึ่งจะเป็นรอยต่อระหว่างชั้นอาหารแห้งกับชั้นอาหารชื้นจะเคลื่อนถอยลึกเข้าไป




-  - Concentrate Regions
(Dissolved Solids)
-  - Ice Crystals
-  - Interlinked Network of Voids, from
Sublimation of Ice Crystals

รูป 1.3 การทำแห้งในสภาพแช่แข็งของอาหารแช่แข็งที่เป็นของเหลว

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © by Chiang Mai University

All rights reserved



รูป 1.4 แสดงลักษณะการแห้งของอาหาร

การให้ความร้อนเพื่อให้เกิดขบวนการระเหิดอาศัยขบวนการนำ และการแผ่รังสี ซึ่งการทำให้เกิดการระเหิดของอาศัยการลดความดันและการให้ความร้อนพร้อมกันไป (7)


- การนำ (Conduction) ขบวนการนำความร้อนจากตัวให้ความร้อน (heater) จะถูกนำมายังถาดอาหาร (tray) จากนั้นจะส่งผ่านมายังชั้นอาหารและถาดเต โดยการทำไปให้ส่วนที่เป็นน้ำแข็ง เมื่อน้ำแข็งได้รับความร้อนก็จะเกิดการระเหิดกลายเป็นไอน้ำ ไอน้ำจะถ่ายเทออกจากชั้นอาหารและออกไปจากระบบ

- การแผ่รังสี (radiation) ความร้อนจากตัวให้ความร้อนที่อยู่ติดกับผนังของห้องทำแห้ง (chamber) จะเคลื่อนที่โดยการแผ่รังสีผ่านสุญญากาศ (Vacuum) มายังชั้นอาหารและถาดเตไปยังชั้นของน้ำแข็งในอาหารต่อไป

ดังนั้นการให้ความร้อนด้วยอัตราที่พอเหมาะก็ต่ออาศัยตัวให้ความร้อนซึ่งใดแก แบนความร้อน การใช้รังสีอินฟราเรด และการใช้ไมโครเวฟ แต่ที่นิยมใช้กันในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางคือ แบนความร้อน ซึ่งวิธีการนี้มีข้อเสียคือ การถ่ายเทความร้อนจากแบนความร้อนไปยังน้ำแข็งอาจเกิดขึ้นอย่างมีขีดจำกัด

1.1.3 อัตราเร็วของการทำแห้งในสภาพแช่แข็ง (Rate of Freeze drying)

อัตราเร็วของการทำแห้งในสภาพแช่แข็งเกี่ยวข้องกับอัตราการถ่ายเทความร้อนและไอน้ำ ขบวนการระเหิดจะเกิดได้ดีเมื่อให้ความร้อนแก่น้ำแข็ง โดยอาศัยความแตกต่างของอุณหภูมิที่ผิวหน้าอาหารและน้ำแข็ง และการออกไปของไอน้ำจากน้ำแข็งไปสู่ภายนอก อาศัยความแตกต่างของความดันย่อยของไอน้ำระหว่างผิวของน้ำแข็งที่เกิดการระเหิดและที่ผิวของตัวดูดความชื้น (Moisture sink) ดังแสดงในรูป 1.5



รูป 1.5 แสดงการถ่ายเทมวลและการถ่ายเทความร้อนในขบวนการทำแห้งภายใต้สภาพแช่แข็ง

จากรูป 1.5 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการทำแห้งในสภาพแช่แข็งได้แก่

- ก. การถ่ายเทความร้อนภายนอกชิ้นอาหาร (External heat transfer) เป็นการถ่ายเทความร้อนจากแหล่งไปยังพื้นผิวภายนอกของชิ้นอาหาร
- ข. การถ่ายเทความร้อนภายในชิ้นอาหาร (Internal heat transfer) เป็นการถ่ายเทความร้อนจากพื้นผิวภายนอกของอาหารเข้าไปยังผิวของน้ำแข็งที่เกิดการระเหิด
- ค. การถ่ายเทมวลภายในชิ้นอาหาร (Internal mass transfer) เป็นการถ่ายเทไอน้ำที่เกิดจากการระเหิดไปยังภายนอกที่ผิวของอาหาร
- ง. การถ่ายเทมวลภายนอกชิ้นอาหาร (External mass transfer) เป็นการถ่ายเทไอน้ำจากพื้นผิวภายนอกของอาหารไปยังเครื่องควบแน่นหรือตัวดูดความชื้น (Moisture sink)

1.1.4 สิ่งที่มีอิทธิพลต่ออัตราเร็วของการทำแห้ง (7), (8)

ก. ความดันรอบ ๆ ชิ้นอาหาร Harper และ Chichester (1960) (10)

แสดงความสัมพันธ์ของความดันที่มีต่อการนำความร้อน (Thermal conductivity) การนำความร้อนลดลงเมื่อความดันลดลงจาก 100 ไปถึง 0.1 mmHg


ความดันสูงไม่มีผลต่อการนำความร้อน แต่ความดันต่ำการนำความร้อนจะต่ำ
 ควย ทำให้การถ่ายเทความร้อนเกิดได้อช้า ซึ่งมีผลทำให้อัตราเร็วของการทำแห้ง
 ช้าลงควย ดังนั้นการทำแห้งในสภาวะแชแข็งจึงไม่ควรทำที่ความดันต่ำเกินไป

ข. ลักษณะและโครงสร้าง เนื้อเยื่อในอาหาร รูปร่างและโครงสร้าง
 ของเนื้อ เยื่ออาหาร จะมีอิทธิพลต่อการถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเทไอน้ำ อาหาร
 ที่มีโครงสร้างที่เนื้อเยื่อข่นยวดยทอดทิศทาง การไหลของไอน้ำจากผิวหน้าแข็งไปยังผิวหน้าอาหาร
 จะใช้เวลาทำแห้งน้อยกว่าอาหารที่มีโครงสร้างแน่น

(13)

ค. อัตราการแชแข็ง Greaves (1954) เสนอว่าการแชแข็ง
 อย่างรวดเร็้ว ทำให้เกิดผลึกน้ำแข็งเล็ก ๆ ทำให้พื้นที่ของการระเหิดมากกว่าใน
 การแชแข็งอย่างช้า ๆ ซึ่งทำให้ได้ผลึกน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่พื้นที่การระเหิดจึงน้อย
 กว่าทำให้อัตราเร็วในการทำแห้งช้า

1. 1.5 เครื่องมือทำแห้งในสภาวะแชแข็ง



รูป 1.6 แผนภาพการทำแห้งในสภาวะแชแข็ง (9)

(Schematic view of freezing-drying plant)

1. 1.6 ลักษณะของอาหารแห้งจากการทำแห้งในสภาพแช่แข็ง (6), (10), (11)

- ลักษณะทางกายภาพ อาหารแห้งที่ได้จากขบวนการทำแห้งในสภาพแช่แข็งมีลักษณะแห้ง เป็นรูพรุน มีความชื้นต่ำ มีน้ำหนักเบากว่าอาหารสด เพราะแตกง่าย
- การหดตัว อาหารแห้งที่ได้จากการทำแห้งในสภาพแช่แข็งจะมีการหดตัวของอาหารน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับการทำแห้งโดยวิธีอื่นทำให้อาหารไม่เสียโครงสร้าง
- กลิ่นและรส ขบวนการทำแห้งในสภาพแช่แข็ง มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารระเหยง่าย สีกลิ่นของอาหารน้อยที่สุด
- Rehydration อาหาร เมื่อผ่านขบวนการทำแห้งในสภาพแช่แข็งก่อนนำมาบริโภคต้องทำให้คืนรูปก่อนโดยการ rehydrate การ rehydrate ขึ้นอยู่กับชนิดและสมบัติของอาหารคือ
 - ก. อาหารพวกที่เป็นของแข็ง เช่น ลูกพรุนแห้ง พุทราแห้ง ถั่วเมล็ดแห้ง rehydrate โดยวิธีแช่น้ำเย็นหรือน้ำอุ่น
 - ข. อาหารแห้งที่เป็นผง ทำให้คืนรูปได้ทันที โดยการเติมน้ำตามปริมาณที่ต้องการ เพราะโครงสร้างที่มีรูพรุนทำให้ละลายน้ำได้ดี

1. 1.7 ข้อดีและข้อเสียของการทำแห้งในสภาพแช่แข็ง (2)

- ก. ข้อดี
 - คุณภูมิในการทำแห้งต่ำมีผลทำให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีขององค์ประกอบต่าง ๆ ในระหว่างการทำแห้ง
 - จะไม่มีการพองตัวของผลิตภัณฑ์และเมื่อนำผลิตภัณฑ์แห้งกลับมาละลายน้ำใหม่จะละลายได้ง่าย
 - ไม่ต้องการฆ่าเชื้อ เพราะการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการทำงานของเอนไซม์ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ภายในสภาวะที่อุณหภูมิต่ำ

- ไม่มีการออกซิไดซ์เกิดขึ้น เนื่องจากขบวนการนี้กระทำภายใต้ภาวะสุญญากาศและที่อุณหภูมิต่ำ ซึ่งจะไม่ใช้ออกซิเจนสำหรับใช้ในปฏิกิริยาการออกซิไดซ์อาหาร

ข. ข้อเสีย

- ขั้นตอนและขบวนการยุ่งยากและซับซ้อนต่อกรรมวิธีมาก เนื่องจากต้องทำภายใต้ภาวะของความดันต่ำมาก ๆ (Vacuum)

- ผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจมีการเก็บรักษาไม่ดี เนื่องจากวงวนของความชื้นมาก ตลอดจนการบรรจุลงในภาชนะหรือหีบห่อ

- ต้นทุนในการผลิตยังค่อนข้างสูง

การทำแห้งในสภาพแช่แข็งสามารถใช้ในการแยกน้ำออก (dehydrate) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง สำหรับอาหารที่เป็นของเหลว เช่น กาแฟ และน้ำผลไม้ แต่วิธีนี้ก็ยังไม่ใช่วิธีที่ดีในการผลิตอาหารแห้งที่เป็นของแข็ง เช่น สตรอเบอร์รี่ กุ้ง ไก่ เห็ด เป็นต้น อาหารเหล่านี้สามารถสูญเสีย กลิ่น รส สี และโครงสร้างโคจาย ซึ่งการทำแห้งด้วยวิธีต่าง ๆ ไม่สามารถเก็บรักษาคุณสมบัติเหล่านี้ไว้ได้ดีเท่าการทำแห้งในสภาพแช่แข็ง (10)

การทดลองครั้งนี้สนใจการทำแห้งในสภาพแช่แข็งของน้ำชาและน้ำมะตูม เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในภูมิภาคแถบทางเหนือ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง แหล่งวัตถุดิบคือ

- ชาพันธุ์ผงบรรจุซองของบริษัท ะมิงค์ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

- มะตูมแวนตากแห้งของโรงงานมอนดาวเรือง อ.จอมทอง

จ. เชียงใหม่

เพื่อความเข้าใจชัดเจน จึงควรที่จะทราบรายละเอียดพอสังเขปเกี่ยวกับชาและมะตูมดังนี้

1.2' ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชา (12), (13), (14)

ชาอยู่ในตระกูล Theaceae genus Camellia และ Species Sinensis หรือ Assamica (13) ชาเป็นไม้พุ่มสีเขียวตัดกิ่งโคสูงเฉลี่ย 3 ถึง 5 ฟุต การปลูกชาเป็นส่วนและตกแหว่งความสูงอยู่เสมอ ทำให้สะดวกต่อการเก็บเกี่ยว ชาปลูกมากในประเทศจีน อินเดีย และทางตะวันตกเฉียงใต้ของโซเวียต ส่วนที่นำมาผลิตเป็นใบชาคือ ยอดอ่อน ใบที่สองและใบที่สาม ซึ่งเรียกว่า tea flush

ชาที่ขายตามท้องตลาดแบ่งได้ 3 ชนิดคือ

1. ชาดำ (Black tea)
2. ชาโอดอง (Oolong tea)
3. ชาเขียว (Green tea)

1.2.1 วิธีการเตรียมชา (Methods of preparation)

- ชาดำ (Black tea) การผลิตชาดำมีทั้งหมด 4 ขั้นตอนด้วยกันคือ

การนึ่งใบชา (Withering)

การม้วน (Rolling)

การหมัก (Fermenting)

การอบ (Firing)

การนึ่งใบชา (Withering) ใบชาที่เก็บเกี่ยวแล้วจะถูกนำมาแขวนบนลานกว้าง เพื่อให้ใบชาเหี่ยวประมาณ 18 ชั่วโมง หรืออาจใช้ความร้อนช่วยใช้เวลา 6 ถึง 8 ชั่วโมง ความชื้นในใบชาจะลดจาก 75-80 % ลงมาเหลือระหว่าง 58-68 % ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโรงงานผู้ผลิต ความชื้นที่ลดลงจะต้องอยู่ในช่วงที่เหมาะสมจึงจะทำให้เซลล์ของใบชาไม่แตกมากเกินไปในขั้นตอนถัดไปคือ ขั้นตอนการม้วน(rolling)

การม้วน (Rolling) ผ่านจากการ withering จะเป็นการทำให้ใบชาม้วนเป็นเกลียว เพื่อให้เซลล์แตกทำให้ของเหลวในเซลล์ซึ่งมีเอนไซม์ Catechol oxidase ปล่อยออกมา เอนไซม์นี้จะทำให้เกิดการออกซิไดส์ของสารฟลาโวนอล (Flavanols) ทำให้กลิ่นของชาเปลี่ยนไป ขั้นตอนการม้วนใบชา

จึงกล่าวได้ว่าเป็นการเปลี่ยนจากการหายใจหรือกระบวนการชีวเคมีปกติของใบชาไปเป็นการหมัก (fermentation) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันที่มีเอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา หนึ่งบางแห่งอาจมีการเติมเอนไซม์บางชนิดลงไปด้วย เช่น เอนไซม์ flavonals และ catechol oxidase (6) ขั้นตอนการหมักนี้ใช้เวลาไม่มากพอที่จะทำให้เกิดการหมักอย่างสมบูรณ์ตามต้องการ โดยทั่วไปจึงต้องนำใบชาไปผ่านขั้นตอนถัดไปซึ่งเรียกว่า การหมัก (fermentation)

การหมัก (Fermentation) ใบชาที่จะหมักจะถูกนำไปหมักที่อุณหภูมิห้อง (room temperature) ในห้องหมักควรมีความชื้นเกือบอิ่มตัว ใช้เวลา 3 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น ในระหว่างการหมักใบชาจะเปลี่ยนสีจากเขียวเป็นสีน้ำตาลแดงและกลิ่นจะเปลี่ยนจากกลิ่นเหม็นเขียวเป็นกลิ่นชาหมัก สีและกลิ่นที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลมาจากการออกซิไดส์ของแทนนิน (tannin) (6) ซึ่งเป็นกลุ่มสารประกอบพอลิฟีนอล ในใบชาพบสารโพลีฟีนอลมากกว่า 20 ชนิด (13) และพบว่า (-) epigallocatechin และ (-) epigallocatechin gallate เกิดการเปลี่ยนแปลงมากในระหว่างการหมักสารทั้งคู่นี้จะถูกออกซิไดส์เป็น theaflavin และถูกออกซิไดส์ต่อไปเป็น thearubigins แมวจะพบความสัมพันธ์ระหว่างกลิ่นกับปริมาณของ theaflavins แต่ก็มีการศึกษาพบว่าสารที่มีกลิ่นในชาดำและชาเขียวมีอยู่ประมาณ 200 ชนิด (18) และไม่มีสารใดหรือกลุ่มสารใดที่ใกล้เคียงคล้ายกับกลิ่นชาเลย หนึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้รสชาเปลี่ยนจากขมเป็นกลมกล่อมและทำให้อาการหคั่วของเส้นเลือดลดลง การอบ (Firing) การทำให้อุ่นเพื่อให้ขบวนการหมักสิ้นสุดอุณหภูมิที่ใช้ประมาณ 82-93 °C. ความร้อนจะหยุดการทำงานของเอนไซม์และขบวนการทางชีวเคมีต่าง ๆ ลง นอกจากนี้การทำให้อุ่นทำให้ความชื้นลดลงไปจนกระทั่งเหลือเพียงประมาณ 3 % ในระหว่างการอบจะมีสารที่ระเหยง่ายซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารให้กลิ่นสูญหายไปด้วย และทำให้เกิดการ coagulate ของโปรตีน ซึ่งจะเป็ผลให้เกิดสารที่ไม่ละลายในน้ำ เมื่อดำเนินขั้นตอนทั้ง 4 นี้แล้วใบชาที่ได้จะถูกส่งไปคัดแยกและบรรจุแยกตามคุณภาพต่อไป

- ชาโอลอง (Oolong Tea) เป็นชาจำพวก Semifermented จัดอยู่ระหว่างชาเขียวกับชาดำ หลังจากเก็บเกี่ยวใบชาแล้วใบชาจะถูกทำให้แห้งอย่างรวดเร็วช่วยให้เกิดการหมักบางส่วนเล็กน้อย โดยการกลีบใบชาลงในตะกร้าไม้ไผ่ และนำไปไว้ในที่มีค 5-6 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 28.3-29.4 °C. ใบชาจะเปลี่ยนสี ขบวนการหมักจะหยุดโดยการทำให้แห้ง 10 นาที ที่อุณหภูมิ 95.5 °C. ต่อไปทำการอบใบชาให้แห้งโดยช่วงแรกใช้เวลา 3 ชั่วโมง ช่วงที่สองเป็นช่วงสุดท้ายใช้เวลา 5-12 ชั่วโมง และอุณหภูมิที่ใช้ประมาณ 100 °C.

- ชาเขียว (Green Tea) เป็นชาที่ผลิตโดยอาศัยวิธีการและขั้นตอนต่างๆ แต่ไม่ผ่านขั้นตอนการหมัก ใบชาที่เก็บเกี่ยวจะถูกผ่านเข้าไปในไอน้ำและความร้อนเพื่อหยุดยั้งการทำงานของเอนไซม์ หลังจากนั้นจะถูกม้วนจนกว่าใบชาแห้งและทำให้แห้งต่อไปจนมีค่าความชื้นประมาณ 2 %

ชานิยมใช้เป็นเครื่องดื่มกันมาก คุณภาพของใบชาจะแตกต่างกันตามชนิดและภูมิภาคที่ปลูก นอกจากนี้สมบัติในเรื่องกลิ่น รส สีก็ต่างกันไป อันเนื่องมาจากองค์ประกอบทางเคมี⁽¹³⁾ ดังตาราง 1.1 ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการผลิตและการชงชา

- ชาผงสำเร็จรูป (Instant Tea) การผลิตชาผงสำเร็จรูปมีวิธีการผลิตคล้าย ๆ กับกาแฟผงสำเร็จรูป โดยใช้วิธีการทำแห้งแบบสเปรย์ (spray drying) ในการแยกน้ำออก (dehydration)⁽¹⁴⁾ วิธีนี้ทำได้โดยนำชาที่สกัดได้จากชาดำที่ผสมตามสูตรของโรงงานจะถูกส่งเข้าไปยังคอนบนของหอพน (spray tower) จากนั้นจะถูกพ่นให้เป็นฝอยหรือละออง ซึ่งจะตกไปยังก้นถังด้วยแรงดึงดูดของโลกสวนทางกับอากาศร้อนที่ถูกเป่าเข้ามาทางตอนล่างของถัง ขณะที่สวนทางกัน น้ำในชาจะระเหยเป็นไอและปนออกไปกับอากาศร้อนนำชาจะแห้งแล้วตกลงมา น้ำชาที่ผ่านขบวนการนี้แล้วมักจะมีลักษณะเป็นผงละเอียด ในทางอุตสาหกรรมการผลิตชาผงสำเร็จรูป หอที่ไซพนก็มีลักษณะคล้ายกับการผลิตกาแฟผงสำเร็จรูปต่างกันตรงที่อากาศที่ดูดเข้าไปในหอพนนั้นมีอุณหภูมิต่ำกว่ากาแฟผงสำเร็จรูป ซึ่งไซพอากาศร้อนที่มีอุณหภูมิ 277 °C. อุณหภูมิ

ตาราง 1.1 ส่วนประกอบทั่วไปของชาโดยประมาณ (เทียบเป็นร้อยละในชาแห้งสนิท)

Component	Fresh Flush	Black Tea	Black Tea Brew*
Protein	15	15	Trace
Fiber	30	30	0.0
Pigment	5	5	Trace
Caffeine	4	4	3.2
Polyphenols simple	30	5	4.5
Polyphenols oxidized	0	25	15.0
Amino acids	4	4	3.5
Ash	5	5	4.5
Carbohydrate	7	7	4.0
Volatile Compound	0.01	0.01	0.01

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

* น้ำชาที่สกัดได้โดยใช้ภาวะปกติของการชงชาคือ 5 นาทีในกาน้ำชา

Copyright © by Chiang Mai University

All rights reserved

สูงสุดที่ใช้ในการทำแห้งแบบสเปรย์ทั่ว ๆ ไปประมาณ 190.5 °C. ผลิตภัณฑ์ชาผงสำเร็จรูปที่ได้จะมีความชื้นอยู่ 2 % ตัวอย่างของกระบวนการผลิตชาผงสำเร็จรูปแสดงโดยแผนภาพที่ 1.7




FIG. 12.16. FLOW SHEET FOR INSTANT TEA MANUFACTURE.

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 Copyright © by Chiang Mai University
 All rights reserved

รูป 1.7 แผนภาพการผลิตชาผงสำเร็จรูป

วิธีการผลิตชาผงสำเร็จรูปโดยการทำแห้งแบบสเปรย์นี้ทำให้สารที่หนักเกินไป
 สูญหายไป เพื่อลดความสูญเสียดังกล่าวจึงต้องใช้วิธีการแยกสารที่หนักเกินไป (aroma)
 ออกจากสารละลายสกัดเจือจาง นำไปทำให้เข้มข้นแล้วส่งกลับมาผสมกับสารละลาย
 สกัดเข้มข้นก่อนส่งเข้าเครื่องทำแห้ง (dryer) ในยุคแรก ๆ ของการผลิตชาผงสำเร็จ
 รูปใช้น้ำชาสกัดเพียงอย่างเดียว ซึ่งเมื่อนำไปขังเป็นเครื่องจุ่มจะได้น้ำชาสีดำ มี
 ลักษณะขุ่น และมีข้อเสียในกรณีที่ต้องการใช้ดื่มในลักษณะชาเย็นคือ จะต้องละลายผงชา
 คายนำร้อนก่อนแล้วทำให้เย็นลงก่อนเติมน้ำแข็ง ต่อมาจึงมีการแก้ไขโดยเติมผงน้ำเชื่อม
 ข้าวโพด (corn syrup powder) ลงไปในสารละลายสกัดจากใบชาก่อนส่งเข้าเครื่อง
 ทำแห้งแบบสเปรย์ ซึ่งจะทำให้ได้ชาผงสำเร็จรูปที่ใสอ่อนลง ละลายได้ในน้ำเย็น และ
 นอกจากนี้ยังมีการกล่าวอ้าง⁽¹⁴⁾ ว่าน้ำเชื่อมข้าวโพดนี้ช่วยลดการสูญเสียกลิ่นและรสของ
 ชาในระหว่างการทำแห้งด้วย

นอกจากวิธีการทำแห้งแบบสเปรย์แล้วยังมีการทำแห้งโดยวิธี

- Vacuum-belt drying และ
- freeze drying

แบบแรกเป็นการทำแห้ง โดยใช้เครื่องทำแห้งแบบสายพานภายใต้ภาวะ
 สูญญากาศ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแผ่นหรือเกล็ดบาง ๆ ละลายได้ในน้ำเย็น กระบวนการ
 การนี้ใช้อุณหภูมิต่ำจึงมีการสูญเสียกลิ่นและรสในระหว่างกระบวนการผลิตน้อยกว่าการทำ
 แห้งแบบสเปรย์ แต่มีข้อเสียที่ผลิตภัณฑ์ได้มีความหนาแน่นสูงกว่าทำให้มีปริมาตรน้อย
 และให้ความรู้สึกกว่าผลิตภัณฑ์มีราคาสูง เนื่องจากผู้ซื้อมักจะมองจากปริมาณมากกว่า
 น้ำหนัก

ส่วนการทำแห้งภายใต้ภาวะแช่แข็ง (freeze drying) นั้นเคยมีการ
 ทดลองใช้ทำชาผงซึ่งพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพดีกว่าการทำแห้งสองแบบแรกมาก แต่
 อย่างไรก็ตามวิธีการนี้ต้องใช้เงินทุนมากในดานอุปกรณ์ จึงทำให้ต้นทุนการผลิตสูงจึง
 ไม่เหมาะกับการผลิตชาผงสำเร็จรูป สำหรับประเทศหรือตลาดที่นำน้ำชาผงไปใช้เป็น

เครื่องคั้นแบบชาเย็นหรือชาผสมมะนาว ซึ่งภายใต้ลักษณะการใช้งานดังกล่าวนี้ ผู้บริโภคมักจะรับรู้กลิ่นและรสของชาได้น้อยและยากที่จะจำแนกคุณภาพของชาตามกลิ่นและรส อย่างไรก็ตามหากชาผงสำเร็จรูปถูกนำไปใช้ในลักษณะของชาร้อน กลิ่นและรสของชาจะมีความสำคัญและเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคใช้จำแนกคุณภาพของชา

การพัฒนาทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้ต้นทุนการผลิตโดยใช้ภาวะแช่แข็งมีราคาถูกลงมาก ในงานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะทดลองผลิตชาผงโดยวิธีทำแห้งภายใต้ภาวะแช่แข็งนี้


1.3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมะตูม (12), (15), (16), (17)

มะตูม RUTACEAE *Aegle Marmelos* หรือชื่อในทางผลไม้คือ golden apple, bengal quince, bel fruit (16) เกิดตามธรรมชาติในป่าทั่วไปในประเทศไทย บางที่มีผู้ปลูกไว้ตามบ้านตามสวนหรือตามวัด ใช้ผลรับประทาน มะตูมเป็นไม้มขนาดใหญ ลำต้นโตขนาดคนมะพร้าว มีใบเป็นพุ่ม ใบสีเขียวและเป็นรูปไข่ยาวปลายใบเรียวแหลม มีหนามแหลม ๆ ตามซอกหนามยาวประมาณ 3 เซนติเมตร มีดอกในฤดูร้อน ดอกเล็ก ๆ สีเหลืองอ่อนเป็นช่อ ผลแก่ในฤดูหนาว ผลแก่สุกเต็มที่เป็นสีเขียวแกมเหลืองอ่อน มะตูมมี 2 ชนิดคือ ชนิดกลมใหญ่และยาว อีกชนิดหนึ่งผลเล็กกว่าเรียกมะตูมนิม

มะตูมที่สุกแล้วมี มาร์ เมโลซิน ซึ่งเป็นประโยชน์ทางการแพทย์ ผลมะตูมนำมาต้มน้ำเป็นแวนลาวตากาไฟแห่งสันติ นำมาต้มกับน้ำเป็นเครื่องดื่มจะทำให้รู้สึกสดชื่นไม่กระหายน้ำและยังช่วยขับปัสสาวะและระบบขับถ่ายให้เป็นปกติ ผลมะตูมอ่อนมีสารช่วยเคลือบกระเพาะและช่วยย่อยอาหารแก้อาการกรดและท้องเสีย มะตูมเป็นไม้ยืนต้นผลมีผิวเรียบและแข็ง มีสีเขียว เขียวอ่อนหรือเขียวอมเหลืองเนื้อแน่น มียางเป็นกรดอ่อน กลิ่นหอม รสหวานรับประทานได้ การรับประทานอาจนำผลมะตูมมารับประทานสด ๆ เชื่อมคองกวนหรือทำแยมผสมกับน้ำผลไม้อื่น ๆ หรือนำไปตากแห้งแล้วต้มกับน้ำเป็นเครื่องดื่มก็ได้

1.3.1 กรรมวิธีการผลิตมะตูมแวนตากแห้ง (12)

กองบริการอุตสาหกรรมภาคเหนือ (12) ได้พัฒนาเครื่องหั่นมะตูมเพื่อประโยชน์ในการผลิตมะตูมแห้งจำนวนมาก ๆ สำหรับจำหน่ายโดยเฉพาะเครื่องหั่นมะตูมที่ปรับปรุงขึ้นนี้ใช้พลังงานไฟฟ้าและใช้น้ำช่วยหล่อลื่นในขณะที่ตัด เครื่องหั่นมะตูมจะมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปี โรงงานมอดคาวเรืองโคชเจ้าของคือ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ผู้ผลิตแวนมะตูมตากแห้งสำหรับบริโภคเป็นเครื่องดื่มลักษณะเดียวกับชาจีนได้ขอบริการใช้เครื่องหั่นมะตูมเป็นแวนนี้ด้วย ดังรูป 1.8



รูป 1.8 เครื่องหั่นมะตูม

การผลิตมะตูมแวนตากแห้งมีดังนี้คือ

1. หั่นมะตูมเป็นแวนบาง ๆ โดยใช้มีดหั่นด้วยมือหรือเครื่องซึ่งทำขึ้นพิเศษดังกล่าวมาแล้ว โดยหั่นทั้งเปลือกเป็นแวนบาง ๆ ตามแนวขวางของผลมะตูม ให้แวนมะตูมหนาประมาณ 3/16 นิ้ว
2. วิธีทำให้แห้ง โดยทั่วไปการตากแห้งโดยวางเรียงแวนมะตูมที่ตัดแล้วลงบนกระดาษไม้ไผ่หรือตะแกรงลวด แล้วนำไปผึ่งแดดจนแห้งสนิท
3. การบรรจุ เมื่อแวนมะตูมแห้งดีแล้วจึงบรรจุลงถุงพลาสติกปิดปากถุงและใส่ตราขายห่อพร้อมทั้งคำแนะนำในการบริโภค

1.3.2 การนำมะตูมแวนตากแห้งไปใช้เป็นเครื่องดื่ม

มะตูมเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งของไทยสามารถใช้เนื้อรับประทานเป็นอาหารใช้ทำยา และมะตูมแวนตากแห้งยังใช้ชงกับน้ำร้อนเป็นเครื่องดื่มได้ด้วย ปัจจุบันนิยมใช้บริโภคกันอย่างกว้างขวาง ขั้นตอนการเตรียมมะตูมก่อนการชงหรือการสกัดด้วยน้ำร้อนเพื่อใช้เป็นเครื่องดื่มมีดังนี้คือ

- นำมะตูมแวนตากแห้งที่บรรจุถุงหรือห่อที่ใช้สำหรับบริโภคมาประมาณ 3-5 แวน ไปย่างไฟอ่อน ๆ โดยพลิกกลับไปมาให้สุกทั่ว ๆ กันจนแวนมะตูมมีสีน้ำตาลออกเหลืองมีกลิ่นหอมพยายามอย่าให้ไหม้

- พอมะตูมมีกลิ่นหอมดีแล้ว นำใส่ในกาต้มน้ำ เทน้ำลงในกาพอประมาณ (ปกติมะตูม 3-5 แวน สามารถชงได้ประมาณ 10 แก้ว) ต้มให้เดือดประมาณ 1-2 นาที พยายามอย่าให้เนื้อมะตูมไหม้ จะได้นำมะตูมตามต้องการ

- เทใส่แก้วเติมน้ำตาลเล็กน้อยหรือความหวานพอใจของผู้บริโภคใช้เป็นเครื่องดื่มได้

จะเห็นว่าการเตรียมนำมะตูมเพื่อใช้เป็นเครื่องดื่มนั้นยุ่งยากและต้องใช้เวลานานอกจากนี้การย่างมะตูมซึ่งอาจทำให้โคกกลิ่นและรสต่างกันไปโคกขึ้นอยู่กับประเภทการปลูกและความชำนาญของผู้บริโภค ซึ่งมีผลทำให้คุณภาพของนำมะตูมลดน้อยลง ดังนั้น

ถ้านำมาทำเป็นน้ำมะตูมผงสำเร็จรูปได้จะทำให้ผู้บริโภคโดยบริโภคน้ำมะตูมที่มีคุณภาพ
เดียวกันเสมอ สะดวกในการใช้ ความนิยมบริโภคจะมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงสนใจ
ทดลองทำน้ำมะตูมผงสำเร็จรูปด้วยขบวนการทำแห้งภายใต้ภาวะแช่แข็ง (Freeze
drying)



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © by Chiang Mai University

All rights reserved