

บทที่ ๑

บทนำ

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำ ได้มีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ได้มีการศึกษาสมบูรณ์ของสารกึ่งตัวนำหลายชนิด เพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านพลังงาน โดยได้นำเอาสารกึ่งตัวนำมาประดิษฐ์เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) เพื่อที่จะใช้เป็นพลังงานทดแทนพลังงานชนิดอื่น นอกจากนี้นำไปทำอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น เช่น ใช้ทำไดโอดกระเจาแสงใต้แดง (Infrared light emitting diode)^(๑) เลเซอร์, เครื่องบันทึกแสงใต้แดง (Infrared detector), ไอซี (IC) ฯลฯ

สารกึ่งตัวนำที่รู้จักมาข้างหน้า คือ ซิลิกอน (Si) และเยอรมานีียม (Ge) ทั้ง 2 ธาตุนี้ จะเป็นสารกึ่งตัวนำชาตุเดียว (Monoelements) เป็นธาตุในกลุ่ม IV ของตารางธาตุ มีอิเลคตรอน วาเลนซ์ 4 อิเลคตรอน และมีเนื้อชนะเชิงลีบแบบเพชร (Diamond lattice structure) อย่างไร ก็ตาม ยังมีสารประกอบอื่นๆ ไม่โครงสร้างคล้ายกับธาตุในกลุ่ม IV และมีคุณสมบัติเป็นสารกึ่งตัวนำ เช่น กัน เช่น สารประกอบในกลุ่มชาตุคู่ II-VI เช่น CdSe, ZnS เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสารประกอบที่ประกอบไปด้วยชาตุมากกว่า 2 ชนิด (Ternary Compounds) เช่น CuInSe₂

CuInSe₂ เป็นสารประกอบในกลุ่มที่ประกอบด้วยชาตุในกลุ่ม I ชาตุกลุ่ม III และชาตุกลุ่ม VI ซึ่งเป็นสูตรทางเคมีได้เป็น I-III-VI₂ เป็นสารกึ่งตัวนำที่ผลิตมีโครงสร้างแบบชาลโคลไฟโรท์ (Chalcopyrite)^(๑)

การเตรียมผลึก CuInSe₂ อาจเตรียมได้หลายวิธี ในที่นี้ใช้เตรียมโดยการประยุกต์วิธี การของบริดจ์แมน (Bridgman techniques) โดยมีการควบคุมอุณหภูมิโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงเทคนิคการปลูกผลึก CuInSe₂ เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ไปใช้งานต่อไป ตั้งนี้ นอกจากศึกษาถึงเทคนิคการปลูกผลึกแล้ว ยังต้องศึกษาถึงค่าคงที่ของโครงผลึก โดยอาศัยรังสีเอกซ์