

บทที่ 3

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการทดลอง

ในการวิจัยครั้งนี้ ได้เตรียมสารผสมสกรอน เซียมิตาเนตและแคลเซียมิตาเนต โดยใช้สกรอนเซียมคาร์บอเนต (SrCO_3) แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO_3) และติตาเตียมไดออกไซด์ (TiO_2) ผสมกันด้วยอัตราส่วน 1:1:2 โมล แล้วนำสารผสมไปผ่านกระบวนการซินเตอร์ (Sinter) เพื่อให้สุกตัว แล้วนำไปทำเป็นตัวเก็บประจุ วัดค่าความจุไฟฟ้าที่อุณหภูมิต่าง ๆ กัน จากนั้นนำผลที่ได้ไปคำนวณหาค่าคงที่ไดอิเล็กตริก ในการวิจัยนี้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และมีขั้นตอนการทดลอง ดังต่อไปนี้

3.1 สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง

3.1.1 สกรอนเซียมคาร์บอเนต (SrCO_3) ความบริสุทธิ์ > 98% ผลิตโดยบริษัท Fluka Chemie Switzerland มวลโมเลกุล 147.63

3.1.2 แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO_3) ความบริสุทธิ์ > 98% ผลิตโดยบริษัท Fluka Chemie Switzerland มวลโมเลกุล 135.96

3.1.3 ติตาเนียมไดออกไซด์ (TiO_2) ความบริสุทธิ์ > 99% ผลิตโดยบริษัท Fluka Chemie Switzerland มวลโมเลกุล 79.90

3.1.4 นีโอเบียมออกไซด์ (Nb_2O_5) ความบริสุทธิ์ > 99.9% ผลิตโดยบริษัท Fluka Chemie Switzerland มวลโมเลกุล 265.81

3.1.5 ยิบเทรียมออกไซด์ (Y_2O_3) ความบริสุทธิ์ > 99.9% ผลิตโดยบริษัท BDH Chemicals Ltd. Poole England มวลโมเลกุล 225.81

3.1.6 กาวเงิน (Silver paste)

3.1.7 น้ำมันซิลิโคน (Silicone oil)

3.1.8 น้ำกลั่น

3.1.9 PVA (Polyvinyl Alcohol) ผลิตโดยบริษัท Fluka Chemie Switzerland

3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

- 3.2.1 เครื่องชั่งอย่างละเอียด ซึ่งควบคุมการทำงานด้วยระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ชั่งมวลในช่วง 0-100 กรัม และมีความละเอียดถึง 0.0001 กรัม
- 3.2.2 ตู้อบไฟฟ้า ใช้สำหรับอบสารที่ขึ้นให้แห้ง
- 3.2.3 เต้าเผาไฟฟ้า ซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ โดย Thermocouple และมีสเกลสำหรับอ่านค่าอุณหภูมิ ใช้สำหรับเผาแคลไซน์ (Calcine) ก่อนนำไปขึ้นรูปเป็นเม็ด
- 3.2.4 เต้าเผา ซึ่งใช้ก๊าซหุงต้มธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ใช้สำหรับเผาสารตัวอย่างในขั้นตอนการซินเตอร์ (Sinter)
- 3.2.5 Thermocouple และ temperature indicators ใช้สำหรับควบคุมและวัดอุณหภูมิภายในเต้าเผา
- 3.2.6 ครงบดสาร ใช้สำหรับบดสารก่อนจะผสมและหลังจากแคลไซน์แล้ว
- 3.2.7 ตะแกรงร่อนสารอย่างละเอียด เบอร์ 300 และ 400 ซึ่งหลังจากผ่านการร่อนแล้ว จะได้สารที่มี particle size น้อยกว่า 53 ไมโครเมตรและ 37 ไมโครเมตรตามลำดับ
- 3.2.8 ข้อนटकสาร ปากคืบ บีกเกอร์ และหลอดทดลองขนาดต่าง ๆ
- 3.2.9 เครื่องอัดระบบไฮโดรลิก
- 3.2.10 แมนิมัมไลโหสำหรับขึ้นรูปสารให้เป็นเม็ด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม. และ 2.5 ซม.
- 3.2.11 กระจกชารายน้ำอย่างหยาบและอย่างละเอียด สำหรับขัดเม็ดสารตัวอย่างหลังจากเผาแล้ว
- 3.2.12 ไมโครมิเตอร์ ซึ่งมีความละเอียด 0.01 มิลลิเมตร ใช้สำหรับวัดความหนาและเส้นผ่าศูนย์กลางของเม็ดสารตัวอย่าง
- 3.2.13 เทอร์โมมิเตอร์ ซึ่งสามารถวัดอุณหภูมิได้สูงถึง 400 °C ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิของน้ำมันซิลิโคน ขณะที่วัดความจุไฟฟ้าของเม็ดสารตัวอย่าง
- 3.2.14 เครื่องวัด Digital multimeter สำหรับวัดความต่างศักย์และความต้านทาน

3.2.15 เครื่องกำเนิดความถี่ (function generator) ซึ่งให้ความถี่ในช่วง 0-1200 กิโลเฮิร์ตซ์

3.2.16 วงจรเซริงปริคัจ

3.3 การเตรียมสารตัวอย่าง

3.3.1 การเตรียมสารผสมสกรอนเซียมิตาเนตและแคลเซียมิตาเนต บดสารตั้งต้น คือ สกรอนเซียมคาร์บอเนต (SrCO_3) แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO_3) และติตาเนียมไดออกไซด์ (TiO_2) ด้วยครกบดสาร แล้วร่อนด้วยตะแกรงเบอร์ 400 นำสารที่บดและร่อนมาผสมกัน โดยใช้สกรอนเซียมคาร์บอเนต 1 โมล แคลเซียมคาร์บอเนต 1 โมล และติตาเนียมไดออกไซด์ 2 โมล แล้วนำไปหมน (mill) ให้เนื้อสารเข้ากันเป็นเวลา 10 ชั่วโมง นำสารที่ได้มาขึ้นรูปเป็นเม็ดขนาดใหญ่ แล้วนำไปเผาแคลไซน์ (calcine) ที่อุณหภูมิ 1000°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อเป็นการขับไล่สิ่งเจือปนออกจากเนื้อสาร แล้วปล่อยให้เย็นตามธรรมชาติ

3.3.2 การเตรียมส่วนผสมสกรอนเซียมิตาเนตและแคลเซียมิตาเนต เติมสารเจือ การเตรียมสารตัวอย่างชุดนี้ ดำเนินการตามขั้นตอนเหมือนกับ 3.3.1 เพียงแต่นำสารเจือ คือ นีโอเบียมออกไซด์ (Nb_2O_5) เติมลงไปในส่วนผสมเป็นจำนวน 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.10, 0.12 และ 0.14 โมล เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และอีกชุดใช้ สารเจืออีกอย่าง คือ ยิบเทรียมออกไซด์ (Y_2O_3) เติมลงไปในส่วนผสมเป็นจำนวน 0.02 โมล เปอร์เซ็นต์

3.3.3 การเผาสารตัวอย่าง

นำเม็ดสารที่ผ่านการเผาแคลไซน์แล้ว มาบดและร่อนจนละเอียด ผสม PVA (Polyvinyl Alcohol) เพื่อให้เนื้อสารยึดติดกันมากขึ้น จะได้ไม่แตกเมื่อเผา ใช้เนื้อสารจำนวนครึ่งละ 0.3 กรัม ใส่ลงในแม่พิมพ์โลหะ อัดด้วยความดันประมาณ 2500 kg/cm^2 จะได้เม็ดสารขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. บรรจุเม็ดสารลงในกล่องที่ทำด้วยอิฐทนไฟ

แล้วนำไปเข้าเตาเผา ซึ่งใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง ค่อย ๆ เพิ่มอุณหภูมิ จนกระทั่งได้อุณหภูมิ 1400°C แต่ทิ้งไว้เป็นเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นค่อย ๆ ลดอุณหภูมิลง จนกระทั่งมีอุณหภูมิประมาณ 800°C จึงปิดกาซ

3.4 การตรวจวิเคราะห์สารตัวอย่างด้วยรังสีเอกซ์ (X-rays)

นำสารตัวอย่างมาบดให้ละเอียด แล้วอัดลงในแผ่นบรรจุสาร ซึ่งทำได้ด้วยเปอร์สเปค และปาดผิวหน้าให้เรียบ นำไป x-ray ด้วย x-ray diffractometer แล้วคำนวณหา d-spacing โดยใช้สมการจากกฎของ Bragg คือ

$$2 d \sin \theta = \lambda$$

เมื่อ λ คือ ความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.54 Å

θ คือ Diffraction angle

นำค่า d-spacing ที่ได้จากการคำนวณไปเปรียบเทียบกับค่า d-spacing จาก A.S.T.M card


3.5 การเตรียมสารตัวอย่างให้เป็นตัวเก็บประจุ

นำเม็ดสารที่ได้หลังจากการเผา sinter มาขัดด้วยกระดาษทรายน้ำอย่างหยาบ เพื่อให้มีความหนาลดลง แล้วจึงขัดด้วยกระดาษทรายน้ำอย่างละเอียดให้ผิวหน้าเรียบสม่ำเสมอ ล้างด้วยน้ำกลั่น อบให้แห้ง นำกาวเงิน (silver paste) มาทาลงที่ผิวทั้งสองด้านของเม็ดสาร อบให้แห้งในตู้อบสาร แล้วจึงนำไปเผาที่อุณหภูมิ 800°C เป็นเวลา 5 นาที


3.6 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่ไดอิเล็กตริกของสารตัวอย่างกับอุณหภูมิ

นำเม็ดสารที่ทำเป็นตัวเก็บประจุแล้ว ทนกับขาจับขึ้นสารตัวอย่าง ลักษณะดังรูปที่

3.1 แล้วนำไปติดตั้ง ดังรูปที่ 3.2



รูปที่ 3.1 แสดงขาจับขึ้นตัวอย่าง เพื่อใช้วัดความจุไฟฟ้าใน Silicone oil



รูปที่ 3.2 แสดงการติดตั้งอุปกรณ์ในการวัดความจุไฟฟ้าเทียบกับอุณหภูมิ

วัดค่าความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุที่ทำจากสารตัวอย่างที่อุณหภูมิต่าง ๆ ในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 30-290 องศาเซลเซียส ด้วย digital C.Meter แล้วคำนวณหาค่าคงที่ไดอิเล็กตริก ตามสมการ

$$\epsilon_r = \frac{Cd}{\epsilon_0 A}$$

เมื่อ

ϵ_r = ค่าคงที่ไดอิเล็กตริกของชั้นสารตัวอย่าง

C = ความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุที่ทำจากสารตัวอย่าง

d = ความหนาของชั้นสารตัวอย่าง

A = พื้นที่หน้าตัดของชั้นสารตัวอย่าง

ϵ_0 = ค่าเพอร์มิตติวิตีของสุญญากาศ = 0.0885 pF/cm

3.7 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่ไดอิเล็กตริกของสารตัวอย่างกับความถี่

ทำได้โดยการวัดความจุไฟฟ้าของสารตัวอย่างที่อุณหภูมิต่าง ๆ แต่เปลี่ยนแปลงความถี่ที่ได้จากเครื่องกำเนิดความถี่ในช่วงความถี่ 100 Hz จนถึง 1 MHz ใช้แหล่งกำเนิดความถี่รูป sine จาก function generator ในการวัดความจุไฟฟ้านี้ใช้วงจรเรจันบริดจ์

3.8 การศึกษาค่าความต้านทานของสารกึ่งตัวอย่าง

นำชั้นสารตัวอย่างที่วัดค่าเป็นตัวเก็บประจุแล้ว มาวัดค่าความต้านทานด้วยเครื่องวัด multimeter

3.9 การศึกษาค่าความหนาแน่นของสารกึ่งตัวอย่าง

นำสารกึ่งตัวอย่างของส่วนผสมสทรอนเซียมิตาเนตและแคลเซียมิตาเนต กับส่วนผสมที่เจือสาร Nb_2O_5 , Y_2O_3 อย่างละ 1 ชั้น วัดความหนาและเส้นผ่าศูนย์กลางด้วยไมโครมิเตอร์หลาย ๆ ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ย ซึ่งมวลโดยใช้ตาชั่งอย่างละเอียด แล้วหาความหนาแน่น

จาก

$$\rho = \frac{m}{V}$$

- เมื่อ ρ - ความหนาแน่นของสารขึ้นตัวอย่าง
 m - มวลของสารขึ้นตัวอย่าง
 V - ปริมาตรของสารขึ้นตัวอย่าง

โดย $V = \pi r^2 d$

- เมื่อ r - รัศมีเฉลี่ยของสารขึ้นตัวอย่าง
 d - ความหนาเฉลี่ยของสารขึ้นตัวอย่าง

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University

All rights reserved