


## 2. การทดลอง

### 2.1 แผนดำเนินการทดลองโดยหลัก


สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้



### 2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

#### 2.2.1 การเตรียมวัสดุแบริไฟลิ่ง 10 ชนิด

เขียนแผนภูมิโดยสังเขปได้ดังนี้



จากแผนภูมิอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้

(1) แร่โครไมต์

นำแร่จากทั้ง 2 แหล่ง (อ.เถิน จ.ลำปาง และ อ.นา้อย จ.อุตรดิตถ์) ซึ่งเป็นก้อนใหญ่มาย่อยให้เล็กลง โดยใช้เครื่องย่อยหิน (jaw crusher) แล้วบดละเอียด โดยการบดแห้ง (dry grinding) ใช้โกร่งบด (mortar) ขนาดใหญ่ก่อนแล้วจึงเปลี่ยนเป็นขนาดเล็กเมื่อแร่มีขนาดเล็กลงมาก ๆ การบดจะแบ่งมาบดครั้งละน้อย ๆ ใช้ตะแกรงร่อน (sieve) ขนาด 250 เมช (mesh) ช่วยร่อนแร่ บดให้ละเอียดมากที่สุด แบ่งแร่ดิบที่ได้เป็น 4 ส่วน

ส่วนที่ 1 เป็นแร่ดิบ แบ่งแร่ในส่วนนี้อีกครั้งเป็น 5 ส่วนย่อยโดยการชั่ง (ใช้เครื่องชั่งไฟฟ้าศนิยม 2 ตำแหน่งของ Sartorius) ส่วนละประมาณ 3 กรัม ใส่ลงในพลาสติก ส่วนย่อยที่ 2 นำมาเติมดินเกาลิน (จ.นราธิวาส) 5 % (0.15 กรัม) ส่วนย่อยที่ 3 เติมดินเกาลิน 10 % (3 กรัม) ส่วนย่อยที่ 4 เติมผงอลูมินา อัตราส่วน 1:1 โดยโมล ส่วนย่อยที่ 5 เติมดินเกาลินอัตราส่วน 1:1 โดยโมล นำส่วนผสมของส่วนย่อยที่ 4 และส่วนย่อยที่ 5 ไปเผา (calcine) ที่อุณหภูมิ 1100 °ซ หลังจากนั้นจึงบดแร่ทั้ง 5 ส่วนย่อยอีกครั้งโดยการบดเปียก (wet grinding) นำสารที่บดละเอียดที่สุดแล้ว บรรจุขวดแก้วขนาดเล็ก เติมน้ำให้มีความชื้นพอเหมาะ เตรียมไว้เขียนสี

ส่วนที่ 2 นำแร่ดิบไปแคลไซน์อุณหภูมิ 800 °ซ นำมาบดละเอียดอีกครั้งโดยบดแห้ง แบ่งแร่ในส่วนนี้เป็น 3 ส่วนย่อยส่วนละประมาณ 3 กรัม ส่วนที่ 2 เติมดินเกาลิน 5 % ส่วนย่อยที่ 3 เติมดินเกาลิน 10 % บดแร่ทั้ง 3 ส่วนย่อยด้วยวิธีบดเปียก นำสารที่ได้บรรจุขวดแก้วขนาดเล็กเติมน้ำให้มีความชื้นพอเหมาะ เตรียมไว้เขียนสี

ส่วนที่ 3 นำแร่ไปแคลไซน์อุณหภูมิ 1100 °ซ จากนั้นนำมาบดละเอียดโดยการบดเปียก บรรจุสารลงขวดแก้วขนาดเล็ก เติมน้ำให้ชื้นพอเหมาะ เตรียมไว้เขียนสี

ส่วนที่ 4 นำแร่ไปแคลไซน์อุณหภูมิ 1250 °ซ นำมาบดละเอียดอีกครั้งโดยการบดแห้ง แบ่งแร่ในส่วนนี้เป็น 3 ส่วนย่อยส่วนละประมาณ 3 กรัม เติมดินเกาลิน 5 %

ลงในส่วนย่อยที่ 2 และเติมดินเกาลิน 10 % ลงในส่วนย่อยที่ 3 บดแร่ทุกส่วนย่อยโดยการบดเปียก

นำสารที่ได้บรรจุขวดแก้วขนาดเล็ก เติมน้ำให้ชั้นพอเหมาะ เตรียมไว้เขียนสี

### (2) แร้อิลเมนไนต์

นำแร่จากแหล่ง อ. สะเมิง จ. เชียงใหม่ ที่เป็นเม็ดแข็งขนาดเล็กมาบดให้ละเอียดโดยใช้โกร่งบดจนได้แร่ที่มีความละเอียดมากที่สุด จากนั้นจึงแบ่งแร่เป็น 4 ส่วน รายละเอียดวิธีเตรียมตลอดจนการปฏิบัติทำเองเดียวกันกับแร่โครไมต์

### (3) แร่ไนโรลูไซด์

นำแร่จากทั้ง 4 แหล่ง (อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ อ. แม่ทา จ. ลำพูน และ จ. แพร่ ซึ่งเป็นก้อนขนาดใหญ่มาบดให้เล็กลงโดยใช้เครื่องย่อยหิน แล้วบดละเอียดโดยการบดแห้งด้วยโกร่งบดขนาดใหญ่ก่อนแล้วจึงใช้ขนาดเล็กแบ่งแร่มาบดครั้งละน้อย ๆ ใช้ตะแกรงช่วยร่อนแร่ตลอด จนได้แร่ที่ละเอียดมากที่สุด แบ่งแร่ออกเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 เป็นแร่ดิบ แบ่งแร่ในส่วนนี้ 3 ส่วนย่อย โดยการชั่งส่วนละประมาณ 3 กรัม เติมดินเกาลิน 5 % ลงในส่วนย่อยที่ 2 และเติมดินเกาลิน 10 % ลงในส่วนย่อยที่ 3 บดแร่ทั้ง 3 ส่วนย่อยอีกครั้งโดยการบดเปียกจนละเอียด นำสารที่ได้เติมน้ำให้มีความชื้นพอเหมาะใส่ในขวดแก้วขนาดเล็กเตรียมไว้เขียนสี

ส่วนที่ 2 นำแร่ไปแคลไซน์อุณหภูมิ 800 °C นำมาบดละเอียดโดยบดแห้งอีกครั้งแบ่งแร่ออกเป็น 3 ส่วนย่อยส่วนละประมาณ 3 กรัม ใช้เครื่องชั่งเติมดินเกาลิน 5 %, 10 % ลงในส่วนย่อยที่ 2 และส่วนย่อยที่ 3 ตามลำดับ บดแร่ทั้ง 3 ส่วนย่อยด้วยวิธีบดเปียก นำสารที่ได้บรรจุขวดแก้วขนาดเล็ก เติมน้ำให้ชั้นพอเหมาะ เตรียมไว้เขียนสี

ส่วนที่ 3 นำแร่ไปแคลไซท์อุณหภูมิ 1250 °ซ นำมาบดละเอียดโดยการบดแห้ง แบ่งแร่เป็น 3 ส่วนย่อย ส่วนละประมาณ 3 กรัม ใช้เครื่องชั่ง เติมนินเกอลิน 5 %, 10 % ลงในส่วนย่อยที่ 2 และส่วนย่อยที่ 3 ตามลำดับ บดแร่ทั้ง 3 ส่วนย่อยอีกครั้งด้วยวิธีบดเปียก นำสารที่ได้บรรจุขวดแก้วขนาดเล็ก เติมน้ำให้ขึ้นพอเหมาะเตรียมไว้เขียนสี

(4) แร่รูไทล์

นำแร่จากแหล่ง อ.สะเมิง จ. เชียงใหม่ ที่มีขนาดเล็กแข็งมาก มาบดให้ละเอียดโดยใช้โกร่งบดและตะแกรงร่อนช่วยจนได้แร่ที่ละเอียดที่สุด จากนั้นจึงแบ่งแร่เป็น 4 ส่วน รายละเอียดวิธีเตรียมตลอดจนการปฏิบัติทำนองเดียวกันกับแร่โครไมต์

(5) แร่วุลแฟรมไนด์

นำแร่จาก 2 แหล่ง (จ.แพร่ และ จ. เชียงใหม่) มาเตรียมไว้เพื่อเขียนสีรายละเอียดวิธีเตรียมตลอดจนการปฏิบัติทำนองเดียวกันกับแร่โครไมต์

(6) แร่ซีไลต์

นำแร่จากแหล่ง จ. เชียงใหม่ มาเตรียมไว้เพื่อเขียนสี รายละเอียดวิธีเตรียมและการปฏิบัติทำนองเดียวกันกับแร่ไฟโรลูไซต์

(7) แร่สติบไนต์

นำแร่จากแหล่ง จ. สุโขทัย มาเตรียมไว้เพื่อเขียนสี รายละเอียดวิธีเตรียมตลอดจนการปฏิบัติทำนองเดียวกันกับแร่ไฟโรลูไซต์

(8) แร่มาลาไคต์

นำแร่จากแหล่ง จ. อุตรดิตถ์ และ จ. ลำปาง มาเตรียมไว้เพื่อเขียนสีรายละเอียดวิธีเตรียมตลอดจนการปฏิบัติทำนองเดียวกันกับแร่โครไมต์

## (9) แร่ไลมอไนต์

นำแร่จากแหล่ง จ.ตาก มาเตรียมไว้เพื่อเขียนสี รายละเอียดวิธีเตรียม ตลอดจนการปฏิบัติทำนองเดียวกันกับแร่โครไมต์

## (10) แร่ฮีมาไทต์

นำแร่จากทั้ง 2 แหล่งจาก จ.สุโขทัย และ จ.เลย มาเตรียมไว้เพื่อเขียนสี รายละเอียดวิธีเตรียม ตลอดจนการปฏิบัติทำนองเดียวกันกับแร่โครไมต์

## 2.2.2 การเตรียมชิ้นทดสอบ (Test pieces)

นำเนื้อดินปั้น (ดินปั้นสีโตนแวร์จากบริษัทคอมพาวด์เคย์) อัดลงในพิมพ์ชิ้นทดสอบ (mold) ซึ่งทำด้วยปูนพลาสเตอร์ การอัดดินต้องอัดให้แน่นเพื่อให้ผิวหน้าเรียบ เมื่อดินแห้งพอที่จะถอดจากแบบพิมพ์ได้ก็แกะออก แต่ถ้าถอดยากอาจใช้ช้อนยางช่วยเคาะพิมพ์ ตักแต่งดินส่วนเกินบางส่วนด้วยเครื่องมือตัดแต่งดิน จะได้ลักษณะชิ้นทดสอบมีขนาดเท่ากับ  $3.2 \times 3.4 \times 0.6$  เซนติเมตร ซึ่งเป็นแบบพิมพ์ชิ้นทดสอบที่ใช้ศึกษาการเกาะตัวรวมทั้งการไหลตัวของเคลือบและสีเขียนโดยเฉพาะ ผึ่งให้แห้ง จากนั้นนำเข้าเตาเผาโดยเผาที่อุณหภูมิประมาณ  $800-900^{\circ}\text{C}$  (ใช้เตา Gas Kiln Morishita Type M.G.K.A5, Morishita Industry Co.Ltd., Japan) ซึ่งเป็นการเผาดิบ (biscuit firing) เมื่อนำออกจากเตาต้องตกแต่งผิวหน้าให้เรียบด้วยกระดาษทราย พร้อมกับใช้ฟองน้ำเช็ดฝุ่น จะได้ชิ้นทดสอบพร้อมจะใช้งานได้

## 2.2.3 การเตรียมน้ำเคลือบ

วัตถุดิบที่ใช้ ได้แก่ เฟลด์สปาร์ (feldspar) ควอร์ตซ์ แคลเซียมคาร์บอเนต ( $\text{CaCO}_3$ ) แบเรียม คาร์บอเนต ( $\text{BaCO}_3$ ) ทัลคัม (talcum) และดินเกาลิน

การเตรียมวัตถุดิบ ทำโดยนำเฟลด์สปาร์และควอร์ตซ์มาล้างน้ำ โดยใส่ภาชนะและใส่น้ำลงไปจะมีสิ่งสกปรกเป็นคราบดำปรากฏมากมายลอยขึ้นมาที่ผิวน้ำ ต้องขจัดสิ่งสกปรกนี้ออกและทำซ้ำ ๆ กันจนกว่าจะหมดคราบสีดำนั้น ขณะเดียวกันใช้แท่งแม่เหล็กจุ่มกวนลงในภาชนะเพื่อทำการดูดเหล็กในเฟลด์สปาร์และควอร์ตซ์ หลังจากล้างเสร็จนำมาบดในหม้อบดโดยใส่วัตถุดิบ น้ำและลูกบดในสัดส่วนโดยน้ำหนักเท่ากัน บดเป็นเวลานาน 20 ชั่วโมง จากนั้นร่อนด้วยตะแกรงร่อนที่มีขนาด 250 เมช เพื่อแยกทรายบางส่วน และใช้แท่งแม่เหล็กจุ่มและกวนลงในภาชนะเพื่อดูดเหล็กอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นนำไปอบในตู้อบแห้ง ส่วนดินเกาลินล้างด้วยน้ำเช่นกัน แล้วนำไปอบจนแห้ง

การเตรียมน้ำเคลือบ ซึ่งส่วนผสมตามสูตรน้ำเคลือบสีที่ใช้คือ

เฟลด์สปาร์	35 %
ควอร์ตซ์	27 %
ดินเกาลิน	11 %
CaCO <sub>3</sub>	18 %
BaCO <sub>3</sub>	5 %
Talcum	4 %

ในการทดลองครั้งนี้เตรียมน้ำเคลือบ 5 กิโลกรัม โดยซึ่งวัตถุดิบให้ได้น้ำหนักดังนี้ เฟลด์สปาร์ 1750 กรัม ควอร์ตซ์ 1350 กรัม ดินเกาลิน 550 กรัม CaCO<sub>3</sub> 900 กรัม BaCO<sub>3</sub> 250 กรัม และทาลคัม 200 กรัม นำส่วนผสมทั้งหมดใส่ในหม้อบด (ดังรูป 2.1) พร้อมน้ำบดจนละเอียดเป็นเวลานาน 6 ชั่วโมง เมื่อครบเอาออกจากหม้อบด กรองผ่านตะแกรงร่อนขนาด 250 เมช เติมน้ำจนมีความเข้มข้นพอเหมาะ

#### 2.2.4 การเขียนสีลงบนชิ้นทดสอบ

นำชิ้นทดสอบที่เตรียมไว้ในหัวข้อ 2.2.2 มาทำความสะอาดอีกครั้งด้วยฟองน้ำที่เปียกพอหมาด ๆ เขียนสัญลักษณ์ที่ด้านหลังของชิ้นทดสอบ





ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Copyright © by Chiang Mai University  
All rights reserved

รูป 2.1 การบดวัตถุดิบเตรียมเคลือบด้วยหม้อบด

การเขียนสี (painting) จะใช้กันจุ่มสีที่เตรียมไว้ในข้อ 2.2.1 แล้วเขียนลงบนชิ้นทดสอบโดยลากเป็นเส้นตรง 3 เส้น มีความหนาของสีแตกต่างกันไป โดยให้จำนวนครั้งของการเขียนสีทับเป็นสิ่งกำหนด เขียนสีทับ 3 ครั้ง หนาที่สุด เขียนสีทับ 2 ครั้ง บางลง และเขียนสีเพียง 1 ครั้งบางที่สุด สีนางที่สุดเขียนไว้บนสุดของชิ้นทดสอบ

ในการทดลองนี้ได้ทดลองเขียนสีให้มีขนาดความกว้างของสีแตกต่างกัน โดยใช้ขนาดของกันที่แตกต่างกัน เขียนสีเส้นใหญ่ใช้กัน (ของสง่า มะยूर) เบอร์ 6 เขียนสีเส้นเล็กใช้กันเบอร์ 3 ท่างกันพอสมควร การเขียนสีจะต้องลากไปทางเดียวกันตลอด ไม่ลากกลับไปกลับมา หลังจากเขียนสีบนชิ้นทดสอบแล้วต้องระวังไม่ไปแตะเพราะสีจะหลุดออกมาได้ง่าย เตรียมไว้ชุบเคลือบ (glazing) ดังแสดงในรูป 2.2

อนึ่งในการทดลองมีการเขียนสีเพื่อศึกษาแตกต่างกัน ดังนี้

แร่โครไมต์ เขียนสีทั้งเส้นใหญ่ เส้นเล็ก สำหรับแร่ดิบ แร่ดิบผสมดินเกาลิน 5 %, 10 % แร่แคลไซต์ 800 °ซ รวมทั้งผสมดินเกาลิน 5 %, 10 % แร่แคลไซต์ 1250 °ซ รวมทั้งผสมดินเกาลิน 5 %, 10 % เขียนเส้นเล็ก สำหรับแร่ที่เผา 1100 °ซ แร่ดิบผสมอลูมินารวมทั้งดินเกาลินอัตรา 1:1 โดยโมล

แร่ฮิลเมไนต์ ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับแร่โครไมต์

แร่ไพโรลูไซต์ เขียนเส้นใหญ่ จากแม่แจ่ม แม่แตง จ. เชียงใหม่ อ. แม่ทา จ. ลำพูน และ จ.แพร่ เมื่อเป็นแร่ดิบ แร่ดิบผสมดินเกาลิน 5 %, 10 % แร่แคลไซต์ 800 °ซ รวมทั้งผสมดินเกาลิน 5 %, 10 % แร่แคลไซต์ 1100 °ซ รวมทั้งผสมดินเกาลิน 5 %, 10 % เขียนเส้นเล็กศึกษาเฉพาะจาก อ.แม่ทา จ.ลำพูน และ อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่

แร่รูไทล์ เขียนเส้นเล็ก ทั้งแร่ดิบ แร่ดิบผสมดินเกาลิน 5 %, 10 % แร่แคลไซต์ 800 °ซ รวมทั้งผสมดินเกาลิน 5 %, 10 % แร่แคลไซต์ 1250 °ซ





ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © by Chiang Mai University

All rights reserved

รูป 2.2 การเขียนสีลงบนฟันทดสอบ

รวมทั้งผสมดินเกาลิน 5 %, 10 % แร่แคลไซต์ 1100 °ซ ผสมอลูมินาและผสมดิน  
เกาลินอัตราส่วน 1:1 โดยโมล แคลไซต์ 1100 °ซ

แร่วูลแฟรมไต์ ปฏิบัติเช่นเดียวกับแร่โครไมต์

แร่ซีไลต์ เขียนเฉพาะเส้นใหญ่ทั้งแร่ดิบ แร่ดิบผสมดินเกาลิน 5 %, 10 %  
แร่เผาที่อุณหภูมิ 800 °ซ รวมทั้งผสมดินเกาลิน 5 %, 10 % แร่เผาที่ 1250 °ซ รวมทั้ง  
ผสมดินเกาลิน 5 %, 10 %

แร่สตีปไนต์ ปฏิบัติเช่นเดียวกับแร่ซีไลต์

แร่มาลาไคต์ ปฏิบัติเช่นเดียวกับแร่โครไมต์

แร่ไลมอไนต์ ปฏิบัติเช่นเดียวกับแร่โครไมต์ และ

แร่ฮีมาไทต์ ปฏิบัติเช่นเดียวกับแร่โครไมต์

#### 2.2.5 การชุบเคลือบ

การชุบเคลือบที่ขึ้นอยู่กับวิธีการหรือเทคนิค แต่สิ่งที่จำเป็นคือ ผลิตภัณฑ์ต้องมีผิวสะอาดไม่มีฝุ่น หรือไขมันเกาะ ดังนั้นต้องนำชิ้นทดสอบที่ได้จากข้อ 2.2.5 มาทำความสะอาดก่อน โดยใช้ฟองน้ำหมาด ๆ เช็ดให้ทั่ว แบ่งน้ำเคลือบใส่ถ้วยพลาสติก คนน้ำเคลือบให้เข้ากันดี จับชิ้นทดสอบด้านข้าง จุ่มด้านหน้าขึ้นทดสอบลงในน้ำเคลือบ โดยให้ความหนาประมาณ 1-2 มิลลิเมตร ไม่ควรหนาหรือบางเกินไป ปล่อยให้แห้งเตรียมไว้เผาเคลือบ (glaze firing) ดังรูป 2.3

#### 2.2.6 การเผาเคลือบ

นำชิ้นทดสอบเข้าเตาเผา โดยวางในแนวตั้งทุกชั้น เพื่อดูการไหลของสีด้วย ใช้บรรยากาศออกซิเดชันสำหรับการเผา โดยเป็นการเผาที่ปล่อยให้อากาศออกซิเจนจำนวนมากเกินไปพอเข้ามารวมตัวกันกับเชื้อเพลิง เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ที่อุณหภูมิ 1250 °ซ



เวลานานประมาณ 10 ชั่วโมง แสงไฟ 30 นาที จะได้ชิ้นงานทดลองเพื่อนำมาศึกษาสีเขียนจากแร่ธรรมชาติตามต้องการ ดังรูป 2.4

## 2.3 การทดลองผสมแร่เพื่อทำให้เกิดสีเขียนเซรามิกส์

### 2.3.1 แร่ธรรมชาติผสมกับแร่ธรรมชาติ

แร่ธรรมชาติที่มีออกไซด์ของโลหะตั้งแต่ 2 ชนิด เมื่อนำมาทำปฏิกิริยากันโดยการเผายอมทำให้เกิดสีขึ้นได้ ได้ทดลองผสมแร่ธรรมชาติดังนี้

- (1) แร่โครไมต์ กับแร่ไพโรลูไซต์ อัตราส่วน 1:1 โดยน้ำหนัก แคลไซน์ที่ 800 °ซ
- (2) แร่ไพโรลูไซต์ กับแร่รูไทล์ และแร่ฮีมาไทต์ อัตราส่วน 1:1:1 โดยน้ำหนัก แคลไซน์ที่ 800 °ซ
- (3) แร่รูไทล์ กับแร่ไลมอไนต์ อัตราส่วน 1:1 โดยน้ำหนัก แคลไซน์ที่ 800 °ซ
- (4) แร่มาลาไคต์ กับแร่ไลมอไนต์ อัตราส่วน 1:1 โดยน้ำหนัก แคลไซน์ที่ 800 °ซ

วิธีปฏิบัติ นำแร่ดิบแต่ละชนิดตามที่ปรากฏใน (1)-(4) มาชั่งในอัตราส่วน 1:1 โดยน้ำหนักบดละเอียดอีกครั้งโดยใช้โกร่งบด นำใส่ถ้วย เข้าเตาเผาที่อุณหภูมิ 800 °ซ เมื่อนำออกจากเตา นำมาบดละเอียดอีกครั้งโดยการบดเปียกใส่น้ำในขณะบดให้มีความชื้นจนพอเหมาะ นำสีที่ได้เขียนลงบนชิ้นทดสอบ ตามวิธีในข้อ 2.2.4 จากนั้นนำไปชุบเคลือบตามวิธีในข้อ 2.2.5 หลังจากนั้นเอาเข้าเตาเผา เเผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1250 °ซ จะได้ชิ้นงานทดลองที่ปรากฏสีได้เคลือบของแร่ที่นำมาผสมกัน



รูป 2.3 การชุบเคลือบด้วยวิธีจุ่ม



รูป 2.4 การวางชั้นทดสอบสีสำหรับการเผาเคลือบในเตา



### 2.3.2 การผสมแร่ธรรมชาติกับสารเคมี

สารเคมีที่เป็นออกไซด์เป็นสารอนินทรีย์ที่ให้สีรวมกับแร่ธรรมชาติอาจทำให้เกิดสีที่แตกต่างจากแร่ธรรมชาติด้วยการผสมกัน หรืออาจทำให้เกิดสีที่มีความสวยงามเพิ่มขึ้นอีกได้ทดลองผสมแร่ธรรมชาติกับสารเคมีดังต่อไปนี้

- (1) แร่โครไมต์ กับ  $\text{CoO}$  อัตราส่วน 1:1 โดยโมล แคลไซน์  $100^{\circ}\text{C}$
- (2) แร่โครไมต์ กับ  $\text{CoO}$  อัตราส่วน 2:1 โดยโมล แคลไซน์  $1100^{\circ}\text{C}$
- (3) แร่โครไมต์ กับ  $\text{Sb}_2\text{O}_3$  อัตราส่วน 1:1 โดยโมล แคลไซน์  $1100^{\circ}\text{C}$
- (4) แร่รูไทล์ กับ  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  อัตราส่วน 1:1 โดยโมล แคลไซน์  $1100^{\circ}\text{C}$
- (5) แร่รูไทล์ กับ  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  และ  $\text{Sb}_2\text{O}_3$  อัตราส่วน 1:1:1 โดยโมล แคลไซน์  $1100^{\circ}\text{C}$
- (6) แร่ไลมอไนต์ กับ  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  และ  $\text{ZnO}$  อัตราส่วน 1:1:1 โดยโมล แคลไซน์  $1100^{\circ}\text{C}$
- (7) แร่ไลมอไนต์ กับ  $\text{Sb}_2\text{O}_3$  อัตราส่วน 1:1 โดยโมล แคลไซน์  $1100^{\circ}\text{C}$

วิธีปฏิบัติ นำแร่ดิบและสารเคมีตามที่ปรากฏใน (1)-(7) มาชั่งในอัตรา 1:1 โดยโมลจากนั้นใส่ถ้วยเข้าเตาเผาที่อุณหภูมิ  $1100^{\circ}\text{C}$  หลังจากนำออกจากเตาบัดให้ละเอียดที่สุดโดยวิธีบดเปียก นำสิ่งที่ได้เขียนบนชั้นทดสอบตามวิธีในข้อ 2.2.4 นำไปชุบเคลือบตามวิธีในข้อ 2.2.5 แล้วนำเข้าเตาเผา เเผาเคลือบที่อุณหภูมิ  $1250^{\circ}\text{C}$  จะได้ชิ้นงานทดลองที่ปรากฏสีได้เคลือบของแร่ธรรมชาติผสมกับสารเคมี

### 2.4 การใช้สีเขียนเซรามิกส์จากแร่ธรรมชาติ จากแร่ธรรมชาติผสมกัน จากแร่ธรรมชาติผสมกับสารเคมีเขียนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์


เป็นการนำเอาสีที่ผลิตขึ้นและมีสมบัติของสีได้เคลือบที่ตี เขียนบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่ผลิตขึ้นจากการหล่อ (casting) โดยใช้พิมพ์ที่ทำจากปูนปลาสเตอร์ (plaster

mold) และน้ำสลิปที่เป็นดินปั้นเสโตแวร์ของบริษัทคอมพาวด์เคย์ รูปทรงต่าง ๆ ที่ผ่านการแคลไซน์ 800 °ซ มาแล้ว โดยสีเหล่านั้นจะถูกบดอย่างละเอียดแบบบดเปียกด้วยเครื่องบดไฟฟ้า (Nitto ANM 200 พ) สีละ 6 ชั่วโมง จากนั้นจึงเขียนลงบนผลิตภัณฑ์ นำไปชุบเคลือบด้วยวิธีการพ่น (spraying) แล้วเผาแบบออกซิเดชัน ที่อุณหภูมิ 1250 °ซ ดังรูป 2.5-2.7



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Copyright© by Chiang Mai University  
All rights reserved





รูป 2.5 การบดสีเขียนด้วยเครื่อง  
บดไฟฟ้า



รูป 2.6 การเขียนสีลงบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์





ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
รูป 2.7 การชุบเคลือบด้วยวิฟัน  
Copyright © by Chiang Mai University  
All rights reserved