

บทที่ 3

วิธีดำเนินการทดสอบ

เพื่อให้การทดสอบดำเนินไปอย่างถูกต้องและประสบผลสำเร็จ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบถึง แผนการดำเนินการ ตัวแปรสำหรับการทดสอบ วิธีการทดสอบและการวิเคราะห์ผลการทดสอบ ซึ่งจะอธิบายในรายละเอียดดังนี้

3.1 แผนการดำเนินการ

3.1.1 ศึกษาสาระสำคัญและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับท่อความร้อนแบบสันปลาญปิด (CEOHP) ที่จะทำการทดสอบในงานวิชี้ที่ให้มากที่สุด โดยการสืบค้นจากหนังสือและบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางด้านท่อความร้อนและด้านการถ่ายเทความร้อน

3.1.2 ทำการสรุปและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่นำมาได้มาเป็นแนวทางในการทำการทดลอง เมืองต้น โดยสร้างท่อความร้อนแบบสันท่อหนึ่งและเติมสารทำงาน HP62 และ MP39 เพื่อทำนายลักษณะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนแบบ CEOHP ที่ภาวะมูนอียงต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าท่อความร้อนนั้นสามารถทำงานได้จริง

3.1.3 เตรียมการทดลองทั้งหมดโดย สร้างชุดทดสอบตามที่คาดหมายไว้ จากนั้นเตรียมอุปกรณ์ที่ช่วยในการทดลอง เช่น แท่นทดสอบ อ่างทำความร้อน อ่างทำความสะอาด สายวัดอุณหภูมิ หรือเครื่องบันทึกข้อมูล เป็นต้น

3.1.4 ทำการทดสอบตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยการวัดค่าความแตกต่างอุณหภูมิของของไนโตรรับความร้อนระหว่างทางเข้าและออก นำไปคำนวณหาค่าการส่งถ่ายความร้อนในแต่ละมุมอiei

3.1.5 นำผลการทดลองที่ได้มามีเคราะห์หาความสัมพันธ์ เช่น มีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลกระทบต่อค่าการส่งถ่ายความร้อนและค่าความต้านทานความร้อน

3.1.6 สรุปและวิเคราะห์ผลการทดสอบทั้งหมด

3.1.7 เตรียมเขียนวิทยานิพนธ์ และเขียนวิทยานิพนธ์



รูปที่ 3.1 ห่อความร้อนแบบสั่นปลายปิด

3.2 ตัวแปรในการทดสอบ

3.2.1 หอทดสอบ CEOHP ทำมาจากหอทองแดงแบบ Capillary tube ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1.03 และ 2.06 มิลลิเมตร เนื่องจากในการทดสอบห่อความร้อนแบบสั่นปลายปิดนี้ ผู้วิจัยได้เลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2 ค่าคือ 1.06 และ 2.03 มิลลิเมตร ทั้งนี้เพื่อทดสอบให้อยู่ระหว่างช่วงของค่ามากที่สุดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของห่อความร้อนจาก Maezawa et al. (1996) โดยสารทำงาน MP39 จะให้ค่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่สอดคล้องกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในมากสุดที่ 1.06 มิลลิเมตร นอกจากนี้ค่าคือ สาร MP39 ในห่อความร้อนขนาด 2.03 มิลลิเมตร และสาร HP62 จะไม่สอดคล้องกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในมากที่สุด

3.2.2 สารทำงานที่ใช้ในการทดสอบคือ สาร HP62 และ MP39 โดยคุณสมบัติเด่นของสารทำงานทั้งสองชนิดนี้คือ เป็นสารทำงานที่ไม่ติดไฟและไม่ทำอันตรายแก่ชั้นบรรยายกาศ

3.2.3 อัตราการเติมสารทำงานประมาณ 50% โดยปริมาตรทั้งหมด เนื่องจากว่าอัตราการเติมค่านี้สามารถให้ค่าการถ่ายเทความร้อนที่ดีที่สุด

3.2.4 อุณหภูมิน้ำร้อนที่ใช้ในการทดสอบคือ $60 \pm 3^{\circ}\text{C}$, $70 \pm 3^{\circ}\text{C}$ และ $80 \pm 3^{\circ}\text{C}$

3.2.5 สารรับความร้อนที่ใช้ คือ น้ำกลั่นผสมเอทิลีนไกโอล (Ethylene Glycol) อัตราส่วน 1:1 โดยปริมาตร มีอุณหภูมิขาเข้ากล่องความเย็น $20 \pm 3^{\circ}\text{C}$ และมีอัตราการไหล 0.005 กิโลกรัมต่อวินาที

3.2.6 หมุนเวียนการทดสอบกำหนดอยู่ระหว่าง 0 – 180 องศา คือ $-90, -80, -60, -40, -20, 0, 15, 30, 40, 50, 60, 75$ และ 90 องศา

3.2.7 ความยาวในส่วนทำระเหย (Evaporator section), ส่วนอ่อนนุน (Adiabatic section) และส่วนระบายความร้อน (Condenser section) ที่มีขนาดเท่ากัน 3 ค่า คือ 5, 10 และ 15 เซนติเมตร เพื่อที่ทำให้พื้นที่ของท่อในแต่ละส่วนมีค่าเท่ากัน

3.2.8 ความยาวทั้งหมดของท่อ (Total length) มี 3 ค่า คือ 10, 15 และ 20 เมตร โดยทั้ง 3 ค่านี้ ทำให้ท่อความร้อนสามารถส่งถ่ายความร้อนโดยมีค่าที่ชัดเจน เมื่อทำการคำนวณหาค่าความร้อนส่งถ่ายโดยวัดความแตกต่างอุณหภูมิของของไนโตรเจนระหว่างขาเข้าและขาออกของส่วนควบแน่น

3.2.9 อุณหภูมิการทำงาน 3 ค่า คือ 30, 40 และ 50°C



รูปที่ 3.2 ท่อความร้อนแบบสั้นปลายปิดที่ติดกับกล่องความร้อน
และกล่องความเย็น

3.3 ชุดทดสอบ

3.3.1 ท่อความร้อนแบบสั้นปลายปิดที่ทำมาจากท่อทองแดงแบบ Capillary tube ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 1.03 และ 2.06 มิลลิเมตรตามลำดับ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนรับความร้อน (Evaporator section) ส่วนอ่อนนุน (Adiabatic section) และส่วนความแน่น (Condenser section) ซึ่งทั้งสามส่วนมีความยาวเท่ากัน ปลายทั้งสองข้างของท่อเป็นปลายปิดโดยด้านหนึ่งจะมีวาล์วเติมสารทำงานเชื่อมต่ออยู่เพื่อใช้ในการเติมสารทำงาน ดังในรูปที่ 3.1

3.3.2 กล่องความร้อนและกล่องความเย็น (Heating and Cooling Jacket) ทำจากแผ่นสังกะสีใช้บรรจุของไหที่ให้ความร้อนในส่วนทำระเหย คือ น้ำร้อน และบรรจุของไหที่รับความร้อนจากส่วนความแน่นคือ น้ำกลั่นผสมเอทิลีนไกลคอล โดยขนาดน้ำหนักขึ้นอยู่กับความยาวที่เท่ากันของส่วนทำระเหยและส่วนความแน่น ดังแสดงในรูปที่ 3.2




รูปที่ 3.3 น้ำกลั่นผสมเอทิลีนไกลคอล

3.3.3 น้ำกลั่นผสมเอทิลีนไกลคอล ในอัตราส่วน 50% โดยปริมาตร ซึ่งใช้เป็นของไหรับความร้อนจากส่วนความแน่นไปยังอ่างทำเย็น (Cold bath) เป็นสารผสมที่มีจุดเยือกแข็งต่ำถึง -35°C ดังแสดงในรูปที่ 3.3

3.3.4 แท่นติดตั้งและทดสอบท่อความร้อน เป็นแท่นทดสอบที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ โดยสามารถปรับค่ามุ่งอุ่นในการทดสอบได้จาก 0 ถึง 180 องศาจากแนวเดิม ซึ่งจะทำให้ท่อความร้อนที่ใช้ทดสอบสามารถปรับค่ามุ่งอุ่นการทดสอบได้ตามการอุ่นของแท่นทดสอบ และมีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 3.4

3.3.5 สารทำงาน HP62 มีจุดเดือดที่ -46.5°C ที่ความดันบรรยายกาศ และ MP39 มีจุดเดือดที่ -33°C ที่ความดันบรรยายกาศ ญาเลือกใช้เป็นสารทำงานในการทดสอบดังแสดงในรูปที่ 3.5



รูปที่ 3.4 แท่นติดตั้งและชุดทดสอบท่อความร้อน



รูปที่ 3.5 สารทำงาน HP62 และ MP39

3.4 อุปกรณ์ประกอบและเครื่องมือวัด

3.4.1 อ่างทำความร้อน ยี่ห้อ Cole Parmer รุ่น 12105-05 ซึ่งมีช่วงการควบคุมอุณหภูมิ 5°C ถึง 150°C มีค่าความแม่นยำ $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ใช้ในการควบคุมอุณหภูมน้ำร้อนเข้ากล่องให้ความร้อนของส่วนทำระเหยดังแสดงในรูปที่ 3.6



รูปที่ 3.6 อ่างทำความร้อน

3.4.2 อ่างทำความเย็น มีช่วงการควบคุม -40°C ถึง 150°C มีความแม่นยำ $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ใช้ควบคุมอุณหภูมิน้ำกลั่นผสมอิทธิลีนไกลคอลเข้ากล่องของส่วนควบแน่นดังแสดงในรูปที่ 3.7



รูปที่ 3.7 อ่างทำความเย็น

3.4.3 มาตรวัดอัตราการไหล ยี่ห้อ Platon รุ่น PGB411 แบบ Rotameter ที่มีช่วงการวัด 0.4 ถึง 4.4 ลิตรต่อนาที มีความละเอียด 0.2 ลิตรต่อนาที ใช้ในการวัดอัตราการไหลของสารรับความร้อนที่เข้ากล่องส่วนควบแน่นของท่อความร้อนดังแสดงในรูปที่ 3.8



รูปที่ 3.8 มาตรวัดอัตราการไหล

3.4.4 เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) ยี่ห้อ Yokogawa รุ่น HR 1300 ขนาด 20 ช่องสัญญาณ มีช่วงการวัดอุณหภูมิ -100°C ถึง 1300°C มีความแม่นยำ $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ดังแสดงในรูปที่ 3.9

3.4.5 เทอร์โมคัมเปล (Thermocouple) ยี่ห้อ OMEGA Type K ใช้ร่วมกับเครื่องบันทึกข้อมูล ในข้อ 3.4.4 ใช้วัดอุณหภูมิสารรับความร้อนเข้าและออกจากกล่องส่วนควบแน่นและสารให้ความร้อนจากกล่องส่วนทำระเหย ดังแสดงในรูปที่ 3.10



รูปที่ 3.9 เครื่องบันทึกข้อมูล




รูปที่ 3.10 เทอร์โมคัมเปล

3.4.6 วาล์วควบคุมการไอล์บบัน Globe valve ขนาด 15 มิลลิเมตร ที่ใช้กับความดันไหสูงถึง 850 kPa (125 psi) ใช้ในการควบคุมอัตราการไอล์ของสารรับความร้อนขาเข้ากล่องส่วนควบแน่น ดังแสดงในรูปที่ 3.11



รูปที่ 3.11 วาล์วควบคุมอัตราการไอล์

3.4.7 ชุดเติมสารทำงาน เป็นชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการเติมสารทำงานทั้ง 2 ชนิด เข้าสู่ท่อความร้อน ซึ่งประกอบด้วย ปั๊มสูญญากาศ (Vacuum pump), วาล์ว, เกจน์วัดความดัน (Pressure gauge) และสายเติมสารทำงาน ดังแสดงในรูปที่ 3.12



รูปที่ 3.12 ชุดเติมสารทำงาน

3.4.8 เครื่องชั่งน้ำหนักแบบละเอียด ยี่ห้อ Digicon รุ่น GL มีช่วงของน้ำหนักที่จะชั่ง 0.005 ถึง 9.990 kg ใช้ในการชั่งน้ำหนักของสารที่เดินลงในห้องความร้อน แสดงในรูปที่ 3.13




รูปที่ 3.13 เครื่องชั่งน้ำหนักแบบละเอียด

3.5 ขั้นตอนการทดสอบ

3.5.1 บรรจุสารทำงานเข้าในห้องความร้อนโดยใช้ชุดเดินสาร

3.5.2 ติดตั้งสายเทอร์โมคัมเปิลเข้ากับห้องความร้อน โดยติดที่ตำแหน่งปลายสุดของส่วนทำ雷夷และส่วนควบคุม และติดตรงกลางของส่วนคนวน จำนวนของการติดตั้งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนของชุดห้องของแต่ละชุดของห้องทดสอบ จากนั้นติดตั้งห้องความร้อนที่หุ้มนวนแล้วกับแท่นทดสอบ พร้อมกับเครื่องมือวัดตามรูปที่ 3.14

3.5.3 จากนั้นติดตั้งสายเทอร์โมคัมเปิลไว้ตำแหน่งขาเข้าและขาออกของกล่องให้ความร้อนและกล่องรับความร้อน และสัญญาณทุกสายจากเทอร์โมคัมเปิลจะถูกต่อเข้ากับเครื่องแสดงผล (Data logger) เพื่อกีบข้อมูลนำไปวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป



รูปที่ 3.14 แสดงลักษณะการติดตั้งอุปกรณ์

3.5.4 บรรจุน้ำกลั่นให้กับอ่างความร้อนแล้วทำการเปิดสวิตช์อ่างความร้อน โดยปรับอุณหภูมิการทดสอบอยู่ที่ 60°C , 70°C และ 80°C ตามเงื่อนไขของการทดสอบในแต่ละครั้ง

3.5.5 บรรจุน้ำกลั่นผสมอบทีลีนไอกออลลงในอ่างทำความเย็นจนเต็ม เปิดสวิตช์อ่างทำเย็นโดยกำหนดอุณหภูมิของอ่างทำเย็นไว้ที่ 20°C อัตราการไหล 0.005 กิโลกรัมต่อวินาที

3.5.6 ทำการทดสอบท่อความร้อนซึ่งมีรายละเอียดตามตาราง 3.1 โดยในการทดสอบท่อความร้อนในแต่ละท่อนั้นจะเริ่มจากมุมอีียงการทำงานที่ 90 องศา จากแนวระดับ โดยให้ส่วนทำ雷雨อยู่ด้านล่างแล้วจึงทำการทดสอบที่มุมอีียง $75, 60, 50, 40, 30, 15, 0, -20, -40, -60, -80$ และ -90 องศาตามลำดับ

3.5.7 นำค่าอุณหภูมิแตกต่างของสารรับความร้อนในส่วนควบแน่นระหว่างขาเข้าและขาออกที่ได้จากการอ่านค่าโดย Data logger พร้อมทั้งวัดอัตราการไหล มาคำนวณหาค่าการส่งถ่ายความ

ร้อนในแต่ละการทดสอบ ซึ่งจะทำการเก็บข้อมูลของอุณหภูมิจำนวน 3 ครั้งภายหลังจากที่อุณหภูมิจำนวนเข้าสู่ภาวะเสถียร

3.6 ขั้นตอนการวิเคราะห์ผลการทดสอบ

แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ

3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลของคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนจะวิเคราะห์ได้ จากการหาค่าการถ่ายเทความร้อนโดยวิธี Calorific คำนวนจาก

$$Q = \dot{m} C_p (T_{out} - T_{in}) \quad (3.1)$$

เมื่อ \dot{m} คืออัตราการไหลเชิงมวลของสารรับความร้อน

C_p คือค่าความจุความร้อนของสารรับความร้อน

$(T_{out} - T_{in})$ คือความแตกต่างอุณหภูมิของสารรับความร้อนขนาดข้างบนและขนาดของกล่องที่ส่วนควบแน่น

โดยจะหาค่าการส่งผ่านความร้อนของท่อความร้อนดังกล่าวทุกๆ การทดสอบและทุกๆ ตำแหน่งนุ่มนิ่มอุ่นการทดสอบ และจะทำการหาค่าความด้านทานความร้อนของท่อจากสมการ

$$Q = \frac{\Delta T}{R} \quad (3.2)$$

เมื่อ R คือ ค่าความด้านทานความร้อนของท่อความร้อน

ΔT คือ ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิส่วนควบแน่นและส่วนทำระเหย

และเนื่องจากการวิเคราะห์ผลการทดสอบ เพื่อให้ทราบถึงผลของมุมเอียง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ความยาวส่วนทำระเหยและความยาวทั้งหมดของท่อที่มีต่อการถ่ายเทความร้อน จึงจำเป็นต้องแสดงผลในรูปของอัตราการถ่ายเทความร้อน (q) มีหน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตร และในสมการ 3.3

$$q = \frac{Q}{\pi D_o L_c N} \quad (3.3)$$

เมื่อ Q คือ ค่าการถ่ายเทความร้อน (W)

D_o คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อค้าปีลาร์ (m)

L_c คือ ความยาวในส่วนควบแน่น (m)

N คือ จำนวนแท่งของท่อความร้อนในส่วนควบแน่น

ในการคำนวณหาค่าการถ่ายเทความร้อนในสมการที่ 3.1 จำเป็นต้องทราบค่าของอัตราการไหลของสารผสมน้ำกับเอธิลีนไกลคอลโดยวัดจากมาตรฐานอัตราการไหล และอุณหภูมิทึ้งๆ เข้าและขาออกโดยอ่านจากเครื่องบันทึกข้อมูลซึ่งต่อสายเทอร์โมคันเพลทไว้แล้ว ซึ่งจะเห็นได้ว่า เครื่องมือวัดแต่ละตัวนั้นยังมีค่าความผิดพลาดอยู่ด้วย ดังนั้นค่าการถ่ายเทความร้อนที่คำนวณได้นั้น จึงมีความผิดพลาดอยู่ด้วย ซึ่งสามารถหาได้จากการดังนี้

$$dQ = \left(\left(\frac{\partial Q}{\partial m} d\dot{m} \right)^2 + \left(\frac{\partial Q}{\partial Cp} dCp \right)^2 + \left(\frac{\partial Q}{\partial T_{out}} dT_{out} \right)^2 + \left(\frac{\partial Q}{\partial T_{in}} dT_{in} \right)^2 \right)^{1/2} \quad (3.4)$$

เนื่องจากค่า Cp เป็นค่าคงที่จึงทำให้เทอม $\left(\frac{\partial Q}{\partial Cp} dCp \right)^2$ มีค่าเท่ากับศูนย์ สมการ 3.4 จึงลดรูปเหลือ

$$dQ = \left(\left(\frac{\partial Q}{\partial m} d\dot{m} \right)^2 + \left(\frac{\partial Q}{\partial T_{out}} dT_{out} \right)^2 + \left(\frac{\partial Q}{\partial T_{in}} dT_{in} \right)^2 \right)^{1/2} \quad (3.5)$$

โดย dQ คือ ค่าความผิดพลาดของเครื่องมือวัด

$d\dot{m}$ คือ ค่าความละเอียดจากการวัดอัตราการไหล

dT_{out} และ dT_{in} คือ ค่าความละเอียดจากการวัดอุณหภูมิ

ยกอ้างเช่น ค่าความผิดพลาดของเครื่องมือวัดของท่อความร้อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2.03 มิลลิเมตร ความยาวส่วนที่ระบุ 50 มิลลิเมตร ความยาวทั้งหมด 15 เมตรและใช้สาร MP39 มีค่าความผิดพลาด 27.5 เปอร์เซ็นต์ ของค่าการถ่ายเทความร้อนที่มุ่งอ้าง 50 องศา

เนื่องจากท่อความร้อนทำมาจากห่อทองแดงซึ่งมีความสามารถในการนำความร้อนสูง ห่อทองแดงจึงมีอิทธิพลในการส่งถ่ายความร้อนของท่อความร้อนมาก จึงจำเป็นต้องคำนวณหาค่าการนำความร้อนของท่อความร้อนด้วยและนำไปรวมกับค่าความผิดพลาดของเครื่องมือวัด เพื่อกำหนดขอบเขตในการเดือดข้อมูลที่จะนำไปวิเคราะห์ต่อไป โดยทำการนำความร้อนผ่านผิวนังห่อสามารถหาได้จากการ

$$Q_c = \frac{kAN}{L} (T_e - T_c) \quad (3.6)$$

โดย Q_c คือ ค่าการนำความร้อนของผนังห่อ

k คือ ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของห่อทองแดง

A คือ พื้นที่หน้าตัดของห่อทองแดง

N คือ จำนวนแท่งของห่อทองแดง

L คือ ความยาวรวมของส่วนทำระเหย ส่วนชนวนและส่วนควบแน่น

T_e คือ อุณหภูมิของส่วนทำระเหย


T_c คือ อุณหภูมิของส่วนควบแน่น

ยกตัวอย่างเช่น ค่าการนำความร้อนของห่อความร้อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2.03 มิลลิเมตร ความยาวส่วนทำระเหย 50 มิลลิเมตร ความยาวทั้งหมด 15 เมตรและใช้สาร MP39 มีค่าเท่ากับ 13 เปอร์เซ็นต์ของการถ่ายเทความร้อน นำค่าที่ได้ไปรวมกับค่าความผิดพลาดของเครื่องมือวัดเพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อไป

3.6.2 การวิเคราะห์ลักษณะตัวแปร ไร้มิติที่มีผลต่อคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อน โดยนำเสนอคุณสมบัติของสารที่อุณหภูมิทำงานมาแทนค่าในสมการตัวแปรไร้มิติที่เกี่ยวข้อง แล้วคำนวณหาค่าเป็นตัวเลข สรุปได้ดังข้อตอนการวิจัยแสดงในรูปที่ 3.15

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการทดสอบท่อความร้อน

สาร	Di (m)	Le (m)	Lt (m)	อุณหภูมิ	มุมเอียง
HP62	0.00103, 0.00206	0.05, 0.1, 0.15	5, 10, 15	30, 40, 50	90, 75, 60, 50, 40, 30, 15, 0, -20, -40, -60, -80, -90
MP39	0.00103, 0.00206	0.05, 0.1, 0.15	5, 10, 15	30, 40, 50	90, 75, 60, 50, 40, 30, 15, 0, -20, -40, -60, -80, -90



รูปที่ 3.15 แสดงขั้นตอนในการวิจัย