

บทที่ 2

หลักการและทฤษฎี


2.1 หลักการและทฤษฎีของท่อความร้อนแบบธรรมด้า (Thermosyphon)

2.1.1 ท่อความร้อนแบบธรรมด้า

ท่อความร้อนแบบธรรมด้าหรือเทอร์โน่ไซฟอนนั้น จัดเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่สามารถถ่ายเทความร้อนได้โดยไม่ต้องอาศัยพลังงานจากภายนอก ทำงานโดยใช้หลักการส่งถ่ายความร้อนจากความร้อนแห่งของสารทำงานภายในท่อ ซึ่งสารทำงานจะระเหยโดยการรับความร้อนจากแหล่งความร้อนและถ่ายเทความร้อนโดยการควบคุมแน่นหลังจากถ่ายเทความร้อนให้กับแหล่งความเย็น รูปที่ 2.1 [[แสดงส่วนประกอบของท่อความร้อนแบบธรรมด้าซึ่งมีลักษณะเป็นห่อสูญญากาศที่มีสารทำงานอยู่ภายใน มีลักษณะเป็นท่อระบบปิด ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนท่าระเหย ส่วนฉนวนและส่วนควบแน่น]]

หลักการทำงาน คือ ความร้อนจากส่วนท่าระเหย จะทำให้สารทำงานซึ่งมีสภาพเป็นของเหลวอิ่มตัวเปลี่ยนสถานะกล้ายเป็นไออก และลอยขึ้นสู่ด้านบนไปยังส่วนควบแน่นซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าเกิดการควบแน่นและไอลอกลับสู่ส่วนท่าระเหยด้วยแรงโน้มถ่วง เนื่องจากความร้อนแห่งของการกล้ายเป็นไออกของสารทำงานมีค่าสูงมาก ดังนั้นสารทำงานจึงสามารถถ่ายเทความร้อนจากปลายด้านหนึ่งไปสู่ปลายอีกด้านหนึ่งได้ โดยที่อุณหภูมิระหว่างส่วนท่าระเหยและส่วนควบแน่นแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย

ความสามารถในการส่งผ่านความร้อนของท่อเทอร์โน่ไซฟอนนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ด้วยกัน เช่น ขนาดของห่อ ชนิดของห่อ ลักษณะการติดตั้งห่อ ชนิดของสารทำงาน อุณหภูมิของแหล่งความร้อนและแหล่งความเย็น เป็นต้น



รูปที่ 2.1 ลักษณะส่วนประกอบของเทอร์โมไซฟอน
ที่มา : Engineering Science Data Unit

2.1.2 การถ่ายเทความร้อนของห้องห่อความร้อนแบบธรรมด้า


ค่าความร้อนที่ห่อความร้อนสามารถส่งผ่านได้สามารถหาได้จากการหาค่าความต้านทานทั้งหมด (Z) ที่เกิดในระบบ โดยพิจารณากรุ๊ปที่ 2.2

เมื่อ Z_1, Z_9 คือ ความต้านทานที่เกิดจากการพาความร้อนโดยรอบผนังภายนอกห้องห่อ ซึ่งหาได้จากสมการ

$$Z_1 = \frac{1}{h_{eo} A_{eo}} \quad (2.1)$$

$$Z_9 = \frac{1}{h_{co} A_{co}} \quad (2.2)$$

Z_2, Z_3 คือ ค่าความต้านทานความร้อนที่เกิดจากการนำความร้อนผ่านผนังห้องห่อความร้อนซึ่งหาได้จากสมการ



รูปที่ 2.2 ความต้านทานในส่วนต่างๆ ที่เกิดในท่อความร้อน

ที่มา : Engineering Science Data Unit

$$Z_2 = \frac{\ln(D_o/D_i)}{2\pi L_e k_x} \quad (2.3)$$

$$Z_8 = \frac{\ln(D_o/D_i)}{2\pi L_e k_x} \quad (2.4)$$

Z_3, Z_7 คือ ความต้านทานภายในเนื้องจากของเหลวที่เป็นสารทำงานภายในท่อความร้อน โดยแยกเป็น

Z_{3p} คือ ความต้านทานของของเหลวที่เกิดจากแอ่งของเหลวหาได้จากสมการ

$$Z_{3p} = \frac{1}{\Phi_3 g^{0.2} Q^{0.4} (\pi D_i L_e)^{0.6}} \quad (2.5)$$

เมื่อ

$$\Phi_3 = 0.325 \times \frac{\rho_1^{0.5} k_1^{0.3} C_{p_1}^{-0.7}}{\rho_v^{0.25} L^{0.4} \mu^{0.1}} \left[\frac{p_v}{p_a} \right]^{0.23} \quad (2.6)$$

Z_{3f} คือ ความต้านทานของของเหลวที่เกิดจากฟิล์มของเหลวที่ส่วนแบ่งของเหลวในส่วนรับความร้อน หาได้จากสมการ

$$Z_{3f} = \frac{CQ^{1/3}}{D_i^{4/3} g^{1/3} L_e \Phi_2^{4/3}} \quad (2.7)$$

เมื่อ

$$\Phi_2 = \left(\frac{L k_1^3 \rho_1^2}{\mu_1} \right)^{1/4} \quad (2.8)$$

และเนื่องไปในการใช้ค่า Z_{3p} และ Z_{3f} เพื่อให้มีนค่า Z_3 คือ
ถ้า $Z_{3p} > Z_{3f}$ แล้ว

$$Z_3 = Z_{3p} \quad (2.9)$$

ถ้า $Z_{3p} < Z_{3f}$ แล้ว

$$Z_3 = Z_{3p} F + Z_{3f} (1 - F) \quad (2.10)$$

เมื่อ F คือ อัตราการเติมสารทำงาน โดย

$$F = \frac{V_t}{A L_e} \quad (2.11)$$

Z_7 คือ ความต้านทานของหลวที่เกิดจากฟลั่มของเหลวที่ในลอกลับในส่วนความร้อน หาได้จากการ

$$Z_7 = \frac{C Q^{1/3}}{D_i^{4/3} g^{1/3} L_c \Phi_2^{4/3}} \quad (2.12)$$

Z_4, Z_6 คือ ความต้านทานที่เกิดจากการเปลี่ยนสถานะของสารทำงาน ในส่วนรับความร้อนและในส่วนความร้อน

Z_5 คือ ค่าความต้านทานซึ่งเกิดจากความดันที่ลดลงในส่วนความร้อน

ซึ่ง Z_4, Z_5 และ Z_6 โดยปกติจะมีค่าน้อยมาก และไม่นำมาคิดในการคำนวณ

Z_{10} คือ ค่าการนำความร้อนของห่อความร้อนตามแนวความยาวท่อ ซึ่งหาค่าประมาณจาก

สมการ

$$Z_{10} = \frac{0.5L_e + L_a + 0.5L_c}{A_x \lambda_x} \quad (2.13)$$

โดยที่ A_x คือ พื้นที่หน้าตัดของห่อความร้อน

λ_x คือ ค่าการนำความร้อนของวัสดุที่ใช้ทำห่อ

เงื่อนไขการกำหนดค่าความร้อน คือ

$$\frac{Z_{10}}{Z_2 + Z_3 + Z_5 + Z_7 + Z_8} > 20 \quad (2.14)$$

ถ้าเป็นไปตามสมการ 2.14 ค่าความต้านทานความร้อนรวมจะมีค่าเท่ากับ

$$Z = Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_7 + Z_8 + Z_9 \quad (2.15)$$

ถ้าไม่เป็นไปตามสมการ (2.14) ค่าความต้านทานความร้อนรวมจะมีค่าเท่ากับ

$$Z = Z_1 + \left(\frac{1}{Z_2 + Z_3 + Z_5 + Z_7 + Z_8} \right)^{-1} + Z_9 \quad (2.16)$$

หลังจากได้ค่าความด้านท่านความร้อนรวมแล้ว สามารถหาค่าความร้อนที่ห้องความร้อน
สามารถส่งถ่ายได้โดย

$$Q = \frac{\Delta T}{Z} \quad (2.17)$$

เมื่อ ΔT คือ ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างแหล่งความร้อนกับแหล่งความเย็น หา
ได้จากสมการ

$$\Delta T = T_{so} - T_{si} - \Delta T_h \quad (2.18)$$

เมื่อ T_{so} คือ อุณหภูมิของแหล่งให้ความร้อน

T_{si} คือ อุณหภูมิของแหล่งรับความร้อน

ΔT_h คือ อุณหภูมิเหลียนองจากหัวน้ำ (Hydrostatic head)

2.2 หลักการทำงานของห้องความร้อนชนิดสันแบบวงรอบ (CLOHP)

ห้องความร้อนแบบสันจัดเป็นอุปกรณ์ที่สามารถแยกเปลี่ยนความร้อนได้โดยไม่ต้องอาศัย
พลังงานจากภายนอกเหมือนกับเทอร์โน่ไฟฟอน มีลักษณะเป็นระบบปิด ประกอบด้วย 3 ส่วน
เหมือนกับเทอร์โน่ไฟฟอน คือ ส่วนทำระเหย (L_e) ส่วนอนวน (L_s) และส่วนควบแน่น (L_c) สามารถ
ทำงานได้โดยเมื่อสารทำงานถูกบีบอัดลงในห้องที่ทำมาจากหินปูนแล้วก็จะมีความร้อนในห้อง
สภาวะสุญญากาศ เมื่อให้ความร้อนในส่วนทำระเหย จะทำให้สารทำงานซึ่งอยู่ในสภาวะของ
เหลวอิ่มตัวเกิดการเดือดแบบฟองและรวมตัวเป็นก้อนไออก (Vapor slug) โดยความร้อนแห่งการ
ก่อการเป็นไออกและลอยผ่านส่วนอนวนไปสู่ส่วนควบแน่นซึ่งมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่า ก้อนไออกจะเกิดการ
ควบแน่นและยุบตัวลงไปในที่สุด ดังนั้นสารทำงานที่เป็นก้อนไออกจะสามารถถ่ายเทความร้อนจาก
ปลายด้านหนึ่งไปสู่ปลายอีกด้านหนึ่งได้ ถ้าอุณหภูมิระหว่างส่วนทำระเหยและส่วนควบแน่นมีค่า
แตกต่างกัน

ความสามารถในการส่งถ่ายความร้อนของห้องความร้อนแบบสั่นนี้ อาจขึ้นอยู่กับขนาดของห้องที่ชนิดของห้อง ลักษณะการทำงาน ชนิดของสาร อุณหภูมิของแหล่งรับความร้อนและแหล่งระบายความร้อน ซึ่งในส่วนนี้ยังไม่มีนักวิจัยท่านใดสนใจศึกษา จึงจะทำการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้

2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในงานวิจัย

2.3.1 คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของห้องความร้อนแบบ CLOHP

คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของห้องความร้อนแบบ CLOHP เป็นลักษณะการถ่ายเทความร้อน ซึ่งเมื่อห้องความร้อนทำงาน สารทำงานจะรับความร้อนจากส่วนที่ระเหย และระเหยพากความร้อนไปป้ายให้กับส่วนควบแน่นโดยการควบแน่น จึงเกิดการถ่ายเทความร้อนขึ้น ซึ่งจะอยู่ในรูปของความสัมพันธ์ของค่าการถ่ายเทความร้อนเริง (Q) ค่าความต้านทานความร้อนรวม (R) และผลต่างระหว่างอุณหภูมิของแหล่งให้ความร้อนกับแหล่งรับความร้อน (ΔT) ดังสมการที่ (2.19)

$$Q = \frac{\Delta T}{R} \quad (2.19)$$

ในการถ่ายเทความร้อนของห้องความร้อนนี้ ยังมีคุณสมบัติอีกประการหนึ่งที่เป็นตัวควบคุมการส่งถ่ายความร้อนซึ่งคือ ให้ว่าเป็นคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของห้องความร้อนด้วยคือค่าความต้านทานความร้อนรวม แสดงไว้ในสมการที่ (2.20) คือ

$$R = \frac{(T_{\text{evap}} - T_{\text{cond}})}{Q} \quad (2.20)$$

โดยที่ค่า R คือ ค่าความต้านทานรวมของห้อง CLOHP ในที่นี้จะแตกต่างจากค่า Z ของห้องเตอร์โมไฟฟ่อน คือ การทำงานของห้อง CLOHP นี้ในส่วนที่ระเหยและควบแน่นไม่มีแอ่งของเหลวหรือพิล์มของเหลวอยู่จึงทำให้ไม่มีค่า Z_1 และ Z_2 จึงทำให้คิดค่าความต้านทานความร้อนในแบบของห้องเตอร์โมไฟฟ่อนได้

ในการหาค่าความร้อนที่นำร้อนให้ความร้อนแก่ส่วนที่ระเหย หรือค่าความร้อนที่ของเหลวได้รับ คำนวณจากวิธี Calorific method โดยการวัดค่าอุณหภูมิขาเข้าและขาออกของส่วนควบแน่น จากนั้นนำมาคำนวณโดยใช้สูตรดังสมการที่ (2.21)

$$Q = \dot{m} C_p (T_{out} - T_{in}) \quad (2.21)$$

สำหรับคุณลักษณะของการถ่ายเทความร้อนของห้องท่อความร้อนแบบ CLOHP จึงไม่มีทฤษฎีเบื้องต้นมารองรับ เพราะยังไม่มีผู้ใดศึกษาวิจัยเอาไว้ จึงทำการศึกษาในงานวิจัยนี้

2.3.2 ตัวแปรไร้มิติ (Dimensionless number)

ตัวแปรไร้มิติ คือ กลุ่มของตัวแปรที่ไม่มีหน่วย ซึ่งตัวแปรไร้มิติที่ใช้ในการศึกษานี้เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการไหลของของไอล 2 สถานะและการเดือดภายใน ตัวอย่างของตัวแปรไร้มิติที่สำคัญมีดังนี้

ก. ตัวเลขของบอนด์ (Bond number, Bo) เป็นอัตราส่วนของแรงคลอยด์ต่อแรงตึงผิวของของไอลใดๆ ซึ่งเป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงปรากฏการณ์ที่ของเหลวพิษามดึงไม่ให้ฟองอากาศหลุดลอยไปจากผนังท่อ (ปรากฏการณ์การเดือด) หากค่าตัวเลขของบอนด์มีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าเกิดการเดือดขึ้นภายในห้องร้อน สามารถนิยามได้ดังนี้

$$Bo = d \left[g \left(\frac{\rho_i - \rho_v}{\sigma} \right) \right]^{\frac{1}{2}} \quad (2.22)$$

ข. ตัวเลขของคูทาเทลัดเซ (Kutateladze number, Ku) เป็นอัตราส่วนของพลักช์ความร้อนที่ได้ต่อพลักช์ความร้อนวิกฤตของสารทำงาน เป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงพลักช์ความร้อนที่ได้ว่าเกินค่าวิกฤตของสารทำงานหรือไม่ สามารถนิยามได้ดังนี้

$$Ku = \frac{q_e}{\rho_v h_{fg} \left[\sigma g \left(\frac{\rho_i - \rho_v}{\rho_v^2} \right) \right]^{\frac{1}{4}}} \quad (2.23)$$

นอกจากนี้อาจมีตัวแปรไร้มิติอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ตัวแปรไร้มิติที่เกี่ยวข้องกับความเร็วของสารทำงาน คือ ตัวเลขของเรย์โนลด์ส (Reynolds number, Re)