

## บทที่ 1

### บทนำ

วัสดุที่ถูกนำมาใช้งานในทุกวันนี้ มีมากมายหลายชนิดด้วยกัน ซึ่งวัสดุเหล่านี้ได้ถูกมนุษย์คิดค้นและผลิตขึ้นมา หรือดัดแปลงเพื่อใช้กับงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการใช้งาน อุตสาหกรรมหรืองานวิศวกรรม เช่น เหล็ก อลูมิเนียม โลหะผสมต่าง ๆ พลาสติก กระเบื้องเคลือบ ( Ceramics ) ซึ่งวัสดุใช้งานหรือช่วยในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ นี้ เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์และเพื่อสนองตอบความต้องการเทคโนโลยีสมัย ซึ่งจะทำให้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพที่ดี มีคุณภาพเด่น มีราคาถูก อายุการใช้งานคงทนและมีความปลอดภัยสูง

งานที่ต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้เข้ามามีบทบาทต่อการผลิต การนำไปใช้ และการวิจัย ซึ่งทั้ง 3 อย่างนี้ต้องเกี่ยวข้องต่อเนื่องกันไป<sup>[24]</sup>

การผลิต จะต้องผลิตให้กับงานที่ต้องการ ในคุณสมบัติของโลหะต่าง ๆ ของการผลิตในอุตสาหกรรมประเเกทนั้น ๆ ซึ่งในกระบวนการผลิตนั้นต้องให้ได้วัสดุที่มีคุณสมบัติและลักษณะงานให้ตรงกับความต้องการของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมประเเกทนั้น ๆ

การนำไปใช้ เมื่อได้วัสดุในขั้นแรกแล้วจะต้องนำมาแปรรูปเพื่อผลิตให้เป็นรูปร่างหลาย ๆ อย่าง และหลาย ๆ ชนิด เช่น เป็นแท่งกลม แท่งกลวง เป็นแผ่น หรือเป็นรูปทรงต่าง ๆ ตามขนาด

การวิจัย ทั้งนี้หลังจากผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปพร้อมกับนำไปใช้งานแล้ว จะต้องหาข้อมูลเพื่อการวิจัยว่าผลผลิตนั้นสามารถใช้งานแล้วยังนีข้อมูลพร่องอะไรมั่งบ้าง มีคุณสมบัติ คุณภาพดีหรือบกพร่อง เพื่อจะได้มีการปรับปรุงให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น มีความทนทานและปลอดภัยสูง ผลของการวิจัยและค้นคว้าจะได้ประโยชน์และทำให้ได้ผลผลิตของวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

งานผลิตโลหะ การผลิตโลหะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือการผลิตโลหะจากแร่ ( Extractive Metallurgy and Refining Process ) และการแปรรูป ( Metal Working and Fabrication ) การผลิตจากแร่ แบ่งออกเป็นการผลิตโดยใช้ความร้อน ( Pyrometallurgy ) การผลิตโดยใช้สารละลายทางเคมี และอาจใช้หางไฟฟ้าเข้าช่วย โดยเรียกโลหะที่ได้จากแร่นี้ว่าโลหะปฐมภูมิ การแปรรูป โลหะที่ผ่านการหล่อหลอมออกมานี้เป็นแท่งหรือหล่อต่อเนื่องจะเป็นวัตถุดินของแปรรูปเพื่อนำมาใช้งานต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ขั้นตอนของการแปรรูป ได้แก่

งานหล่อโลหะรูปพรรณ ( Metal Casting )

งานขีนรูป ( Metal Working )

งานเครื่องมือกล ( Machining )

งานอบชุบ ( Heat Treating )

งานตกแต่งผิว ( Surface Finishing )

### 1.1 สมบัติของวัสดุของเหลว

ในการศึกษาคุณสมบัติของวัสดุที่เป็นของเหลว เราศึกษาคุณสมบัติที่สำคัญ 3 ประการ ด้วยกันคือ

1. สมบัติเชิงกล ( Mechanical properties )
2. สมบัติทางไฟฟ้า ( Electrical properties )
3. สมบัติเชิงความร้อน ( Thermal properties )

**1. สมบัติทางกล ( Mechanical properties )** เป็นสมบัติ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ของวัสดุเมื่อมีแรงกระทำ เพราะเมื่อวัสดุ ได้รับแรงกระทำ จากภายนอก จะเกิดแรงภายใน ต้านทาน แรงกระทำ จากภายนอกนั้น ซึ่งสมบัติเชิงกลส่วนมาก จะมีความสัมพันธ์ กับความเค้น และ ความเครียด ซึ่งความเค้น หมายถึง แรงต้านทานภายใน ของวัสดุ ที่พยายามต้านทาน แรงภายนอก ที่มากระทำ เพื่อไม่ให้วัสดุ เปลี่ยนแปลงขนาด และรูปร่าง โดยแรงต้านทานนี้ จะกระจายอย่าง สม่ำเสมอ บนพื้นที่หน้าตัด ของวัสดุ หรืออาจกล่าวได้ว่า ความเค้น หมายถึง อัตราส่วน ของแรง ภายนอก ที่มากระทำ ต่อพื้นที่หน้าตัด ของชิ้นทดสอบ มีหน่วยเป็น ปอนด์ต่อตารางนิ้ว หรือนิวตัน ต่อตารางเมตร หรือปascal แต่หน่วยที่นิยมใช้คือ เมกะป่าสกาล

ลักษณะของความเค้น ที่เกิดภายในเมื่อวัสดุ จะขึ้นอยู่กับลักษณะของ แรงภายนอกที่มา กระทำ เช่น วัสดุเมื่อยื่นในสภาพถูกดึง จะเกิดความเค้นดึง ถ้าวัสดุถูกดึงหรืออัด จะเกิดความเค้นกด หรือวัสดุได้รับแรง ที่ทำให้ผิวด้านหนึ่ง เคลื่อนผ่านผิวด้านกันข้าง ในลักษณะที่ถูกเฉือน จะเกิด ความเค้นเฉือน ส่วนความเครียด จะเกิดเมื่อวัสดุ ได้รับแรงกระทำ จากภายนอก จนมีการ เปลี่ยนแปลงขนาด และรูปร่างไปในทิศทาง ของแรงที่มากระทำ หรือ ความเครียด คืออัตราส่วน ระหว่างความยาวของชิ้นทดสอบ ที่เปลี่ยนไป เนื่องจากการยืดออก หรือหดตัวเข้าต่อความยาวเดิม ความเครียด ไม่มีหน่วยระบุ หรือกำกับไว้ แต่นิยมออกเป็น ร้อยละของความยาว ที่เพิ่มขึ้นจากความ ยาวเดิม (%Elongation) การทดสอบสมบัติทางกล คือการทดสอบสมบัติ ที่จะแสดงออก เมื่อมีแรง กระทำ ได้แก่ ความแข็งแรง ความแข็ง ความหนืด ความทนทานต่อแรงกระแทก เป็น ต้น

**2. สมบัติทางความร้อน ( Thermal properties )**ได้แก่การวัดความสามารถ หรือสมบัติ ของวัสดุ ที่เกิดขึ้นจากการ ได้รับความร้อน เช่น การวัดปริมาณความขาว ของวัสดุที่ขยายตัวออก เมื่อ อุณหภูมิเพิ่มขึ้น เป็นการวัดสภาพการขยายตัวเชิงเส้น หรือสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น นอกจานนี้มีการทดสอบค่าความจุความร้อนจำเพาะ โดยวัดปริมาณความร้อน ที่ทำให้วัสดุมีอุณหภูมิ เพิ่มขึ้น เช่น โลหะต้องการความร้อน น้อยกว่าพลาสติก ที่มีน้ำหนักเท่ากัน ในกรณีไปถึง อุณหภูมิที่ต้องการ เพราะโลหะ มีความจุความร้อนจำเพาะ น้อยกว่าพลาสติก เป็นต้น ส่วนการ ทดสอบ สภาพนำความร้อน จะเป็นการวัดความสามารถ ในการนำความร้อนของวัสดุ เมื่อปลายหัว ส่องเข้า向ของวัสดุ มีอุณหภูมิแตกต่างกัน จะมีพลังงานความร้อน ไอล่อไป ตามความขาวของวัสดุ ดังนี้อาจให้คำจำกัดความ ของสภาพนำความร้อน ว่าเป็นปริมาณความร้อน ที่ไอล่อไปบริเวณ ที่มี อุณหภูมิแตกต่างกัน ในเวลา 1 วินาที

**3. สมบัติทางไฟฟ้า ( Electrical properties )** พจน์เมื่อวัสดุถูกใช้ในวงจรไฟฟ้า หรือเมื่อ วัสดุถูกใช้เป็นแม่เหล็ก รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือชิ้นส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยสมบัติทางไฟฟ้า นั้นมีความสัมพันธ์กับสมบัติทางความร้อน ซึ่งวัสดุที่มีการนำไฟฟ้าที่ดี จะมีสมบัติการนำความร้อน ที่ดีด้วย สมบัติทางไฟฟ้า และแม่เหล็กที่ทดสอบได้แก่ สภาพด้านทานไฟฟ้า สภาพนำไฟฟ้า ความ ด้านทานไฟฟ้า เครื่องซักนำไฟฟ้า เป็นต้น

การศึกษาและทดสอบ สมบัติของวัสดุ มีความสำคัญ และมีความจำเป็น ต่อผู้ปฏิบัติงาน ทั้ง ในด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และด้านเทคโนโลยี เพาะแต่ละกลุ่ม ย่อมต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในศาสตร์ของวัสดุ เพื่อใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ สำหรับการออกแบบ หรือผลิตผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสังเคราะห์วัสดุชนิดใหม่ แต่การศึกษาสมบัติวัสดุนี้ อาจศึกษาในรายละเอียด ที่แตกต่าง กัน เช่น หากเป็นการศึกษา ทางวิทยาศาสตร์ของวัสดุ จะเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ ที่เกิดขึ้น ระหว่างโครงสร้าง และสมบัติของวัสดุ แต่ถ้าเป็นการศึกษา ทางวิศวกรรมศาสตร์ของวัสดุ จะเป็น การอาทัย ความสัมพันธ์ ระหว่างโครงสร้าง และสมบัติในการออกแบบ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ ให้ได้ ตามต้องการ

ดังนี้ การศึกษาสมบัติของวัสดุโดยทั่ว ๆ ไป อาจแยกเป็นการศึกษาใน 2 ลักษณะคือ

1. การศึกษาโครงสร้าง ระดับจุลภาค (Microscopic Structure) เป็นการศึกษา โครงสร้าง หรือการจัดเรียงตัวของอะตอม หรือเป็นการศึกษาสมบัติทางเคมี

2. การศึกษาโครงสร้างระดับ宏观 (Macroscopic Structure) สามารถศึกษา ด้วยตาเปล่า หรือเครื่องวัด อาจเรียกว่า เป็นการศึกษาสมบัติทางฟิสิกส์ หรือ ทางกายภาพก็ได้

ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบสมบัติของวัสดุ ทางด้านเคมี หรือทางด้านฟิสิกส์ มักมีจุดประสงค์ของการทดสอบสมบัติวัสดุ เพื่อให้ได้ผลของการทดสอบ ไปใช้งานดังต่อไปนี้คือ

1. เพื่อให้ทราบข้อมูลทางด้านคุณภาพ รวมทั้งสมบัติของวัสดุ หรือผลิตภัณฑ์นั้น
2. เพื่อวิจัยหรือปรับปรุงให้ได้วัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่
3. เพื่อรักษาคุณภาพ และสมบัติของวัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
4. เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในด้านสมบัติของวัสดุ หรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

การศึกษาคุณสมบัติเชิงไฟฟ้าของโลหะ เป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ สภาพความด้านทานไฟฟ้าของโลหะ ว่ามีผลเกี่ยวข้องกับการระบายน้ำร้อนของโลหะแบบแผ่นรวมทั้งจะทำให้ทราบถึงคุณสมบัติเชิงความร้อนของโลหะด้วย ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร ในเบื้องต้นการนำความร้อนและการนำไฟฟ้า เพราะว่าตัวอย่างของเหล็กแบบแผ่นที่ใช้ในการทดลอง เมื่อทำการเจาะให้เป็นรูโดยใช้เครื่องจักรกล ซึ่งเหล็กแบบแผ่นที่ใช้มีอยู่ 3 ตัวอย่างคือ PREMUM , UCC , NHK ปรากฏว่าเหล็ก PREMIUM และ NHK จะเกิดการโกร่งงอก ส่วนโลหะ UCC จะไม่เกิดการโกร่งงอก

## 1.2 การวัดสภาพด้านทานไฟฟ้าของโลหะ

การวัดสภาพด้านทานไฟฟ้าของโลหะ โดยใช้โอลิมมิเตอร์ จะไม่สามารถที่จะอ่านค่าได้ เนื่องจากโลหะมีความด้านทานไฟฟ้าขึ้นอยู่มาก ๆ เป็นผลทำให้โอลิมมิเตอร์ไม่สามารถอ่านค่าได้จึงต้องการหาวิธีในการวัดความด้านทานไฟฟ้าของโลหะแบบแผ่น ที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบคุณภาพเหล็กที่ดี หรือไม่ดีมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นอย่างไร นำไฟฟ้าดีหรือไม่ ความด้านทานเป็นอย่างไร ซึ่งการวัดความด้านทานที่เหมาะสมคือ การวัดความด้านทานแบบ สี่จุด

การวัดความด้านทานแบบ 4 จุด ( Four – point probe )<sup>[1,2,3,4,5]</sup> โดยมีขั้วสัมผัส สี่ขั้ว สามารถวัดเรียงได้หลายแบบ เช่น แบบ Square array probe และ แบบ In – line array probe เป็นต้น ทุกแบบอาศัยหลักการเดียวกัน คือปล่อยกระแสทางขั้วสัมผัสดูคุณภาพ ซึ่งเรียกว่าขั้วสัมผัสระดับ แล้ววัดค่าความต่างศักย์ทางขั้วสัมผัสดูอีกคู่หนึ่ง ซึ่งเรียกว่าขั้วสัมผัสดูของแรงดันจากนั้นนำค่าความต่างศักย์ที่วัดได้มาคำนวณหาค่าสภาพความด้านทานไฟฟ้าจากทฤษฎี การวัดแบบสี่จุดนี้ดีกว่าวิธีอื่น เพราะสามารถวัดได้รวดเร็ว สะดวก และสามารถวัดหาค่าสภาพความ

ด้านท่านไฟฟ้าที่มีรูปทรงทางเรขาคณิตแบบต่าง ๆ ได้ การวัดแบบ Square array probe เนماะ สำหรับการวัดสภาพด้านท่านไฟฟ้าของของแข็งที่มีรูปทรงทางเรขาคณิตและมีขนาดเล็กมาก ๆ สำหรับวิธีการแบบ In – line array probe เนماะสำหรับวัดค่าสภาพด้านท่านไฟฟ้าของสารที่มีรูปทรงเรขาคณิตแต่มีขนาดใหญ่มากกว่า

จากปัญหาที่พบดังกล่าว ทำให้เกิดแนวคิดที่จะหาวิธีตรวจสอบว่าโลหะแบบแผ่นชนิดใดบ้าง ที่เวลาเจาะแล้วจะไม่โก้งงอจะ ได้ทำการทดสอบทดสอบคุณสมบัติทางสมบัติเชิงกล ( Mechanical properties ) รวมทั้งการศึกษาโครงสร้างภายในของโลหะ โดยวิเคราะห์ด้วย EDS รวมทั้งการทดสอบคุณสมบัติการนำไฟฟ้า เพื่อที่จะแยกความแตกต่างของโลหะ PREMUM , UCC , NHK ได้ ซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดคือ วิธีการวัดทางไฟฟ้า ซึ่งสามารถแยกความแตกต่างของโลหะทั้งสามชนิดได้อย่างชัดเจนที่สุด

วิธีการวัด สมบัติทางไฟฟ้า ( Electrical properties ) จะเห็นผลที่ชัดเจนในเรื่องของความด้านท่านไฟฟ้า เพราะ โลหะแบบแผ่น ที่นำไฟฟ้าได้ จะเกิดการโก้งงอ เมื่อทำการเจาะ จึงนำผลที่ได้มาเป็นพื้นฐานในการประยุกต์ใช้ ในการสร้างเครื่องมือในการตรวจสอบโลหะแผ่น ทำให้สามารถแยกได้ว่า เหล็กได้ว่านิคโดยเนาะสมที่จะใช้ในงานอุตสาหกรรม การสร้างตู้สำหรับเก็บคอมพิวเตอร์ได้

### วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- เพื่อศึกษาคุณสมบัติการนำความร้อนของโลหะแบบแผ่น โดยอาศัยกระบวนการวัดทางไฟฟ้า
- เพื่อหาเทคนิควิธีการตรวจสอบคุณสมบัติการนำความร้อนของโลหะแบบแผ่น โดยอาศัยวิธีการทางไฟฟ้าเข้าช่วย
- เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบโลหะแบบแผ่นที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม