

## บทที่ 2

### ตัวประกอบกำลังของคอนเวอร์เตอร์

#### 2.1 บทนำ

การแปลงผันพลังงานไฟฟ้านั้นมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร แหล่งจ่ายไฟสำรอง (Uninterruptible Power Supply: UPS) ตลอดจนระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor Drive) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับระบบชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งเป็นระบบแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ที่ปกติแล้วการทำงานต้องมีการแปลงผันแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งจะมีการใช้วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์ (Bridge Rectifier) ต่อเข้ามาที่ระบบก่อน แล้วจึงนำแรงดันไฟตรงที่ได้ไปใช้งาน โดยวงจรเรียงกระแสจะมีการใช้ตัวเก็บประจุต่ออยู่ทางด้านเอาต์พุต เพื่อทำหน้าที่ในการลดระลอกคลื่นของแรงดันเอาต์พุต โดยวงจรเรียงกระแสที่ต่อเข้าไปนี้ส่งผลให้กระแสด้านอินพุตมีลักษณะเหมือนกับสัญญาณพัลส์ จึงทำให้ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor: PF) ของกระแสไฟฟ้าทางด้านอินพุตมีค่าต่ำและส่งผลให้เกิดความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกของกระแส (Harmonics) ด้านอินพุตที่สูง

#### 2.2 นิยามและการวิเคราะห์ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า

ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในระบบไฟฟ้าและระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลัง เนื่องจากเป็นตัวที่สามารถกำหนดประสิทธิภาพการทำงานของระบบให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ และตัวประกอบกำลังไฟฟ้านั้นยังถือว่าเป็นการวัดค่าความผิดเพี้ยนของกระแสและแรงดันในระบบได้อีกด้วย ซึ่งระบบไฟฟ้าที่มีค่าตัวประกอบกำลังต่ำจะมีค่าความสูญเสียในระบบมาก เนื่องจากตัวประกอบกำลังเป็นการวัดค่ากำลังไฟฟ้าจริง (Real Power) และกำลังไฟฟ้าปรากฏ (Apparent Power) ของระบบ นิยามดังสมการที่ (2.1)

$$PF = \frac{P}{S}$$
$$PF = \frac{P}{V_{rms} I_{rms}} \quad (2.1)$$

เมื่อ	PF	คือ	ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า
	P	คือ	กำลังไฟฟ้าจริง
	S	คือ	กำลังไฟฟ้าปรากฏ
	$V_{rms}$	คือ	ค่าเฉลี่ยกำลังสองของแรงดัน
	$I_{rms}$	คือ	ค่าเฉลี่ยกำลังสองของกระแส

แต่เนื่องจากวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังโดยทั่วไปมักจะทำให้รูปคลื่นของกระแสและแรงดันไฟฟ้ามีความผิดเพี้ยนไปจากรูปคลื่นสัญญาณไซน์ (Sinusoidal Waveform) ซึ่งการวิเคราะห์รูปคลื่นสัญญาณของกระแสและแรงดันที่ผิดเพี้ยนไปสามารถทำได้โดยการใช้นุกรมฟูเรียร์ (Fourier series) โดยการแทนรูปคลื่นของแรงดันและกระแสที่เวลาใดๆด้วยผลรวมขององค์ประกอบที่เป็นค่าคงที่และสัญญาณรูปคลื่นไซน์ที่มีความถี่เป็นจำนวนเท่า

โดยทั่วไปแล้ว รูปคลื่นของสัญญาณ  $f(t)$  ที่ไม่ใช่ไซน์และเป็นสัญญาณรายคาบ (Periodic Signal) โดยมีความถี่เชิงมุมเท่ากับ  $\omega$  ซึ่งสามารถนิยามอนุกรมฟูเรียร์ได้ดังสมการที่ (2.2)

$$f(t) = F_0 + \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)] \quad (2.2)$$

และจาก

$$F_0 = \frac{1}{2}a_0$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cos(n\omega t) d(\omega t), \quad n = 1, \dots, \infty$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \sin(n\omega t) d(\omega t), \quad n = 1, \dots, \infty$$

โดย  $a_0, a_1, a_2, \dots$  และ  $b_1, b_2, b_3, \dots$  เรียกว่า สัมประสิทธิ์ฟูเรียร์ (Fourier Coefficients) ของ  $f(x)$

จะได้  $F_0$  ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ

$$F_0 = \frac{1}{2}a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) d(\omega t) = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) d(t) \quad (2.3)$$

และจากสมการที่ (2.3) สามารถเขียนแทนในรูปแบบของขนาดและเฟสเซอร์

$$F_n = \frac{\sqrt{a_n^2 + b_n^2}}{\sqrt{2}} \quad (2.4)$$


ที่ค่ารากกำลังสองเฉลี่ยเท่ากับ  $F_n = F_n e^{j\phi_n}$  และมุมเฟสมีค่าเท่ากับ  $\tan(\phi_n) = \frac{-b_n}{a_n}$  โดยการคำนวณหาค่า  $a_n$  และ  $b_n$  สามารถหาได้จากหลักการสมมาตรของรูปคลื่นดังแสดงในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 ตารางคุณสมบัติของอนุกรมฟูรีเยร์โดยอาศัยหลักการสมมาตรของรูปคลื่น

สมมาตร	เงื่อนไข	$a_n$ และ $b_n$	
ฟังก์ชันคู่	$f(-t) = f(t)$	$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(t) \cos(n\omega t) d(\omega t)$ $b_n = 0$	
ฟังก์ชันคี่	$f(-t) = -f(t)$	$a_n = 0$ $b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(t) \sin(n\omega t) d(\omega t)$	
ครึ่งคลื่น	$f(-t) = -f(t + \frac{T}{2})$	$a_n = b_n = 0$	สำหรับทุกค่า $n$
		$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(t) \cos(n\omega t) d(\omega t)$ $b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(t) \sin(n\omega t) d(\omega t)$	เมื่อ $n$ เป็นเลขคี่ เมื่อ $n$ เป็นเลขคู่

สำหรับแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันที่อยู่ในรูปของแรงดันรูปคลื่นไซน์ซึ่งมีค่าแปรตามเวลาและเป็นสัญญาณคาบดังภาพที่ 2.1 โดยสามารถเขียนเป็นสมการแรงดันไฟฟ้าได้เท่ากับ


$$v(t) = V_m \cos(\omega t) \quad (2.5)$$



ภาพที่ 2.1 รูปคลื่นสัญญาณไซน์

โดยทั่วไปในทางปฏิบัตินั้น ภาระโหลดหรือโหลดทางไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบคือ โหลดแบบเชิงเส้น (Linear Load) และโหลดแบบไม่เป็นเชิงเส้น (Non-Linear Load) โดยคุณสมบัติความเป็นเชิงเส้นนี้สามารถอธิบายในทางคณิตศาสตร์ กล่าวคือความสัมพันธ์ของกระแสและแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่เป็นเชิงเส้นจะเป็นไปตาม สมการเชิงเส้น (Linear equation) และในทางกลับกันที่ความสัมพันธ์ในโหลดที่ไม่เป็นเชิงเส้นก็จะส่งผลให้ความสัมพันธ์ของกระแสและแรงดันที่เปลี่ยนไป ซึ่งโหลดทั้งสองแบบนี้จะส่งผลต่อค่าตัวประกอบกำลังที่แตกต่างกัน

### 2.2.1 ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าของโหลดแบบเชิงเส้น



ภาพที่ 2.2 ระบบไฟฟ้าที่มีโหลดเป็นเชิงเส้น

จากภาพที่ 2.2 แสดงไดอะแกรมซึ่งประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับที่ต่อเข้ากับภาระโหลด และรูปคลื่นกระแสกับแรงดันของระบบที่มีภาระโหลดแบบเป็นเชิงเส้น และเนื่องจากภาระโหลดเป็นแบบเชิงเส้น ค่ากระแสและแรงดันที่โหลดจะเท่ากับ

$$v(t) = V_L \sin(\omega t + \varphi) \quad (2.6)$$

$$i(t) = I_L \sin(\omega t + \theta) \quad (2.7)$$

เมื่อ	$V_L$	คือ	แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ตกคร่อมโหลด
	$I_L$	คือ	กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ไหลผ่านโหลด
	$\varphi$	คือ	มุมเฟสที่เปลี่ยนไปตามแรงดันที่ตกคร่อมโหลด
	$\theta$	คือ	มุมเฟสที่เปลี่ยนไปตามกระแสที่ไหลผ่านโหลด

เมื่อแทนค่าตัวประกอบกำลังจากสมการที่ (2.1) จะได้


$$\begin{aligned}
 PF &= DPF = \frac{P_{avg}}{V_{rms} I_{rms}} \\
 &= \frac{\frac{V_L}{\sqrt{2}} \frac{I_L}{\sqrt{2}} \cos(\varphi - \theta)}{\frac{V_L}{\sqrt{2}} \frac{I_L}{\sqrt{2}}} \\
 PF &= \cos(\varphi - \theta) \quad (2.8)
 \end{aligned}$$

โดยที่  $DPF = \cos(\varphi - \theta)$  และ  $DPF$  คือ Displacement Factor


ซึ่งในกรณีที่โหลดเป็นเชิงเส้น ค่าตัวประกอบกำลังหาได้จาก โคไซน์ (Cosine) ของมุมที่แตกต่างระหว่างแรงดันและกระแสดังสมการที่ (2.8)

### 2.2.2 ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าของโหลดแบบไม่เป็นเชิงเส้น

ในระบบไฟฟ้าเมื่อมีโหลดแบบไม่เป็นเชิงเส้นจะส่งผลให้เกิดฮาร์มอนิก โดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังที่ควบคุมกำลังไฟฟ้าด้วยการดึงกระแสไฟฟ้าเป็นบางช่วงเวลาของรูปคลื่นแรงดันไฟฟ้า จากแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าความถี่ 50 เฮิร์ตซ์ ดังนั้นกระแสไฟฟ้าที่ถูกดึงโดยโหลดอิเล็กทรอนิกส์กำลังจะไม่เป็นรูปไซน์ ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังที่ได้มีการใช้อุปกรณ์ที่มีความไม่เป็นเชิงเส้นมาเป็นส่วนประกอบของระบบ เช่นมีการวางจรรยาเรียงกระแสต่อเพิ่มเข้ามาดังภาพที่ 2.3 ซึ่งประกอบด้วย แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ ตัวเรียงกระแส คอนเวอร์เตอร์และภาระโหลด โดยโหลดมีการดึงกระแสและแรงดันจากทางด้านอินพุต ซึ่งส่งผลกระทบทำให้คลื่นกระแสหรือคลื่นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับทางด้านอินพุตเกิดความผิดเพี้ยนไปดังภาพที่ 2.4



ภาพที่ 2.3 โดอะแกรมระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลัง



ภาพที่ 2.4 คลื่นกระแสและแรงดันในสภาวะคงตัวที่ผิดเพี้ยนไปจากรูปคลื่นไซน์

จากภาพที่ 2.4 เมื่อพิจารณารูปคลื่นกระแสและแรงดันที่ไม่เป็นไซน์และในส่วนของกระแสมีฮาร์มอนิกปะปนอยู่ ที่สภาวะอยู่ตัวรูปคลื่นสัญญาณดังกล่าวจะเป็นสัญญาณคาบที่มีคาบเวลาเท่ากับ T (T คือ สัญญาณในหนึ่งคาบเวลา) โดยฮาร์มอนิกที่จะมีผลกระทบต่อระบบเป็นอย่างมาก จะเป็นฮาร์มอนิกอันดับต้นๆ ได้แก่ ฮาร์มอนิกอันดับที่ 3 และ 5 ซึ่งเป็นจำนวนเท่าของความถี่หลักมูล (50 เฮิรตซ์) โดยอนุกรมฟูรีเยร์ของกระแสและแรงดันไฟฟ้าที่มีส่วนประกอบของฮาร์มอนิกในสภาวะอยู่ตัวจะแสดงดังสมการที่ (2.9)

$$v(t) = \sum_{n=1}^{\infty} V_n \sin(n\omega t + \varphi) \quad (2.9)$$

$$i(t) = \sum_{n=1}^{\infty} I_n \sin(n\omega t + \theta) \quad (2.10)$$

เขียนให้อยู่ในเทอมของค่ารากกำลังสองเฉลี่ย (RMS) จะได้

$$V_{rms} = \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} V_n^2} = \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} V_{n,rms}^2} \quad (2.11)$$

$$I_{rms} = \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} I_n^2} = \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} I_{n,rms}^2} \quad (2.12)$$

โดยตัวชี้วัดคุณภาพของสัญญาณคลื่นที่ไม่ใช่สัญญาณไซน์ของกระแสและแรงดันไฟฟ้าคือ ความเพี้ยนฮาร์มอนิกรวม (Total Harmonic Distortion: THD) ซึ่งหมายถึงอัตราส่วนระหว่างค่ารากที่สองของผลบวกกำลังสองของค่ารากกำลังสองเฉลี่ยของส่วนประกอบฮาร์มอนิก กับค่ารากกำลังสองเฉลี่ยของส่วนประกอบของความถี่หลักมูลเทียบเป็นร้อยละ โดยสามารถนิยามค่าความเพี้ยนฮาร์มอนิกสำหรับกระแสและแรงดันไฟฟ้าได้ดังสมการที่ (2.13) และ (2.14) ซึ่งถ้าหากค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกรวมเท่ากับศูนย์ก็จะหมายความว่ารูปคลื่นสัญญาณดังกล่าวมีความเป็นไซน์และไม่มีฮาร์มอนิกปะปน

$$THD_V (\%) = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} V_{n,rms}^2}}{V_{1,rms}} \cdot 100 \quad (2.13)$$

$$THD_I (\%) = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} I_{n,rms}^2}}{I_{1,rms}} \cdot 100 \quad (2.14)$$

เมื่อแทนสมการ (2.13) ในสมการ (2.11) และสมการ (2.14) ในสมการ (2.12) จะได้

$$V_{rms} = V_{1,rms} \sqrt{1 + \left(\frac{THD_V}{100}\right)^2} \quad (2.15)$$

$$I_{rms} = I_{1,rms} \sqrt{1 + \left(\frac{THD_I}{100}\right)^2} \quad (2.16)$$

จากนั้นแทนสมการ (2.15) และ (2.16) ในสมการที่ (2.1) จะได้ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าเท่ากับ

$$PF = \frac{P_{avg}}{V_{1,rms} I_{1,rms} \sqrt{1 + \left(\frac{THD_V}{100}\right)^2} \cdot \sqrt{\left(\frac{THD_I}{100}\right)^2}} \quad (2.17)$$

$$PF = \frac{P_{avg}}{V_{1,rms} I_{1,rms}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{THD_V}{100}\right)^2} \cdot \sqrt{\left(\frac{THD_I}{100}\right)^2}} \quad (2.18)$$

ซึ่งโดยทั่วไปกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่เกิดจากฮาร์มอนิกจะสูงกว่าหลักมูลเล็กน้อยทำให้  $P_{avg} \cong P_{1,avg}$  และเนื่องจากค่าความเพี้ยนฮาร์มอนิกรวมของแรงดัน ( $THD_V$ ) จะมีค่าน้อยมากๆ ซึ่งเมื่อแทนลงในสมการ (2.15) จะทำให้  $V_{rms} \cong V_{1,rms}$  จึงสามารถหาค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าของระบบโดยพิจารณาในเทอมของกระแสเท่ากับ

$$PF = \frac{P_{1,avg}}{V_{1,rms} I_{1,rms}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{THD_I}{100}\right)^2}} \quad (2.19)$$

หรือ

$$PF = DF \cdot DPF \quad (2.20)$$

โดยที่  $DF$  (Distortion Factor) คือ ค่าตัวประกอบความเพี้ยนของกระแสด้านอินพุต

$DPF$  (Displacement Factor) คือ ค่าตัวประกอบกำลังที่ความถี่มูลฐาน

ในการปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังสำหรับโหลดแบบไม่เชิงเส้นนั้น จะมีค่าตัวประกอบกำลังต่ำและไม่สามารถชดเชยได้ด้วยการต่อตัวเก็บประจุขนานเข้าไปในระบบ เพราะส่วนนั้นจะเป็นแค่การชดเชยในส่วน of ค่าตัวประกอบกำลัง  $DPF$  เท่านั้น แต่ความจริงแล้ว โหลดทั่วไปในระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังจะมีค่าตัวประกอบกำลัง  $DPF$  สูงอยู่แล้ว แต่ค่าตัวประกอบกำลัง  $DF$  ต่ำ ดังนั้นการที่จะต่อตัวเก็บประจุขนานเข้าไปในระบบก็จะยังเป็นการเพิ่มค่าความเพี้ยนฮาร์มอนิกรวมของกระแสให้สูงขึ้นไปอีก ดังนั้นจึงได้มีวิธีการชดเชยด้วยวงจกรองแบบพาสซีฟ (Passive Filter) หรือวงจกรองแบบแอ็กทีฟ (Active Filter) เพื่อมากำจัดฮาร์มอนิกที่เกิดขึ้นดังกล่าว


### 2.3 การแก้ไขตัวประกอบกำลังไฟฟ้า

ในทางปฏิบัติค่าตัวประกอบกำลังจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ ทั้งนี้ขึ้นกับกระแสโหลดขณะใช้งานของแต่ละเครื่องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่นในโรงงานอุตสาหกรรมหากมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าจำพวกที่เป็นโหลดแบบตัวเหนี่ยวนำ (Inductive Load) หรือเป็นโหลดแบบตัวเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitive Load) แบบใดแบบหนึ่งเพียงอย่างเดียวก็จะทำให้ค่าตัวประกอบกำลังต่ำได้ แต่ถ้านำอุปกรณ์ทั้งสองประเภทนี้มาใช้งานร่วมกันในขนาดที่เหมาะสมก็จะทำให้ค่าตัวประกอบกำลังสูงขึ้นได้เช่นกัน




### 2.3.1 การแก้ไขตัวประกอบกำลังแบบพาสซีฟ

การแก้ไขตัวประกอบกำลังแบบพาสซีฟสามารถทำได้ง่าย โดยการใช้อุปกรณ์จำพวกตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุไฟฟ้าต่อเพิ่มเข้าระบบในขนาดที่เหมาะสมดังภาพที่ 2.5 เพื่อทำหน้าที่ในการแก้ไขตัวประกอบกำลังและปรับปรุงรูปคลื่นของกระแสด้านอินพุตจากเดิมที่มีความผิดเพี้ยนไปให้มีรูปคลื่นลักษณะใกล้เคียงรูปคลื่นสัญญาณไซน์มากขึ้น



ภาพที่ 2.5 วงจรการแก้ไขตัวประกอบกำลังไฟฟ้าแบบพาสซีฟ

แต่เนื่องจากการทำงานของวงจรแบบพาสซีฟ จะทำงานที่ความถี่ใกล้เคียงกับความถี่ของแรงดันอินพุตจึงส่งผลให้ตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุที่ใช้มีค่าสูง ส่งผลให้เกิดความสูญเสียเพิ่มขึ้น โดยสามารถแก้ไขปัญหานี้ด้วยการแก้ไขตัวประกอบกำลังไฟฟ้าแบบแอคทีฟ




ภาพที่ 2.6 วงจรการแก้ไขตัวประกอบกำลังไฟฟ้าแบบแอคทีฟ

### 2.3.2 การแก้ไขตัวประกอบกำลังแบบแอกทีฟ

การแก้ไขตัวประกอบกำลังแบบแอกทีฟมีหลักการทำงานด้วยการสวิตช์เพื่อควบคุมกระแสด้านอินพุตของวงจรให้มีค่าใกล้เคียงสัญญาณไซน์ดังภาพที่ 2.6 ซึ่งการทำให้คอนเวอร์เตอร์คงค่าแรงดันไฟฟ้าด้านเอาต์พุตและความถี่ตามที่ต้องการ สามารถทำได้ด้วยการควบคุมช่วงเวลานำกระแสของอุปกรณ์สวิตซ์ของคอนเวอร์เตอร์ ซึ่งวงจรควบคุมการทำงานของคอนเวอร์เตอร์โดยทั่วไปมักนิยมใช้เทคนิคการมอดูเลตความกว้างพัลส์ (Pulse Width Modulation; PWM)

### 2.4 เทคนิคการควบคุมการขับนำสวิตซ์ของคอนเวอร์เตอร์

การควบคุมการทำงานของคอนเวอร์เตอร์โดยทั่วไปมักนิยมใช้เทคนิคการมอดูเลตความกว้างพัลส์ โดยการมอดูเลตความกว้างพัลส์เป็นการนำสองสัญญาณมาเปรียบเทียบกัน เพื่อให้ได้สัญญาณใหม่ แล้วนำสัญญาณขับนำที่เกิดขึ้นใหม่นี้ไปใช้ในการควบคุมการนำกระแสของสวิตซ์ของคอนเวอร์เตอร์ ซึ่งสองสัญญาณที่นำมาเปรียบเทียบกันในที่นี้ ได้แก่ สัญญาณควบคุม (Control Signal;  $V_{control}$ ) และสัญญาณรูปคลื่นสามเหลี่ยม (Triangular waveform;  $V_{tri}$ ) ดังแสดงการเปรียบเทียบของสัญญาณทั้งสองในภาพที่ 2.7



ภาพที่ 2.7 การสร้างสัญญาณสวิตซ์จากการมอดูเลตความกว้างพัลส์

เมื่อช่วงเวลาที่สัญญาณควบคุมมีค่ามากกว่าสัญญาณรูปคลื่นสามเหลี่ยม สัญญาณพัลส์ที่ได้จะมีค่าเป็น 1 หรือช่วงเวลาที่สวิตซ์นำกระแส  $t_{on}$  ส่วนในช่วงที่สัญญาณควบคุมมีค่าน้อยกว่าสัญญาณรูปคลื่นสามเหลี่ยมจะส่งผลให้สัญญาณพัลส์ที่ได้มีค่าเป็น 0 หรืออยู่ในช่วงที่สวิตซ์ไม่นำกระแส  $t_{off}$

โดยความถี่ของสัญญาณพัลส์หรือความถี่สวิตซ์  $f_s$  ที่ได้จะมีค่าความถี่เท่ากับความถี่ของสัญญาณรูปคลื่นสามเหลี่ยม และช่วงคาบเวลาสวิตซ์คือ  $T_{sw}$  หรือกล่าวคือ  $f_s = \frac{1}{T_{sw}}$  นอกจากนี้ยังสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าตัวเก็บกับสภาวะการทำงานของสวิตซ์

พิจารณาภาพที่ 2.7 แทนสถานะ PWM ด้วย  $v_{signal}(t) \begin{cases} 1 \\ 0 \end{cases}$

เมื่อ  $D$  คือ Duty Ratio จะได้

$$\begin{aligned} D &= \frac{1}{T_{sw}} \int_0^{T_{sw}} V_{signal}(t) dt; (0 \leq D \leq 1) \\ &= \frac{1}{T_{sw}} \left[ \int_0^{t_{on}} V_{signal} dt + \int_{t_{on}}^{T_{off}} 0 dt \right] \\ D &= \frac{t_{on}}{t_{sw}} \cdot v_{signal} = \frac{v_{control}}{v_{tri}} \end{aligned} \quad (2.21)$$

และสัญญาณแต่ละช่วงเวลาคือ

$$v_{signal} = \begin{cases} 1; on \Rightarrow v_{control} \geq v_{tri} \\ 0; off \Rightarrow v_{control} \leq v_{tri} \end{cases}$$

จะได้

$$\begin{aligned} D &= \frac{t_{on}}{t_{off}} \\ t_{on} &= D \cdot T_{sw} \end{aligned}$$

และ

$$\begin{aligned} T_{sw} &= t_{on} + t_{off} = D \cdot T_{sw} + t_{off} \\ t_{off} &= (1 - D) T_{sw} \end{aligned}$$


ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Copyright © by Chiang Mai University

โดยสามารถคำนวณหาค่าแรงดันเฉลี่ยด้านเอาต์พุต ( $V_o$ ) ในเทอมของอัตราส่วนในช่วงการเวลาการใช้งานได้จาก

$$\begin{aligned} V_o &= \frac{1}{T_{sw}} \int_0^{T_{sw}} v_o(t) dt \\ &= \frac{1}{T_{sw}} \int_0^{T_{sw}} V_D dt \\ V_o &= \frac{t_{on}}{T_{sw}} V_S = \frac{D}{1 - D} V_S \end{aligned} \quad (2.22)$$

โดยทั่วไปของคอนเวอร์เตอร์เมื่อโหลดมีการดึงกระแสมากขึ้นจะส่งผลทำให้แรงดันเอาต์พุตของคอนเวอร์เตอร์ลดลง ดังนั้นวงจรควบคุมจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนสัญญาณควบคุมเพื่อเพิ่มช่วงเวลาในการนำกระแสให้กับสวิตช์กำลังของคอนเวอร์เตอร์ เพื่อชดเชยและคงค่าแรงดันเอาต์พุตให้ตรงตามที่ต้องการเอาไว้ ซึ่งในทางกลับกันเมื่อโหลดดึงกระแสลดลงช่วงเวลาการนำกระแสของสวิตช์กำลังก็ต้องน้อยลงตามไปด้วยเช่นกัน ดังนั้นวงจรควบคุมที่ใช้กับคอนเวอร์เตอร์ส่วนใหญ่จึงเป็นวงจรในลักษณะมอดูเลตความกว้างพัลส์แบบมีการดันป้อนกลับ (Feedback control system)

กล่าวคือเมื่อแรงดันป้อนกลับมีค่าน้อยลงความกว้างของพัลส์สำหรับขั้วนำสวิตช์ก็จะมากขึ้น และเมื่อแรงดันป้อนกลับมีค่ามากขึ้นก็จะส่งผลให้ความกว้างของพัลส์ขั้วนำสวิตช์น้อยลง ซึ่งเป็นที่มาของการแก้ไขตัวประกอบกำลังไฟฟ้าแบบแอกทีฟ กล่าวคือการควบคุมช่วงเวลาการนำกระแสสวิตช์ของคอนเวอร์เตอร์ ในส่วนของการมอดูเลตความกว้างพัลส์เพื่อแก้ไขตัวประกอบกำลังแบบแอกทีฟจะมีโหมดการทำงาน 2 ส่วนหลักๆคือ โหมดควบคุมการทำงานจากกระแส และ โหมดควบคุมการทำงานจากแรงดันดังภาพที่ 2.8



ภาพที่ 2.8 การแก้ไขตัวประกอบกำลังไฟฟ้าด้วยโหมดการควบคุมแบบป้อนกลับ

สำหรับการทำงาน จากภาพที่ 2.8 วงจรควบคุมจะนำค่าแรงดันที่เอาต์พุตมาเปรียบเทียบกับแรงดันอ้างอิง เพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของแรงดันที่เอาต์พุตและหาค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ซึ่งค่าความแตกต่างที่ได้นี้จะถูกขยายอัตราด้วยวงจรขยายความต่างและส่งต่อไปยังวงจรมอดูเลตความกว้างพัลส์ โดยค่าแรงดันที่ได้จากวงจขยายความต่างจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับสัญญาณ

รูปคลื่นสามเหลี่ยมของวงจรมอดูเลต ซึ่งเอาท์พุทของวงจรมอดูเลตที่ได้จะเป็นตัวกำหนดช่วงเวลา นำกระแสของอุปกรณ์สวิตซิ่งในคอนเวอร์เตอร์

## 2.5 สรุป

จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้นจะเห็นว่าในทางอิเล็กทรอนิกส์กำลังการแปลงผันพลังงานไฟฟ้า ได้มีการใช้อุปกรณ์และมีส่วนประกอบที่ส่งผลทำให้แรงดันทางด้านอินพุตมีความผิดเพี้ยนไปจากรูปคลื่นเดิม โดยเฉพาะการทำให้เกิดฮาร์โมนิก ทั้งยังส่งผลไปถึงค่าตัวประกอบกำลังดังเห็นในความสัมพันธ์ของสมการ ซึ่งฮาร์โมนิกที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้โดยการแก้ไขค่าตัวประกอบกำลังโดยใช้เทคนิคการมอดูเลตความกว้างพัลส์มาควบคุมการทำงานของสวิตซ์และเพื่อให้คงค่าแรงดันเอาท์พุทให้ตรงตามที่ต้องการเอาไว้ วงจรควบคุมที่ใช้กับคอนเวอร์เตอร์ส่วนใหญ่จึงเป็นวงจรในลักษณะมอดูเลตความกว้างพัลส์แบบมีการดันป้อนกลับ



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Copyright© by Chiang Mai University  
All rights reserved