

การแยกน้ำมันออกจากปิโตรเลียมแวร์

**Oil Separation from Petroleum Waxes**



อิชสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright<sup>©</sup> by Chiang Mai University

All rights reserved  
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

## กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยเรื่อง " การแยกน้ำมันออกจากปิโตรเลียมแวกซ์ " (Oil Separation from Petroleum Waxes) นี้ ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2541 ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณมา ณ. ที่นี่

งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงด้วยความช่วยเหลือจากหลายท่านในบางเรื่อง ผู้วิจัยขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ สิริกุลรัตน์ ซึ่งช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้กล้องขยายเพื่อศึกษาชนิดของแวกซ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริพร สัตยาวิวัฒน์ และอาจารย์สาธิต ปิลินยามาศ ที่ให้คำปรึกษาคุณเชาวลิต ลินตรรษการผล ประธานกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัดชาลีทปิโตรเคมีคอล บริษัทแสงธรรมนร์จำกัด ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพัฒนาท่าอากาศยาน และกรมทรัพยากรธรรมชาติภาคเหนือ ซึ่งช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวอย่างแวกซ์ ตัวอย่างวัตถุคืนในการผลิตเทียน ไฟและข้อมูลจากโรงงานผลิตแวกซ์และเทียน ไฟ และเครื่องมือบางอย่าง ขอขอบคุณ นายมนตรี หลวงใจ นายณัณเเกณ์ เจริญผล นายฐิติ นพวงศ์ และนางสาวนิธิรา ศรีสวัสดิ์ ที่ได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยนี้

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้สนับสนุนการทำการวิจัยครั้งนี้ด้วยเครื่องและวัสดุทุกอย่าง

ศุภวินกร ไชยกลางเมือง

**จิรศิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่**  
**Copyright<sup>©</sup> by Chiang Mai University**  
**All rights reserved**

## ชื่อเรื่องงานวิจัย การแยกน้ำมันออกจากปีโตรเลียมแวกซ์

ชื่อผู้เขียน ศุภรินทร์ ไชยกลางเมือง

### บทคัดย่อ

ปีโตรเลียมแวกซ์จากจีนและฝาง ปาล์มแวกซ์ ในปีโตรเลียมแวกซ์เป็นวัตถุคิดที่ใช้ในการผลิตเทียน ไฟ ของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม่ งานวิจัยได้ทำการทดลองเพื่อวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของวัตถุคิดดังกล่าว คือ ความหนาแน่น ปริมาณน้ำมัน ความหนืด ความขาว และจุดหลอมเหลว จากการทดลองพบว่า ความหนาแน่นของแวกซ์จากจีน ปาล์มแวกซ์ ในปีโตรเลียมแวกซ์ และแวกซ์จากฝาง (ฟอกสี) มีค่าเท่ากับ 0.5421, 1.2101, 0.8414 และ 0.6495 กรัมต่อลiter ตามลำดับ ปริมาณน้ำมันในแวกซ์จากจีนและแวกซ์จากฝาง (ฟอกสี) มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 4.10 และ 10.44 ความหนืดของแวกซ์จากจีนและแวกซ์จากฝาง (ฟอกสี) มีค่าเท่ากับ 0.7936 และ 0.7124 เชนติพอยต์ (ที่ 60 องศาเซลเซียส) ความขาวของแวกซ์จากจีน ปาล์มแวกซ์ ในปีโตรเลียมแวกซ์และแวกซ์จากฝาง (ฟอกสี) มีค่าร้อยละ 82.30, 68.16, 22.44 และ 67.46 ตามลำดับ ได้ทำการศึกษาหาจุดหลอมเหลวของแวกซ์โดยวิธีกราฟเย็นตัว และใช้เครื่องหาจุดหลอมเหลวแบบบุช เอสเอ็มพี 20 (Buchi SMP-20 Melting Point Determinator) ซึ่งพบว่าจุดหลอมเหลวที่ได้จากการท��ส์ ทั้งสองมีค่าใกล้เคียงกัน

งานวิจัยได้ศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการขัดน้ำมันออกจากปีโตรเลียมแวกซ์ โดยเครื่องกดอัดแบบขึ้นรูป (compression molding) และเครื่องกดอัดแบบไฮดรอลิกและใช้ปีโตรเลียมแวกซ์ที่ผ่านกระบวนการแยกแวกซ์แล้วจากโรงกลั่นน้ำมัน สำเก็ตฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผสมกับปีโตรเลียมแวกซ์จากบริษัทชาลีทปีโตรเคมีคอล ใบอัตราส่วน 5:1 ตัวแปรที่ทำการศึกษาคือ ความดันและเวลาที่ใช้ในการกดอัด จากการทดลองพบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการกดอัดสำหรับเครื่องกดอัดแบบขึ้นรูปคือที่ความดัน 800 ปอนด์ต่อตารางนิวตัน เวลา 7 นาที ปริมาณน้ำมันที่ขัดออกได้มากที่สุดคือ ความดัน 8,000 ปอนด์ต่อตารางนิวตัน ปริมาณน้ำมันที่ขัดออกได้มากที่สุดคือ ร้อยละ 18.30

เมื่อนำแวกซ์มาศึกษาผลลัพธ์โดยดูจากพิภากยานอก พบว่าในปีโตรเลียมแวกซ์และปาล์มแวกซ์มีลักษณะผลลัพธ์คล้ายเดียวกันนิดเดียว แต่ลักษณะของปีโตรเลียมแวกซ์ก่อนและหลังการกดอัดไม่เปลี่ยนแปลง แต่หลังการสกัดด้วยตัวทำละลายผสมและฟอกแล้วผลลัพธ์เรียงตัวเป็นระเบียบมากขึ้น

**Research Title** *Oil Separation from Petroleum Waxes*

**Author** *Suparin Chaiklangmuang*

### **Abstract**

Petroleum waxes from China and Fang, Microwax and Palm wax are raw materials for producing candles of the small factories in Chaing Mai. The research work was experimented to analyze the physical properties of them. Their properties were density, oil content, viscosity, brightness and melting point. From the result of experiment, it was found that density of Chinese wax, Palm wax, Microwax and Wax from Fang (bleaching) were 0.5421, 1.2101, 0.8414 and 0.6495 g/cm<sup>3</sup> respectively. Oil contents of Chinese wax and Wax from Fang (bleaching) were 4.10 and 10.44%. Viscosity of Chinese wax and Wax from Fang (bleaching) were 0.7124 and 0.7936 centipoise (at 60°C). Brightness of Chinese wax, Palm wax, Microwax and Wax from Fang (bleaching) were 82.30, 68.16, 22.44 and 67.46% respectively. The melting points of petroleum waxes were performed by cooling curve method and using Buchi SMP-20 melting point determinator. It was reported that the melting points from both instruments were the similar values.

The research studied for determination of optimum conditions which separated oil from petroleum waxes by compression molding and hydraulic press. Petroleum wax samples in this research had already passed dewaxing process from Fang Oil Refinery, Fang, Chiang Mai and mixed with petroleum wax from Chaleet Petrochemical Ltd. in the ratio of 5:1 by weight. Pressure and time used in compression were studied. From the experiment results, it was found that the optimum conditions for compression molding were 800 psi. and 7 minutes. The maximum percentage of oil separation was 26.45%. For the optimum condition of hydraulic press was 8,000 psi. and the maximum percentage of separated oil was 18.30%.

When the waxes were studied crystal by observing their surface, it was found that Microwax and Palm wax were fine crystalline structure and other waxes were coarse. The crystal forms of petroleum waxes before and after pressing were unchanged. In the other hand, after extraction with solvent mixture and bleaching, the crystal forms were well established.

## สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรม	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ค
สารบัญตาราง	จ
สารบัญภาพ	ฉ
<b>1. บทนำ</b>	<b>1</b>
1.1 ความหมายของเวกซ์	1
1.2 คุณสมบัติของเวกซ์	2
1.3 ประเภทของเวกซ์	2
1.4 กระบวนการในการแยกพาราฟินเวกซ์	5
1.5 การผลิตเวกซ์	6
1.6 วิธีตรวจสอบพาราฟินเวกซ์ ไมโครคริสตัล ไลน์เวกซ์ และปิโตรทาลัม	8
1.7 การประยุกต์ใช้และการนำไปใช้ประโยชน์	9
1.8 ความเป็นพิษของเวกซ์	10
<b>2. การทดลอง</b>	<b>11</b>
2.1 การวิเคราะห์คุณสมบัติของปิโตรเลียมเวกซ์ ตัวอย่างเวกซ์ชนิดอื่น ๆ และผลิตภัณฑ์เทียนไข	11
2.2 ศึกษาวิธีทางกายภาพที่สามารถจัดน้ำมันออกจากปิโตรเลียมเวกซ์	16
2.3 โครงสร้างผลึกของตัวอย่างปิโตรเลียมเวกซ์	22
<b>3. ผลการทดลอง</b>	<b>24</b>
3.1 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของปิโตรเลียมเวกซ์	24
3.2 ผลการศึกษาทางกายภาพที่สามารถจัดน้ำมันออกจากปิโตรเลียมเวกซ์	26
<b>4. สรุปและวิจารณ์</b>	<b>51</b>
บรรณานุกรม	58
ภาคผนวก	59

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
3.1 สรุปผลการทดลอง	24
3.2 จุดหลอมเหลวที่ได้จากเครื่อง Buchi SMP-20	25
3.3 การหาปริมาณน้ำมันในแวกซ์ผสมก่อนอัด	26
3.4 ผลการหาค่าความขาวและความหนาแน่นของปีโตรเลียมแวกซ์ผสมเริ่มต้น	27
3.5 ผลการหาจุดหลอมเหลวของปีโตรเลียมแวกซ์ผสม	27
3.6 ผลการหาร้อยละของน้ำมันที่ขัดได้หลังการกดอัดที่ความดัน 600, 700 และ 800 ปอนด์ต่อตารางนิวตัน	28
3.7 ผลการกดอัดที่เวลา 5, 7 และ 10 นาทีกับร้อยละของน้ำมันที่ขัดได้	30
3.8 ผลการหาจุดหลอมเหลวของปีโตรเลียมแวกซ์	31
3.9 ผลความหนาแน่นของปีโตรเลียมแวกซ์	33
3.10 ผลการวัดความขาวของปีโตรเลียมแวกซ์	34
3.11 ผลการทดลองแสดงเวลาการเผาไหม้ของปีโตรเลียมแวกซ์	35
3.12 อัตราการเผาไหม้ของปีโตรเลียมแวกซ์ในช่วงระยะเวลา 5 และ 10 ชั่วโมง	35
3.13 ผลการหาร้อยละของน้ำมันที่ขัดออกไปหลังการกดอัดที่ความดันต่างๆ	39
3.14 ผลการหาค่าความขาวของปีโตรเลียมแวกซ์ที่ผ่านการกดอัดที่ความดันต่างๆ	41
3.15 ผลการหาจุดหลอมเหลวของปีโตรเลียมแวกซ์ที่ผ่านการกดอัดที่ความดันต่างๆ	42
3.16 ผลความหนาแน่นของปีโตรเลียมแวกซ์ที่ผ่านการกดอัดที่ความดันต่างๆ	44
4.1 เปรียบเทียบจุดหลอมเหลวซึ่งได้จากการภาพการเย็บตัวและเครื่อง Buchi SMP-20	52

**ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่**  
 Copyright © by Chiang Mai University  
 All rights reserved

## สารบัญภาพ

รูปที่	หน้า
1.1 การผลิตแวกซ์โดยวิธี sweating	7
1.2 กระบวนการแยกน้ำมันออกจากแวกซ์โดยใช้เมธิลเอธิลกีโนน	7
2.1 แวกซ์จากฝางไม่ฟอกสี	11
2.2 แวกซ์จากฝางฟอกสี	12
2.3 แวกซ์จากเงิน	12
2.4 ปาล์มแวกซ์	13
2.5 ไนโตรแวกซ์	13
2.6 เครื่องมือหาจุดหลอมเหลวจากการเย็นตัว	14
2.7 เครื่องอัด compression molding	16
2.8 เครื่องอัดแบบไฮดรอลิก	20
2.9 ลักษณะของปีโตรเลียมแวกซ์ที่ถูกห่อด้วยผ้าลินิน	21
2.10 Reflection Microscope	23
3.1 ตัวอย่างการหาจุดหลอมเหลวของปีโตรเลียมแวกซ์จากฝาง (ไม่ฟอกสี) โดยวิธีกราฟการเย็นตัว	25
3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความดันที่ใช้กกดอัดกับร้อยละน้ำมันที่เหลือ	29
3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความดันที่ใช้กกดอัดกับร้อยละน้ำมันที่ขัดได้	29
3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำมันที่ขัดออกจากปีโตรเลียมแวกซ์และเวลาที่ใช้ในการกดอัด	30
3.5 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดหลอมเหลวกับชนิดของปีโตรเลียมแวกซ์	32
3.6 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกับชนิดของปีโตรเลียมแวกซ์	33
3.7 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความขาวกับชนิดของปีโตรเลียมแวกซ์	34
3.8 อัตราการเผาไหม้ของปีโตรเลียมแวกซ์ในช่วงระยะเวลา 0-5 เซนติเมตร	36
3.9 อัตราการเผาไหม้ของปีโตรเลียมแวกซ์ในช่วงระยะเวลา 5-10 เซนติเมตร	36
3.10 ปีโตรเลียมแวกซ์ก่อนการกดอัด	37
3.11 ปีโตรเลียมแวกซ์หลังการกดอัด	37
3.12 ปีโตรเลียมแวกซ์หลังการสกัด	38

## สารบัญภาพ (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.13 ตัวอย่างเทียนไช่่งผลิตจากปีโตรเลียมแวรกซ์	38
3.14 ความสัมพันธ์ระหว่างความดันที่ใช้กอัดกับร้อยละน้ำมันที่จัดออกได้	40
3.15 ความสัมพันธ์ระหว่างความดันที่ใช้กอัดกับค่าความขาวของปีโตรเลียมแวรกซ์	41
3.16 ความสัมพันธ์ระหว่างความดันที่ใช้กอัดกับความหนาแน่น	45
3.17 ไมโครแวรกซ์	46
3.18 ปลาล้มแวรกซ์	47
<hr/> 3.19 แวรกซ์จากเจ็น	<hr/> 47
3.20 แวรกซ์ผสมก่อนการกดอัด	48
3.21 แวรกซ์ที่ผ่านการกดอัดที่ความดัน 800 ปอนด์ต่อตารางนิวต์ (ก่อนสกัด)	48
3.22 แวรกซ์ที่ผ่านการกดอัดที่ความดัน 800 ปอนด์ต่อตารางนิวต์ (หลังสกัด)	49
3.23 แวรกซ์ที่ผ่านการกดอัดที่ความดัน 8,000 ปอนด์ต่อตารางนิวต์ (ก่อนสกัด)	49
3.24 แวรกซ์ที่ผ่านการกดอัดที่ความดัน 8,000 ปอนด์ต่อตารางนิวต์ (หลังสกัด)	50
3.25 แวรกซ์ที่ผ่านการกดอัดที่ความดัน 8,000 ปอนด์ต่อตารางนิวต์ (หลังสกัด) และผ่านการฟอกแล้ว	50

**ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่**  
 Copyright<sup>©</sup> by Chiang Mai University  
 All rights reserved

## 1. บทนำ

ปีโตรเลียมแวกซ์เป็นผลพลอยได้ (by product) จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ ซึ่งปีโตรเลียมแวกซ์นี้ยังมีน้ำมันดิบปนอยู่สูงประมาณร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก<sup>(1)</sup> ถ้านำปีโตรเลียมแวกซ์นี้มาผ่านกรรมวิธีการแยกขั้นน้ำมันปีโตรเลียมแวกซ์ออกจะทำให้ปีโตรเลียมแวกซ์มีความบริสุทธิ์สูง ปีโตรเลียมแวกซ์ที่มีความบริสุทธิ์สูงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมได้ เช่น ใช้ทำกระดาษเคลือบไข เทียนไขและสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมเคมี เป็นต้น

ในการผลิตเทียนไขนั้น ไข (waxes) ที่ใช้เป็นวัตถุคุณภาพจากเหล็กแนวตั้ง ๆ กัน แต่ที่นิยมใช้มากคือปีโตรเลียมแวกซ์ (petroleum waxes) เพราะให้แสงสว่างจากการเผาไหม้สูงกว่าและให้คุณสมบัติในการเผาไหม้ที่ดี นอกจากนี้ยังง่ายต่อการขีดรูป ปีโตรเลียมแวกซ์เป็นสารไฮโดรคาร์บอนชนิดอิมดัลส์วนมากเป็นพวงกนองร์มอลหรือโซ่อร์ตง มีพากไอก็อหรือโซ่กิงปันอยู่เล็กน้อย ได้จากการกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ

เนื่องจากปีโตรเลียมแวกซ์ที่ได้จากการกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์โดยตรง ดังนั้นจึงมีศึกษาวิจัยการขัดน้ำมันในปีโตรเลียมแวกซ์ มาบ้างแล้วในประเทศไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียม แต่ไม่ได้มุ่งเน้นสำหรับปีโตรเลียมแวกซ์ที่ใช้เป็นวัตถุคุณภาพผลิตเทียนไขในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

การพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเป็นการกระจายรายได้ประชากรเนื่องจากปัญหาการผลิตวัตถุคุณภาพในประเทศไทย ทำให้ยังคงต้องนำเข้าวัตถุคุณภาพที่มีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น ถ้าสามารถปรับปรุงคุณภาพวัตถุคุณภาพเหล่านี้ได้จะทำให้อุตสาหกรรมท้องถิ่นมีการขยายตัวมากขึ้น สำหรับกรรมวิธีที่ใช้ควรเป็นการนำเทคโนโลยีที่ง่ายและลงทุนน้อย ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงศึกษาวิธีทางกายภาพที่สามารถขัดน้ำมันออกจากปีโตรเลียมแวกซ์ที่ใช้เป็นวัตถุคุณภาพผลิตเทียนไขให้มีคุณภาพสูงขึ้นเพื่อลดปัญหาดังกล่าว

### 1.1 ความหมายของแวกซ์

แวกซ์ในทางปฏิทินหมายถึง สารใดๆ ที่มีลักษณะคล้ายไข่ฟอง<sup>(2)</sup> เช่น พาราฟินแวกซ์ (สารผสมไฮโดรคาร์บอน) แต่ในทางเคมีแวกซ์หมายถึง เอสเตอร์ที่เกิดจากการรวมตัวระหว่างไฮโดรคาร์บอนที่มีโซ่อิยาวกับกรดไขมันที่มีโซ่อิยาวย มีสูตรทั่วไปคือ  $RCOOR'$  โดยที่  $R'$  เท่ากับ  $C_{24}$  ถึง  $C_{36}$  และมักจะเป็นสายโซ่ที่อิมดัลส์ แต่ถ้ามีพันธะคู่ก็มักจะมีในส่วนที่เป็นอัลกอฮอล์คือ  $R'$

## 1.2 คุณสมบัติของแวกซ์

แวกซ์เป็นสารเคมีที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ เป็นสารประกอบที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง เป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง เป็นเอสเตอร์ของกรดไขมันและอัลกออล์ มีกลิ่น สีเฉพาะตัว ติดไฟได้ มีสมบัติเป็นไดอะลेकตริกที่ดี ละลายได้ดีในตัวทำละลายอินทรีย์ ไม่ละลายน้ำ

## 1.3 ประเภทของแวกซ์

### 1.3.1 แวกซ์ธรรมชาติ<sup>(3)</sup>

1.3.1.1 แวกซ์จากพืช เป็นแวกซ์ที่เกิดจากพืช พนอยู่ในพืชหลายชนิดมีอยู่แทนทั่วโลก แล้วแต่ว่าแวกซ์ชนิดใดที่มีประโยชน์และมีคุณภาพดี แวกซ์จากพืชที่ควรรู้จักมีดังนี้

1. Bayberry Wax เอามาจากเปลือก *myrica cerifera* ส่วนมากพบที่ประเทศสหรัฐอเมริกา บางตัวของ *myrica* พบที่แหลมถูกโอบ หลอมเหลวที่อุณหภูมิ  $40^{\circ}\text{C}$  ถึง  $44^{\circ}\text{C}$  มีความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 0.97-0.99 มีค่าครรชนีหักเห (refractive index) เท่ากับ 1.4363 ที่  $80^{\circ}\text{C}$  ใช้ในการทำเทียน ไข่ ใช้ในการทำยา

2. Candelilla Wax พบจากการข้นออกของ *euphorbia qatisyphilitica* ซึ่งมีอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเม็กซิโกและทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา จากไข่ของตันไม้ชนิดนี้ถ้าเรานำมาต้ม กับน้ำ และใส่กรดซัลฟูริกเข้มข้นลงไปเล็กน้อยจะได้ 2-3% ของแวกซ์ สามารถละลายในคาร์บอนเตตระคลอไรด์ มีสีเหลืองปนน้ำตาล มีสูตร โมเลกุลคือ  $\text{C}_{30}\text{H}_{62}$  จุดหลอมเหลว  $62^{\circ}\text{C}$  ค่าความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 0.983-1.00 ค่าครรชนีหักเหเท่ากับ 1.4555 ที่  $71^{\circ}\text{C}$  ใช้ทำเทียน ไข่ น้ำมันขัดเงา แผ่นเสียง

3. Chinese Wax พนอยู่ตามกิ่งของ *fraxinux chinensis* พนมากที่ประเทศจีน ใช้ทำเทียน ไข่ น้ำมันขัดเงา มีสีขาวหรือเหลือง ค่าความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 0.970

4. Coca Wax มีในใบพืชตระกูล *erythoxyac* พนในประเทศอินโดเนเซีย ศรีลังกา เปรู โภลิติเวีย บราซิล มีสูตร โมเลกุลคือ  $\text{C}_{33}\text{H}_{66}\text{O}_2$  หลังจากทำให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นสีขาว จุดหลอมเหลวที่  $70^{\circ}\text{C}$  และละลายได้ในเอทานอลที่ร้อน ใช้ทำหมากฟรัง

5. Carnauba Wax ได้จากใบและเม็ดของปาล์มน้ำในประเทศบราซิล และทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา มีสีเหลืองอ่อนหรือสีขาว มีค่าความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 0.990-1.00 ที่  $15^{\circ}\text{C}$  ละลายได้ในเอทานอลที่ร้อน ซึ่งแวกซ์ด้วยน้ำมีชื่อทางการค้าต่างๆ กัน ขึ้นอยู่กับเบอร์ เช่นตัวอย่าง โครงการบอนที่เป็นองค์ประกอบ ใช้ทำประโยชน์ เช่น ทำเทียน ไข่ น้ำมันขัดเงารองเท้า แผ่นเสียง

6. Japan Wax ได้จากผลของ *rhus succedanea* พนในประเทศญี่ปุ่น อินเดียตะวันออกอินโดจีน ไม่ใช่แวกซ์ที่แท้จริงแต่เป็นกลีเซอไรด์ มีสีเหลือง มีจุดหลอมเหลวที่  $53^{\circ}\text{C}$  ค่าความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 0.970-0.980 ใช้ทำสนับ ไม้ขีดไฟ เทียน ไข่ สารขัดเงา

7. กลีเซอโรค์แวกซ์ พนจากเปลือกของ cane glass ในประเทศอสเตรเลีย มีส่วนผสมเป็นแบบเดียวกับ carnauba wax ละลายได้ลึกน้อยในอีเชอร์ มีจุดหลอมเหลวที่  $82^{\circ}\text{C}$

8. Sugar cane Wax เป็นผลมาจากการสกัดน้ำตาลที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้จากอ้อย จะมีสีน้ำเงินโดยการคั้นจากน้ำอ้อยแล้วนำน้ำอ้อยมากรองโดยใช้เบนซอล(benzol) เป็นตัวทำละลาย มีสมบัติคือ แข็ง มีสีเหลืองสามารถละลายได้ในน้ำร้อน มีจุดหลอมเหลวที่  $55\text{-}62^{\circ}\text{C}$  ค่าความถ่วงจำพวกเท่ากับ 0.961

9. Ocuba Wax ได้จากผลไม้พวง myristica ocuba officinalis ซึ่งปลูกบนชายฝั่งของอุ่นแม่น้ำอะเมซอน มีความถ่วงจำพวกเท่ากับ 0.920 จุดหลอมเหลว  $39.4^{\circ}\text{C}$  ในบริษัทใช้ทำเทียนไว้

### 1.3.1.2 แวกซ์จากสัตว์

1. Wool fat ได้จากพวงขนแกะ ซึ่งไม่ค่อยจะบริสุทธิ์นัก ใช้เป็นองค์ประกอบในเครื่องสำอาง

2. Spermaceti ส่วนมากมีสีขาวพนมากในปลาดาว ค่าความถ่วงจำพวกเท่ากับ 0.945-0.960 จุดหลอมเหลว  $44\text{-}47.5^{\circ}\text{C}$  ใช้ทำเทียนไว้และสนุ่น

3. Bees Wax ได้มาจากการผึ้งงาน ตอนยังไม่ได้ฟอกสีเรียกว่า ชี้ผึ้งเหลือง เมื่อฟอกสีแล้วเรียกว่า ชี้ผึ้งสีขาว ประโยชน์ในการทำเทียนไว้ เครื่องสำอาง และเทป

4. Shellac Wac พนในประเทศอินเดียไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ในทางการค้า สามารถใช้ทำน้ำยาขัดเจาได้ มีจุดหลอมเหลวที่  $72\text{-}80^{\circ}\text{C}$

### 1.3.1.3 แวกซ์จากแร่

Mineral Wax เป็นสารที่สกัดมาจากถ่านหินสีน้ำตาลและถ่านหินลิกไนต์ โดยการนำถ่านหินมาทำให้แห้งแล้ว ใช้ตัวทำละลายผสมระหว่างอัลกอฮอล์และเบนซิน มีจุดหลอมเหลวที่  $84.0^{\circ}\text{C}$  ค่าความถ่วงจำพวกเท่ากับ 1.00 ใช้ทำเทียนไว้ ทำแผ่นเสียง

### 1.3.1.4 ปีโตรเลียมแวกซ์

เป็นแวกซ์ที่เกิดจากพวงพืชและสัตว์ เป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนของแวกซ์ ปีโตรเลียมแวกซ์เราใช้ประโยชน์ในงานที่สำคัญคือ การทำกระดาษห่อขันน้มทำเทียนไว้ ในอุตสาหกรรมปัจจุบันนี้แวกซ์ที่ใช้ส่วนใหญ่มาจากปีโตรเลียมแวกซ์ถึง 90% และแวกซ์จากพืชและสัตว์ 10%

ปีโตรเลียมแวกซ์มีความแตกต่างกันในธรรมชาติ โดยส่วนประกอบของไฮดร์คาร์บอนที่เป็นพาราฟินโซ่อ่อง ไอโซพาราฟินและไฮคลพาราฟินเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีชื่อเรียกต่างๆ กันไป เช่น พาราฟินแวกซ์ ไมโครคริสตัลไลน์แวกซ์ (microcrystalline wax) ปีโตรลาทัมแวกซ์ (petrolatum wax) ส่วนใหญ่มีสูตรโมเลกุลเป็น  $\text{C}_3(\text{CH}_2)_n\text{CH}_3$  เมื่อ  $n > 18$  เป็นของแข็งที่อุณหภูมิปกติ ( $25^{\circ}\text{C}$ ) และมีความหนืด 33-45 SUS ที่  $99^{\circ}\text{C}$

## ปีโตรเลียมแวกซ์ สามารถแยกเป็นชนิดต่างๆ ได้ดังนี้

### 1. พาราฟินแวกซ์ (paraffin wax)

ประกอบด้วยไฮdrocarbon บานที่ถูกเรียกว่าแวกซ์ที่กลั่นได้ (distillate wax) ผลิตภัณฑ์ที่กลั่นออกมามีเมื่อปล่อยให้เย็นลงจะมีจุดหลอมเหลวที่ 48-65°C มีผลึกเป็นแผ่น ซึ่งเป็นพากนอร์ ผลพาราฟินเป็นส่วนใหญ่ มีไอโซพาราฟินและไซโคลพาราฟินปนอยู่ด้วย โดยปกติแล้วความข้าวของสายโซ่ไม่เกลอกอยู่ในช่วง  $C_{22}-C_{30}$  มีน้ำหนักไม่เกลอกเฉลี่ยประมาณ 360-420 และเป็นผลึกขนาดใหญ่หรือเป็นแผ่น พาราฟินแวกซ์อาจแบ่งตามปริมาณน้ำมัน (oil content) ที่ยังคงผสมอยู่สามารถแบ่งย่อยได้อีกดังนี้

- Fully Refined Paraffin Wax จุดหลอมเหลว 50-71°C ไม่มีปริมาณน้ำมันเลยหรือถ้ามีปริมาณน้ำมันบ้างต้องมีน้อยกว่า 0.5% โดยน้ำหนัก และมีเบอร์สีเท่ากับ +21 หรือมากกว่า (ASTM 156-64) ซึ่งเบอร์สีจะถูกวัดโดยใช้ saybolt chromometer scale (ถ้าเป็นสีเหลืองจะมีค่าเท่ากับ 0 แต่ถ้าเป็นสีขาวจะมีค่าเท่ากับ +30) ไม่มีรีส ไม่มีกลิ่น เนื่องจากมีความบริสุทธิ์ จึงใช้ในการเคลือบภาชนะบรรจุอาหาร อุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง

- Semi-refined Paraffin Wax หรือ Candle Wax มีปริมาณน้ำมันมากกว่า 1.5% โดยน้ำหนัก มีเบอร์สีเท่ากับ +21 หรือต่ำกว่า จะมีสีคล้ำกว่า fully refined paraffin wax และยังมีสมบัติอื่นๆ ด้อยกว่าอีกด้วย

- Scale Wax มีปริมาณน้ำมัน 2-3% โดยน้ำหนักหรืออาจสูงถึง 5% แวกซ์ชนิดนี้มีจุดหลอมเหลวต่ำถึง 43°C มีสีเหลือง และมีเบอร์สี +10

ซึ่งราคาของพาราฟินแวกซ์จะขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ โดยปกติแวกซ์ที่มีจุดหลอมเหลวสูงจะมีเปอร์เซนต์ความบริสุทธิ์สูง

### 2. ไนโครคริสตัล ไลน์แวกซ์ (microcrystalline wax)

ประกอบด้วยยัลเกนชนิดอื่นตัวที่เป็นโซ่อิง และไม่เกลอกที่เป็นวงกลมมากกว่าไม่เกลอก โซ่อิง มีจำนวนการบอนอะตอนในสายโซ่ประมาณ 36-60 อะตอน ได้จากการนำน้ำมันหล่อลื่นหนักมากกลั่น มีจุดหลอมเหลวระหว่าง 65-100°C มีไม่เกลอกให้ญี่ปุ่นและมีความหนืดสูงกว่าพากพาราฟินแวกซ์ โดยปกติถ้าบริสุทธิ์จะมีสีขาว บางทีมีสีเหลือง สีทอง และสีน้ำตาล มีปริมาณน้ำมัน 0.5-5% โดยน้ำหนัก มีน้ำหนักไม่เกลอกประมาณ 600-800 ทำให้ยากในการวิเคราะห์หาองค์ประกอบ เป็นแวกซ์ที่มีไม่เกลอกโซ่อิงเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นทำให้แวกซ์มีโครงสร้างเป็นแบบผลึกละเอียดขนาดเล็ก นำ slack wax ที่ได้จากการกลั่นน้ำหนัก (heavy distillation) หรือการนำน้ำมันมาสกัดด้วยตัวทำละลายเอ็นน้ำมันออก ในส่วนของตัวสกัดจะมีน้ำมันปนอยู่จะนำมาผลิตในคริสตัลไลน์แวกซ์ได้

### 3. ปีโตรลัทัม (petrolatum หรือ petroleum jelly)

ประกอบด้วยไฮโซพาราฟินและไฮคลพาราฟินเป็นส่วนใหญ่และมีอะโรแมติกปนอยู่บ้าง มีปริมาณน้ำมันสูงจึงมีลักษณะเหนียวหนืด ปีโตรลัทัมประกอบไปด้วยในโครงสร้างตัลไอล์เวกซ์ แต่ไม่ใช่ว่าในโครงสร้างตัลไอล์เวกซ์เป็นปีโตรลัทัม ดังนั้นปีโตรลัทัมจึงขึ้นอยู่กับโครงสร้างและน้ำหนักโน้มเล็กของเวกซ์มากกว่าจะขึ้นอยู่กับน้ำมันปีโตรเลียมที่สกัดแล้ว ปีโตรลัทัมสามารถผลิตมาจากการสกัดของน้ำมันหล่อลื่นหนัก (heavy lubricating oil cut) โดยวิธีการใช้ตัวทำละลายและตกลตะกอนที่อุณหภูมิห้อง จะมีสถานะกึ่งเหลวกึ่งแข็งและความหนืดประมาณ 60-120 SUS ที่อุณหภูมิ 99 °C จุดหลอมเหลวอยู่ในช่วง 43-79 °C มีปริมาณน้ำมันมากกว่า 10% โดยปริมาตร ระดับการทำให้บริสุทธิ์ขึ้นกับการนำไปใช้งาน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม

#### 1.3.2 เวกซ์สังเคราะห์ในทางเคมี

การสังเคราะห์เวกซ์อาจทำได้หลายวิธี<sup>(3)</sup> ดังต่อไปนี้

1. โพลิเอธิลีนทำปฏิกิริยากับไฮดรอกซีกรูป จะได้โพลิเอธิลีนเวกซ์ที่มีน้ำหนักโน้มเล็ก ประมาณ 2000
2. เอธิลีนออกไซด์รวมกับไฮดรอกซิลิกอัลดีไฮด์ จะได้โพลิออกซิเอธิลีนไกลดอล
3. ปฏิกิริยาคลอรินเข้าของแ芬ฟาราลีน จะได้ชาโลเวกซ์
4. เวกซ์ประเภทคิโตนมีทั้งที่เป็นสายโซ่และแบบเป็นวง (cyclic)
  - 4.1 จากคิโตนแบบเดียวกัน โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งเป็นกรดไขมัน
  - 4.2 จากคิโตนไม่ใช้แบบเดียวกัน ใช้วิธีพรีเดลกราฟท์ของกรดไขมัน
5. เอามีด (amide) ทำปฏิกิริยากับกรดไขมันทำให้สายโซ่ยาวขึ้นโดยการใช้ความร้อน
6. อิมไนด์ (imide) ซึ่งได้จากปฏิกิริยาการควบแน่น ระหว่างพาราควิโนนไอกิรด์ (phthalic anhydride) กับอะลิฟติกอะมีนปฐมนิเทศ (primary aliphatic amine) จะได้พาราลิไมด์ (phthalimide) ใช้ในการขัดเงาและอุตสาหกรรมกระดาษ

#### 1.4 กระบวนการในการแยกพาราฟินเวกซ์

พาราฟินเวกซ์อาจได้มาจากการกระบวนการ<sup>(2,5)</sup> ต่อไปนี้

1. การแยกเวกซ์โดยไม่ใช้ตัวทำให้อedio ลง (Dewaxing without the use of diluents) เป็นวิธีเก่าและง่ายที่สุดในการเอาเวกซ์ออกจากน้ำมัน คือนำเวกซ์ที่มีน้ำมันอยู่มาทำให้เย็น โดยไม่ต้องเติมตัวทำละลายใดๆ ลงไป และต้องรอให้เวกซ์ตกลึกเป็นแผ่นใหญ่เท่าที่จะทำได้ จากนั้นแยกเวกซ์ออกจากน้ำมันโดยการกรองที่ใช้ความดันสูง พากนอร์มอลพาราฟินจะให้ผลลัพธ์เป็นคริสตัล (coarse crystal) ในขณะที่พากไฮโซพาราฟินและพากไฮคลพาราฟินจะให้ผลลัพธ์เป็นคริสตัลละเอียด (fine crystal)

structure) ดังนั้นการมีไอโซพาราฟินมากๆ จะทำให้มีข้อจำกัดโดยการกรองแวกซ์ได้ยากหรือกรองไม่ได้เลย

**2. การแยกแวกซ์โดยใช้ตัวทำให้เจื้อจาง (Dewaxing with the use of diluents)** การแยกแวกซ์ออกโดยใช้ตัวทำให้เจื้อจางเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Solvent dewaxing method คือใช้ตัวทำละลายหรือตัวทำละลายผสมละลายน้ำมันที่ผสมอยู่ กรณีที่ตัวทำละลายเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจะต้องมีการบ่อนสะตอนน้ำมันอย่างกว่า 5 อะตอม อาจใช้ตัวทำละลายระหว่างเมธิลเอธิลกีโคนและโทกูอิน ส่วนคีโตนตัวอื่นๆ ที่นิยมใช้ เช่น กันนิชี่จะใช้เพียงอย่างเดียว เช่น เมธิลไอโซบิวทิลกีโตน (methyl isobutyl ketone) และเมธิลนอร์มอลบิวทิลกีโตน (methyl n-butyl ketone) หรือผสมกับตัวทำละลายอะโรแมติก (aromatic solvent) ให้เป็นสารละลาย โดยทั่วไปจะใช้ตัวทำละลายเป็นเมธิลเอธิลกีโตนผสมกับโทกูอิน คีโตนจะเป็นตัวทำให้แวกซ์แตกตัว ก่อนจะนำไปกรอง โทกูอินจะเป็นตัวช่วยในการแยกน้ำมันออกจากแวกซ์ ที่อุณหภูมิต่ำ

### 1.5 การผลิตแวกซ์

กระบวนการผลิตแวกซ์ในทางอุตสาหกรรม มีวิธีผลิตอยู่ 2 วิธีคือ


#### 1. การผลิตแวกซ์โดยวิธี sweating process

กระบวนการนี้เป็นการทำให้แวกซ์ปราศจากน้ำมัน โดยการนำน้ำมันที่มีแวกซ์ปนอยู่ที่หลอมเหลวใส่ลงในถาด กันดาดไส้ metal gauze สูงจากกันดาดประมาณ 10 cm. ถาดติดอยู่บนล้อเลื่อน ก่อนจะเทแวกซ์ที่หลอมเหลวลงในถาดนี้จะต้องใส่น้ำจันท่วม metal gauze ซึ่งมีรูพรุนน้ำมันที่มีแวกซ์ปนอยู่หลอมเหลวจะถูกทำให้เบ่งตัวโดยการผ่านอากาศเย็นไปอย่างช้าๆ เท่านั้นในถาดที่ไปวางจะติดอยู่ที่ metal gauze เป็นแผ่นใหญ่ จากนั้นถาดจะถูกเคลื่อนไปยัง sweating chamber (หรือ sweating tunnel) โดยถาดจะเลื่อนช้าๆ จากอุณหภูมิต่ำ ไปยังส่วนที่ร้อนปลายสุดของอุโมงค์ น้ำมันที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ และยังมีปืนอยู่กับแวกซ์จะไห้แลแยกออกจากแผ่นแวกซ์เป็นน้ำมันหยดลงมาเรียกว่า “ foot oil ” ส่วนแวกซ์จะถูกเทออกจากราด และนำไปหลอมให้เป็นของเหลวเพื่อนำไปเก็บไว้ในถังเก็บก่อนที่จะนำไปปรับสภาพเป็นครั้งสุดท้ายต่อไป ตัวอย่างกระบวนการ การ sweating แสดงในรูปที่ 1.1


#### 2. การผลิตแวกซ์โดยใช้ตัวทำละลาย (solvent deoiling process)

เป็นกระบวนการที่นิยมใช้ในการกำจัดน้ำมันออกจากแวกซ์ที่ดีกว่า sweating process และยังสามารถใช้กับแวกซ์ที่มีโครงสร้างผลึกเด็กๆ ได้ เป็นวิธีที่ใช้กันโดยทั่วไป ตัวทำละลายที่นิยมใช้คือ เมธิลเอธิลกีโตน/โทกูอิน โดยนำแวกซ์ที่มีน้ำมันผสมอยู่มาละลายในตัวทำละลายผสม ดังกล่าว ในสัดส่วนที่เหมาะสมจะร้อน เมื่อทำให้เย็นลงแวกซ์จะแยกตัวออกจากสารละลาย แล้วจึงกรองโดยมีการปรับความหนืด ด้วยการเติมตัวทำละลายที่ทำให้เย็นแล้วลงไป แวกซ์ที่ผ่านกระบวนการ

แล้ว (wax finishing) ยังคงมีน้ำมันปนอยู่ประมาณ 8% นอกจากราefined wax ตัวทำละลายพสมเมธิลเอธิลีโตนและเบนซิน เป็นต้น รูปที่ 1.2 แสดงการผลิตแวกซ์โดยใช้เมธิลเอธิลีโตน



รูปที่ 1.1 การผลิตแวกซ์โดยวิธี sweating



รูปที่ 1.2 กระบวนการแยกน้ำมันออกจากแวกซ์โดยใช้เมธิลเอธิลีโตน

## 1.6 วิธีตรวจสอบพาราฟินแวกซ์ ไมโครคริสตัลไลน์แวกซ์ และบิโตรลัตัม

(Methods of Testing Paraffin wax, Microcrystalline wax and Petrolatum)

การตรวจสอบสมบัติของแวกซ์ที่ทำให้บริสุทธิ์มาแล้วมีหอยวิช<sup>(6)</sup> ดังต่อไปนี้

### 1. จุดหลอมเหลวและจุดแข็งตัว (Melting Point and Setting Temperature)

ปล่อยให้แวกซ์ที่หลอมเหลวแล้วเย็นลงในเครื่องมือเฉพาะที่ใช้ในการหาจุดแข็งตัว โดยบันทึกอุณหภูมิทุกๆ 30 วินาที ถ้าอุณหภูมิคงที่ในช่วง  $0.1^{\circ}\text{C}$  ให้อ่านอุณหภูมิทุกๆ 15 วินาที แล้วอ่าน 5 ครั้งแสดงว่าถึง setting point แล้ว (IP 55/67 ; ASTM D 87-66) อาจจะหาได้โดยการใช้แวกซ์ที่หลอมแล้วหยดลงไปในกระเบาะของเทอร์โนมิเตอร์แล้วสอดเข้าไปในขวด จากนั้นหมุนเทอร์โนมิเตอร์ช้าๆ อุณหภูมิของหยดปิโตรเลียมแวกซ์ซึ่งหมุนเทอร์โนมิเตอร์ถูกบันทึกหากาจุดที่เกิดการแข็งตัว

### 2. สี ( Colour )

การคุ้ยศึกษาด้วยตาเปล่าในสถานะที่เป็นของเหลว จากนั้นเปรียบเทียบสีของแวกซ์ที่หลอมเหลว กับแก้วสีมาตรฐาน (colored standard glasses) ที่ความเข้มของสีต่างๆ ถ้าใช้ saybolt method (ASTM D156-64) ความเข้มของสีแวกซ์จะถูกเปรียบเทียบกับแก้วสีมาตรฐาน โดยการใช้เครื่องวัดสี (Lovibone tintometer)

### 3. กลิ่น ( Odor )

วิธี IP 185/65 และ ASTM D1833/64 ให้กำหนดค่าลิ่นของแวกซ์ โดยมีรายชื่อย่างน้อย 5 ชนิด ความเข้มของกลิ่นจะแสดงโดยสเกล 1-4 แล้วบันทึกสิ่งที่สังเกตได้ทั้งหมดเป็นค่าเฉลี่ย

### 4. องค์ประกอบของน้ำมัน ( Oil content )

ละลายสารตัวอย่างแวกซ์ในเมทิลเอธิลก๊อกน แล้วปล่อยให้เย็นถึง  $-31.6^{\circ}\text{C}$  ( $-25^{\circ}\text{F}$ ) กรองเอาตะกอนออกแล้วระเหยเอาตัวที่ละลายออกจาก filtrate และขั้นน้ำหนัก residue ที่ได้ (ASTM D 721-65T, IP 158/66T) การทำทั้งหมดจะทำภายใต้สภาวะมาตรฐาน และในเครื่องมือที่มาตรฐานความถูกต้องจะใช้สำหรับความสามารถในการละลายได้ของแวกซ์

### 5. ความทวนแรงทะลุ ( Penetration ) (ASTM D 1321-65)

การทวนแรงทะลุของแวกซ์ทำได้ โดยการใช้เข็มมาตรฐานแทงให้ทะลุเข้าไปในเนื้อแวกซ์เป็นระยะประมาณ 0.1 mm. เข้าไปในสารตัวอย่างในสภาวะที่กำหนด น้ำหนักที่ใช้ เวลาและอุณหภูมิ ค่าที่ได้แสดงความแข็ง(hardness) ของแวกซ์

### 6. ความทวนแรงดึง ( Tensile strength ) (ASTM 1320-76 ; TAPPI 644 OS-67)

Tensile strength เป็นแรงที่ใช้ในการคั่งชิ้นทดสอบแวกซ์ที่มีรูปเป็นคันเบลอกอเป็นชิ้นเล็กๆ ค่าที่หาได้ขึ้นกับวิธีเตรียมแวกซ์ตัวอย่าง ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราการเย็บตัวของแวกซ์ และระยะเวลาที่ทึงไว้ด้วย ส่วนขนาดของแวกซ์ที่จะใช้ก็ต้องใหญ่เพียงพอ จึงจะสามารถหาค่าได้

## 7. ความหนืด ( Viscosity )

ความหนืดของแวกซ์ที่หลอมเหลว มีความสำคัญมากในการนำแวกซ์ไปใช้เคลือบกระดาษ ในอุตสาหกรรม การวัดค่าความหนืดของปิโตรเลียมแวกซ์ จะผสมกับ additive แล้วทำ hot melt อชิบายไว้ใน ASTM D 2669-67

### 1.7 การประยุกต์ใช้และการนำไปใช้ประโยชน์

ปิโตรเลียมแวกซ์แม้จะไม่ว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา แต่ในทางอุตสาหกรรมมีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างมากมาย ดังต่อไปนี้

#### 1. อุตสาหกรรมทำเทียน ไห ( candle marking industries )

ในอุตสาหกรรมทำเทียน ไหนี้ถือว่าเป็นผู้ที่ใช้ปิโตรเลียมแวกซ์มากเป็นอันดับหนึ่ง โดยปกติจะใช้พาราฟินแวกซ์ประগาท fully refined paraffin wax เป็นองค์ประกอบหลัก นอกจากนี้ยังมีการเติมสารเติมแต่ง (additive) เช่นกรดสเตรียริก (แวกซ์สังเคราะห์) ปลายแวกซ์ และไมโครคริสตัลไลน์แวกซ์ ผลิตโดยการใช้แม่พิมพ์ แต่ในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆ มีการใช้วิธีอัดรีด (extrusion) กันอย่างกว้างขวาง

#### 2. อุตสาหกรรมกระดาษ ( paper industries )

ใช้เป็น sizing agent ซึ่งทำให้กระดาษมีคุณสมบัติขึ้น เช่น ลดการม้วนของกระดาษ เพิ่มความด้านทานน้ำ หนึก และกระ กันจากนี้ยังทำให้กระดาษมีพิเศษเป็นมัน และยังใช้ในการเคลือบเพื่อความแข็งแรง เช่น กระดาษไห เคลือบด้านในของกล่องบรรจุอาหาร

#### 3. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ( packaging industry )

สำหรับกระดาษที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์ (packaging paper) และหีบห่อ (wrapping paper) นักจะปรับปรุงคุณภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งกระบวนการนี้จะรวมไปถึงการทำกระดาษให้มีความด้านทานต่อน้ำและไอ้น้ำ กันจากนี้ยังรวมไปถึงการเพิ่มการทนต่อแรงดึงให้กับกระดาษ

#### 4. การประกอบในอุตสาหกรรมยาง ( rubber compoundin )

ปิโตรเลียมแวกซ์ถูกใช้ในอุตสาหกรรมยาง เพื่อที่จะลดและป้องกันการแตกสลายเนื่องจากไอโซนของพันธะคู่ในโมเลกุลยาง โดยจะทำการละลายในยางที่ทำวัสดุในเชื้อน(vulcanization) แต่จะเข้ากันไม่ได้หรือไม่ละลายเมื่อยางมีอุณหภูมิต่ำลง ปิโตรเลียมแวกซ์จะเกิดเป็นแผ่นบางที่ผิวหน้าของยางซึ่งคล้ายกับเป็นการป้องกันทางกายภาพจากการถูกไอโซนและอากาศ โดยปกติมักจะใช้ปิโตรเลียมแวกซ์ชนิด พาราฟินแวกซ์ในปริมาณ 0.1-3% ของน้ำหนัก

#### 5. สารขัดเงา ( polishes )

ปิโตรเลียมแวกซ์สามารถใช้ผสมกับสารเคมีอื่นๆ เพื่อเป็นสารขัดเงาได้ โดยแวกซ์จะกระจายตัวอยู่ในตัวทำละลายอินทรีย์ที่ระเหยได้ หรือกระจายตัวอยู่ในของเหลว (aqueous dispersions) เช่น ครีม

### 6. Wax emulsions

โดยการผสมแวกซ์ที่หลอมเหลวกับน้ำที่ร้อนซึ่งจะกลายเป็นอิมัลชีฟอยิงแวกซ์(emulsifying wax) ซึ่งการเป็นตัวจะเป็นตัวควบคุมขนาดของอนุภาคและความหนืด นอกจากนี้ยังมีการผสมพอลิเมอร์เรซินลงไปด้วย ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษและกระดาษแข็ง (paperboard)

#### 1.8 ความเป็นพิษของแวกซ์


เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรแมติกไฮโดรคาร์บอน (polycyclic aromatic hydrocarbon) เป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogen) ซึ่งสารประกอบดังกล่าวเป็นสารที่มีจุดเดือดสูง อาจปะปนอยู่กับปีโตรเลียมแวกซ์ได้ หลายประเทศได้ตระหนักถึงอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งเกิดจากการนำผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมแวกซ์มาใช้ในการบรรจุหินห่ออาหาร ปีโตรเลียมแวกซ์ที่จะนำไปใช้จึงต้องกำจัดสารโพลีไซคลิกอะโรแมติกไฮโดรคาร์บอน ดังกล่าวออกเสียก่อน โดยใช้ dimethyl sulfoxide และวน้ำเอ้าปีโตรเลียมแวกซ์มาวัดการคุณลักษณะช่วง ญี่วิสิเบิล เพื่อตรวจสอบว่าไม่มีโพลีไซคลิกอะโรแมติกไฮโดรคาร์บอนนี้

จากการตรวจหาสารก่อมะเร็งในแวกซ์โดยใช้โคมาโตกราฟีกระดาษ(paper chromatography) ซึ่งเป็นวิธีของเยอร์นัน พนว่ามีสารก่อมะเร็งชนิดโพลีอะโรแมติกไฮโดรคาร์บอน (polyaromatic hydrocarbon) ถึง 3 ชนิด Shubik และผู้ร่วมงานได้ทดลองใช้ปีโตรเลียมที่กำจัดสารก่อมะเร็งออกแล้วมาทดลองกับสัตว์ พนว่าไม่มีอันตรายต่อสัตว์ทดลองแต่ประการใด

## 2. การทดลอง

### 2.1 การวิเคราะห์คุณสมบัติของปีโตรเลียมแวกซ์ ตัวอย่างแวกซ์ชนิดอื่น ๆ และผลิตภัณฑ์เทียนไข

**2.1.1 สารตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง** ตัวอย่างแวกซ์จากโรงงานผลิตเทียนไขในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย แวกซ์จากฝางฟอกสีและไม่ฟอกสี, แวกซ์จากจีน, ปาล์มแวกซ์ และไมโครแวกซ์ ดังแสดงในรูปที่ 2.1 - 2.5 ตัวอย่างเทียนไขประกอบด้วย เทียนไขชนิดไม่หังผลสีเหลือง เทียนไขชนิดหังผลสีเข้ม เทียนไขชนิดหังผลสีแดง และเทียนไขชนิดหังผลสีขาว




รูปที่ 2.1 แวกซ์จากฝางไม่ฟอกสี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © by Chiang Mai University

All rights reserved



รูปที่ 2.2 แวกซ์จากฝางฟอกสี



รูปที่ 2.3 แวกซ์จากจีน



รูปที่ 2.4 ปาล์มแวงซ์




รูปที่ 2.5 ไม้โครแวงซ์

### 2.1.2. เครื่องมือการทดลอง

2.6

### เครื่องมือหาจุดหลอมเหลวจากกราฟการเย็นตัว ดังแสดงในรูปที่



รูปที่ 2.6 เครื่องมือหาจุดหลอมเหลวจากกราฟการเย็นตัว

เครื่องมือหาจุดหลอมเหลวแบบบุชิอสเจ็มพี 20 (Buchi SMP-20 Melting Point Determinator), Stormer Viscometer เพื่อหาความหนืด และเครื่องมือวัดความขาว (Universal-Me Beinheil UME 3)

**2.1.3 การทดลองและวิธีการ** ในงานวิจัยนี้ทำการวิเคราะห์หาความหนาแน่น ปริมาณน้ำมัน ความหนืด ความขาว และจุดหลอมเหลว

2.1.3.1 วิเคราะห์หาความหนาแน่น หากความหนาแน่นของวัตถุคืนที่ใช้ในการผลิตเทียนໄท หั้ง 5 ชนิด

2.1.3.2 หาปริมาณน้ำมันที่เจือปนในปิโตรเลียมแวกซ์ โดยวิธีการตกผลึก ใช้สารละลายน้ำมัน เช่น เมทธิล ออทิล คิโตน (Methyl Ethyl Ketone) ต่อโทลูอิน (Toluene) ในอัตราส่วน 1.5 ต่อ 1 โดยปริมาตร แล้วนำไปผสมกับแวกซ์ตัวอย่างในอัตราส่วน 3 ต่อ 1 โดยน้ำหนัก นำสารผสมที่ได้ไปอุ่นที่อุณหภูมิประมาณ 40 - 50 องศาเซลเซียส จนกระทั้งรวมเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว ทำการตกผลึกโดยแช่ในน้ำเย็นจนเกิดผลึกสมบูรณ์ จากนั้นนำไปกรองภายใต้สูญญากาศและหาปริมาณน้ำมันที่เจือปนได้

2.1.3.3 ความหนืด ใช้เครื่องมือ Stormer Viscometer หากความหนืดของตัวอย่างแวกซ์ โดยทำการทดลองที่อุณหภูมิ 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียสตามลำดับ

2.1.3.4 ความขาว หาค่าความขาวของตัวอย่างแวกซ์หั้ง 5 ชนิดโดยเครื่องมือวัดค่าความขาวและใช้สารมาตรฐานคือ แบบิโรที่มีค่าความขาว 99 % เป็นตัวเบรย์นเทียน นำตัวอย่างมาประมาณ 20 กรัม บรรจุในแม่แบบทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร จากนั้นกดอัด

ด้วยเครื่องไฮดรอลิกความดัน 50 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร จะได้ตัวอย่างหนาประมาณ 1 เซนติเมตร

#### 2.1.3.4 หลอมเหลว การหาจุดหลอมเหลวท่า 2 วิธี คือ

1. หากการภาพการเย็นตัวโดยเครื่องมือที่ประดิษฐ์ขึ้น นำสารตัวอย่างไปอุ่นจนหลอมเหลวใส่ในหลอดทดลอง นำมาประกอบเครื่องมือดังรูปที่ 2.6 บันทึกอุณหภูมิกับเวลาทุก ๆ 30 วินาที นำข้อมูลที่ได้ไปเขียนกราฟระหว่างอุณหภูมิกับเวลา จุดเปลี่ยนความชันที่ได้คือจุดหลอมเหลวของสารตัวอย่าง
2. หาจุดหลอมเหลวโดยประมาณจาก Electrothermal Melting Point Apparatus จากนั้นหาจุดหลอมเหลวแบบอิเล็กทรอนิกส์โดย Buchi SMP-20 Melting Point Determinator

## 2.2 ศึกษาวิธีทางกายภาพที่สามารถจัดทำมันจากปีโตรเลียมแวกซ์

ทำการศึกษาหาสภาวะเหมาะสมในการขัดน้ำมันออกจากปีโตรเลียมแวกซ์ โดยใช้เครื่องอัด 2 ชนิด คือ เครื่องอัด compression molding และเครื่องอัดไฮดรอลิก (Hydraulic compressor)

### ตอนที่ 1 การขัดน้ำมันออกจากปีโตรเลียมแวกซ์ โดยเครื่องอัด compression molding

#### 1. สารตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง

- ปีโตรเลียมแวกซ์จากโรงกลั่นน้ำมันฝังชิ้งผ่านกระบวนการแยกแวกซ์แล้ว
- ปีโตรเลียมแวกซ์จากโรงงานชาลีทปีโตรเคมีคอล

#### 2. เครื่องมือการทดลอง

- เครื่องอัด compression molding ผลิตโดยบริษัท Lab Tech Engineering Company Ltd. Model SM 986 ดังแสดงในรูปที่ 2.7



รูปที่ 2.7 เครื่องอัด compression molding

### 3. สารเคมี

- เมซิลเอทิลีโคน (MEK),  $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_3$
- โทลูอีน (Toluene),  $\text{C}_7\text{H}_6$

### 4. ผ้า

- ผ้าชั้นใน เป็นผ้าลินินที่มีลักษณะเนื้อละเอียด เหนียว ทนต่อแรงกดอัดได้
- ผ้าชั้นนอก เป็นผ้าไนลอน

### 5. การทดลองและวิธีการ

#### 5.1 การเตรียมตัวอย่างปีโตรเลียมแวกซ์

นำปีโตรเลียมแวกซ์จากโรงกลั่นน้ำมันฝังผสานกับปีโตรเลียมแวกซ์จากโรงงานชาลีท ปีโตรเลียม ด้วยอัตราส่วน 5 : 1 โดยนำหันก จากนั้นนำไปอุ่นที่อุณหภูมิประมาณ 50 องศา เชลเซียต และวนให้เข้ากัน เพื่อให้ปีโตรเลียมแวกซ์ทึบส่องชนิดผสมกันเป็นอย่างดี ซึ่งจะใช้ปีโตรเลียมแวกซ์ผสมที่ได้ตลอดการทดลองสำหรับงานวิจัยนี้

#### 5.2 การหาค่าสมบัติของปีโตรเลียมแวกซ์ผสม

นำปีโตรเลียมแวกซ์ผสมมาวิเคราะห์หา ความขาว จุดหลอมเหลว ความหนาแน่น และปริมาณน้ำมันที่เจือปนอยู่ ตามวิธีการข้อที่ 2.1.3 สำหรับการหาจุดหลอมเหลวใช้ Electrothermal Melting Point Apparatus และ Buchi SMP-20 Melting Point Determinator

#### 5.3 การหาความดันที่เหมาะสมในการกดอัดปีโตรเลียมแวกซ์เพื่อขัดน้ำมันออก

1. ชั่งน้ำหนักปีโตรเลียมแวกซ์ผสมให้ได้น้ำหนัก 60 กรัม
2. นำปีโตรเลียมแวกซ์มาห่อด้วยผ้าลินินที่ตัดขนาด  $20 \times 20$  เซนติเมตร ให้มีลักษณะเป็นห่อสี่เหลี่ยมจำนวน 2 ชั้น
3. นำปีโตรเลียมแวกซ์ที่ห่อแล้วมาห่ออีกรึ่งหนึ่ง ด้วยผ้าไนลอนที่มีขนาดเดียวกับผ้าลินิน ในลักษณะเดียวกันห่อครึ่งแรก
4. นำห่อปีโตรเลียมแวกซ์จำนวน 2 ห่อ ไปกดอัดด้วยเครื่องกดอัด โดยใช้เวลาในการกดอัด 7 นาที ความดันในการกดอัด 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
5. ทำการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 1 และ 2 โดยเปลี่ยนความดันเป็น 700 และ 800 ปอนด์ต่อตารางนิ้วตามลำดับ
6. นำปีโตรเลียมแวกซ์ที่ผ่านการกดอัดแล้วไปหาปริมาณน้ำมันที่คงเหลืออยู่ในปีโตรเลียมแวกซ์ตามวิธีการทดลองในข้อ 2.1.3.2

#### **5.4 การทวนเวลาที่เหมาะสมในการกดอัดปีโตรเลียมแวกซ์เพื่อขัดน้ำมันออก**

1. ห่อปีโตรเลียมแวกซ์ตามวิธีดังข้อที่ 5.3
2. นำห่อปีโตรเลียมแวกซ์ไปกดอัดด้วยความดันที่เหมาะสมจากผลการทดลองในข้อที่ 5.3

โดยใช้เวลาในการกดอัด 5 นาที

3. ทำการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 1 และ 2 แต่เปลี่ยนเวลาที่กดอัดเป็น 5 และ 10 นาที
4. นำปีโตรเลียมแวกซ์ที่ผ่านการกดอัดแล้วไปหาปริมาณน้ำมันที่คงเหลืออยู่ในปีโตรเลียม

แวกซ์ตามวิธีการทดลองในข้อ 2.1.3.2

นำปีโตรเลียมแวกซ์ที่ผ่านการกดอัดภายใต้สภาวะที่เหมาะสมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 นำไปสักด้น้ำมันออกด้วยสารละลายผสมของเมธิลเอธิลก๊อกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ เพื่อแยกน้ำมันที่เจือปนออกให้หมด จากนั้นนำมาวิเคราะห์ความหนาแน่น วัดค่าความขาว ตามการทดลองข้อ 2.1.3 และนำไปเขียนรูปเทียนไว้ แล้วทดสอบอัตราการเผาไหม้


ส่วนที่ 2 นำไปวิเคราะห์ความหนาแน่นและวัดค่าความขาวตามการทดลองข้อ 2.1.3 โดยไม่ผ่านการสักด้วยสารละลายดังกล่าว จากนั้นนำไปเขียนรูปเทียนไว้ และทดสอบอัตราการเผาไหม้

โดยการหาอัตราการเผาไหม้ของปีโตรเลียมแวกซ์ทั้งสองส่วนจะทำการทดลองตามข้อ 5.5

#### **5.5 การหาอัตราการเผาไหม้ของเทียนไว้ที่ทำจากปีโตรเลียมแวกซ์**

1. นำปีโตรเลียมแวกซ์ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 มาเขียนรูปด้วยวิธีการหล่อ ให้มีความกว้าง 10 เซนติเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.2 เซนติเมตร โดยใช้เทียนทำจากฟ้า
  2. ชั่งน้ำหนักเทียนไว้แต่ละเล่ม บันทึกผลที่ได้
  3. บันทึกเวลาเมื่อเทียนไว้ถูกเผาไหม้เป็นระยะ 5 และ 10 เซนติเมตร
  4. สรุปผลการเผาไหม้ที่เกิดขึ้น
- ขั้นตอนการทดลองในตอนที่ 1 สามารถสรุปดังแผนภาพที่ 1

### แผนภาพที่ 1 สรุปการทดลองตอนที่ 1



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Copyright © by Chiang Mai University  
All rights reserved

## ตอนที่ 2 การขัดน้ำมันออกจากปิโตรเลียมแวกซ์โดยใช้เครื่องอัดไอกรองลิก

### 1. สารตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง

- ปิโตรเลียมแวกซ์จากโรงกลั่นน้ำมันฝางซึ่งผ่านกระบวนการแยกแวกซ์แล้ว
- ปิโตรเลียมแวกซ์จากโรงงานชาลีทปิโตรเคมีคลับ

### 2. เครื่องมือการทดลอง

- เครื่องอัดแบบไอกรองลิก ผลิตโดยบริษัท CARVER, INC. ดังแสดงในรูปที่ 2.8



รูปที่ 2.8 เครื่องอัดแบบไอกรองลิก

### 3. สารเคมี

- เมซิลเอธิลีโตน (MEK),  $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_3$
- โทลูอีน (Toluene),  $\text{C}_7\text{H}_6$

### 4. ผ้า

- ผ้าชั้นใน เป็นผ้าลินินที่มีลักษณะเนื้อละเอียด เหนียว ทนต่อแรงกดอัดได้

## 5. การทดลองและวิธีการ

### 5.1 การเตรียมตัวอย่างปีโตรเลียมแวกซ์

นำปีโตรเลียมแวกซ์จากโรงกลั่นนำมันฝางผสมกับปีโตรเลียมแวกซ์จากโรงงานชาลีทปีโตรเลียม ด้วยอัตราส่วน 5 : 1 โดยนำหัวนัก จากนั้นนำไปอุ่นที่อุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียลแล้วคนให้เข้ากัน เพื่อให้ปีโตรเลียมแวกซ์ทั้งสองชนิดผสมกันเป็นอย่างดี ซึ่งจะใช้ปีโตรเลียมแวกซ์ผสมที่ได้ตลอดการทดลองสำหรับงานวิจัยนี้

### 5.2 การหาคุณสมบัติของปีโตรเลียมแวกซ์ผสม

นำปีโตรเลียมแวกซ์ผสมมาวิเคราะห์หา ความขาว จุดหลอมเหลว ความหนาแน่น และปริมาณนำมันที่เจือปนอยู่ ตามวิธีการข้อที่ 2.1.3 สำหรับการหาจุดหลอมเหลวใช้ Electrothermal Melting Point Apparatus และ Buchi SMP-20 Melting Point Determinator

### 5.3 การหาความดันที่เหมาะสมในการกดอัดปีโตรเลียมแวกซ์เพื่อขัดนำมันออก

1. ชั้นนำหัวนักปีโตรเลียมแวกซ์ผสม 30 กรัม
2. นำปีโตรเลียมแวกซ์มาห่อด้วยผ้าลินินที่ตัดขนาด  $20 \times 20$  เซนติเมตร มัดห่อผ้าด้วยโดยให้มีลักษณะดังรูปที่ 2.9



รูปที่ 2.9 ลักษณะของปีโตรเลียมแวกซ์ที่ถูกห่อด้วยผ้าลินิน

3. นำห่อปีโตรเลียมแวกซ์ไปกดอัดคั่วyleเครื่องกดอัดแบบไฮดรอลิกโดยใช้ความดัน 4,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

4. ทำการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 1, 2 และ 3 โดยเปลี่ยนความดันเป็น 6,000, 8,000 และ 10,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วตามลำดับ

5. นำปีโตรเลียมแวกซ์ที่ผ่านการกดอัดแล้วไปหานริมาณน้ำมันที่ขัดออกไปได้

### 2.3 โครงสร้างผลึกของตัวอย่างปีโตรเลียมแวกซ์

เป็นการศึกษาผิวภายนอกของผลึกปีโตรเลียมแวกซ์จากการปล่อยให้แวกซ์จัดเรียงตัวตามธรรมชาติ

#### 2.3.1 สารตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง

- ไมโครแวกซ์

- ปาล์มแวกซ์

- แวกซ์จากเงิน

- แวกซ์พสมก่อนการกดอัด

- แวกซ์ที่ผ่านการกดอัดโดยเครื่องอัด compression molding ที่สภาวะความดันและเวลาที่เหมาะสมตามการทดลอง ข้อ 2.2 ตอนที่ 1 (ก่อนการสกัด)

- แวกซ์ที่ผ่านการกดอัดโดยเครื่องอัด compression molding ที่สภาวะความดันและเวลาที่เหมาะสมตามการทดลอง ข้อ 2.2 ตอนที่ 1 (หลังการสกัด)

- แวกซ์ที่ผ่านการกดอัดโดยเครื่องอัดไฮดรอลิก ที่สภาวะความดันและเวลาที่เหมาะสมตามการทดลอง ข้อ 2.2 ตอนที่ 2 (ก่อนการสกัด)

- แวกซ์ที่ผ่านการกดอัดโดยเครื่องอัดไฮดรอลิก ที่สภาวะความดันและเวลาที่เหมาะสมตามการทดลอง ข้อ 2.2 ตอนที่ 2 (หลังการสกัด)

### 2.3.2 เครื่องมือการทดลอง

Reflection Microscope ดังแสดงในรูปที่ 2.10

รูปที่ 2.10 Reflection Microscope

### 2.3.3 การเตรียมตัวอย่างปีโตรเลียมแวกซ์

1. ทำการหลอมปีโตรเลียมแวกซ์ที่ต้องการศึกษาที่อุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียล
2. เมื่อปีโตรเลียมแวกซ์หลอมหมดให้นำไปเทใส่ในแบบที่เตรียมไว้
3. ทิ้งไว้ให้เย็น และปล่อยให้ปีโตรเลียมแวกซ์แข็งตัวตามธรรมชาติแล้วจึงนำปีโตรเลียมแวกซ์ออกจากแบบ
4. นำไปส่องกล้องจุลทรรศน์ (Reflection Microscope)

### 3. ผลการทดลอง

#### 3.1 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของปีโตรเลียมแวกซ์ชนิดอื่น ๆ และผลิตภัณฑ์


ได้ทดลองหาความหนาแน่น ปริมาณน้ำมันที่เจือปน จุดหลอมเหลว ความหนืด และความขาว ของตัวอย่างแวกซ์จากโรงงานผลิตเทียน ไว้ในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการทดลองแสดงในตารางที่ 3.1 และภาคผนวก ตัวอย่างการหาจุดหลอมเหลวของแวกซ์จากฝ่าง (ไม่ฟอกสี) โดยวิธีกราฟการเย็บตัว แสดงดังรูปที่ 3.1 ส่วนผลการทดลองหาจุดหลอมเหลวโดยเครื่อง Buchi SMP-2 แสดงในตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการทดลอง

ชนิด	ความหนาแน่น ( g/cm <sup>3</sup> )	ปริมาณน้ำมัน ( % )	จุดหลอมเหลว*	ความหนืด** ( cp. )	ความขาว ( % )
แวกซ์จากจีน	0.5421	4.10	59.10	0.79	82.30
แวกซ์ฝ่าง(ฟอกสี)	0.6495	10.44	57.84	0.71	67.46
แวกซ์ฝ่าง(ไม่ฟอกสี)	0.5420	42.54	53.30	0.69	7.00
ไม่โคลร์แวกซ์	0.8414		99.50		22.44
ปาล์มแวกซ์	1.2101		108.20		68.16
เทียนไชนิคไม่หวังผลสีเหลือง			55.60		
เทียนไชนิคไม่หวังผลสีส้ม			56.30		
เทียนไชนิคหวังผลสีแดง			59.20		
เทียนไชนิคหวังผลสีขาว			58.90		

\* จุดหลอมเหลวที่ได้จากการฟกราฟการเย็บตัว

\*\* ความหนืดที่ได้จากการทดลองที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส



รูปที่ 3.1 ตัวอย่างการหาจุดหลอมเหลวของแวกซ์จากฝาง (ไม่ฟอกสี) โดยวิธีกราฟการเย็บตัว

ตารางที่ 3.2 จุดหลอมเหลวที่ได้จากการเครื่อง Buchi SMP-20

ชนิด	Buchi SMP-20 ( °C )
แวกซ์จากเงิน	58.04-58.84
แวกซ์ฝาง(ฟอกสี)	54.26-55.58
แวกซ์ฝาง(ไม่ฟอกสี)	53.02-54.10
ไนโตรแวกซ์	94.78-96.55
ปาล์มน้ำมันแวกซ์	102.50-113.40
เทียน ไชยชนิดไม่หังผลสีเหลือง	56.60-57.74
เทียน ไชยชนิดไม่หังผลสีเข้ม	56.68-57.66
เทียน ไชยชนิดหังผลสีแดง	57.84-58.80
เทียน ไชยชนิดหังผลสีขาว	57.88-58.80

### 3.2 ผลการศึกษาวิธีทางกายภาพที่สามารถจัดน้ำมันออกจากบีโตรเลียมแวกซ์

#### ตอนที่ 1 การขัดน้ำมันออกจากบีโตรเลียมแวกซ์โดยเครื่องอัด compression molding

##### 1. คุณสมบัติของบีโตรเลียมแวกซ์พลาสติก

บีโตรเลียมแวกซ์ที่ใช้นำจากโรงงานกลั่นน้ำมันฝางและโรงงานชาลีทบีโตรเคมีคอล ทำการผสมบีโตรเลียมแวกซ์ทึ่งสองແล่ง โดยใช้บีโตรเลียมแวกซ์จากโรงงานกลั่นน้ำมันฝางผสมกับบีโตรเลียมแวกซ์จากโรงงานชาลีทบีโตรเคมีคอลด้วยอัตราส่วน 5 : 1

นำบีโตรเลียมแวกซ์ผสมมาหาปริมาณน้ำมันที่เจือปน จุดหลอมเหลว ความหนาแน่น และค่าความขาว ผลการทดลองแสดงในตารางที่ 3.3, 3.4 และ 3.5

#### ตารางที่ 3.3 การหาปริมาณน้ำมันในแวกซ์ผสมก่อนอัด

ครั้งที่	น้ำหนักของแวกซ์ ก่อนถักดิบ (กรัม)	น้ำหนักของแวกซ์ หลังถักดิบ (กรัม)	ปริมาณน้ำมันที่เหลือ (กรัม)	% น้ำมันที่เหลือ
1	20.044	10.195	9.848	49.13
2	20.049	10.018	10.031	50.03
3	20.086	10.213	9.873	49.15
4	20.022	10.234	9.877	48.88
เฉลี่ย				49.29

ปริมาณน้ำมันในบีโตรเลียมแวกซ์ผสมตั้งต้นมีค่าเท่ากับ 49.29 %

ตารางที่ 3.4 ผลการหาค่าความขาวและความหนาแน่นของปิโตรเลียมแวกซ์ผสมเริ่มต้น

คุณสมบัติของปิโตรเลียมแวกซ์ที่ยังไม่ได้ผ่านการกรดอัด			
ความขาว	เฉลี่ย	ความหนาแน่น	เฉลี่ย
15.2		0.7635	
14.7	14.8	0.6989	0.6787
14.5		0.6638	

ตารางที่ 3.5 ผลการหาจุดหลอมเหลวของปิโตรเลียมแวกซ์ผสม


ครั้งที่	ช่วงจุดหลอมเหลว ( $^{\circ}\text{C}$ )	ช่วงจุดหลอมเหลวเฉลี่ย ( $^{\circ}\text{C}$ )
1	50.0 - 52.0	
2	49.5 - 51.0	49.7 - 51.5
3	49.0 - 51.0	
4	50.2 - 52.0	

## 2. ผลการหาความดันที่เหนี่ยวสูญที่ใช้ในการกรดอัดปิโตรเลียมแวกซ์เพื่อขัดน้ำมันออก


ปิโตรเลียมแวกซ์จะถูกอัดตามวิธีการทดลองข้อ 2.2 ตอนที่ 1 เพื่อหาความดันที่เหนี่ยวสูญซึ่งสามารถจัดปริมาณน้ำมันออกได้มากที่สุด ปริมาณน้ำมันที่เหลืออยู่ในปิโตรเลียมแวกซ์สามารถวิเคราะห์โดยใช้สารละลายผสมระหว่างเมธิลเอธิลิก็ตอนกับไกลอีนตามวิธีการทดลองข้อ 2.1.3 ซึ่งปิโตรเลียมแวกซ์จะถูกสกัดน้ำมันออกโดยวิธีทางเคมี ผลการทดลองแสดงในตารางที่ 3.6 และรูปที่ 3.2 และ 3.3

ตารางที่ 3.6 ผลการหาร้อยละของน้ำมันที่ขัดได้หลังการกดอัดที่ความดัน 600, 700 และ 800  
ปอนด์ต่อตารางนิว

ความดัน (Psi)	ครั้งที่	น้ำหนัก ก่อนสกัด ( g )	น้ำหนัก ก่อนสกัด ( g )	ปริมาณน้ำ มันที่เหลือ ( g )	% น้ำมันที่ เหลือ	% น้ำมันที่ ขัดออก
600	1	20.030	13.945	6.085	30.38	18.91
	2	20.014	14.048	5.966	29.81	19.48
	3	20.019	13.771	6.419	30.68	18.61
	4	20.036	13.981	6.055	30.22	19.07
				เฉลี่ย	30.27	19.01
	1	20.035	14.036	5.999	29.94	19.35
	2	20.015	14.107	5.908	29.52	19.77
	3	20.009	14.105	5.904	29.50	19.79
700	4	20.023	14.044	5.979	29.86	19.43
				เฉลี่ย	29.70	19.58
	1	20.034	15.274	4.760	23.76	25.53
	2	20.013	15.506	4.507	22.52	26.77
800	3	20.012	15.974	4.034	20.18	29.11
	4	20.017	15.033	4.989	24.89	24.40
				เฉลี่ย	22.84	26.45



รูปที่ 3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความดันที่ใช้กดอัดกับร้อยละน้ำมันที่เหลือ




รูปที่ 3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความดันที่ใช้กดอัดกับร้อยละน้ำมันที่ขัดได้

### **3. ผลการหานวลด้วยหมายความสำหรับการกดอัคบิโตรเลียมแวกซ์เพื่อบรรจุน้ำมันออก**

ปิโตรเลียมแวกซ์จะถูกอัดที่ความดัน 800 ปอนด์ต่อตารางนิวตันโดยทำการกดอัดที่เวลา 7 และ 10 นาที จากนั้นนำไปไโตรเลียมแวกซ์ที่ผ่านการกดอัดมาหาปริมาณน้ำมันที่สามารถจัดออกผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 3.7 และ รูปที่ 3.4

ตารางที่ 3.7 ผลการกดอัดที่เวลา 5, 7 และ 10 นาทีกับร้อยละของน้ำมันที่บรรจุได้

เวลาในการกด (นาที)	ร้อยละน้ำมันที่บรรจุได้				
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ค่าเฉลี่ย
5	24.81	24.62	24.34	24.51	24.57
7	26.40	26.55	26.43	26.38	26.44
10	16.65	16.73	16.28	16.50	16.54



รูปที่ 3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำมันที่บรรจุออกจากการไโตรเลียมแวกซ์และเวลาที่ใช้ในการ

กดอัด

สรุป : การกดอัดที่เวลา 7 นาทีสามารถบรรจุน้ำมันออกได้เป็นปริมาณมากที่สุดดังนั้นเวลา 7 นาทีจึงเหมาะสมในการกดอัด


หมายเหตุ : เงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการกดอัดคือกดอัดที่ความดัน 800 ปอนด์ต่อตารางนิวตัน เป็นเวลา 7 นาที

#### 4. ผลการหาจุดหลอมเหลวของปีโตรเลียมแวกซ์

นำปีโตรเลียมแวกซ์และปีโตรเลียมแวกซ์ที่ผ่านการทดลองตามตอนที่ 1 ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนสม นาหาจุดหลอมเหลวตามวิธีการทดลองที่ 2.3.1 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างจุดหลอมเหลวของปีโตรเลียมแวกซ์ก่อนอัด หลังอัด และปีโตรเลียมแวกซ์ที่กัดขัดและสกัดน้ำมันแล้วด้วยสารละลายผสมเมทิลเอ็ธิลีโคโนนและโซเดียมฟลูอีน ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 3.8 และรูปที่ 3.5

ตารางที่ 3.8 ผลการหาจุดหลอมเหลวของปีโตรเลียมแวกซ์

ปีโตรเลียม แวกซ์	ครั้งที่	ช่วงจุดหลอม เหลว ( °C )	ผลต่าง ( °C )	ช่วงจุดหลอม เหลว ( °C )	จุดหลอมเหลว เฉลี่ย ( °C )
ก่อนอัด	1	50.0 - 52.0	2	49.7 - 51.5	50.6
	2	49.5 - 51.0	1.5		
	3	49.0 - 51.0	2		
	4	50.5 - 52.0	1.5		
หลังอัด	1	55.0 - 56.0	1	55.5 - 56.8	56.2
	2	56.0 - 57.0	1		
	3	56.0 - 57.5	1.5		
	4	55.0 - 56.5	1.5		
หลังสกัด	1	60.0 - 62.0	2	59.8 - 61.2	60.2
	2	60.0 - 61.0	1		
	3	60.0 - 61.0	1		
	4	59.0 - 61.0	1		



A : ปีโตรเลียมแวงซ์ก่อนกดอัด

B : ปีโตรเลียมแวงซ์หลังกดอัด

C : ปีโตรเลียมแวงซ์หลังกดอัดและสกัดน้ำมันออกแล้ว

รูปที่ 3.5 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดทดลองเหลวกับชนิดของปีโตรเลียมแวงซ์


All rights reserved © by Chiang Mai University

### 5. ผลการหาความหนาแน่นของปีโตรเลียมแวกซ์

กดอัดปีโตรเลียมแวกซ์กายให้เงื่อนไขที่เหมือนกัน (จากผลการทดลองข้อ 2 และ 3) แล้วนำมาสักดันน้ำมันออก และหาความหนาแน่นเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของปีโตรเลียมแวกซ์ก่อนการกดอัด หลังการกดอัด และปีโตรเลียมแวกซ์ที่กดอัดและสักดันน้ำมันออกแล้ว ผลการทดลองแสดงในตารางที่ 3.9 และรูปที่ 3.6

ตารางที่ 3.9 ผลการความหนาแน่นของปีโตรเลียมแวกซ์

ความหนาแน่นของปีโตรเลียมแวกซ์ ( $\text{g/cm}^3$ )			
ครั้งที่	ก่อนกดอัด	หลังกดอัด	หลังกดอัดและสักดันน้ำมัน
1	0.6735	0.7363	0.7932
2	0.6989	0.7554	0.7736
3	0.6683	0.7681	0.7865
เฉลี่ย	0.6802	0.7533	0.7844



A : ปีโตรเลียมแวกซ์ก่อนกดอัด

B : ปีโตรเลียมแวกซ์หลังกดอัด

C : ปีโตรเลียมแวกซ์หลังกดอัดและสักดันน้ำมันออกแล้ว


รูปที่ 3.6 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกับชนิดของปีโตรเลียมแวกซ์

### **6. ผลการวัดค่าความขาวของบีโตรเลียมแวงซ์**

นำบีโตรเลียมแวงซ์ก่อนการกดอัด หลังการกดอัด และบีโตรเลียมแวงซ์ที่กดอัดและสกัดน้ำมันออกแล้วมาทำการวัดค่าความขาว ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 3.10 และรูปที่ 3.7

ตารางที่ 3.10 ผลการวัดความขาวของบีโตรเลียมแวงซ์

ค่าความขาวของบีโตรเลียมแวงซ์ (ร้อยละ)			
ครั้งที่	ก่อนกดอัด	หลังกดอัด	หลังกดอัดและสกัดน้ำมัน
1	15.8	16.9	31.0
2	15.7	16.8	30.6
3	13.4	16.7	28.1
4	14.3	16.7	27.8
5	14.7	17.3	29.1
เฉลี่ย	14.8	16.9	29.3



A : บีโตรเลียมแวงซ์ก่อนกดอัด

B : บีโตรเลียมแวงซ์หลังกดอัด

C : บีโตรเลียมแวงซ์หลังกดอัดและสกัดน้ำมันออก

รูปที่ 3.7 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความขาวกับชนิดของบีโตรเลียมแวงซ์

**7. ผลการวัดอัตราการเผาไหม้ของปีโตรเลียมแวกซ์หลังการกดอัดและปีโตรเลียมแวกซ์หลังการกดอัดและสกัดน้ำมันแล้ว**


ปีโตรเลียมแวกซ์หลังการกดอัดและปีโตรเลียมแวกซ์ที่ผ่านการกดอัดและสกัดน้ำมันแล้ว มาเขียนรูปทำเทียน ใบตามวิธีการทดลองข้อ ผลการทดลองแสดงในตารางที่ 3.11, 3.12 รูปที่ 3.8, 3.9, 3.10 และ 3.11

**ตารางที่ 3.11 ผลการทดลองแสดงเวลาการเผาไหม้ของปีโตรเลียมแวกซ์**

เล่มที่	น้ำหนัก (กรัม)	เวลาในการเผาไหม้ที่ ระยะเวลา 5 ชม.(นาที)	เวลาในการเผาไหม้ที่ ระยะเวลา 10 ชม.(นาที)
ปีโตรเลียมแวกซ์ที่กดอัด 1 2 3 เฉลี่ย	11.607	32.33	66.34
	11.938	33.51	67.07
	11.739	32.45	66.23
	เฉลี่ย	32.76	66.55
ปีโตรเลียมแวกซ์ที่กดอัด และสกัดน้ำมันแล้ว 1 2 3 เฉลี่ย	11.615	30.27	63.03
	11.717	31.38	64.08
	11.581	30.06	60.53
	เฉลี่ย	30.57	62.55

**ตารางที่ 3.12 อัตราการเผาไหม้ในช่วงระยะเวลา 5 และ 10 ชม.**


เล่มที่	อัตราการเผาไหม้ในช่วงระยะเวลา 0-5 ชม.				อัตราการเผาไหม้ในช่วงระยะเวลา 5-10 ชม.			
	ปีโตรเลียมแวกซ์ที่กด อัด		ปีโตรเลียมแวกซ์ที่กด อัดและสกัดน้ำมันแล้ว		ปีโตรเลียมแวกซ์ที่กด อัด		ปีโตรเลียมแวกซ์ที่กด อัดและสกัดน้ำมันแล้ว	
	g/min	cm/min	g/min	cm/min	g/min	cm/min	g/min	cm/min
1	0.178	0.154	0.191	0.164	0.174	0.150	0.184	0.159
2	01.76	0.148	0.185	0.158	0.178	0.149	0.183	0.156
3	0.179	0.153	0.192	0.166	0.177	0.151	0.190	0.164
เฉลี่ย	0.177	0.152	0.189	0.163	0.176	0.150	0.186	0.160



A : ปีโตรเรียมแวร์กซ์ซึ่งกดอัดแล้ว

B : ปีโตรเรียมแวร์กซ์ซึ่งกดอัดและสกัดน้ำมันแล้ว

รูปที่ 3.8 อัตราการผ่าไหน์ของปีโตรเรียมแวร์กซ์ในช่วงระยะทาง 0 - 5 เซนติเมตร




A : ปีโตรเรียมแวร์กซ์ซึ่งกดอัดแล้ว

B : ปีโตรเรียมแวร์กซ์ซึ่งกดอัดและสกัดน้ำมันแล้ว

รูปที่ 3.9 อัตราการผ่าไหน์ของปีโตรเรียมแวร์กซ์ในช่วงระยะทาง 5 - 10 เซนติเมตร

**8. ภาพถ่ายของปีโตรเลียมแวกซ์**

ตัวอย่างภาพถ่ายของปีโตรเลียมแวกซ์ก่อนการทดลองและหลังการทดลองแสดงดังในรูปที่ 3.10, 3.11, 3.12 และ 3.13



รูปที่ 3.10 ปีโตรเลียมแวกซ์ก่อนการกดอัด



รูปที่ 3.11 ปีโตรเลียมแวกซ์หลังการกดอัด



รูปที่ 3.12 บีโตรเดียมแวกซ์หลังการสกัด



รูปที่ 3.13 ตัวอย่างเทียนไวนิช์ผลิตจากบีโตรเดียมแวกซ์

## ตอนที่ 2 การขัดน้ำมันออกจากบีโตรเลียมแวกซ์โดยเครื่องขัดไฮดรอลิก

### 1. ผลการหาความตันที่เหมาะสมในการกดอัดบีโตรเลียมแวกซ์เพื่อขัดน้ำมันออก


นำบีโตรเลียมแวกซ์มากดอัดโดยใช้เครื่องกดอัดแบบไฮดรอลิก โดยทำการเปลี่ยนแปลงความดันเป็น 4,000, 6,000, 8,000 และ 10,000 ปอนด์ต่ำตารางนิวตัมตามลำดับ จากนั้นนำแวกซ์ที่ผ่านการกดอัดแล้ว ไปหาปริมาณน้ำมันที่ขัดออกไปได้ โดยการซึ่งด้วยเครื่องซึ่งและการสกัดด้วยตัวทำละลายพาราฟินและโซเดียมไฮดรอกไซด์ ผลการทดลองแสดงในตารางที่ 3.13

ตารางที่ 3.13 ผลการหาร้อยละของน้ำมันที่ขัดออกไปหลังการกดอัดที่ความดันต่าง ๆ

ความดัน (psi)	ร้อยละน้ำมันที่ขัดออกไป						
	1	2	3	4	5	6	เฉลี่ย
4000 ชั่ง	9.38	9.57	9.32	8.41	8.58	10.09	9.22
	10.38	12.74	11.52	11.40	11.26	11.95	11.54
6000 ชั่ง	10.47	10.38	10.30	9.78	12.85	11.90	11.02
	13.91	15.09	14.44	15.08	16.16	13.60	14.71
8000 ชั่ง	12.35	12.47	11.68	11.51	13.35	14.46	12.64
	17.79	18.68	17.25	18.08	17.54	20.48	18.30
10000 ชั่ง	11.07	11.46	10.86	10.76	12.52	12.47	11.52
	14.79	14.02	15.49	14.41	16.96	15.68	15.22

หมายเหตุ : ชั่งหมายถึง การหาน้ำหนักที่หายไปของบีโตรเลียมแวกซ์หลังการกดอัด โดยใช้เครื่องชั่ง

สกัดหมายถึง การทดลองตามข้อ 2.1.3.2



ชั้ง หมายถึง การหาน้ำหนักที่หายไปของปีโตรเลียมเวกซ์หลังการกรองโดยใช้เครื่องชั่ง สกัด หมายถึง การทดลองตามข้อ 2.1.3.2


รูปที่ 3.14 ความสัมพันธ์ระหว่างความดันที่ใช้กรองกับร้อยละของน้ำมันที่ขัดออกได้

**2. ความขาวของปีโตรเลียมเวกซ์ที่ผ่านการกรองอัดที่ความดันต่าง ๆ**

นำปีโตรเลียมเวกซ์ที่ผ่านการกรองอัด ณ. ความดันต่าง ๆ มาหาค่าความขาว โดยใช้แบบironที่เป็นสารมาตรฐาน ซึ่งมีค่าความขาวเป็นร้อยละ 99 ค่าความขาวที่ได้จะเป็นค่าที่เทียบกับความขาวของแบบiron ผลการทดลองที่ได้แสดงดังตารางที่ 3.14 และรูป 3.15

ตารางที่ 3.14 ผลการหาค่าความขาวของปีโตรเลียมแวกซ์ที่ผ่านการกดอัดที่ความดันต่าง ๆ

ความดัน (psi)	ความขาว (ร้อยละ)						
	1	2	3	4	5	6	เฉลี่ย
4000							
ก่อนสกัด	12.0	13.9	12.8	13.6	14.2	13.2	13.3
หลังสกัด	28.2	30.7	28.7	29.9	31.5	29.5	29.8
6000							
ก่อนสกัด	19.1	22.5	20.5	22.0	23.1	21.6	13.8
หลังสกัด	32.5	34.9	33.5	34.0	36.6	33.7	34.2
8000							
ก่อนสกัด	20.2	25.8	23.2	25.1	26.4	23.9	15.2
หลังสกัด	38.0	40.8	38.4	39.6	41.3	38.9	39.5
10000							
ก่อนสกัด	8.8	11.4	9.2	10.8	11.9	9.7	10.3
หลังสกัด	27.4	29.7	28.0	29.2	31.0	28.1	28.9



รูปที่ 3.15 ความสัมพันธ์ระหว่างความดันที่ใช้ในการกดอัดกับค่าความขาวของปีโตรเลียมแวกซ์

### 3. จุดหลอมเหลวของบิโตรเรียมแวกซ์ที่ผ่านการกดอัดที่ความดันต่าง ๆ

นำบิโตรเรียมแวกซ์ที่ผ่านการกดอัดแล้วมาหาจุดหลอมเหลวโดยใช้ Electrothermal Melting Point Apparatus หาจุดหลอมเหลวโดยประมาณก่อนจากนั้นจึงใช้ Buchi SM-20 หao yāng ละเอียด ผลการทดลองที่ได้แสดงดังตารางที่ 3.15

ตารางที่ 3.15 ผลการหาจุดหลอมเหลวของบิโตรเรียมแวกซ์ที่ผ่านการกดอัดที่ความดันต่าง ๆ

ความดัน (psi)	ช่วงจุดหลอมเหลว (องศาเซลเซียส)	
	ก่อนสักดิ์	หลังสักดิ์
4000	1	54.05 - 57.0
	2	53.5 - 56.0
	3	54.0 - 56.5
	4	54.0 - 55.5
	5	53.5 - 55.0
	6	54.5 - 56.0
เฉลี่ย		54.0 - 56.0
6000	1	54.5 - 56.5
	2	53.5 - 55.0
	3	55.0 - 57.0
	4	54.0 - 55.5
	5	54.0 - 57.5
	6	53.0 - 54.5
เฉลี่ย		54.0 - 56.0
8000	1	55.5 - 57.5
	2	55.0 - 57.0
	3	55.5 - 57.0
	4	55.5 - 57.0
	5	55.0 - 56.0
	6	56.5 - 57.5
เฉลี่ย		55.5 - 57.0

ตารางที่ 3.15 (ต่อ)


ความดัน (psi)	ช่วงจุดหลอมเหลว (องศาเซลเซียส)		
	ก่อนสักดิ้น	หลังสักดิ้น	
10000	1 2 3 4 5 6	54.5 - 56.0 55.0 - 56.5 55.0 - 56.5 54.5 - 56.0 55.5 - 56.5 55.5 - 57.5	58.0 - 58.5 59.0 - 59.5 58.5 - 59.0 58.5 - 59.0 59.0 - 59.5 58.0 - 58.5
	เฉลี่ย	55.0 - 56.5	58.5 - 59.0

**4. ความหนาแน่นของบิโตรเรียมแวกซ์ที่ผ่านการกดอัดที่ความดันต่าง ๆ**

นำบิโตรเรียมแวกซ์ที่ผ่านการกดอัดที่ความดันต่าง ๆ มาหาความหนาแน่น ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 3.16 และรูปที่ 3.16

**ตารางที่ 3.16 ผลการความหนาแน่นของบิโตรเรียมแวกซ์ที่ผ่านการกดอัดที่ความดันต่าง ๆ**

ความดัน (psi)	ความหนาแน่น (g/ml)						
	1	2	3	4	5	6	เฉลี่ย
4000							
ก่อนสกัด	0.6452	0.7013	0.6882	0.6979	0.6884	0.6662	0.6812
หลังสกัด	0.7271	0.7954	0.7555	0.7977	0.7874	0.7712	0.7797
6000							
ก่อนสกัด	0.7134	0.7099	0.7224	0.7017	0.7170	0.7342	0.7164
หลังสกัด	0.7550	0.7984	0.8125	0.8416	0.8550	0.8499	0.8187
8000							
ก่อนสกัด	0.7330	0.7118	0.7484	0.7174	0.7554	0.7412	0.7345
หลังสกัด	0.8325	0.8500	0.8764	0.8840	0.8766	0.8895	0.8682
10000							
ก่อนสกัด	0.6020	0.6557	0.6421	0.6255	0.6184	0.6202	0.6273
หลังสกัด	0.7121	0.7450	0.7272	0.7595	0.7440	0.7555	0.7406



ก่อนสกัด หมายถึง แวกซ์ที่ผ่านการกดอัดแล้ว แต่ยังไม่ผ่านการสกัด  
หลังสกัด หมายถึง แวกซ์ที่ผ่านการกดอัดและผ่านการสกัดด้วยสารละลายพลาสเมชิลเอธิลีโคน


รูปที่ 3.16 ความสัมพันธ์ระหว่างความดันที่ใช้กดอัดกับความหนาแน่น

### 5. ผ้ากันโครงเรียบแวกซ์

นำตัวอย่างแวกซ์ซึ่งได้แก่ ไนโตรแวกซ์ ปาล์มแวกซ์ แวกซ์จากจีน แวกซ์ผสมก่อนการกด อัด แวกซ์ที่ผ่านการกดอัดที่ความดัน 800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ซึ่งเป็นสภาวะที่เหมาะสมในการกด อัดด้วยเครื่อง compression molding ก่อนและหลังสกัด แวกซ์ที่ผ่านเครื่องกดอัดที่ความดัน 8,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ซึ่งเป็นสภาวะที่เหมาะสมในการกดอัดด้วยเครื่องไฮดรอลิกก่อนและหลังสกัด และแวกซ์ที่ผ่านการฟอกซึ่งมีความขาว 55.5 เทียบกับแบрайท์ที่มีความขาวร้อยละ 99 ไปส่องดู ลักษณะผลึกโดยใช้กล้อง reflection microscope กำลังขยาย  $\times 10$  และในการดูโครงสร้างในงาน วิจัยนี้เป็นการดูผิวภายนอกของผลึกที่จัดเรียงตัวตามธรรมชาติเท่านั้น ผลแสดงในรูปที่ 3.17 - 3.25




รูปที่ 3.17 ไนโตรแวกซ์




รูปที่ 3.18 ป่าล้มแวงซ'




รูปที่ 3.19 แวงซ'จากจีน




รูปที่ 3.20 แวกซ์พสมก่อนการกรดอัด



รูปที่ 3.21 แวกซ์ที่ผ่านการกรดอัดที่ความดัน 800 ปอนด์ต่อตารางนิว (ก่อนสกัด)




รูปที่ 3.22 แวกซ์ที่ผ่านการกดอัดที่ความดัน 800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (หลังสกัด)




รูปที่ 3.23 แวกซ์ที่ผ่านการกดอัดที่ความดัน 8,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (ก่อนสกัด)

QH 15391

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์



รูปที่ 3.24 แวกซ์ที่ผ่านการกดอัดที่ความดัน 8000 ปอนด์ต่อตารางนิว (หลังสกัด)



รูปที่ 3.25 แวกซ์ที่ผ่านการกดอัดที่ความดัน 8000 ปอนด์ต่อตารางนิว และผ่านการฟอกแล้ว

## 4 สรุปและวิจารณ์

## គុណសម្រាប់គិបង់ពិករាជីយមន្តរ

การตรวจสอบคุณสมบัติของเวกซ์ที่จะนำไปผลิตเทียน ได้ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ ต่าง ๆ ได้ เช่น จุดหลอมเหลวและจุดแข็งตัว (Melting and setting point) ความหนาแน่น (Density) องค์ประกอบของน้ำมัน (Oil content) ความเหนืด (Viscosity) ความขาว (Whiteness) สี (Color) กลิ่น (Odor) และความทนแรงดึง (Tensile strength)

ในการทดลองนี้ได้ทำการศึกษาคุณสมบัติต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย ความหนาแน่น ปริมาณน้ำมัน ความหนืด ความขาวและจุดหลอมเหลวของแวกซ์ ที่เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของปีโตรเลียมแวกซ์ที่ใช้ในการผลิตเทียนไว โดยตัวอย่างทั้งหมดประกอบด้วย แวกซ์จากเจ็น แวกซ์จากฝางฟอกสี และไม่ฟอกสี ปาร์มแวกซ์ และไม่โกรแวกซ์ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาคุณสมบัติดังกล่าวบางอย่างของผลิตภัณฑ์เทียนไว คือ เทียนไชนิดหวังผลสีแดงและสีขาว เทียนไชนิดไม่หวังผลสีเหลืองและสีส้ม โดยที่ปาร์มแวกซ์และไม่โกรแวกซ์จัดเป็นสารเติมแต่งเพื่อให้คุณสมบัติของเทียนไชน์ เช่น เพิ่มความเหนียวให้กับเนื้อเทียนไว ช่วยให้สามารถแยกจากแบบได้ง่ายขึ้น และแวกซ์จากเจ็นเป็นส่วนผสมหลักของการผลิตเทียนไวของบริษัทแสงธรรมจำกัด

จากผลการทดลองพบว่า ความหนาแน่นของเวกซ์จากฝาง (ฟอกสี) จะมีค่าสูงกว่าเวกซ์จากฝาง(ไม่ฟอกสี) และเวกซ์จากจีน (ดังแสดงในตารางที่ 3.1) ความหนาแน่นที่ได้มีความสัมพันธ์กับปริมาณองค์ประกอบของน้ำมันที่มีอยู่ในเวกซ์ โดยเวกซ์จากฝาง (ไม่ฟอกสี) มีปริมาณน้ำมันมากกว่าเวกซ์จากฝาง (ฟอกสี) เนื่องจากปริมาณน้ำมันที่เจือปนอยู่เป็นสารที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ จึงมีผลต่อค่าความหนาแน่นของเวกซ์ โดยเวกซ์ที่มีปริมาณน้ำมันเจือปนมากจะมีความหนาแน่นน้อยกว่าเวกซ์ที่มีปริมาณน้ำมันเจือปนน้อย ส่วนเวกซ์จากจีนมีความหนาแน่นใกล้เคียงกับเวกซ์จากฝาง (ไม่ฟอกสี) ทั้ง ๆ ที่มีปริมาณน้ำมันเจือปนน้อยกว่า ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่า ความหนาแน่นของเวกซ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของน้ำมันภายในเวกซ์ย่างเดียว อาจมีปัจจัยอื่นมาเป็นตัวกำหนดด้วย เช่น ปริมาณสิ่งเจือปน โครงสร้างภายในเวกซ์ที่แตกต่างกันออกไป

จากการหาระบบที่น้ำมันในเวกซ์พบว่า เวกซ์จากฝาง (ไม่ฟอกสี) มีปริมาณน้ำมันเจือปนมากกว่าเวกซ์จากฝาง (ฟอกสี) และเวกซ์จากจีนตามลำดับ (ดังแสดงในตารางที่ 3.1)

สำหรับความหนึ่งพบร่วมกับ “แวกซ์จากฝาง” (ฟอกสี) จะมีความหนึ่งมากกว่า “แวกซ์จากฝาง” (ไม่ฟอกสี) เนื่องมาจากปริมาณน้ำมันที่ถูกปิดใน “แวกซ์จากฝาง” (ไม่ฟอกสี) ที่มากกว่าจะไปช่วยลดแรงตึงผิวลงทำให้มีความหนึ่งน้อยกว่า “แวกซ์จากฝาง” (ฟอกสี) ส่วน “แวกซ์จากเจน” ที่มีค่าความหนึ่งน้อยกว่า “แวกซ์จากฝาง” (ฟอกสี) อาจเนื่องมาจากการคัดกรองภายในที่แตกต่างกันของ “แวกซ์เจน” ทำให้ได้ค่าความหนึ่งที่ต่างกันไป

คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของแวกซ์ที่ดีคือความขาว จากการทดลองพบว่า แวกซ์ที่มีปริมาณน้ำมันเจือปนอยู่น้อยจะมีค่าความขาวมากกว่าแวกซ์ที่มีปริมาณน้ำมันเจือปนมากกว่า โดยแวกซ์จากจีนซึ่งมีปริมาณน้ำมันน้อยกว่าแวกซ์จากฝาง (ฟอกสี) และแวกซ์จากฝาง (ไม่ฟอกสี) ดังนี้จะมีค่าความขาวมากกว่าแวกซ์ที่ส่องชนิดตามลำดับ ทำให้เทียนไขชนิดหวังผลที่มีแวกซ์จากจีนเป็นส่วนประกอบหลักนี้โทนสือ่อน หรือขาว ส่วนแวกซ์ที่มีความขาวน้อยลงไปเมื่อนำมาผลิตเทียนไขจึงต้องมีการเติมสารให้สี หรือฟอกสีอีกครั้ง เพื่อลดสีที่เกิดจากแวกซ์เองและเพื่อความสวยงาม

ได้เปรียบเทียบผลการทดลองหาจุดหลอมเหลวของแวกซ์ที่ใช้เป็นตัวถูกดินในการผลิตเทียนไขและตัวอย่างเทียนไขชนิดต่างๆ จากกราฟการเย็นตัวและเครื่อง Buchi SMP-20 ดังตารางที่ 4.1 จุดหลอมเหลวที่ได้จากการทดลองโดยวิธีกราฟการเย็นตัวจะแสดงออกมาเป็นตัวเลขที่แน่นอนค่าหนึ่ง ส่วนจุดหลอมเหลวที่ได้จากการวิเคราะห์โดยใช้เครื่อง Buchi SMP-20 จะแสดงค่าออกมาเป็นช่วงอุณหภูมิ จากการเปรียบเทียบจุดหลอมเหลวที่ได้จากทั้งสองวิธีพบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน

ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบจุดหลอมเหลวที่ได้จากการเย็นตัวและเครื่อง Buchi SMP-20

ชนิด	กราฟการเย็นตัว ( °C )	Buchi SMP-20 ( °C )
แวกซ์จากจีน	59.10	58.04-58.84
แวกซ์ฝาง(ฟอกสี)	57.84	54.26-55.58
แวกซ์ฝาง(ไม่ฟอกสี)	53.30	53.02-54.10
ไมโครแวกซ์	99.50	94.78-96.55
ปาล์มแวกซ์	108.20	102.50-113.40
เทียนไขชนิดไม่หวังผลสีเหลือง	55.60	56.60-57.74
เทียนไขชนิดไม่หวังผลสีเข้ม	56.30	56.68-57.66
เทียนไขชนิดหวังผลสีแดง	59.20	57.84-58.80
เทียนไขชนิดหวังผลสีขาว	58.90	57.88-58.80

แวกซ์จากจีนมีจุดหลอมเหลวมากกว่าแวกซ์จากฝางทั้งสองชนิด เนื่องมาจากความบริสุทธิ์ของแวกซ์และปริมาณน้ำมันที่เจือปน ส่วนปาล์มแวกซ์และไมโครแวกซ์มีจุดหลอมเหลวสูงกว่ามาก เพราะมีความบริสุทธิ์สูงและคุณสมบัติเฉพาะตัวของสารเอง ในกระบวนการผลิตเทียนไขใช้ปาล์มแวกซ์และไมโครแวกซ์ปริมาณเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีโตรเลียมแวกซ์ ซึ่งแวกซ์ทั้งสองชนิดจะเป็นตัวช่วยทำให้สามารถขึ้นรูปเทียนไขได้ดีขึ้น สำหรับเทียนไขชนิดหวังผลและไม่หวังผลจะมี

องค์ประกอบหลักของวัตถุคิบที่ใช้ต่างกันคือ อัตราส่วนแวกซ์จากจีนของเทียน ไชชนิดหัวงผลจะสูงกว่าชนิดไม่หัวงผล ทำให้มีจุดหลอมเหลวที่สูงกว่า

สำหรับเทียน ไชชนิดหัวงผลกับเทียน ไชชนิดไม่หัวงผล พบว่า เทียน ไชชนิดหัวงผลซึ่งมีอัตราส่วนแวกซ์จากจีนเป็นสารตั้งต้นในการผลิตที่มากกว่าเทียน ไชชนิดไม่หัวงผล ทำให้มีจุดหลอมเหลวที่สูงกว่าเทียน ไชชนิดไม่หัวงผล จึงได้เทียน ไชที่มีคุณภาพดี ให้แสงสว่างนวลดตา มีน้ำตาเทียนน้อย เพาไน์ช้า

นั่นคือ คุณสมบัติดังกล่าวมีผลต่อเทียน ไชที่ผลิตได้ โดยการเปรียบเทียบแวกซ์จากจีนและจากฝาง (ฟอกสี) ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตเทียน ไชชนิดหัวงผลและไม่หัวงผล พบว่า

ความหนาแน่นของ แวกซ์จากจีน มีค่าน้อยกว่า แวกซ์จากฝาง(ฟอกสี)

ปริมาณน้ำมันของ แวกซ์จากจีน มีค่าน้อยกว่า แวกซ์จากฝาง(ฟอกสี)

จุดหลอมเหลวของ แวกซ์จากจีน มีค่ามากกว่า แวกซ์จากฝาง(ฟอกสี)

ความขาวของ แวกซ์จากจีน มีค่ามากกว่า แวกซ์จากฝาง(ฟอกสี)

ความหนืดของ แวกซ์จากจีน มีค่ามากกว่า แวกซ์จากฝาง(ฟอกสี)

จากการทดลองทำให้ทราบว่าปีโตรเลียมแวกซ์จากจีนมีคุณสมบัติที่ดีกว่าปีโตรเลียมแวกซ์ จากฝางเมื่อนำไปผลิตเทียน ไจจะได้เทียน ไชที่มีคุณภาพดี ให้แสงสว่างนวลดตา เพาไน์ช้า ให้น้ำตาเทียนน้อย มีสีโภนอ่อนชื่นสามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสวยงามตามต้องการได้

ปีโตรเลียมแวกซ์ที่มีความบริสุทธิ์สูงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมได้ เช่น ใช้ทำกระดาษเคลือบไข่ เทียน ไชและสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมเคมีเป็นต้น ใน การขัดน้ำมันออก จากปีโตรเลียมแวกซ์มีอยู่หลายวิธี วิธีทางกายภาพเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถขัดน้ำมันที่ปนเปื้อนออก ได้ในระดับหนึ่ง และเป็นวิธีที่ประหยัดราคาถูกกว่าการใช้วิธีทางเคมีอย่างเดียวในกระบวนการขัด ดังนั้นการศึกษาการขัดน้ำมันที่ปนเปื้อนในปีโตรเลียมแวกซ์โดยวิธีทางกลจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกระบวนการการทำให้ปีโตรเลียมแวกซ์บริสุทธิ์มากขึ้น ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาเรื่องดังกล่าวโดยใช้ เครื่องมือทางกล 2 ชนิด คือ เครื่อง compression molding และ เครื่องอัดไอลอรอลิก

### การขัดน้ำมันออกจากการปีโตรเลียมแวกซ์โดยเครื่อง compression molding

ในการศึกษาการขัดน้ำมันออกจากการปีโตรเลียมแวกซ์โดยวิธีการอัดด้วยเครื่อง compression molding เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการกดอัดให้น้ำมันแยกออกจากแวกซ์ โดยในการทดลองใช้ แวกซ์ผสมซึ่งประกอบด้วยแวกซ์จากฝางและแวกซ์จากโรงงานชาลีทปีโตรเคมีคลอในอัตราส่วน 5 ต่อ 1 เพื่อให้ได้แวกซ์ที่มีปริมาณน้ำมันเจือปนอยู่มากขึ้น โดยแวกซ์ที่ได้มีปริมาณน้ำมันผสมอยู่ร้อยละ 49.29 จากนั้นนำแวกซ์ผสมนี้ไปทำการกดอัดเพื่อหาสภาวะเหมาะสมต่อไป

การทดลองเริ่มต้นจากการนำแวกซ์ผสมที่เตรียมไว้มาทำการกดอัดที่ความดันต่าง ๆ คือ 600, 700 และ 800 ปอนด์ต่อตารางนิวตัน แล้วนำมาทำการทดสอบหาปริมาณน้ำมันที่เหลือ โดยทำการสกัดด้วยสารละลายผสมเมธิลเอ็ธิลกีโตกนและโซเดียมโซเดียมเพื่อให้ทราบปริมาณน้ำมันที่ถูกขัดออกไป ซึ่งจากการทดลองที่ได้ความดันที่เหมาะสมคือ 800 ปอนด์ต่อตารางนิวตัน สามารถจัดน้ำมันออกไปได้มากที่สุดคือ ร้อยละ 26.45 จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการกดอัดที่ความดันที่สูงขึ้นจะกดอัดน้ำมันออกมากขึ้น

ขั้นตอนไปนำแวกซ์ไปทำการกดอัดเพื่อหาเวลาที่เหมาะสม โดยทำการทดลองใช้เวลาในการกดอัดนาน 7 และ 10 นาที ผลการทดลองที่ได้พบว่า ที่เวลา 7 นาที จะสามารถจัดน้ำมันออกได้มากกว่าที่เวลา 10 นาที เนื่องมาจาก การกดอัดด้วยเครื่อง compression molding มีข้อจำกัดคือ ในช่วงที่อัดพิงไว้ช่วงแรก ๆ ความดันจะคงที่ แต่เมื่อทิ้งช่วงไว้ระยะเวลานึงความดันของการกดอัดจะค่อย ๆ ลดลง

ดังนี้นี้สรุปได้ว่า สภาวะที่เหมาะสมในการกดอัดด้วยเครื่อง compression molding คือที่ความดัน 800 ปอนด์ต่อตารางนิวตัน เวลา 7 นาที

ต่อจากนั้นนำแวกซ์ที่ผ่านการกดอัดมาทดสอบคุณสมบัติต่างๆ โดยแวกซ์ที่นำมาทดสอบคือ แวกซ์ผสมก่อนการกดอัด (แวกซ์ก่อนกดอัด) , แวกซ์ที่ผ่านการกดอัดที่สภาวะเหมาะสมแล้ว (แวกซ์หลังกดอัด) และแวกซ์ที่ผ่านการกดอัดที่สภาวะเหมาะสมและสกัดด้วยสารละลายผสมเมธิลเอ็ธิลกีโตกนและโซเดียมโซเดียม (แวกซ์หลังกดอัดและสกัดน้ำมันแล้ว) นำมาทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้

1. ความหนาแน่น ผลการทดสอบที่ได้คือ ความหนาแน่นของแวกซ์ก่อนกดอัด, แวกซ์หลังกดอัด และแวกซ์หลังกดอัดและสกัดน้ำมันแล้ว เท่ากับ 0.6802, 0.7533 และ 0.7844 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ตามลำดับ จะเห็นว่าแวกซ์ที่มีปริมาณน้ำมันปนอยู่น้อยกว่าจะมีความหนาแน่นสูงกว่า

2. ความขาว ในการวัดความขาวจะต้องทำการเตรียมชิ้นทดสอบก่อน คือต้องนำแวกซ์ที่ต้องการจะวัดความขาวไปทำการอัดขึ้นรูปเป็นแผ่นกลมแบนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 เซนติเมตร ความหนาประมาณ 1 เซนติเมตร โดยใช้ความดันในการอัดเท่ากันทุกตัวอย่าง ลักษณะแวกซ์ที่แตกต่างกันจะให้ความขาวที่แตกต่างกัน ผลความขาวที่ได้คือ ความขาวของแวกซ์ก่อนกดอัด, แวกซ์หลังกดอัด และแวกซ์หลังกดอัดและสกัดน้ำมันออกแล้ว เท่ากับ 14.8, 16.9 และ 29.3 ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าแวกซ์ที่มีปริมาณน้ำมันผสมอยู่มาก จะมีความขาวต่ำกว่าแวกซ์ที่มีปริมาณน้ำมันผสมอยู่น้อย และแสดงว่าปริมาณน้ำมันที่ผสมอยู่มีผลต่อสีของแวกซ์

3. จุดหลอมเหลว การหาจุดหลอมเหลวนี้ทำการทดสอบโดย Electrothermal melting point apparatus และ Buchi SM-20 ผลที่ได้คือ จุดหลอมเหลวของแวกซ์ก่อนกดอัด แวกซ์หลังกดอัด และแวกซ์หลังกดอัดและสกัดน้ำมันแล้ว เท่ากับ 50.6, 56.2 และ 60.5 องศาเซลเซียสตามลำดับ จากค่าของจุดหลอมเหลวที่ได้จะเห็นว่า แวกซ์ที่มีปริมาณน้ำมันผสมอยู่มากจะมีจุดหลอม

เหลวต่ำกว่าแวกซ์ที่มีปริมาณน้ำมันเจือปนอยู่น้อย เนื่องจากองค์ประกอบที่เป็นน้ำมันมีจุดหลอมเหลวที่ต่ำกว่าองค์ประกอบที่เป็นแวกซ์ ดังนั้นจึงทำให้จุดหลอมเหลวลดลง

นอกจากการทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว ยังนำแวกซ์ 2 ชนิดคือ แวกซ์หลังการกดอัด และแวกซ์หลังกดอัดและสกัดน้ำมันแล้ว มาทำเทียนไว้เพื่อทดสอบการเผาไหม้มีของแวกซ์ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

- เทียนไว้ที่ทำการแวกซ์หลังการกดอัดจะมีสีเข้มมากกว่าที่ทำการแวกซ์หลังการกดอัดและสกัดน้ำมันแล้ว อัตราการเผาไหม้ช่วง 0 - 5 เซนติเมตรเท่ากับ 0.177 กรัมต่อนาที (0.152 เซนติเมตรต่อนาที) อัตราการเผาไหม้ช่วง 5 - 10 เซนติเมตรเท่ากับ 0.176 กรัมต่อนาที (0.150 เซนติเมตรต่อนาที) และขณะเผาไหม้จะมีน้ำตาเทียนหยดลงมา

- เทียนไว้ที่ทำการแวกซ์หลังการกดอัดและสกัดน้ำมันออกแล้ว จะมีสีขาวกว่าเทียนไว้ที่ทำการแวกซ์หลังการกดอัด อัตราเผาไหม้ช่วง 0 - 5 เซนติเมตรเท่ากับ 0.189 กรัมต่อนาที (0.163 เซนติเมตรต่อนาที) อัตราการเผาไหม้ช่วง 5 - 10 เซนติเมตรเท่ากับ 0.186 กรัมต่อนาที (0.160 เซนติเมตรต่อนาที) และขณะเผาไหม้จะไม่มีน้ำตาเทียนหยดลงมา

#### **การขัดน้ำมันออกจากปีโตรเลียมแวกซ์โดยเครื่องขัดไฮดรอลิก**

ทำการลดน้ำมันในปีโตรเลียมแวกซ์โดยใช้เครื่องขัดไฮดรอลิกที่สามารถปรับความดันในการกดอัดได้หลายค่า สำหรับการหาปริมาณน้ำมันที่เจือปนจะใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายผสมเมธิลเอธิลกีโคนกับโทลูอินในอัตราส่วน 1.5 : 1 โดยปริมาตร แล้วหาผลต่างของน้ำหนักปีโตรเลียมแวกซ์ก่อนและหลังการสกัดด้วยตัวทำละลาย โดยสมนูติว่าตัวทำละลายสามารถสกัดน้ำมันที่มีอยู่ในปีโตรเลียมแวกซ์ออกได้หมด

การหาปริมาณน้ำมันที่มีอยู่ในปีโตรเลียมแวกซ์ก่อนและหลังการกดอัดจะใช้ 2 วิธี คือ การซั่งน้ำหนักเพื่อหาผลต่างของน้ำหนักของปีโตรเลียมแวกซ์โดยตรงหลังการกดอัด และวิธีการสกัดเอาน้ำมันออกจากปีโตรเลียมแวกซ์ด้วยตัวทำละลายผสมแล้วหาผลต่างน้ำหนักที่หายไป แต่วิธีการซั่งน้ำหนักโดยตรงค่าที่ได้ค่อนข้างหมายดังผลการทดลองในตารางที่ 3.13 และรูปที่ 3.14 ดังนี้ ต้องนำปีโตรเลียมแวกซ์ไปทำการสกัดด้วยตัวทำละลายผสมและในการสกัดใช้อัตราส่วนของปีโตรเลียมแวกซ์ต่อตัวทำละลายผสมเป็น 1 : 3 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ซึ่งได้มีผู้ศึกษาและทำการวิจัยมาแล้วว่าอัตราส่วนดังกล่าวเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมทำให้การสกัดน้ำมันออกจากปีโตรเลียมแวกซ์ได้มากที่สุด โดยที่เมธิลเอธิลกีโคนมีคุณสมบัติทำให้ปีโตรเลียมแวกซ์แตกผลึกและแยกตัวออกจากของผสม ส่วนโทลูอินจะเป็นทำให้การแยกชั้นของเมธิลเอธิลกีโคนกับน้ำมันดีขึ้น

จากการศึกษาถึงผลของการดันต่อปริมาณน้ำมันที่ขัดออกได้โดยใช้ปีโตรเลียมแวกซ์ผสม 30 กรัม ที่ความดันต่าง ๆ ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 3.13 และรูปที่ 3.14 พบว่าการเพิ่มความดันมีผลทำให้ปริมาณน้ำมันที่หลอกอกมากนิแนวโน้มมากขึ้น แต่ถ้าความดันมากเกินไปก็จะไม่

เหมาะสมกับปริมาณแวกซ์ที่ใช้ในการกดอัด  
แวกซ์ ความดันที่เหมาะสมที่จะทำให้ได้ปริมาณน้ำมันจาก การกดอัดมาก และเหมาะสมกับน้ำหนัก

ปีโตรเลียมแวกซ์ที่ใช้คือความดัน 8,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว คือจะทำให้เกิดปัญหาการแตกของห่อปีโตรเลียม

จากการศึกษาพบว่า น้ำมันในปีโตรเลียมแวกซ์เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถกำหนดความขาวของ  
ปีโตรเลียมแวกซ์ได้ โดยที่ปีโตรเลียมแวกซ์ที่ผ่านการกดอัดอาจเนียนออกไปบางส่วนแล้ว จะมีค่า  
ความขาวมากกว่าปีโตรเลียมแวกซ์ที่ยังไม่ได้ผ่านการกดอัด ส่วนปีโตรเลียมแวกซ์ที่ผ่านการสกัด  
ด้วยตัวทำละลายผสมแล้วจะมีค่าความขาวมากกว่าปีโตรเลียมแวกซ์ที่ยังไม่ได้ผ่านการกดอัดและ  
ปีโตรเลียมแวกซ์ที่ผ่านการกดอัดอาจเนียนออกไปบางส่วนแล้ว ดังแสดงผลในตารางที่ 3.14 และ  
รูปที่ 3.15 จะเห็นว่าค่าความขาวของปีโตรเลียมแวกซ์จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณน้ำมันที่ถูก<sup>จัด</sup>  
หักออกไปจากปีโตรเลียมแวกซ์ ค่าความขาวทุกค่าที่วัดได้จากปีโตรเลียมแวกซ์หลังการกดอัดและ  
หลังการสกัดด้วยตัวทำละลายผสม จะมีค่ามากกว่าค่าความขาวของปีโตรเลียมแวกซ์ที่ไม่ได้ผ่าน  
การกดอัด ถ้าหากต้องการให้ปีโตรเลียมแวกซ์มีความขาวมากกว่านี้จำเป็นต้องนำไปผ่านกระบวนการ  
การฟอกขาวด้วย

ส่วนความหนาแน่นของปีโตรเลียมแวกซ์ได้ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 3.16 และ  
รูปที่ 3.16 พบว่า ความหนาแน่นของปีโตรเลียมแวกซ์มีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำมันที่มีอยู่ใน  
ปีโตรเลียมแวกซ์ โดยปีโตรเลียมแวกซ์ที่ไม่ได้ผ่านการกดอัดมีความหนาแน่นน้อยกว่าปีโตรเลียม  
แวกซ์ที่ผ่านการกดอัดและปีโตรเลียมแวกซ์ที่ผ่านการสกัดด้วยตัวทำละลายผสมแล้ว เนื่องจาก  
ปริมาณน้ำมันที่เจือปนอยู่ เป็นสารที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ จึงมีผลต่อความหนาแน่นของ  
ปีโตรเลียมแวกซ์ โดยปีโตรเลียมแวกซ์ที่มีน้ำมันเจือปนมากจะมีความหนาแน่นน้อยกว่าปีโตรเลียม  
แวกซ์ที่มีปริมาณน้ำมันเจือปนน้อยกว่า

จุดหลอมเหลวที่ได้เป็นช่วงอุณหภูมินี้ ๆ ดังแสดงในตารางที่ 3.15 พบว่าไม่สามารถ  
สรุปความสัมพันธ์ระหว่างความดันที่ใช้ในการกดอัดกับจุดหลอมเหลวได้ แต่ปีโตรเลียมแวกซ์ที่ไม่  
ได้ผ่านการกดอัดจะมีช่วงอุณหภูมิจุดหลอมเหลวที่กว้างกว่าและมีค่าต่ำกว่าปีโตรเลียมแวกซ์ที่ผ่าน  
การกดอัดและผ่านการสกัดด้วยตัวทำละลายผสมแล้ว ส่วนปีโตรเลียมแวกซ์ที่ผ่านการกดอัดแล้วจะ  
มีจุดหลอมเหลวต่ำกว่าปีโตรเลียมแวกซ์ที่ผ่านการสกัดด้วยตัวทำละลายผสม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ  
ปริมาณน้ำมันที่มีในปีโตรเลียมแวกซ์มีผลต่อช่วงจุดหลอมเหลว ยิ่งมีปริมาณน้ำมันน้อย ช่วงจุด  
หลอมเหลวจะแคบลงและมีค่าสูงขึ้น แต่จุดหลอมเหลวของปีโตรเลียมแวกซ์ที่ผ่านการกดอัดที่ความ  
ดันต่ำ ๆ นั้น จะมีความสัมพันธ์ไม่แน่นอน

จะเห็นได้ว่าการใช้เครื่องมือทางกลทั้ง 2 ชนิดในการขัดน้ำมันออก คือ เครื่อง  
compression molding และเครื่องอัดแบบไฮดรอลิกสามารถขัดน้ำมันออกจากปีโตรเลียมแวกซ์ได้

ระดับหนึ่ง โดยที่ทั้งเครื่องอัดสองชนิดมีข้อดีและข้อเสียต่างกันในความเหมาะสมสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

จากการทดลองพบว่า เครื่องอัดแบบ compression molding มีความเหมาะสมสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมขนาดเล็กมากกว่าเครื่องอัดไฮดรอลิก เนื่องจากลักษณะของเครื่องมือซึ่งเป็นดังรูปที่ 2.7 สามารถอัดน้ำหนักออกได้มากกว่าดังผลการทดลองในตารางที่ 3.6 นอกจากนี้ยังให้ความดันในการกดอัดน้อยกว่าเครื่องไฮดรอลิก และสามารถเพิ่มปริมาณของห่อปีโตรเลียมแวกซ์ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งหมายถึงจะได้ปริมาณปีโตรเลียมแวกซ์ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดินในปริมาณที่มากเพียงพอ กับความต้องการ ส่วนเครื่องอัดแบบไฮดรอลิกต้องมีแบบ (mold) ใส่ปีโตรเลียมแวกซ์ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนสำหรับโรงงานและมีข้อจำกัดเรื่องของปริมาณแวกซ์ที่ได้

---

นอกจากการศึกษาลักษณะสมบัติต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ได้มีการศึกษาเบรเยน เทียนลักษณะพลีกของแวกซ์ชนิดต่าง ๆ โดยให้แวกซ์ชั้ดเรียงตัวตามธรรมชาติจากนั้นใช้กล่องขยายตุ่ผิวนอก ตัวอย่างแวกซ์ได้แก่ ในโครแวกซ์, ปาล์มแวกซ์, แวกซ์จากจีน, ปีโตรเลียมแวกซ์ก่อน การกดอัด, แวกซ์ที่ผ่านการกดอัดที่ความดัน 800 ปอนด์ต่otorang นิว ซึ่งเป็นความดันที่เหมาะสมในการกดอัดด้วยเครื่อง compression molding (ก้อนและหลังสกัด), แวกซ์ที่ผ่านการกดอัดที่ความดัน 8,000 ปอนด์ต่otorang นิว ซึ่งเป็นสภาวะที่เหมาะสมในการกดอัดด้วยเครื่องกดอัดแบบไฮดรอลิก (ก้อนและหลังสกัด), แวกซ์ที่ผ่านการกดอัดที่ความดัน 8,000 ปอนด์ต่otorang นิวและผ่านการฟอกแล้วซึ่งมีความขาว 55.5 เทียนกับแบрайทที่มีความขาวร้อยละ 99 ลักษณะพลีกของแวกซ์ที่ได้จากการส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย  $\times 10$  แสดงดังรูปที่ 3.17 - 3.25 จากการทดลองพบว่า ในโครแวกซ์และปาล์มแวกซ์มีลักษณะพลีกที่ละเอียดไกล์เคียงกัน แต่ในโครแวกซ์จะมีความละเอียดมากกว่า ส่วนแวกซ์ชนิดอื่น ๆ จะมีลักษณะที่หยาบและมีความละเอียดกันเคียงกันมาก จะสังเกตเห็นว่าแวกซ์จากจีนจะมีลักษณะการจัดเรียงตัวกันเป็นระเบียบมากกว่า ปีโตรเลียมแวกซ์ที่ผ่านการกดอัดที่ความดันต่าง ๆ ลักษณะของปีโตรเลียมแวกซ์ก่อนและหลังการกดอัดจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่หลังการสกัดด้วยตัวทำละลายผสมและหลังการฟอกแล้วพลีกจะจัดเรียงตัวกันเป็นระเบียบมากขึ้น

## บรรณานุกรม

1. G.D. Hobson, "Modern Petroleum technology", 4<sup>th</sup> ed, Applied Science Publisher Ltd., Great Britain, 1973.
2. W.L. Nelson, "Petroleum Refining Engineering", 4<sup>th</sup> ed, McGraw-Hill Book Company, 1978.
3. V. Janith, "Candle Making and Decoration", Hamlym, London, 1983.
4. W.P. Ridenour, "Composition Verus Properties of Microcrystalline Waxes", TAPPI, 1978.
5. W.F. Bland and R.L. davidson, "Petroleum Processing Handbook", McGraw-Hill Book Company, USA, 1987.
6. ASTM Standard D721, Standard Test Method for Oil Content of Petroleum Waxes, The American Society for Testing and Material, USA, 1993.
7. ASTM Standard D87, Standard Test Method for Melting Point of Petroleum Waxes (Cooling Curve), The American Society for Testing and Material, USA, 1994.
8. P. Shubik, "Studies on Toxicity of Petroleum Waxes", 4<sup>th</sup> ed, Phamocology, 1972.
9. Jenking, *Oil and Gas J.*, 15:98 (1993).
10. E.P. Kiys, *Oil and Gas J.*, 8:128 (1992).

â€¢ Chiang Mai University ©  
Copyright by Chiang Mai University  
All rights reserved

ภาคผนวก ก

ตารางที่ ก1 ความหนืดของปีโตรเลียมแวกซ์แต่ละชนิดที่อุณหภูมิ 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส

ชนิด ครั้งที่	แวกซ์จากฝาง(ไม่ฟอกสี)			แวกซ์จากฝาง(ฟอกสี)			แวกซ์จากจีน		
	ค่าความหนืด (cp.)			ค่าความหนืด (cp.)			ค่าความหนืด (cp.)		
	60°C	70°C	80°C	60°C	70°C	80°C	60°C	70°C	80°C
1	0.724	0.581	0.475	0.825	0.654	0.519	0.707	0.575	0.487
2	0.686	0.573	0.479	0.778	0.620	0.503	0.713	0.591	0.490
3	0.683	0.564	0.473	0.775	0.630	0.513	0.717	0.591	0.487
4	0.682	0.570	0.476	0.788	0.633	0.507	0.707	0.588	0.485
5	0.695	0.566	0.460	0.802	0.650	0.523	0.718	0.581	0.491
เฉลี่ย	0.694	0.570	0.473	0.794	0.637	0.513	0.712	0.585	0.488

จัดทำโดย ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 Copyright © by Chiang Mai University  
 All rights reserved

**ภาคผนวก ข**

**ตาราง ข.1 ข้อมูลการทดสอบหาจุดหลอมเหลวโดยวิธีการฟาร์เย่เต็ว ของเวกซ์จากฝรั่ง (ไม่พอกสี)**

การทดสอบที่	1	2	3	4	5
เวลา( วินาที )	อุณหภูมิ ( °C )				
30	66.20	72.00	67.30	67.70	66.50
60	64.10	70.00	65.10	65.50	64.00
90	62.00	67.80	63.40	63.90	62.30
120	60.60	65.70	61.70	62.10	60.80
150	59.00	63.80	59.80	60.40	59.40
180	57.80	62.10	58.60	58.90	57.90
210	56.30	60.40	57.20	57.70	56.60
240	55.40	59.00	56.00	56.50	55.40
270	54.80	57.50	54.90	55.30	54.50
300	54.10	56.20	54.40	54.50	53.80
330	53.70	55.00	53.80	53.80	53.10
360	53.40	54.10	53.30	53.40	52.70
390	53.30	53.40	52.90	52.90	52.40
420	53.10	52.90	52.70	52.80	52.30
450	53.00	52.60	52.50	52.60	52.10
480	52.90	52.50	52.40	52.50	52.00
510	52.70	52.40	52.30	52.40	51.90
540	52.60	52.30	52.30	52.30	51.80
570	52.50	52.00	52.10	52.20	51.70
600	52.30	51.90	51.90	52.00	51.50
630	52.10	51.80	51.90	52.00	51.40
660	51.90	51.70	51.70	51.80	51.20
690	51.80	51.50	51.50	51.50	51.10
720	51.70	51.50	51.40	51.40	51.00
750	51.60	51.40	51.20	51.40	50.90
780	—	51.20	—	—	50.80
810	—	51.00	—	—	—

ตารางที่ ข.2 ข้อมูลการทดลองหาจุดหลอมเหลวโดยวิธีกราฟการเย็บตัวของแก๊สจากฝ่าง(ฟอกสี)

การทดลองที่	1	2	3	4	5
เวลา( วินาที )	อุณหภูมิ ( °C )				
30	83.50	82.70	80.00	83.20	81.80
60	81.00	80.20	78.00	81.00	79.80
90	78.80	78.20	76.00	79.30	77.60
120	76.50	76.40	74.50	77.30	75.50
150	74.70	74.50	72.50	75.40	73.80
180	72.80	73.80	71.20	73.80	72.00
210	71.00	71.20	69.80	72.00	70.60
240	69.50	69.70	68.20	70.60	69.40
270	67.80	68.00	66.80	69.00	67.50
300	66.30	66.50	65.50	67.60	66.30
330	65.00	65.00	64.20	66.00	65.00
360	63.70	63.60	63.00	65.00	63.20
390	62.50	62.40	61.80	64.70	62.80
420	61.40	61.20	61.00	62.50	61.80
450	60.30	60.30	60.20	61.80	60.90
480	59.60	59.70	59.50	60.60	60.00
510	58.90	58.80	58.30	59.70	59.20
540	58.30	58.20	57.80	58.90	58.50
570	57.70	57.50	57.30	58.40	58.00
600	57.40	57.00	56.80	57.90	57.60
630	57.00	56.80	56.60	57.40	57.00
660	56.80	56.40	56.10	57.00	56.80
690	56.50	56.10	55.90	56.70	56.50
720	56.10	55.90	55.70	56.00	56.10
750	56.00	55.70	55.50	55.80	55.60

ตาราง ข.๓ ข้อมูลการทดลองหาจุดหลอมเหลวโดยวิธีกราฟการเย็นตัว ของแวกซ์จากอิน

การทดลองที่	1	2	3	4	5
เวลา( วินาที )	อุณหภูมิ ( °C )				
30	78.50	81.00	77.30	80.50	78.00
60	76.20	78.80	75.00	78.60	76.00
90	74.50	76.50	73.40	76.30	74.50
120	72.60	74.70	71.70	75.00	72.80
150	70.80	72.40	70.00	73.00	71.20
180	69.30	70.40	68.40	72.60	69.70
210	67.60	69.40	66.90	70.00	68.20
240	66.00	67.90	65.40	68.50	66.70
270	64.70	66.30	64.30	67.00	65.50
300	63.30	65.00	63.00	65.90	64.30
330	62.10	63.70	62.00	64.70	63.00
360	61.20	62.60	61.10	63.40	61.90
390	60.30	61.50	60.20	62.30	60.90
420	59.70	60.60	59.60	61.30	60.00
450	59.30	60.00	59.30	60.50	59.20
480	59.00	59.50	59.00	60.00	58.70
510	58.70	59.20	58.90	59.50	58.50
540	58.60	59.00	58.80	59.20	58.50
570	58.50	58.80	58.60	58.90	58.40
600	58.50	58.70	58.50	58.80	58.30
630	58.50	58.60	58.50	58.70	58.20
660	58.50	58.50	58.50	58.70	58.10
690	58.50	58.50	58.50	58.50	58.10
720	58.50	58.50	58.50	58.50	58.00
750	58.50	58.50	58.50	58.50	58.00
780	58.50	58.50	58.50	58.50	57.90
810	58.50	58.50	58.50	58.50	57.90
840	58.50	58.50	58.50	58.50	57.80

ตาราง ข.4 ข้อมูลการทดสอบหาอุณหภูมิของเหลวโดยวิธีการเย็บตัว ของไอล์วีกซ์

การทดลองที่	1	2	3	4	5
เวลา( วินาที )	อุณหภูมิ ( °C )				
30	155.50	155.00	158.50	160.00	152.50
60	149.00	149.00	152.50	153.20	147.50
90	143.00	144.00	146.50	147.20	142.00
120	137.50	138.50	141.00	141.50	137.00
150	132.00	133.50	136.00	136.00	132.50
180	128.00	129.50	131.00	131.20	128.50
210	123.00	125.00	127.00	127.00	124.50
240	119.00	121.00	123.00	122.80	120.50
270	115.00	117.00	118.80	118.50	117.00
300	111.50	113.50	115.00	114.80	113.50
330	109.00	110.00	111.80	111.20	110.50
360	107.00	108.00	109.00	108.60	108.00
390	105.00	106.00	105.20	106.50	106.00
420	104.00	104.50	104.00	105.00	104.80
450	103.50	103.80	103.00	103.80	103.90
480	102.50	102.80	102.00	102.80	103.00
510	101.00	102.00	101.00	102.00	102.30
540	100.00	101.00	99.80	101.00	101.50
570	99.00	100.00	98.60	100.00	100.40
600	97.50	98.50	97.20	98.50	99.00
630	96.50	97.00	95.80	97.20	97.80
660	95.00	95.80	93.50	96.00	96.50
690	94.00	94.50	92.40	95.00	95.50
720	93.00	93.00	91.20	93.60	94.00
750	92.00	92.50	90.30	92.70	93.00
780	90.50	91.30	89.30	91.90	92.00
810	-	-	88.30	91.00	-
840	-	-	87.50	90.00	-

ตาราง ข.5 ข้อมูลการทดลองหาอุณหภูมิคงที่กราฟการเย็บตัวของ ไมโครเวฟช์

การทดลองที่	1	2	3	4	5
เวลา( วินาที )	อุณหภูมิ ( °C )				
30	126.00	136.30	118.60	116.80	109.30
60	121.80	132.20	115.00	113.30	106.30
90	117.80	128.30	111.50	110.10	103.20
120	114.00	124.00	108.50	107.20	100.50
150	111.00	120.00	105.70	104.30	98.30
180	108.00	116.00	102.90	101.90	96.20
210	105.00	112.80	100.40	99.30	94.50
240	102.20	109.30	98.40	97.30	93.10
270	100.00	106.70	96.30	95.50	91.90
300	98.00	104.00	94.80	94.00	90.40
330	96.20	101.40	93.50	92.80	89.00
360	95.00	99.00	92.30	91.60	87.40
390	93.50	97.00	91.00	90.40	85.90
420	92.40	95.40	89.80	89.10	84.30
450	91.20	94.00	88.40	87.90	82.70
480	90.00	92.80	86.90	86.30	81.00
510	87.50	91.50	85.40	84.90	79.70
540	86.90	90.40	83.90	83.40	78.20
570	85.30	89.00	82.50	81.90	76.40
600	84.00	87.80	81.20	80.70	74.90
630	81.00	86.30	79.80	79.30	73.30
660	79.80	84.90	78.40	78.00	72.00
690	78.70	83.50	76.90	76.50	70.50
720	76.80	82.00	75.30	75.00	69.20
750	75.20	80.70	73.90	74.80	68.10
780	74.00	79.30	72.40	72.20	66.90
810	72.50	78.00	71.30	71.10	65.40
840	71.20	76.40	69.90	69.80	64.20

ตาราง ข.๘ ข้อมูลการทดลองหาจุดหลอมเหลวโดยวิธีกราฟการเย็บตัวของ เทียนไชชnidไม่ห่วงผลลัพธ์เหลือง

การทดลองที่	1	2	3	4	5
เวลา( วินาที )	อุณหภูมิ ( °C )				
30	81.60	80.80	82.30	81.10	81.70
60	79.70	79.00	80.50	79.20	79.70
90	78.00	77.00	78.50	77.30	77.90
120	76.20	75.30	76.80	75.80	76.00
150	74.50	73.80	75.10	74.50	74.30
180	73.00	72.30	73.70	73.40	73.00
210	71.70	71.00	72.20	72.10	71.80
240	70.20	69.60	70.90	71.00	70.60
270	68.80	68.30	69.50	69.70	69.40
300	67.50	67.00	68.20	68.20	68.00
330	66.00	66.00	66.00	67.00	66.50
360	64.70	64.80	65.70	65.70	65.30
390	63.20	63.30	64.20	64.00	64.00
420	61.50	62.30	62.70	62.80	62.80
450	60.80	61.20	62.00	61.50	61.70
480	59.80	60.10	61.00	60.30	60.60
510	58.90	59.00	60.00	59.40	59.60
540	57.90	58.10	58.90	58.50	58.80
570	57.00	57.80	58.10	57.10	58.00
600	56.20	57.00	57.50	56.70	57.20
630	55.70	56.20	57.00	55.90	56.80
660	55.30	55.80	56.30	55.50	56.10
690	54.90	55.40	56.00	55.20	55.40
720	54.50	55.10	55.50	55.00	55.20
750	54.30	54.90	55.20	54.80	55.00
780	54.20	54.70	54.90	54.50	54.80
810	54.20	54.60	54.70	54.30	54.50
840	54.10	54.50	54.50	54.20	54.50
870	54.10	54.40	54.40	54.10	54.50

ตาราง ข.7 ข้อมูลการทดสอบหาดูดความเทาโดยวิธีกราฟการเย็บตัวของ เทียนไขชนิดไม้หังผัดสีเข้ม

การทดสอบที่	1	2	3	4	5
เวลา( วินาที )	อุณหภูมิ ( °C )				
30	86.50	72.90	81.50	80.50	81.00
60	84.40	71.30	79.70	78.80	78.60
90	82.00	69.90	75.90	76.60	76.50
120	79.80	68.20	73.50	74.70	74.80
150	77.90	66.80	71.90	72.80	71.20
180	76.00	65.40	69.90	71.20	69.50
210	74.30	64.20	68.40	69.80	68.00
240	72.60	63.10	67.00	68.30	66.60
270	71.00	62.20	65.70	67.00	65.20
300	69.80	61.50	64.50	65.90	64.20
330	68.00	61.00	63.40	64.90	63.10
360	66.50	60.50	62.60	63.90	62.30
390	65.30	60.00	61.90	62.80	61.50
420	64.10	59.70	61.20	62.00	60.60
450	63.10	59.40	60.50	61.40	60.30
480	62.20	59.00	60.00	60.90	59.70
510	61.40	58.90	59.70	60.10	59.50
540	60.80	58.70	59.30	59.90	59.10
570	60.20	58.60	58.90	59.60	58.90
600	59.40	58.40	58.80	59.40	58.60
630	59.10	58.50	58.80	59.30	58.60
660	58.90	58.50	58.70	59.00	58.50
690	58.80	58.40	58.80	58.90	58.50
720	58.70	58.40	58.80	58.90	58.50
750	58.50	58.40	58.80	58.90	58.40
780	58.50	58.30	58.80	58.80	58.40
810	58.40	58.20	58.70	58.70	58.30
840	58.40	58.20	58.60	58.80	58.20

ตาราง ข.8 ข้อมูลการทดสอบหาจุดหลอมเหลวโดยวิธีกราฟการเย็นตัวของ เทียนไขชนิดหัวงอกสีแดง

การทดสอบที่	1	2	3	4	5
เวลา( วินาที )	อุณหภูมิ ( °C )				
30	76.10	74.20	76.20	73.80	75.30
60	74.60	72.90	74.70	72.60	74.00
90	73.20	71.60	73.40	71.20	72.60
120	71.80	70.40	72.00	70.00	71.40
150	70.50	69.20	70.70	68.80	70.20
180	69.40	68.00	69.50	67.20	69.10
210	68.00	66.80	68.20	66.60	68.00
240	66.90	65.60	67.10	65.60	67.00
270	65.80	64.60	66.90	64.70	65.90
300	64.90	63.60	64.90	63.80	65.00
330	63.80	62.90	63.90	63.00	64.10
360	63.00	62.20	63.00	62.20	63.40
390	62.10	61.60	62.20	61.70	62.20
420	61.50	61.00	61.50	61.00	62.10
450	60.90	60.60	60.90	60.50	61.50
480	60.30	60.10	60.40	60.10	60.50
510	59.90	59.90	60.00	59.80	60.20
540	59.50	59.60	59.60	59.60	60.00
570	59.20	59.40	59.40	59.20	59.70
600	58.90	59.10	59.00	59.00	59.50
630	58.80	59.00	58.90	58.90	59.20
660	58.70	58.90	58.80	58.70	59.00
690	58.60	58.80	58.60	58.70	58.90
720	58.60	58.80	58.60	58.60	58.80
750	58.50	58.80	58.50	58.60	58.70
780	58.50	58.80	58.50	58.60	58.70
810	58.50	58.70	58.50	58.60	58.70
840	58.50	58.60	58.50	58.60	58.70

ตาราง ข.๙ ข้อมูลการทดสอบหาจุดหลอมเหลวโดยวิธีกราฟการเย็นตัวของ เทียนไนซ์กิดหังผงสีขาว

การทดสอบที่	1	2	3	4	5
เวลา( วินาที )	อุณหภูมิ ( °C )				
30	74.30	71.40	74.50	73.10	73.00
60	72.80	70.00	73.00	71.90	71.60
90	71.40	68.90	71.80	70.60	70.20
120	70.00	67.60	70.60	69.50	69.50
150	68.90	66.50	69.50	68.30	68.40
180	67.70	65.50	68.30	67.10	67.20
210	66.60	64.50	67.20	66.00	66.10
240	65.40	63.50	66.30	65.10	65.20
270	64.50	62.80	65.30	64.30	64.30
300	63.50	62.10	64.50	63.40	63.50
330	62.90	61.50	63.60	62.70	62.70
360	62.10	61.00	62.90	62.00	62.20
390	61.60	60.40	62.20	61.60	61.70
420	61.00	60.00	61.60	61.00	61.10
450	60.50	59.80	61.10	60.50	60.70
480	60.00	59.30	60.60	60.10	60.30
510	59.70	59.10	60.20	59.70	60.00
540	59.40	58.90	60.00	59.60	59.70
570	59.10	58.80	59.70	59.30	59.50
600	59.00	58.70	59.40	59.00	59.30
630	58.80	58.70	59.20	58.90	59.00
660	58.70	58.60	59.00	58.90	58.90
690	58.60	58.60	58.90	58.70	58.80
720	58.60	58.60	58.80	58.70	58.70
750	58.60	58.60	58.80	58.70	58.70
780	58.60	58.60	58.80	58.70	58.70
810	58.60	58.50	58.80	58.70	58.70
840	58.60	58.50	58.80	58.70	58.70