Thesis Title

Impact of Granite Weathering on Transportation Routes in Doi Khun Tan Area Amphoe Mae Tha Changwat Lamphun and Amphoe Hang Chat Changwat Lampang

Author

Mr. Suchart Chunram

M.S.

Environmental Science

Examining Committee

Associate Professor Dr. Benjavun Ratanasthien Chairman Assistant Professor Dr. Sampan Singharajwarapan Member Associate Professor Dr. Prasak Thavornyutikarn Member

ABSTRACT

A study of the impact of granite weathering on the transportation routes in Doi Khun Tan Area, Amphoe Mae Tha Changwat Lamphun and Amphoe Hang Chat Changwat Lampang was conducted. Thirty samples of granitic rocks and weathered soils were collected from nine sampling sites along the roads and railway. These samples were analyzed to determine their chemical and mineralogical compositions. Compression tests were conducted to determine their strength characteristics. The chemical composition ranges of major elements are as follows: SiO₂ 61.38-75.13%, Al₂O₃ 12.22-20.71\%, Fe₂O₃ 1.95-11.93\%, MgO 0.02-0.05\%, MnO 0.02-0.11\%, CaO 0.00-0.74\%, Na₂O 0.00-3.29\%, and K₂O 1.60-4.91%. The mineralogical compositions determined from X-ray diffractograms are as follows: smectite 0.00-34.28%, illite 0.00-14.79%, kaolinite 0.00-26.19%, quartz 18.14-61.75\%, K-feldspars 0.00-46.20%, and Na-feldspars 0.00-34.70%. The moisture contents range between 0.27-4.39% and the uniaxial compressive strength values are in the range 19.07-125.74 MPa. It was found that the gains of Fe₂O₃, moisture content, and the losses of SiO_2 , MgO, CaO, Na₂O, and K₂O are consistent with the gains of clay minerals (smectite, illite, and kaolinite) and the loss of compressive strength. From the perspective of risk assessment, the study area has a landslide problem that affects the transportation with moderate to high level of risk. Therefore appropriate measures to prevent the hazard in this area should be set up.

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

ผลกระทบของการผุพังของหินแกรนิตต่อเส้นทางขนส่งบริเวณ คอยขุนตาล อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ชื่อผู้เขียน

นายสุชาติ ฉุนรัมย์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวคล้อม

ดณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

รศ. คร. เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร ผศ. คร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รศ. คร. ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทคัดย่อ

ได้ศึกษาผลกระทบของหินแกรนิตผุที่มีต่อเส้นทางคมนาคมบริเวณคอยขุนตาล อำเภอแม่ ทา จังหวัคลำพูน และอำเภอห้างฉัตร จังหวัคลำปาง โดยเก็บตัวอย่าง 30 ตัวอย่าง จาก 9 ตำแหน่ง ตามถนนและทางรถไฟ บริเวณคอยขุนตาล แล้วนำมาวิเคราะห์ด้านส่วนประกอบทางเคมี แร่วิทยา และแรงอัค ส่วนประกอบทางเคมีพบว่าชาตุหลักมีคังนี้ ซิลิการ้อยละ 61.38-75.13%, อลูมินาร้อยละ 12.22-20.71%, เหล็กออกไซค์ร้อยละ 1.95-11.93, แมกนีเซียมออกไซค์ร้อยละ 0.02-0.05, แมงกานีส ออกไซค์ร้อยละ 0.02-0.11, แคลเซียมออกไซค์ร้อยละ 0.00-0.74, โซเคียมออกไซค์ร้อยละ 0.00-3.29, และ โพแทสเซียมออกไซค์ร้อยละ 1.60-4.91 ส่วนองก์ประกอบทางแร่จากผลของ เอกเรย์คิฟ แฟรกโตแกรมพบปริมาณเปรียบเทียบของแร่หลักมีคังนี้ สเมคไตต์ร้อยละ 0.00-34.28, อิลไลค์ร้อย ละ 0.00-14.79, คาโอลิไนต์ร้อยละ 0.00-26.19, ควอรตซ์ร้อยละ 18.14-61.75, โพแทสเฟลด์สปาร์ ร้อยละ 0.00-46.20, และ โซเคียมเฟลด์สปาร์ร้อยละ 0.00-34.70 ค่าปริมาณความชื้นร้อยละ 0.27-4.39 ส่วนค่าแรงอัคซึ่งได้วัดแบบทิศทางเดียวมีก่า 19.07-125.74 เมกกะปาสกาล พบว่าการเพิ่มเหล็ก ออกไซด์ ค่าปริมาณความชื้นและการลดของซิลิกา แมกนีเซียมออกไซด์ แคลเซียมออกไซด์ โซเดียมเดียมออกไซด์ และโพแทสเซียมออกไซด์ สอดคล้องกับการเพิ่มของแร่ดินคือ สเมคไตต์ อิลไลต์ คาโอลิไนต์และการลดของก่าแรงอัด จากการประเมินความเสี่ยงนี้ บริเวณที่ทำการศึกษานั้น ได้รับผลกระทบจากการถล่มของหินที่ผุพังอยู่กับที่ของหินแกรนิต โดยมีระดับความเสี่ยงปานกลาง ถึงสูง ดังนั้นควรศึกษาในรายละเอียดของความผูและระดับความเสี่ยงตลอดแนวทางรถไฟและถนน ทุกสายและควรกำหนดมาตรการในการป้องกันภัยผลกระทบดังกล่าวต่อไป