

## สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ค
สารบัญตาราง	ด
สารบัญภาพ	จ
สารบัญแผนที่	ฉ
<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	
1. ทีมและความสำเร็จของปัจจุหา	1
1.1 สภาพภูมิศาสตร์	1
1.2 ประวัติศาสตร์	17
1.3 ปัจจุหาและเหตุผลที่ศึกษา	19
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา	19
3. ขอบเขตการศึกษา	20
4. คำนิยามศัพท์ที่ใช้	20
5. ระเบียบวิธีวิจัย	20
6. การศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	21
<b>บทที่ 2 คลองแม่น้ำ : สถาปัตยกรรมอุบัติและปัจจุหา</b>	22
1. ชุมชนริมคลองแม่น้ำและการบุกรุกที่	23
1.1 ชุมชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามแนวคลองแม่น้ำ	23
- ชุมชนบ้านห้อ	23
- ชุมชนทุ่งพัฒนา	24
- ชุมชนครึ่งคงคล	25
- ชุมชนเข็นทรัล	26
- ชุมชนคลองเงิน 1	27
- ชุมชนคลองเงิน 2	28
- ชุมชนสองพี่น้อง	29
- ชุมชนระเกง	30
- ชุมชนกำแพงงาม	31

## สารบัญ(ต่อ)

- ชุมชนครัวชาววัฒน์ฝ่าย	32
- ชุมชนฝ้าใหม่ประทุกภูมิ	33
1.2 ชุมชนที่ตั้งอยู่ตามแนวลำคลองที่ไหลมารวมกับคลองแม่น้ำ	34
- ชุมชนร่องกระแซะ	34
- ชุมชนเอราวัณ	34
- ชุมชนสามัคคีพัฒนา	34
- ชุมชนทิพย์เนตร	34
- ชุมชน 5 ขันวา	34
- ชุมชนครีปิงเมือง	34
2. ปัญหาคุณภาพน้ำ	34
2.1 ชุดกำกับเดื่องของเสียในตัวเมืองเชียงใหม่	36
- ประชากร	36
- สถานประกอบกิจการอุตสาหกรรม	36
- ร้านอาหารและภัตตาคาร	37
2.2 การเก็บตัวอย่างน้ำ	38
2.3 วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง	39
2.4 สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน้ำคลองแม่น้ำ	41
บทที่ 3 พัฒนาการของการแก้ไขปัญหา ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา	44
1. เศศบาล	44
2. หน่วยงานของรัฐบาลจากส่วนกลาง	45
2.1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	46
2.2 คณะกรรมการอนุรักษ์ศิลปกรรมเชียงใหม่	46
2.3 องค์การร่วมมือระหว่างชาติ ของญี่ปุ่น (JICA)	47
2.4 บริษัท หลุยส์ เบอร์เจอร์ อินเตอร์เนชันแนล อิงค์ จำกัด	47
2.5 สำนักพัฒนาเมือง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย	48
2.6 กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย	48
2.7 สำนักงานโยบาย และแผนสังเวดล้อม	50
2.8 มูลนิธิชัยพัฒนา	50

## สารบัญ (ต่อ)

<b>บทที่ 4</b>	<b>มาตรการและแผนงานในการบริหารจัดการคลองแม่น้ำ ด้านคุณภาพน้ำ</b>	<b>54</b>
1.	โครงการของเทศบาล	54
1.1	โครงการก่อสร้างคลองผันน้ำจากแม่น้ำ	55
1.2	โครงการพัฒนาเมืองหลัก	55
1.3	โครงการพัฒนาเมืองหลักสัญญา CM-D2	55
1.4	โครงการปรับปรุงคลองแม่น้ำ ระยะที่ 1	55
1.5	โครงการแก้ไขปัญหาน้ำเสียบริเวณพื้นที่เร่งด่วน	55
1.6	โครงการแก้ไขปัญหาน้ำเสียบริเวณพื้นที่เร่งด่วน	56
1.7	โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมคลองแม่น้ำ	56
1.8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และทางเท้าเลียบคลองแม่น้ำ	56
2.	ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง	56
3.	แนวทางแก้ไขปัญหา	57
4.	มาตรการป้องกันและบำบัด	60
5.	ข้อกำหนดขอบเขตการศึกษา	70
<b>บทที่ 5</b>	<b>มาตรการและแผนงานในการบริหารจัดการคลองแม่น้ำ ด้านภูมิทัศน์</b>	<b>73</b>
1.	การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์จากถนนวงแหวนศาลากลางถึงถนนรัตนโกสินทร์	73
1.1	การปรับปรุงคลองแม่น้ำช่วงต้นน้ำ	73
1.2	การปรับปรุงคลองแม่น้ำช่วงเริ่มเข้าสู่เขตเทศบาล	74
1.3	การจัดการเกี่ยวกับชุมชนที่รุกล้ำคลองแม่น้ำ	75
	จากถนนชุมปีปอร์ไซเวีย ถึงถนนรัตนโกสินทร์	
1.3.1	การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ (ในกรณีที่ข้ายกชุมชนได้)	75
1.3.2	การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ (ในกรณีที่ข้ายกชุมชนไม่ได้)	75
2.	การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ช่วงถนนเมืองที่คาดคอนกรีตแล้ว	76
	และแนวกำแพงดินจากถนนท่าแพ ถึงถอยเคราะห์	
2.1	การจัดการเกี่ยวกับคลองแม่น้ำที่คาดคอนกรีตแล้ว	76
2.2	ก่อสร้างช่วงแม่น้ำสำหรับประชาชน และนักท่องเที่ยว	79
2.3	ปรับเปลี่ยนสะพานคอนกรีตเดิมให้เป็นสะพานໄอดี้	83
2.4	ปรับปรุงสะพานที่ถนนสายหลักตัดผ่านคลองแม่น้ำ	84
2.5	การจัดการเกี่ยวกับชุมชนกำแพงดิน จากถนนท่าแพถึงถอยเคราะห์	85

## สารบัญ(ต่อ)

2.5.1 การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ (ในกรณีที่ข้ายกชุมชนได้)	85
2.5.2 การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ (ในกรณีที่ข้ายกชุมชนไม่ได้)	85
3. การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ จากหลังสุสานช้างคลาน ถึงถนนพิคอล	90
3.1 การจัดการเกี่ยวกับชุมชนที่รุกล้ำคลองแม่น้ำ	90
3.1.1. การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ (ในกรณีที่ข้ายกชุมชนได้)	90
3.1.2. การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ (ในกรณีที่ข้ายกชุมชนไม่ได้)	90
4. แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ ช่วงทิศใต้ถนนพิคอลถึงแม่น้ำปิงที่ ตำบลป่าแดด	91
<b>บทที่ 6 สรุปผล ปัญหาอุปสรรคการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ</b>	<b>92</b>
1. ภาพรวมของแม่น้ำ	92
1.1 ประเด็นประวัติศาสตร์	92
1.2 ประเด็นสภาพภูมิศาสตร์	92
1.3 ประเด็นชุมชนริมคลองแม่น้ำ	92
1.4 ประเด็นการโยกย้ายบ้านครก	92
1.5 ประเด็นคุณภาพน้ำอยู่ในขั้นวิกฤต	92
1.6 ประเด็นความพยายามบำบัดฟื้นฟู	93
1.7 ประเด็นมาตรการแก้ไข	93
2. ปัญหาอุปสรรคการดำเนินการ	93
2.1 ด้านภูมิศาสตร์	93
2.2 ด้านการก่อสร้าง	93
2.3 การก่อสร้างของเทศบาล	94
2.4 ด้านประชาชน	94
2.5 ด้านการเมือง	95
3. ข้อเสนอแนะ	95
<b>บรรณานุกรม</b>	<b>97</b>
ภาคผนวก ก. ความคิดเห็นของนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่	99
ก. โครงการระบายน้ำ และกำจัดน้ำโสโครก	100
ค. โครงการปรับปรุงกำแพงดิน และบริเวณถนนกำแพงดิน	104
ช่วงถนนทำแพ ถึงถอยเคราะห์	
ง. โครงการภายใต้แผนงานเงินกู้เพื่อพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยว OECF	107

## สารบัญ (ต่อ)

ก. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมคลองแม่น้ำ	109
ก. ข้อมูลภาคสนามจากการไปดูงานต่างประเทศ	110
ช. ภาพตัวอย่างการใช้กิจกรรมทางน้ำในต่างประเทศ	112
ช. ภาพข้อมูลภาคสนามในเขตเทศบาล	115
ย. คำสั่งแต่งตั้ง	116
ญ. ชุดข่าวหนังสือพิมพ์	117
ฎ. สรุปเสริมกิจกรรมนักเรียน	122
ฎ. ตารางค่าเฉลี่ย และช่วงคุณภาพน้ำ	124
ฐ. กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของค่า DO,BOD,COD	125
ฑ. ตารางแสดงข้อมูลเก็บตัวอย่างน้ำ	127
ฒ. ตารางแสดงการแบ่งประเภทคุณภาพน้ำ	134
ฒ. กราฟแสดงค่า BOD,COD	136
ด. แผนที่แสดงแนวสำรวจคลองแม่น้ำ ช่วงถนนรัตนโกสินทร์ - ถนนห้ามมื่นอย	138
ต. แผนที่แสดงแนวสำรวจคลองแม่น้ำ ช่วงถนนช้างม่อย - ถนนศรีดอนไชย	139
ถ. แผนที่แสดงแนวสำรวจคลองแม่น้ำ ช่วงถนนศรีดอนไชย - ชุมชนท่าใหม่ (สถานีสูบน้ำ P6)	140
ท. แผนที่แสดงแนวสำรวจคลองแม่น้ำ ช่วงชุมชนท่าใหม่ (สถานีสูบน้ำ P6) ถึง ถนนทิดดล	141
ธ. แผนที่แสดงแนวคลองแม่น้ำที่คาดคอนกรีต ช่วงถนนรัตนโกสินทร์ - ถนนท้าววัง	142
น. แผนที่แสดงแนวคลองแม่น้ำที่คาดคอนกรีต ช่วงถนนท้าววัง - ถนนช้างม่อยตัดใหม่	143
บ. แผนที่แสดงแนวคลองแม่น้ำที่คาดคอนกรีต ช่วงถนนท่าแพ - ถนนระแหง (สถานีสูบน้ำ P5)	144
ประวัติผู้เขียน	145

## สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 แหล่งที่ปล่อยน้ำโสโคเครกลงสู่คลองแม่ข่า และแม่น้ำปิง	38
ตารางที่ 2 แผนระยะสั้นหรือเร่งด่วน ที่มุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อน (Short Term Plan)	61
ตารางที่ 3 มาตรการป้องกัน	62
ตารางที่ 4 มาตรการบำบัด	66

จ  
สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 สำเนาของข้างคลานถนนวงแหวน	1
ภาพที่ 2 สำหรับแม่หอยกข้างร้านอาหารนิวชั่งเพือก	1
ภาพที่ 3 คลองแม่ข่าวนครประคุตันน้ำชุมชนทุ่งพัฒนา	3
ภาพที่ 4 คลองแม่ข่าวน้ำชุมชนทุ่งพัฒนา	3
ภาพที่ 5 คลองแม่ข่าวน้ำชุมชนทุ่งพัฒนา	5
ภาพที่ 6 คลองแม่ข่าภัยในโรงพยาบาลล้านนา	5
ภาพที่ 7 คลองแม่ข่าภัยในโรงพยาบาลล้านนา	6
ภาพที่ 8 สภาพคลองแม่ข่าช่วงชุมชนศรีเมืองคล	6
ภาพที่ 9 คลองแม่ข่าช่วงที่คาดคอนกรีตแล้ว บริเวณสถานีสูบน้ำเสียที่ 4 ถนนรัตนโกสินทร์	8
ภาพที่ 10 คลองแม่ข่าช่วงไหหล่อผ่านถนนระแบง	10
ภาพที่ 11 สถานีส่งน้ำเสียที่ 5	10
ภาพที่ 12 สภาพชุมชนระแบง	11
ภาพที่ 13 สภาพการระบายน้ำทึ่งของโรงพยาบาลสัตว์	11
ภาพที่ 14 คลองแม่ข่าช่วงชุมชนประดู่ก้อม	12
ภาพที่ 15 คลองแม่ข่าช่วงบรรจบกับลำคูไหว	12
ภาพที่ 16 บริเวณฟ้าใหม่ประดู่ก้อม	13
ภาพที่ 17 โถสุดท้ายของคลองแม่ข่า ก่อนออกจากเขตเทศบาล	13
ภาพที่ 18 สภาพกำแพงด้านข้างถนนหน้าวัดช่างมื้อง	14
ภาพที่ 19 สภาพคลองแม่ข่าด้านทิศใต้ของสะพานถนนมหิดล	14
ภาพที่ 20 ปลายคลองแม่ข่าไหลลงสู่สำน้ำปิง	16
ภาพที่ 21 ชุมชนบ้านท่อ	23
ภาพที่ 22 ชุมชนบ้านทุ่งพัฒนา	24
ภาพที่ 23 ชุมชนบ้านทุ่งพัฒนา	24
ภาพที่ 24 ชุมชนศรีเมืองคล	25
ภาพที่ 25 ชุมชนศรีเมืองคล	25
ภาพที่ 26 ชุมชนเชื่นทรัล	26
ภาพที่ 27 ชุมชนเชื่นทรัล	26
ภาพที่ 28 ชุมชนคลองเงิน 1	27

## สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่ 29 ชุมชนคลองเงิน 1	27
ภาพที่ 30 ชุมชนคลองเงิน 2	28
ภาพที่ 31 ชุมชนคลองเงิน 2	28
ภาพที่ 32 ชุมชนสองพี่น้อง	29
ภาพที่ 33 ชุมชนระแงก	30
ภาพที่ 34 ชุมชนระแงก	30
ภาพที่ 35 ชุมชนกำแพงงาม	31
ภาพที่ 36 ชุมชนศรีทราวดหัวฝ่าย	32
ภาพที่ 37 ชุมชนศรีทราวดหัวฝ่าย	32
ภาพที่ 38 ชุมชนพ้าใหม่ประดุก้อม	33
ภาพที่ 39 ชุมชนพ้าใหม่ประดุก้อม	33
ภาพที่ 40 กังหันน้ำซับพัฒนา	52
ภาพที่ 41 ภาพก่อสร้างคาดคอนกรีตคลองแม่ข่า	54
ภาพที่ 42 ภาพป้ายโครงการพัฒนามืองหลัก	54
ภาพที่ 43 ทัศนียภาพลำเนาเมืองคอนแก้วช่วงต้นน้ำ	74
ภาพที่ 44 ลำเหมืองคอนแก้วตอนกลางเหวน	74
ภาพที่ 45 สถานีส่งน้ำเสียที่ 4 ถนนรัตนโกสินทร์	76
ภาพที่ 46 คลองแม่ข่าช่วงใหญ่ผ่านวัดซัชครีภูมิ	77
ภาพที่ 47 สะพานถนนอัษฎาร	78
ภาพที่ 48 สะพานแม่ข่า ถนนท่าแพมองไปทางทิศเหนือ	79
ภาพที่ 49 สะพานข้ามคลองแม่ข่า บริเวณถนนท่าแพ	83
ภาพที่ 50 สะพานครีโคนไชย	84
ภาพที่ 51 แนวกำแพงดินหน้าวัดช่างมือ	87
ภาพที่ 52 แนวกำแพงดินช่วงกลาง	88
ภาพที่ 53 แสดงแนวกำแพงดินตลอดแนว	89
ภาพที่ 54 คลองแม่ข่าช่วงใหญ่ผ่านถนนมหิดล	91

๙

## สารบัญแผนที่

	หน้า
แผนที่ที่ 1 แผนที่แสดงคลองแม่น้ำ จากถนนวงแหวนทางทิศเหนือของเมืองเชียงใหม่ ถึงปลากล่องแม่น้ำ ไหลลงสู่แม่น้ำปิงทางด้านทิศใต้	2
แผนที่ที่ 2 แผนที่คลองแม่น้ำช่วงที่คาดถอนกรีตแล้ว จากถนนรัตนโกสินทร์ จนถึงถนนศรีคอนไชย	4
แผนที่ที่ 3 แผนที่โดยสังเขปคลองแม่น้ำช่วงด้านน้ำ	7
แผนที่ที่ 4 แผนที่โดยสังเขปคลองแม่น้ำ จากถนนศรีคอนไชย ถึงถนนพิคอล	9
แผนที่ที่ 5 แผนที่โดยสังเขปคลองแม่น้ำ ช่วงถนนพิคอลถึงปลายแม่น้ำปิง	15

**การสำรวจพื้นที่ บันทึกภาพ พร้อมทั้งเขียนแผนที่ด้านภูมิศาสตร์ดังแต่ด้านน้ำ  
ถึงปลายน้ำโดยเจ้าหน้าที่ของงานตรวจสอบน้ำเสีย กองช่างสุขาภิบาล  
สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ เดือน สิงหาคม 2540**